ThinkSystem SR650 V3
Riferimento per messaggi e codici

Tipi di macchina: 7D75, 7D76, 7D77

Nota

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto supportato, è importante leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza disponibili all'indirizzo:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Assicurarsi inoltre di avere familiarità con i termini e le condizioni della garanzia Lenovo per il server, disponibili all'indirizzo:
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Settima edizione (Febbraio 2024)

© Copyright Lenovo 2023, 2024.
NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se il software o i dati sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925

Contenuto

Contenuto i

Capitolo 1. Messaggi 1
Formato messaggi di avviso e di evento 1

Capitolo 2. Eventi di XClarity Controller 5
Eventi XCC che avvisano automaticamente il supporto 6
Eventi XCC organizzati per gravità 7
Elenco degli eventi di XClarity Controller 30

Capitolo 3. Eventi UEFI 177
Eventi UEFI organizzati per gravità 177
Elenco degli eventi UEFI 186

Capitolo 4. Eventi di XClarity Provisioning Manager 243
Eventi LXPM organizzati per gravità 243
Elenco di eventi di XClarity Provisioning Manager 247

Appendice A. Richiesta di supporto e assistenza tecnica 269
Prima di contattare l'assistenza. 269
Raccolta dei dati di servizio 270
Come contattare il supporto 271

© Copyright Lenovo 2023, 2024

Capitolo 1. Messaggi

Quando si tenta di risolvere problemi relativi al server, la best practice consiste nel partire dal log eventi dell'applicazione che gestisce il server:

- Se il server viene gestito da Lenovo XClarity Administrator, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Administrator.
- Se si utilizzano altre applicazioni di gestione, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Controller.

Il log eventi contiene gli eventi hardware del server registrati da Lenovo XClarity Controller o da UEFI. Inoltre, gli eventi possono essere generati quando si esegue il test di diagnostica sulle unità disco fisso o la memoria tramite Lenovo XClarity Provisioning Manager (sebbene questi eventi non siano memorizzati nel log eventi).

Utilizzare questa sezione per visualizzare gli eventi che possono essere generati da Lenovo XClarity Controller, UEFI o Lenovo XClarity Provisioning Manager. Per ciascun evento è disponibile un intervento dell'utente che consente di comprendere quali operazioni eseguire per risolvere il problema.

Importante:

- La versione supportata di Lenovo XClarity Controller (XCC) varia a seconda del prodotto. Tutte le versioni di Lenovo XClarity Controller vengono definite Lenovo XClarity Controller e XCC in questo documento, tranne se diversamente specificato. Per visualizzare la versione XCC supportata dal server, visitare il sito https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
- La versione supportata di Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) varia a seconda del prodotto. Tutte le versioni di Lenovo XClarity Provisioning Manager vengono definite Lenovo XClarity Provisioning Manager e LXPM in questo documento, tranne se diversamente specificato. Per visualizzare la versione LXPM supportata dal server, visitare il sito https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.

Formato messaggi di avviso e di evento

È possibile utilizzare il seguente contenuto per comprendere il formato dei messaggi di avviso e di evento.

Per ogni messaggio di evento vengono fornite le seguenti informazioni.

Identificativo evento

Una stringa che identifica in modo univoco l'evento o la classe di eventi. Si tratta di una stringa di 12 caratteri nel seguente formato:
`FQX`*ppnnxxxxc*

dove:

- *pp* indica il prodotto in cui l'evento ha origine, come indicato di seguito.
  - **CM**. Gestione chassis.
  - **HM**. Gestione hardware.
  - **PM**. XClarity Provisioning Manager - LXPM (LEPT).
  - **SF**. Firmware del sistema.
  - **SP**. Processore di servizio.
- *nn* identifica la gestione del sistema o del componente in cui l'evento ha avuto origine, come indicato di seguito:

  Componenti

© Copyright Lenovo 2023, 2024

- **AA**. Canister/Appliance - Contiene i componenti del sistema che non dovrebbero essere sottoposti a manutenzione da un cliente.
- **CA**. Raffreddamento - ventole, sistemi di raffreddamento, schede mux, criteri, congelatori/refrigerazione, unità di gestione dell'acqua, pompe dell'acqua, filtraggio dell'acqua, sensori del flusso d'aria, monitor termici.
- **DA**. Display - adattatori grafici, pannello operativo, monitor/console (inclusi pannello anteriore/posteriore, pannello di controllo, pannello LCD e così via).
- **IO**. Connettività I/O - hub PCI/USB, bridge, bus, schede verticali, impostazioni di configurazione, interconnessione, tastiera, mouse, KVM.
- **MA**. Memoria - Include DIMM, scheda di memoria, impostazioni di configurazione, controller di memoria, modalità ridondanti (mirroring, riserva e così via), memoria RAID, NVRAM, EPROM.
- **PU**. Elaborazione - Riguarda processore, schede processore e scheda di sistema, impostazioni di configurazione e microcodice, cache, TCP (Trusted Computing Module) e interconnessioni del processore (cavi QPI).
- **PW**. Alimentazione - Può includere alimentatori, VRM, VRD, livelli di tensione, stato di alimentazione del sistema, criteri, batterie, ampiezza dell'alimentazione AT, TPMD, controller di alimentazione, alimentazione esterna, unità di backup della batteria (UPS), PDU.
- **SB**. Scheda di sistema - Scheda di sistema principale, schede verticali associate, planare del sistema, midplane, backplane, interconnessioni.
- **SD**. Dispositivo di storage dati del client - adattatori di storage Flash, unità, unità CD/DVD, SSD, SAS, DASD, storage Flash, nastri, volumi, remoteCopy, flashCopy, sistemi di storage gestiti.
- **SR**. Storage RAID - Adattatori, configurazione, impostazioni, interconnessione, array, unità, enclosure.
- **VD**. VPD - Impostazioni di configurazione, EPROM, comunicazione.

Gestione dei sistemi - FSM, PSM, HMC, FDMC UEFI, CMM, IOMC, CCE, PMC, DPSM, SVC, gestione dello storage, servizi, IMM, FSP, rete di gestione dei sistemi.

- **BR**. Gestione dei sistemi - Backup/Ripristino e failover (HA).
- **BT**. Gestione del sistema - Avvio, riavvio, ripristino a caldo/ripristino forzato, arresto.
- **CL**. Clone LEPT.
- **CN**. Gestione dei sistemi - Console.
- **CP**. Gestione dei sistemi - Pattern di configurazione.
- **CR**. Gestione dei sistemi - Core/Appliance virtuale.
- **DD**. Driver di dispositivo - AIX, IBM I, SDD (Subsystem Device Driver), servizio IPMI.
- **DM**. Gestione dei sistemi - Gestione dei dati.
- **EA**. Eventi fornitore.
- **EM**. Monitoraggio eventi - Dashboard LEPT.
- **EM**. Gestione dei sistemi - Eventi/Monitoraggio.
- **FC**. Gestione dei sistemi - Sistema operativo FlexCat/Distribuzione configurazione.
- **FW**. Gestione dei sistemi - Firmware.
- **HA**. Hypervisor - Componenti virtuali, avvii, arresti anomali, SRIOV, LPAR.
- **IF**. Interconnessione (fabric) - comune, podm, icm, Irim (SWFW principale, varie caratteristiche secondarie e funzioni).
- **II**. Interconnessione (interfacce) - cimp, smis, cli, mapi (SCFG principale).
- **IM**. Interconnessione (gestione PCI) - pcim (SWFW principale, varie caratteristiche secondarie e funzioni).
- **IN**. Interconnessione (rete) - bos, ethm, fcf, npiv (FCF principale più SWFW principale, varie caratteristiche secondarie e funzioni) rete di dati, impostazioni di rete, porte, sicurezza, adattatori, switch, Fiber Channel, porte ottiche, Ethernet.
- **IP**. Interconnessione (PIE) - Da definire.
- **IU**. Interconnessione (utilità/infrastruttura) - util, infr, serv, isds (IBIS principale), copia remota (storage).
- **NM**. Gestione della rete - Pagina di benvenuto di LEPT.
- **NM**. Gestione dei sistemi - Gestione della rete.

  - **OH**. Interfaccia hypervisor/sistema operativo - Convalida dei log di errore, gestione delle partizioni, servizi (ora, ecc.).
  - **Sistema operativo**. Distribuzione del sistema operativo LEPT.
  - **Sistema operativo**. Sistema operativo - Power Linux, AIX IPL, AIX, arresti anomali e codici dump, codice kernel IBM i, IBM i OS, gestione dello storage.
  - **PR**. Gestione del sistema - Presenza entità.
  - **RC**. Gestione dei sistemi - Controllo remoto.
  - **SD**. Testo dello storage LEPT.
  - **SE**. Gestione dei sistemi - Sicurezza.
  - **SR**. Configurazione RAID LEPT.
  - **SS**. Servizio di assistenza e supporto - Raccolta LEPT FFDC.
  - **SS**. Gestione dei sistemi - Servizio di assistenza e supporto.
  - **TR**. Riferimento orario - RTC, orologio principale, orologi dei cassetti, NTP.
  - **UN**. Sconosciuto/Qualsiasi entità.
  - **UP**. Aggiornamento firmware LEPT.
  - **UP**. Gestione dei sistemi - Aggiornamenti.
  - **WD**. Gestione del sistema - Watchdog.
- *xxxx* è un numero incrementale del gruppo di eventi del sistema secondario.
- *c* identifica la gravità, come riportato di seguito.
  - **A**. Riservato come azione immediata.
  - **B**. Sconosciuto/Nessuna azione.
  - **D**. Riservato - Decisione immediata.
  - **E**. Riservato - Azione eventuale.
  - **F**. Avvertenza/Nessuna azione.
  - **G**. Avvertenza/Azione rinviata.
  - **H**. Azione rinviata/minore.
  - **I**. Informazioni/Nessuna azione.
  - **J**. Azione immediata/minore.
  - **K**. Azione rinviata/principale.
  - **L**. Azione immediata/principale.
  - **M**. Azione immediata/critica.
  - **N**. Azione immediata/irreversibile.
  - **W**. Riservato - Attesa del sistema.

Capitolo 2. Eventi di XClarity Controller

Quando un evento hardware viene rilevato da Lenovo XClarity Controllersul server, Lenovo XClarity Controller scrive tale evento nel log eventi di sistema sul server.

Nota: L'ID (Event Identifier) è un identificativo univoco utilizzato per cercare gli eventi XCC. Il messaggio dell'evento può contenere uno o più argomenti, che potrebbero essere sostituiti con il nome della FRU o del sensore per identificare il componente guasto. Un ID evento di XCC potrebbe quindi rappresentare un evento generico o guasti simili che si sono verificati su componenti hardware differenti. Il metodo generale di determinazione dei problemi è individuare l'evento in base all'ID, identificare il componente hardware verificando se l'argomento del messaggio contiene il nome del componente hardware e quindi eseguire le azioni definite nell'intervento dell'utente.

Esempio:

`FQXSPCA0017M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave`
dove:

- `FQXSPCA0017M` è l'ID evento.
- *[SensorElementName]* è una variabile del sensore che indica il nome del componente hardware. Può essere CPU, adattatore PCI, scheda OCP o chipset. L'evento può essere trovato tramite l'ID evento `FQXSPCA0017M` ed eseguire le azioni definite nell'intervento dell'utente per il componente.

Per ulteriori informazioni sul log eventi di Lenovo XClarity Controller, vedere la sezione "Visualizzazione dei log eventi" nella documentazione di XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Per ogni codice evento, vengono visualizzati i seguenti campi:

Identificativo evento
Un identificativo che identifica un evento in modo univoco.

Descrizione evento
Stringa del messaggio registrato che viene visualizzato per un evento. Quando la stringa indicante l'evento viene visualizzata nel log eventi, vengono mostrate alcune informazioni, tra cui lo specifico componente. In questa documentazione, queste informazioni aggiuntive sono visualizzate come variabili, che includono, ad esempio:

- *[SensorElementName]*, *[ManagedElementName]* , *[ProcessorElementName]*, *[ComputerSystemElementName]*, *[PowerSupplyElementName]*, ...
- *[arg1]*, *[arg2]*, *[arg3]*, *[arg4]*, *[arg5]*...

Spiegazione
Fornisce ulteriori informazioni che spiegano la causa dell'evento.

Gravità
Indicazione del livello di problema per la condizione. È possibile visualizzare le seguenti gravità.

- **Informativo**. L'evento è stato registrato per scopi di controllo, generalmente un'azione dell'utente o una modifica degli stati rispetto al comportamento normale.
- **Avvertenza**. L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.

© Copyright Lenovo 2023, 2024

- **Errore**. L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Categoria avvisi
Gli eventi simili sono raggruppati in categorie. La categoria degli avvisi ha il seguente formato: *severity* - *device*, dove:

- *severity* è uno dei seguenti livelli di gravità:
  - **Critico**. Un componente fondamentale del server non funziona più.
  - **Avvertenza**. L'evento potrebbe passare a un livello critico.
  - **Sistema**. L'evento è il risultato di un errore di sistema o di una modifica della configurazione.
- *device* è lo specifico dispositivo del server che ha causato la generazione dell'evento.

Manutenzione
Specifica se è necessario un intervento dell'utente per risolvere il problema.

Informazioni CIM
Fornisce il prefisso dell'ID messaggio e il numero sequenziale usato dal registro dei messaggi CIM.

SNMP Trap ID
L'SNMP Trap ID rilevato nel MIB (management information base) degli avvisi SNMP.

Contatta automaticamente l'assistenza
È possibile configurare Lenovo XClarity Administrator per avvisare automaticamente il supporto (funzione nota anche come Call Home) nel caso in cui si verifichino alcuni tipi di errori. Se questa funzione è stata configurata e questo campo è impostato su Sì, Supporto Lenovo riceverà una notifica automatica nel caso in cui l'evento venga generato. In attesa di essere contattati dal Supporto Lenovo, si possono eseguire le azioni consigliate per lo specifico evento.

Nota: Questa documentazione include riferimenti ai siti Web, ai prodotti IBM e a informazioni relative all'assistenza. IBM è il fornitore di servizi preferito di Lenovo per i prodotti Lenovo server.

Per ulteriori informazioni sull'abilitazione di Call Home da Lenovo XClarity Administrator, vedere http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html. Inoltre, vedere "Eventi XCC che avvisano automaticamente il supporto" a pagina 6 per un elenco completo di tutti gli eventi di Lenovo XClarity Controller ottenuti mediante segnalazione a Supporto Lenovo.

Intervento dell'utente
Indica quale azione occorre eseguire per risolvere l'evento. Eseguire le operazioni elencate in questa sezione nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se non è possibile risolvere il problema dopo avere eseguito tutti i passaggi, contattare il Supporto Lenovo.

Eventi XCC che avvisano automaticamente il supporto

XClarity Administrator può essere configurato in modo da avvisare automaticamente il supporto (funzione nota anche come *call home*) nel caso in cui si verifichino alcuni tipi di errori di storage. Se questa funzione è stata configurata, fare riferimento alla tabella per conoscere l'elenco di eventi che avvisano automaticamente il supporto.

Tabella 1. Eventi che avvisano automaticamente il supporto

ID evento	Stringa del messaggio
FQXSPEM4014I	È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]).
FQXSPEM4015I	Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile. È necessario sostituire il controller.([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]).
FQXSPEM4025I	Si è verificato un problema con una o più unità virtuali. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5]).
FQXSPEM4026I	Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPIO0011N	Errore irreversibile in [SensorElementName].
FQXSPIO0015M	Errore nello slot [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].
FQXSPPW0002L	[PowerSupplyElementName] in errore.
FQXSPPW0035M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).
FQXSPPW0047M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).
FQXSPPW0063M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.
FQXSPSD0001L	[StorageVolumeElementName] presenta un errore.
FQXSPSD0002G	Errore previsto in [StorageVolumeElementName] per l'array [ComputerSystemElementName].
FQXSPSD0002L	Errore dell'unità [arg1] nell'enclosure/chassis (MTM-SN: [arg2]).
FQXSPSD0003G	Errore previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).
FQXSPSD0006L	Array [ComputerSystemElementName] in errore.
FQXSPSD0008L	Errore dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).
FQXSPSS4004I	Call Home di test generata dall'utente [arg1].
FQXSPSS4005I	Call Home manuale dall'utente [arg1]: [arg2].

Eventi XCC organizzati per gravità

La seguente tabella elenca tutti gli eventi XCC, organizzati per gravità (informazioni, errore e avvertenza).

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPBR4000I	Controller di gestione [arg1]: configurazione ripristinata da un file da parte dell'utente [arg2] completato da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPBR4002I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata causata dal ripristino dei valori predefiniti.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPBR4004I	Timeout server impostati dall'utente [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].	Informativo
FQXSPBR4005I	Controller di gestione [arg1]: configurazione salvata in un file dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPBR4006I	Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] completato da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPBR4009I	Controller di gestione [arg1]: configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400AI	Controller di gestione [arg1]: la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3] è stata completata.	Informativo
FQXSPBR400BI	Controller di gestione [arg1]: impossibile completare la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400CI	Controller di gestione [arg1]: impossibile avviare la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400DI	La configurazione del clone del gruppo adiacente è stata avviata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPBR400EI	L'aggiornamento firmware del gruppo adiacente è stato avviato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPBR400FI	La gestione dal gruppo adiacente è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPBT0007I	Nessun supporto avviabile disponibile per il sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPCA0012I	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.	Informativo
FQXSPCA0013I	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.	Informativo
FQXSPCA2002I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Informativo
FQXSPCA2007I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).	Informativo
FQXSPCA2009I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).	Informativo
FQXSPCA2011I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).	Informativo
FQXSPCA2016I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPCA2017I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPCN4000I	Reindirizzamento seriale impostato dall'utente [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPCN4001I	Sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2].	Informativo
FQXSPCN4002I	L'utente [arg1] ha terminato una sessione della console attiva della CLI.	Informativo
FQXSPCN4003I	La sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2] è stata chiusa.	Informativo
FQXSPCN4004I	L'utente [arg1] ha creato una sessione della console [arg2] attiva.	Informativo
FQXSPCN4005I	Timeout della sessione della console [arg1].	Informativo
FQXSPCN4006I	L'utente [arg1] ha terminato una sessione della console attiva della IPMI.	Informativo
FQXSPCR2001I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Informativo
FQXSPDA2000I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPDM4000I	Dati di inventario modificati per il dispositivo [arg1], hash nuovi dati del dispositivo=[arg2], hash nuovi dati principali=[arg3].	Informativo
FQXSPDM4001I	Lo storage [arg1] è stato modificato.	Informativo
FQXSPDM4003I	Server TKLM impostati dall'utente [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Porta=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Porta=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Porta=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Porta=[arg9].	Informativo
FQXSPDM4004I	Gruppo di dispositivi dei server TKLM impostato dall'utente [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2].	Informativo
FQXSPDM4005I	L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e installato un certificato autofirmato per il client TKLM.	Informativo
FQXSPDM4006I	L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e una richiesta di firma del certificato per il client TKLM.	Informativo
FQXSPDM4007I	L'utente [arg1] ha importato un certificato firmato per il client TKLM da [arg2].	Informativo
FQXSPDM4008I	L'utente [arg1] ha importato un certificato server per il server TKLM.	Informativo
FQXSPDM4009I	L'utente [arg1] ha [arg2] file [arg3] da [arg4].	Informativo
FQXSPDM4010I	Raccolta ed elaborazione dei dati di inventario completate per [arg1], con numero di sequenza [arg2].	Informativo
FQXSPDM4011I	Protocollo del server EKMS impostato dall'utente [arg1]: TKLMServerProtocol=[arg2] .	Informativo
FQXSPEA2001I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno stato non critico.	Informativo
FQXSPEA2002I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPEM0003I	Il log [RecordLogElementName] è stato eliminato.	Informativo
FQXSPEM0004I	Il log [RecordLogElementName] è pieno.	Informativo
FQXSPEM0005I	Il log [RecordLogElementName] è quasi pieno.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPEM0009I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha generato una voce del log ausiliario nel log [RecordLogElement].	Informativo
FQXSPEM2004I	Il log [RecordLogElementName] non è più pieno.	Informativo
FQXSPEM4000I	[arg1] sul sistema [arg2] eliminato dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPEM4001I	[arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 75%.	Informativo
FQXSPEM4002I	[arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 100%.	Informativo
FQXSPEM4003I	Stato del LED [arg1] modificato in [arg2] da [arg3].	Informativo
FQXSPEM4004I	SNMP [arg1] abilitato dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPEM4005I	SNMP [arg1] disabilitato dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPEM4006I	Notifica eventi globale di configurazione avviso impostata dall'utente [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].	Informativo
FQXSPEM4007I	Numero destinatario dell'avviso [arg1] aggiornato: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] dall'utente [arg9] da [arg10] all'indirizzo IP [arg11].	Informativo
FQXSPEM4008I	Trap SNMP abilitati dall'utente [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3].	Informativo
FQXSPEM4009I	Le definizioni UEFI sono state modificate.	Informativo
FQXSPEM4010I	UEFI segnalato: [arg1].	Informativo
FQXSPEM4011I	Registrazione dell'evento precedente [arg1] da parte di XCC non riuscita.	Informativo
FQXSPEM4012I	L'utente [arg1] ha eseguito la modalità di incapsulamento lite del sistema [arg2].	Informativo
FQXSPEM4014I	È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4015I	Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile. È necessario sostituire il controller.([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])	Informativo
FQXSPEM4016I	Il controller RAID ha rilevato uno o più problemi. Contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4017I	Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili modifiche della configurazione del sottosistema. Controllare lo stato del LED dell'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4018I	È stato rilevato un problema dell'enclosure/dello chassis relativo a una o più unità. Per risolvere il problema, verificare le unità enclosure/chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4019I	È stato rilevato un problema di connettività dell'enclosure/dello chassis. Per risolvere il problema, verificare la configurazione dei cavi.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPEM4020I	È stato rilevato un problema alle ventole dell'enclosure/dello chassis. Verificare il corretto funzionamento della ventola dell'unità enclosure/chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4022I	È stato rilevato un problema dell'alimentatore dell'enclosure/dello chassis. Verificare il corretto funzionamento dell'alimentatore dell'enclosure/dello chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4023I	Una o più unità virtuali si trovano in uno stato anomalo che potrebbe causare l'indisponibilità dell'unità virtuale. Verificare i log eventi e, se gli eventi sono correlati allo stesso disco, sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4024I	Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili problemi di configurazione del sottosistema. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4025I	Si è verificato un problema con una o più unità virtuali. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4026I	Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4027I	Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4028I	La porta [arg1] del dispositivo PCIe [arg2] su [arg3] dispone del collegamento [arg4].	Informativo
FQXSPEM4029I	Tutti gli slot PCIe su [arg1] possono non essere funzionanti sulla base del popolamento della CPU corrente.	Informativo
FQXSPEM4030I	Si è verificato un problema relativo a un'operazione pianificata sul controller RAID. Per maggiori dettagli, fare riferimento ai log RAID in Gestione server, Storage locale. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4031I	L'impostazione della soglia di usura dell'unità SSD è stata modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPEM4032I	Modalità acustica [arg1] attivata. Limiti di velocità della ventola impostati.	Informativo
FQXSPEM4033I	Modalità acustica [arg1] disattivata per consentire un adeguato raffreddamento.	Informativo
FQXSPEM4041I	Lo SmartNIC nello slot [arg1] ha rilevato un timeout di avvio.	Informativo
FQXSPEM4042I	Lo SmartNIC nello slot [arg1] ha subìto un dump di arresto anomalo.	Informativo
FQXSPFC4000I	Il processo di connessione bare metal è stato avviato.	Informativo
FQXSPFC4001I	L'applicazione di aggiornamento bare metal riporta lo stato [arg1].	Informativo
FQXSPFC4002I	Esecuzione del sistema in modalità di configurazione.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPFC4003I	La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextBoot.	Informativo
FQXSPFC4004I	La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextAc.	Informativo
FQXSPFC4005I	La modalità di avvio di distribuzione UEFI è stata disabilitata.	Informativo
FQXSPFW0003I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un progresso del firmware.	Informativo
FQXSPFW0004I	Test della memoria avanzata UEFI in esecuzione.	Informativo
FQXSPFW0005I	Completamento del test della memoria avanzata UEFI.	Informativo
FQXSPFW0006I	Il test di memoria avanzato UEFI è stato interrotto.	Informativo
FQXSPFW0007I	Si è verificato un blocco del test di memoria avanzato UEFI.	Informativo
FQXSPFW2000I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPFW2001I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPIO0000I	Il connettore [PhysicalConnectorElementName] è stato rilevato come presente o collegato.	Informativo
FQXSPIO0010I	Errore reversibile del bus [SensorElementName].	Informativo
FQXSPIO0017I	Pacchetto installato nello slot [PhysicalConnectorElementName] per il sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2002I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPIO2003I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha eseguito un ripristino da un'interruzione diagnostica.	Informativo
FQXSPIO2004I	Ripristino del bus [SensorElementName] da un timeout del bus.	Informativo
FQXSPIO2006I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha eseguito un ripristino da una NMI.	Informativo
FQXSPIO2007I	Si è verificato un ripristino PERR PCI nel sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2008I	Annullamento dell'asserzione del SERR PCI sul sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2010I	Il bus [SensorElementName] è stato ripristinato da un errore reversibile del bus.	Informativo
FQXSPIO2013I	Ripristino del bus [SensorElementName] da un errore irreversibile del bus.	Informativo
FQXSPIO2014I	Il bus [SensorElementName] non sta più funzionando in uno stato danneggiato.	Informativo
FQXSPIO2015I	Condizione di errore rimossa dallo slot [PhysicalConnectorElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2017I	Slot [PhysicalConnectorElementName] vuoto per il sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPMA0003I	[PhysicalMemoryElementName] aggiunto nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPMA0004I	[PhysicalMemoryElementName] disabilitato nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA0009I	Sparing di memoria avviato per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA0022I	Riparazione del pacchetto POST riuscita per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA0023I	Riparazione del pacchetto non riuscita per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA0025I	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPMA2003I	[PhysicalMemoryElementName] rimosso nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2005I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPMA2007I	L'errore di pulizia per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] è stato risolto.	Informativo
FQXSPMA2009I	Sparing di memoria concluso per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2010I	[PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] non è più limitato.	Informativo
FQXSPMA2012I	È stata rimossa una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2013I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPMA2017I	Annullamento dell'asserzione di risorse Non ridondante:Risorse sufficienti da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante per [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPMA2019I	Annullamento dell'asserzione di risorse Non ridondante:Risorse insufficienti per [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPMA2024I	Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPNM4000I	Inizializzazione della rete del controller di gestione [arg1] completata.	Informativo
FQXSPNM4001I	Velocità di trasferimento dati Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4002I	Impostazione duplex Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4003I	Impostazione MTU Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4004I	Indirizzo MAC gestito in locale Ethernet modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4005I	Interfaccia Ethernet [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPNM4006I	Nome host impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4007I	Indirizzo IP dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4008I	Maschera di sottorete IP dell'interfaccia di rete modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4009I	Indirizzo IP del gateway predefinito modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4011I	ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7].	Informativo
FQXSPNM4012I	ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4013I	LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] non è più attiva.	Informativo
FQXSPNM4014I	LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] ora è attiva.	Informativo
FQXSPNM4015I	Impostazione DHCP modificata in [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4016I	Nome di dominio impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4017I	Origine dominio modificata da [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4018I	Impostazione DDNS modificata in [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4019I	Registrazione DDNS riuscita. Il nome di dominio è [arg1].	Informativo
FQXSPNM4020I	IPv6 abilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4021I	IPv6 disabilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4022I	Configurazione IP statico IPv6 abilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4023I	DHCP IPv6 abilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4024I	Autoconfigurazione senza stato IPv6 abilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4025I	Configurazione IP statico IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4026I	DHCP IPv6 disabilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4027I	Autoconfigurazione senza stato IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4028I	ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4].	Informativo
FQXSPNM4029I	ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4], GW@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4030I	ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4031I	Indirizzo statico IPv6 dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4033I	Numero di porta Telnet modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4034I	Numero di porta SSH modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4035I	Numero di porta Web-HTTP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPNM4036I	Numero di porta Web-HTTPS modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4037I	Numero di porta HTTP CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4038I	Numero di porta HTTPS CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4039I	Numero di porta dell'agente SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4040I	Numero di porta dei trap SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4041I	Numero di porta Syslog modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4042I	Numero di porta della presenza remota modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4043I	Server SMTP impostato dall'utente [arg1] su [arg2]:[arg3].	Informativo
FQXSPNM4044I	Telnet [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4045I	Server DNS impostati dall'utente [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].	Informativo
FQXSPNM4046I	LAN su USB [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4047I	Inoltro porta LAN su USB impostato dall'utente [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].	Informativo
FQXSPNM4048I	Avvio di PXE richiesto dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4049I	L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server TKLM per verificare la connettività al server [arg2].	Informativo
FQXSPNM4050I	L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server SMTP.	Informativo
FQXSPNM4051I	L'utente [arg1] ha impostato il reverse-path del server SMTP su [arg2].	Informativo
FQXSPNM4052I	Il nome host specificato da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4053I	Il rilevamento DNS di Lenovo XClarity Administrator è stato [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4054I	Il nome host da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4055I	Il nome host da DHCP non è valido.	Informativo
FQXSPNM4056I	L'indirizzo del server NTP [arg1] non è valido.	Informativo
FQXSPNM4057I	Sicurezza: indirizzo IP: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login, l'accesso verrà bloccato per [arg3] minuti.	Informativo
FQXSPNM4058I	Indirizzo IP dell'interfaccia di rete [arg1] modificato da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo
FQXSPNM4059I	Maschera di sottorete IP dell'interfaccia di rete [arg1] modificata da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPNM4060I	Indirizzo IP del gateway predefinito dell'interfaccia di rete [arg1] modificato da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo
FQXSPOS4000I	Risposta watchdog sistema operativo [arg1] da [arg2].	Informativo
FQXSPOS4001I	Si è verificata la cattura della schermata watchdog [arg1].	Informativo
FQXSPOS4004I	Lo stato del sistema operativo è cambiato in [arg1].	Informativo
FQXSPOS4005I	Password di accensione host modificata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4006I	Password di accensione host eliminata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4007I	Password di amministratore host modificata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4008I	Password di amministratore host eliminata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4009I	Video arresto anomalo del sistema operativo acquisito.	Informativo
FQXSPOS4011I	La funzionalità di cattura della schermata di errore del sistema operativo in caso di errore hardware è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPOS4012I	Si è verificata la cattura della schermata watchdog POST.	Informativo
FQXSPPP4000I	Tentativo di [arg1] del server [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPPP4001I	Spegnimento ritardato del server impostato [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPPP4002I	Server [arg1] pianificato per [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo
FQXSPPP4003I	Server [arg1] pianificato per ogni [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo
FQXSPPP4004I	Server [arg1] [arg2] eliminato dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPPP4005I	Il valore del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt a [arg2] watt dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPPP4006I	Il valore minimo del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.	Informativo
FQXSPPP4007I	Il valore massimo del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.	Informativo
FQXSPPP4008I	Il valore minimo esatto del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.	Informativo
FQXSPPP4011I	La limitazione dell'energia è stata attivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4012I	La limitazione dell'energia è stata disattivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4013I	Modalità statica di risparmio energetico attivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4014I	Modalità statica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4015I	Modalità dinamica di risparmio energetico attivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4016I	Modalità dinamica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPP4017I	Si sono verificate una limitazione e una regolazione esterna dell'alimentazione	Informativo
FQXSPPP4018I	Si è verificata una regolazione esterna.	Informativo
FQXSPPP4019I	Si è verificata una diminuzione (throttling) del limite di energia.	Informativo
FQXSPPP4020I	Il valore di energia misurato è tornato al di sotto del valore del limite di energia.	Informativo
FQXSPPP4021I	Il nuovo valore minimo del limite di energia è tornato al di sotto del valore del limite di energia.	Informativo
FQXSPPP4022I	Il server è stato riavviato per un motivo sconosciuto.	Informativo
FQXSPPP4023I	Il server è stato riavviato dal comando di controllo dello chassis.	Informativo
FQXSPPP4024I	Il server è stato reimpostato tramite il pulsante a pressione.	Informativo
FQXSPPP4025I	Il server è stato acceso tramite il pulsante di alimentazione a pressione.	Informativo
FQXSPPP4026I	Il server è stato riavviato quando il watchdog è scaduto.	Informativo
FQXSPPP4027I	Il server è stato riavviato per motivi OEM.	Informativo
FQXSPPP4028I	Il server è stato acceso automaticamente poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Sempre attivo.	Informativo
FQXSPPP4029I	Il server è stato acceso automaticamente poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.	Informativo
FQXSPPP4030I	Il server è stato reimpostato tramite il filtro eventi della piattaforma.	Informativo
FQXSPPP4031I	Il server è stato spento e riacceso tramite il filtro eventi della piattaforma.	Informativo
FQXSPPP4032I	È stato eseguito il soft reset del server.	Informativo
FQXSPPP4033I	Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (accensione pianificata).	Informativo
FQXSPPP4034I	Il server è stato spento per un motivo sconosciuto.	Informativo
FQXSPPP4035I	Il server è stato spento dal comando di controllo dello chassis.	Informativo
FQXSPPP4036I	Il server è stato spento tramite il pulsante a pressione.	Informativo
FQXSPPP4037I	Il server è stato spento quando il watchdog è scaduto.	Informativo
FQXSPPP4038I	Il server non si è acceso poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Sempre disattivo.	Informativo
FQXSPPP4039I	Il server non si è acceso poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.	Informativo
FQXSPPP4040I	Il server è stato spento tramite il filtro eventi della piattaforma.	Informativo
FQXSPPP4041I	Il server è stato spento tramite l'orologio in tempo reale (spegnimento pianificato).	Informativo
FQXSPPP4042I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata a seguito di un'operazione Power-On-Reset.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPP4043I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata da PRESET.	Informativo
FQXSPPP4044I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata da CMM.	Informativo
FQXSPPP4045I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dal firmware XCC.	Informativo
FQXSPPP4046I	L'autorizzazione di alimentazione remota è [arg1].	Informativo
FQXSPPP4047I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPPP4048I	Tentativo di avvio di un ciclo di alimentazione CA sul server [arg1] da parte dell'utente [arg2].	Informativo
FQXSPPP4049I	Reimpostazione del controller di gestione [arg1] avviata dal panello anteriore.	Informativo
FQXSPPP4050I	Reimpostazione del controller di gestione [arg1] avviata per attivare il firmware PFR.	Informativo
FQXSPPP4051I	Il valore del limite alimentazione totale GPU programmabile nello slot [arg1] è stato cambiato in [arg2] watt dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPPP4052I	Il valore del limite alimentazione di picco GPU programmabile nello slot [arg1] è stato cambiato in [arg2] watt dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPPP4054I	È stata rilevata una configurazione PSU non limitata; il sistema utilizza una capacità inferiore della PSU del nodo.	Informativo
FQXSPPR0000I	[ManagedElementName] rilevato come presente.	Informativo
FQXSPPR2001I	[ManagedElementName] rilevato come assente.	Informativo
FQXSPPU0000I	[ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato aggiunto.	Informativo
FQXSPPU2000I	[ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato rimosso.	Informativo
FQXSPPU2001I	Condizione di sovratemperatura rimossa da [ProcessorElementName].	Informativo
FQXSPPU2002I	Il processore [ProcessorElementName] non sta più funzionando in uno stato danneggiato.	Informativo
FQXSPPU2007I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPPW0001I	[PowerSupplyElementName] è stato aggiunto al contenitore [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPPW0005I	[PowerSupplyElementName] sta funzionando in uno stato di input fuori portata.	Informativo
FQXSPPW0008I	[SensorElementName] è stato spento.	Informativo
FQXSPPW0009I	[PowerSupplyElementName] è stato spento e riacceso.	Informativo
FQXSPPW0011I	Perdita di alimentazione su [PowerSupplyElementName].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPW0053I	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.	Informativo
FQXSPPW0054I	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.	Informativo
FQXSPPW0055I	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.	Informativo
FQXSPPW0091I	La ridondanza [RedundancySetElementName] è stata ripristinata.	Informativo
FQXSPPW2001I	[PowerSupplyElementName] è stato rimosso dal contenitore [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPPW2002I	[PowerSupplyElementName] è tornato allo stato OK.	Informativo
FQXSPPW2003I	Errore non più previsto su [PowerSupplyElementName].	Informativo
FQXSPPW2005I	[PowerSupplyElementName] è tornato a uno stato di ingresso normale.	Informativo
FQXSPPW2006I	[PowerSupplyElementName] è tornato a uno stato di ingresso normale.	Informativo
FQXSPPW2007I	La configurazione di [PowerSupplyElementName] è corretta.	Informativo
FQXSPPW2008I	[PowerSupplyElementName] è stato acceso.	Informativo
FQXSPPW2011I	Alimentazione di [PowerSupplyElementName] ripristinata.	Informativo
FQXSPPW2017I	L'alimentatore [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]) è tornato a uno stato di ingresso normale.	Informativo
FQXSPPW2031I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).	Informativo
FQXSPPW2035I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Informativo
FQXSPPW2047I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).	Informativo
FQXSPPW2057I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno stato non critico.	Informativo
FQXSPPW2061I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPPW2062I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPPW2063I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPPW2079I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione a uno stato irreversibile.	Informativo
FQXSPPW2097I	Annullamento dell'asserzione della perdita di ridondanza per [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW2101I	Annullamento dell'asserzione di ridondanza ridotta per [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW2104I	Annullamento dell'asserzione di risorse Non-redundant:Sufficient da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante per [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW2110I	Annullamento dell'asserzione di risorse Non-redundant:Insufficient per [RedundancySetElementName].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPW4001I	La limitazione dell'alimentazione PCIe per [arg1] è stata [arg2].	Informativo
FQXSPSB2000I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPSD0000I	[StorageVolumeElementName] è stato aggiunto.	Informativo
FQXSPSD0001I	L'unità [StorageVolumeElementName] [arg1] nell'enclosure/chassis (MTM-SN: [arg2]) è stata aggiunta.	Informativo
FQXSPSD0003I	Hot-spare abilitato per [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD0005I	Hot-spare abilitato per l'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD0007I	Ricompilazione in corso per l'array nel sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD0008I	Ricostruzione array in corso sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2000I	[StorageVolumeElementName] è stato rimosso dall'unità [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPSD2001I	È stato eseguito il ripristino di [StorageVolumeElementName] da un errore.	Informativo
FQXSPSD2002I	Errore non più previsto in [StorageVolumeElementName] per l'array [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2003I	Hot-spare disabilitato per [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2005I	Annullamento dell'asserzione dell'array critico [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2006I	L'array nel sistema [ComputerSystemElementName] è stato ripristinato.	Informativo
FQXSPSD2007I	Ricompilazione completata per l'array nel sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2008I	È stato eseguito il ripristino da un errore dell'unità [arg1] nell'enclosure/chassis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2009I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.	Informativo
FQXSPSD2010I	L'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]) è stata rimossa.	Informativo
FQXSPSD2011I	Errore non più previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2012I	Hot-spare disabilitato per l'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2013I	Annullamento dell'asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2014I	Array ripristinato sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2015I	Ricostruzione array completata sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPSE2000I	Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato chiuso.	Informativo
FQXSPSE2010I	Lo stato del controllo del sistema è conforme.	Informativo
FQXSPSE4001I	Accesso remoto riuscito. ID login: [arg1] mediante [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4002I	Sicurezza: l'ID utente: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login dal client WEB all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4003I	Sicurezza: l'ID accesso: [arg1] ha riportato errori di login [arg2] dalla CLI in corrispondenza di [arg3].	Informativo
FQXSPSE4004I	Tentativo di accesso remoto non riuscito. ID utente o password ricevuti non validi. L'ID utente è [arg1] dal browser WEB all'indirizzo IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4005I	Tentativo di accesso remoto non riuscito. ID utente o password ricevuti non validi. L'ID utente è [arg1] dal client TELNET all'indirizzo IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4007I	Sicurezza: l'ID utente: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login da un client SSH all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4008I	SNMPv1 [arg1] impostato dall'utente [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5].	Informativo
FQXSPSE4009I	Configurazione server LDAP impostata dall'utente [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].	Informativo
FQXSPSE4010I	LDAP impostato dall'utente [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].	Informativo
FQXSPSE4011I	Servizi Web sicuri (HTTPS) [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4012I	CIM/XML(HTTPS) sicuri [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4013I	LDAP sicuro [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4014I	SSH [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4015I	Impostazioni generali di accesso globale configurate dall'utente [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].	Informativo
FQXSPSE4016I	Sicurezza dell'account di login globale impostata dall'utente [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8].	Informativo
FQXSPSE4017I	Utente [arg1] creato.	Informativo
FQXSPSE4018I	Utente [arg1] rimosso.	Informativo
FQXSPSE4019I	Password utente [arg1] modificata.	Informativo
FQXSPSE4020I	Ruolo utente [arg1] impostato su [arg2].	Informativo
FQXSPSE4021I	Privilegi personalizzati dell'utente [arg1] impostati: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPSE4022I	Utente [arg1] per SNMPv3 impostato: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] dall'utente [arg6] da [arg7] all'indirizzo IP [arg8].	Informativo
FQXSPSE4023I	Chiave client SSH aggiunta per l'utente [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4024I	Chiave client SSH importata per l'utente [arg1] da [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4025I	Chiave client SSH rimossa dall'utente [arg1] da parte dell'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4026I	Sicurezza: l'ID utente: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login da un client CIM all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4027I	Tentativo di accesso remoto non riuscito. ID utente o password ricevuti non validi. L'ID utente è [arg1] da un client CIM all'indirizzo IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4028I	Sicurezza: l'ID utente: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client IPMI all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4029I	Sicurezza: l'ID utente: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client SNMP all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4030I	Sicurezza: l'ID utente: [arg1] ha segnalato [arg2] errori di login dal client seriale.	Informativo
FQXSPSE4031I	Accesso remoto riuscito. ID di login: [arg1] dall'interfaccia seriale [arg2].	Informativo
FQXSPSE4032I	ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.	Informativo
FQXSPSE4033I	ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.	Informativo
FQXSPSE4034I	L'utente [arg1] ha rimosso un certificato.	Informativo
FQXSPSE4035I	Un certificato è stato revocato.	Informativo
FQXSPSE4036I	Il certificato [arg1] è scaduto ed è stato rimosso.	Informativo
FQXSPSE4037I	Modalità di crittografia modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSE4038I	Livello minimo TLS modificato da[arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSE4039I	Account utente temporaneo [arg1] creato da strumento in banda.	Informativo
FQXSPSE4040I	Scadenza dell'account utente temporaneo [arg1].	Informativo
FQXSPSE4041I	Sicurezza: l'ID utente: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login da un client SFTP all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4042I	Funzione di password di terze parti [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4043I	Recupero della password di terze parti [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4044I	La password con hash di terze parti dell'utente [arg1] è stata [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4045I	Il salting della password di terze parti dell'utente [arg1] è stato [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPSE4046I	La password di terze parti dell'utente [arg1] è stata recuperata dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4047I	Il ruolo [arg1] è [arg2] ed è assegnato con privilegi personalizzati [arg3] [arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] dall'utente [arg12].	Informativo
FQXSPSE4048I	Il ruolo [arg1] è stato rimosso dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4049I	Il ruolo [arg1] è assegnato all'utente [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSE4050I	Invio da parte di [arg1] del comando IPMI da [arg2], dati non elaborati: [arg3] [arg4] [arg5].	Informativo
FQXSPSE4051I	Il controller di gestione [arg1] è stato unito al gruppo adiacente [arg2] dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4052I	La password del gruppo adiacente [arg1] è stata modificata da [arg2] [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4053I	Il controller di gestione [arg1] è stato rimosso dal gruppo adiacente [arg2] dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4054I	La modalità di wrapping IPMI SEL è [arg1] dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4055I	La crittografia SED è stata abilitata dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4056I	SED AK è [arg1] dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4057I	Utente [arg1] creato dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4058I	Utente [arg1] rimosso dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4059I	Password dell'utente [arg1] modificata dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4060I	Ruolo utente [arg1] impostato su [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4061I	Privilegi personalizzati dell'utente [arg1] impostati: [arg2][arg3][arg4] [arg5][arg6][arg7][arg8][arg9] dall'utente [arg10] da [arg11] all'indirizzo IP [arg12].	Informativo
FQXSPSE4062I	L'istantanea di controllo del sistema è stata acquisita dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4063I	La configurazione di controllo del sistema è stata aggiornata: status= [arg1], hardware inventory=[arg2], action=[arg3] dall'utente [arg4] da [arg5] all'indirizzo IP [arg6].	Informativo
FQXSPSE4064I	L'ID del motore SNMPv3 è stato modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4065I	SFTP [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4066I	Modalità di sicurezza modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4067I	Interfacce accessibili all'utente [arg1] impostate su [arg2][arg3][arg4] [arg5][arg6] dall'utente [arg7] da [arg8] all'indirizzo IP [arg9].	Informativo
FQXSPSE4068I	Sicurezza: l'ID utente: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login da un client Redfish all'indirizzo IP [arg4].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPSE4069I	LDAP impostato dall'utente [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], TargetName=[arg5], GroupFilter=[arg6], GroupAttribute=[arg7], LoginAttribute=[arg8].	Informativo
FQXSPSE4070I	La modalità di blocco è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4071I	Il rilevamento di intrusione dello chassis è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4072I	La chiave SED AK casuale è rigenerata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4073I	Il rilevamento del movimento è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4074I	La modalità di sicurezza è sottoposta a downgrade perché la chiave di aggiornamento XCC2 Platinum è scaduta o è stata eliminata.	Informativo
FQXSPSE4075I	[arg1] da parte di KCS per consentire l'abilitazione dell'avvio sicuro dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4076I	[arg1] da parte di KCS per consentire la disabilitazione dell'avvio sicuro dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4079I	Il ruolo operatore è [arg1] per contenere l'autorizzazione di accesso alla console remota dell'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4080I	L'utente [arg1] tenta di cancellare CMOS da [arg2] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSS4000I	Avviso di test del controller di gestione generato da [arg1].	Informativo
FQXSPSS4001I	Impostazioni generali del server configurate dall'utente [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8].	Informativo
FQXSPSS4002I	Chiave di licenza per [arg1] aggiunta dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSS4003I	Chiave di licenza per [arg1] rimossa dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSS4004I	Call Home di test generata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPSS4005I	Call Home manuale dall'utente [arg1]: [arg2].	Informativo
FQXSPSS4006I	Impossibile completare Call Home a [arg1]: [arg2].	Informativo
FQXSPSS4007I	Il livello di funzionalità BMC è stato modificato da [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPSS4008I	L'impostazione [arg1] è stata modificata in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSS4009I	Il sistema è entrato in modalità di manutenzione LXPM.	Informativo
FQXSPSS4010I	Log di controllo di test generato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPSS4011I	L'impostazione di incremento velocità della ventola è stata modificata da [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPTR4000I	L'orologio del controller di gestione [arg1] è stato impostato in base al server NTP [arg2].	Informativo
FQXSPTR4001I	Data e ora impostate dall'utente [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPTR4002I	Sincronizzazione dell'impostazione di data e ora da parte dell'utente [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3], NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7], NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10].	Informativo
FQXSPTR4003I	Impostazione temporale di sincronizzazione dall'utente [arg1]: Mode= Sync with server clock.	Informativo
FQXSPUN0009I	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN0010I	Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN0026I	Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato aggiunto.	Informativo
FQXSPUN0027I	Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato rimosso dall'unità [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPUN0039I	La ridondanza [RedundancySetElementName] è stata ripristinata.	Informativo
FQXSPUN0048I	Il controller RAID nello slot PCI [arg1] in stato ottimale.	Informativo
FQXSPUN2003I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).	Informativo
FQXSPUN2009I	Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN2010I	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN2012I	Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN2018I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno non critico.	Informativo
FQXSPUN2019I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPUN2023I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione a uno stato irreversibile.	Informativo
FQXSPUN2026I	Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato rimosso dall'unità [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPUN2027I	Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato aggiunto.	Informativo
FQXSPUN2049I	Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è più in stato avviso.	Informativo
FQXSPUN2050I	Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è più in stato critico.	Informativo
FQXSPUN2058I	La durata residua per tutte le unità SSD è superiore alla soglia [arg1].	Informativo
FQXSPUP0001I	Si è verificata una modifica del firmware o del software nel sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPUP0002I	Si è verificata una modifica del firmware o del software nel sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPUP0003I	Si è verificata una modifica del firmware o del software nel sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPUP2007I	Nel sistema [ComputerSystemElementName] è stato rilevato un firmware o software valido o supportato.	Informativo
FQXSPUP4001I	Aggiornamento di [arg1] da [arg2] riuscito per l'utente [arg3].	Informativo
FQXSPUP4002I	Aggiornamento di [arg1] da [arg2] non riuscito per l'utente [arg3].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPUP4006I	La funzione di promozione automatica del controller XCC primario per il backup è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPUP4007I	È stata rilevata e isolata una violazione di accesso alla memoria flash SPI XCC.	Informativo
FQXSPUP4008I	È stata rilevata e isolata una violazione di accesso alla memoria flash SPI UEFI.	Informativo
FQXSPUP4010I	Flash [arg1] di [arg2] da [arg3] riuscito per l'utente [arg4].	Informativo
FQXSPUP4011I	Flash [arg1] di [arg2] da [arg3] non riuscito per l'utente [arg4].	Informativo
FQXSPWD0000I	Timer watchdog scaduto per [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0001I	Riavvio del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0002I	Spegnimento del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0003I	Ciclo di alimentazione del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0004I	Si è verificata un'interruzione del timer watchdog per [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPBR4001I	Esecuzione dell'applicazione principale del controller di gestione di backup [arg1].	Avvertenza
FQXSPCA0007J	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).	Avvertenza
FQXSPDM4002I	VPD del dispositivo [arg1] non validi.	Avvertenza
FQXSPEA0001J	Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno stato non critico.	Avvertenza
FQXSPEA0003J	Collegamento non disponibile rilevato sulla porta [arg1] del dispositivo PCIe [arg2].	Avvertenza
FQXSPEM4043I	È stato rilevato un errore [arg1] che richiede [arg2] per essere ripristinato.	Avvertenza
FQXSPIO0014J	Il bus [SensorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato.	Avvertenza
FQXSPIO2000J	Il connettore [PhysicalConnectorElementName] è stato scollegato.	Avvertenza
FQXSPMA0010J	[PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] limitato.	Avvertenza
FQXSPMA0024G	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Avvertenza
FQXSPNM4010I	Errore DHCP[[arg1]], nessun indirizzo IP assegnato.	Avvertenza
FQXSPNM4032I	Errore DHCPv6: nessun indirizzo IP assegnato.	Avvertenza
FQXSPPP4009I	Il valore di energia misurato ha superato il valore del limite di energia.	Avvertenza
FQXSPPP4010I	Il nuovo valore minimo del limite di energia ha superato il valore del limite di energia.	Avvertenza

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPU0002G	Il processore [ProcessorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato.	Avvertenza
FQXSPPU0015G	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Avvertenza
FQXSPPW0003G	Errore previsto in [PowerSupplyElementName].	Avvertenza
FQXSPPW0006I	Ingresso di [PowerSupplyElementName] perso.	Avvertenza
FQXSPPW0007I	L'ingresso dell'alimentatore [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]) è stato perso.	Avvertenza
FQXSPPW0031J	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).	Avvertenza
FQXSPPW0057J	Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno non critico.	Avvertenza
FQXSPPW0088J	Il sensore [SensorElementName] ha indicato un errore di installazione.	Avvertenza
FQXSPPW0101J	Asserzione di ridondanza ridotta per [RedundancySetElementName].	Avvertenza
FQXSPPW0104J	Asserzione di risorse Non-redundant:Sufficient da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante per [RedundancySetElementName].	Avvertenza
FQXSPSD0002G	Errore previsto in [StorageVolumeElementName] per l'array [ComputerSystemElementName].	Avvertenza
FQXSPSD0003G	Errore previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).	Avvertenza
FQXSPSE0000F	Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato aperto.	Avvertenza
FQXSPSE0010J	Il controllo del sistema ha rilevato una mancata corrispondenza con un'istantanea attendibile.	Avvertenza
FQXSPSE4006I	XCC ha rilevato un certificato SSL non valido nel controller di gestione [arg1].	Avvertenza
FQXSPUN0009G	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Avvertenza
FQXSPUN0018J	Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno stato non critico.	Avvertenza
FQXSPUN0049J	Il controller RAID nello slot PCI [arg1] è in stato avviso. Almeno un'unità fisica è in stato non configurata.	Avvertenza
FQXSPUN0051J	Asserzione dell'avvertenza per il controller RAID nello slot PCI [arg1]. Configurazione esterna rilevata.	Avvertenza
FQXSPUN0052J	Asserzione dell'avvertenza per il controller RAID nello slot PCI [arg1]. Lo stato della batteria richiede attenzione.	Avvertenza
FQXSPUN0058J	La durata residua per [arg1] è inferiore alla soglia [arg2].	Avvertenza
FQXSPUN0059J	Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno di avvertenza.	Avvertenza
FQXSPUN0060G	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Avvertenza
FQXSPBR4003I	Timer watchdog della piattaforma scaduto per [arg1].	Errore
FQXSPBR4007I	Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4] non completato.	Errore

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPBR4008I	Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4] non avviato.	Errore
FQXSPCA0002M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Errore
FQXSPCA0009M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).	Errore
FQXSPCA0011N	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).	Errore
FQXSPCA0016M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPCA0017M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPCA0019N	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPCR0001N	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPDA0000N	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un errore firmware: nessun dispositivo video rilevato.	Errore
FQXSPEA0002M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPFW0000N	Si è verificato un errore POST nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPIO0002N	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un errore firmware: guasto irreversibile della tastiera.	Errore
FQXSPIO0003N	Si è verificata un'interruzione diagnostica nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPIO0004L	Si è verificato un timeout del bus nel bus [SensorElementName].	Errore
FQXSPIO0006N	Si è verificato un errore NMI software nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPIO0011N	Errore irreversibile in [SensorElementName].	Errore
FQXSPIO0013N	Si è verificato un errore irreversibile del bus [SensorElementName].	Errore
FQXSPIO0015M	Errore nello slot [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPMA0012M	È stata rilevata una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Errore
FQXSPOS4002I	Cattura della schermata watchdog [arg1] non riuscita.	Errore
FQXSPOS4003I	Timer watchdog della piattaforma scaduto per [arg1].	Errore
FQXSPOS4010I	Acquisizione video arresto anomalo del sistema operativo non riuscita.	Errore
FQXSPPU0001N	Condizione di sovratemperatura rilevata in [ProcessorElementName].	Errore

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPU0007N	Mancata corrispondenza di voltaggio CPU rilevata in [ProcessorElementName].	Errore
FQXSPPU0009N	Mancata corrispondenza di configurazione di [ProcessorElementName].	Errore
FQXSPPW0002L	[PowerSupplyElementName] in errore.	Errore
FQXSPPW0007L	Mancata corrispondenza di configurazione di [PowerSupplyElementName].	Errore
FQXSPPW0035M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Errore
FQXSPPW0047M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).	Errore
FQXSPPW0061M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPPW0062M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPPW0063M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPPW0079N	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato irreversibile.	Errore
FQXSPPW0110M	Asserzione di risorse Non ridondante:Risorse insufficienti per [RedundancySetElementName].	Errore
FQXSPSB0000N	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un errore della scheda madre.	Errore
FQXSPSD0001L	[StorageVolumeElementName] presenta un errore.	Errore
FQXSPSD0002L	Errore dell'unità [arg1] nell'enclosure/chassis (MTM-SN: [arg2]).	Errore
FQXSPSD0005L	L'array [ComputerSystemElementName] si trova in una condizione critica.	Errore
FQXSPSD0006L	Array [ComputerSystemElementName] in errore.	Errore
FQXSPSD0007L	Asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Errore
FQXSPSD0008L	Errore dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Errore
FQXSPSD0009M	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un errore firmware: guasto irreversibile del dispositivo di avvio.	Errore
FQXSPSE4000I	L'autorità di certificazione [arg1] ha rilevato un errore di certificazione [arg2].	Errore
FQXSPSR0001N	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPUN0019M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPUN0023N	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato irreversibile.	Errore

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPUN0050M	Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è in stato critico. Almeno un'unità logica è offline.	Errore
FQXSPUN0053M	Il controller RAID nello slot PCI [arg1] è in stato critico. Almeno un'unità fisica è guasta.	Errore
FQXSPUN0054M	Il controller RAID nello slot PCI [arg1] è in stato critico. Almeno un'unità logica è ora danneggiata o parzialmente danneggiata.	Errore
FQXSPUN0055M	Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è in stato critico. La batteria è in stato non ottimale.	Errore
FQXSPUP0007L	Sul sistema [ComputerSystemElementName] è stato rilevato un errore del firmware BMC primario.	Errore
FQXSPUP4000I	Assicurarsi che il controller di gestione [arg1] sia aggiornato con il firmware corretto. Il controller di gestione non è in grado di abbinare il relativo firmware al server.	Errore
FQXSPUP4003I	Mancata corrispondenza del firmware [arg1] interna al sistema [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware [arg3].	Errore
FQXSPUP4004I	Mancata corrispondenza di firmware XCC tra i nodi/server [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware XCC allo stesso livello su tutti i nodi/server.	Errore
FQXSPUP4005I	Mancata corrispondenza di firmware FPGA tra i nodi/server [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware FPGA allo stesso livello su tutti i nodi/server.	Errore
FQXSPUP4009I	Assicurarsi che sia stato eseguito il flash del sistema con il firmware [arg1] corretto. Il controller di gestione non è in grado di abbinare il firmware al server.	Errore
FQXSPPU2015I	Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].	TEST

Elenco degli eventi di XClarity Controller

Questa sezione elenca tutti i messaggi che possono essere inviati da XClarity Controller.

- **FQXSPBR4000I: Controller di gestione [arg1]: configurazione ripristinata da un file da parte dell'utente [arg2] completato da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0027

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR4001I: Esecuzione dell'applicazione principale del controller di gestione di backup [arg1].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione è ricorso all'esecuzione dell'applicazione principale di backup.

Gravità: Avvertenza
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0030

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Aggiornare il firmware del BMC.

   Nota: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPBR4002I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata causata dal ripristino dei valori predefiniti.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione è stato reimpostato a causa del ripristino dei valori predefiniti di configurazione da parte di un utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0032

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR4003I: Watchdog Timer della piattaforma scaduto per [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un timer watchdog della piattaforma scaduto.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Timeout sistema operativo
  SNMP Trap ID: 21
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0039

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Riconfigurare il Watchdog Timer su un valore maggiore.
  2. Verificare che l'interfaccia Ethernet-over-USB del BMC sia abilitata.
  3. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
  4. Disabilitare il watchdog.

5. Verificare l'integrità del sistema operativo installato.

- **FQXSPBR4004I: Timeout server impostati dall'utente [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].**

  Un utente configura i timeout del server.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0095

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR4005I: Controller di gestione [arg1]: configurazione salvata in un file dall'utente [arg2].**

  Un utente ha salvato una configurazione del controller di gestione in un file.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0109

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR4006I: Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] completato da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file e tale ripristino viene completato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0136

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR4007I: Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4] non completato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file e tale ripristino non viene completato.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0137

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Spegnere il server e scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Per ripristinare il BMC, è necessario scollegare il server dall'alimentazione CA.
2. Dopo 45 secondi, ricollegare il server alla fonte di alimentazione e accenderlo.
3. Ripetere l'operazione.

- **FQXSPBR4008I: Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4] non avviato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file e tale ripristino non viene avviato.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0138

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Spegnere il server e scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Per ripristinare il BMC, è necessario scollegare il server dall'alimentazione CA.
  2. Dopo 45 secondi, ricollegare il server alla fonte di alimentazione e accenderlo.
  3. Ripetere l'operazione.

- **FQXSPBR4009I: Controller di gestione [arg1]: configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente sincronizza una configurazione del controller di gestione per federazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0255

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400AI: Controller di gestione [arg1]: la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3] è stata completata.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente sincronizza una configurazione del controller di gestione per federazione e il ripristino viene completato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0256

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400BI: Controller di gestione [arg1]: impossibile completare la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente sincronizza una configurazione del controller di gestione per federazione e il ripristino non viene completato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0257

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400CI: Controller di gestione [arg1]: impossibile avviare la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente sincronizza una configurazione del controller di gestione per federazione e il ripristino non viene avviato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0258

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400DI: La configurazione del clone del gruppo adiacente è stata avviata dall'utente [arg1].**

  Questo messaggio si applica all'utente che ha avviato una configurazione del clone di federazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0259

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400EI: La configurazione dell'aggiornamento firmware del gruppo adiacente è stata avviata dall'utente [arg1].**

  Questo messaggio si applica all'utente che ha avviato un aggiornamento della federazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0260

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400FI: La gestione dal gruppo adiacente è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  La gestione del gruppo adiacente è abilitata o disabilitata dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0272

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBT0007I: Nessun supporto avviabile disponibile per il sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sistema senza supporti avviabili.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0286

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Esaminare i passaggi PD.
  2. Verificare che il tipo di unità disco fisso sia compreso nella configurazione del supporto del sistema.
  3. Verificare che il supporto avviabile sia installato correttamente.
  4. Verificare che la modalità di avvio UEFI sia configurata correttamente.
  5. Assicurarsi che il dispositivo di avvio sia impostato nella sequenza di avvio UEFI.
  6. Se il problema persiste, passare al successivo livello di supporto.

- **FQXSPCA0002M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Malfunzionamento della ventola
  SNMP Trap ID: 11
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Riposizionare la ventola difettosa segnalata.
2. Installare la ventola in un altro slot noto funzionante per verificare se il problema viene risolto.
3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e sostituire la ventola.
4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA0007J: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore non critico in aumento.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Temperatura
  SNMP Trap ID: 12
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare prima nel log eventi di XCC la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento e risolverli.
  2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano installati correttamente e puliti.
  3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
  4. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente.
  5. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA0009M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Se il sensore è "Temperatura ambiente":
     a. Verificare che la temperatura dell'ambiente del data center non superi i 47 °C.
     b. Verificare che non vi sia aria calda davanti al sistema interessato.
     c. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

2. Se il sensore è "DTS CPU 1" o "DTS CPU 2":
   a. Verificare prima nel log eventi di XCC la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento e risolverli.
   b. Verificare che non vi sia aria calda davanti al sistema interessato.
   c. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano installati correttamente e puliti.
   d. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
   e. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente. NOTA: se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che tale soluzione supporti il livello più recente di codice prima di eseguire l'aggiornamento.
   f. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA0011N: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore irreversibile in aumento.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Se il sensore è "Temperatura ambiente":
     a. Verificare che la temperatura dell'ambiente del data center non superi i 50 °C.
     b. Verificare che non vi sia aria calda davanti al sistema interessato.
     c. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.
  2. Se il sensore è "DTS CPU 1" o "DTS CPU 2":
     a. Verificare prima nel log eventi di XCC la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento e risolverli.
     b. Verificare che non vi sia aria calda davanti al sistema interessato.
     c. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano installati correttamente e puliti.
     d. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
     e. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente. NOTA: se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che tale soluzione supporti il livello più recente di codice prima di eseguire l'aggiornamento.
     f. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA0012I: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la transizione di un sensore allo stato normale.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - Ventola
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCA0013I: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la transizione di un sensore allo stato normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Temperatura
  SNMP Trap ID: 12
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCA0016M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Malfunzionamento della ventola
  SNMP Trap ID: 11
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare che il tipo di ventole installate soddisfi i requisiti termici della configurazione di sistema. Fare riferimento alle "Regole termiche" o alle "Regole tecniche per le ventole di sistema" nel Manuale di manutenzione per selezionare il tipo corretto di ventole del sistema.
  2. Riavviare XCC per il rilevamento delle ventole.
  3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA0017M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare prima nel log eventi di XCC la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento e risolverli.
2. Assicurarsi inoltre che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati e installati correttamente.
3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
4. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente.
5. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
6. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA0019N: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare prima nel log eventi di XCC la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento e risolverli.
  2. Assicurarsi inoltre che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati e installati correttamente.
  3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
  4. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente.

     Nota: Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di eseguire l'aggiornamento.
  5. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  6. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA2002I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Malfunzionamento della ventola
  SNMP Trap ID: 11
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCA2007I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore non critico in aumento.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Temperatura
  SNMP Trap ID: 12
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCA2009I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCA2011I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore irreversibile in aumento.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCA2016I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Malfunzionamento della ventola
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCA2017I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCN4000I: Reindirizzamento seriale impostato dall'utente [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].**

  Un utente ha configurato la modalità porta seriale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0078

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCN4001I: Sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2].**

  Sessione di controllo remoto avviata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0128

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCN4002I: L'utente [arg1] ha terminato una sessione della console attiva della CLI.**

  Un utente ha terminato una sessione della console attiva della CLI

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0145

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCN4003I: La sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2] è stata chiusa.**

  Sessione di controllo remoto chiusa

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0194

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCN4004I: L'utente [arg1] ha creato una sessione della console [arg2] attiva.**

  Un utente ha creato una sessione della console IPMI/CLI

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0317

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCN4005I: Timeout della sessione della console [arg1].**

  Timeout della sessione della console IPMI/CLI

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0318

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCN4006I: L'utente [arg1] ha terminato una sessione della console attiva della IPMI.**

  Un utente ha terminato una sessione della console attiva della IPMI

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0319

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCR0001N: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Riavviare XCC e verificare se il problema viene ancora rilevato.
  2. Aggiornare UEFI o eseguirne il downgrade per aggiornare ME e verificare se il problema scompare.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo e sostituire la scheda di sistema.

- **FQXSPCR2001I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione della transizione sensore a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDA0000N: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un errore firmware: nessun dispositivo video rilevato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha riscontrato che il sistema ha rilevato un errore firmware per la mancanza di dispositivi video.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0766

  Intervento dell'utente:

Questo è un evento rilevato da UEFI. Il codice di errore UEFI (POST) per questo evento si trova nel testo del messaggio del BMC registrato. Fare riferimento al codice di errore UEFI(POST) nella sezione apposita del Centro informazioni per la risposta utente appropriata.

- **FQXSPDA2000I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4000I: Dati di inventario modificati per il dispositivo [arg1], hash nuovi dati del dispositivo=[arg2], hash nuovi dati principali=[arg3].**

  L'inventario fisico è stato modificato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0072

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4001I: Lo storage [arg1] è stato modificato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un indirizzo IP per la gestione storage è stato modificato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0139

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4002I: VPD del dispositivo [arg1] non validi.**

  I VPD per un dispositivo non sono validi

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0142

Intervento dell'utente:

Raccogliere il log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPDM4003I: Server TKLM impostati dall'utente [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Porta=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Porta=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Porta=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Porta=[arg9].**

  Un utente ha configurato i server TKLM

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0146

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4004I: Gruppo di dispositivi dei server TKLM impostato dall'utente [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2].**

  Un utente ha configurato il gruppo di dispositivi TKLM

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0147

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4005I: L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e installato un certificato autofirmato per il client TKLM.**

  L'utente ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e installato un certificato autofirmato per il client TKLM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0148

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4006I: L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e una richiesta di firma del certificato per il client TKLM.**

  L'utente ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e una richiesta di firma del certificato per il client TKLM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0149

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4007I: L'utente [arg1] ha importato un certificato firmato per il client TKLM da [arg2].**

  L'utente ha importato un certificato firmato per il client TKLM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0150

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4008I: L'utente [arg1] ha importato un certificato server per il server TKLM.**

  L'utente ha importato un certificato server per il server TKLM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0151

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4009I: L'utente [arg1] ha [arg2] file [arg3] da [arg4].**

  L'utente ha montato/smontato un file da un URL o da un server

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0162

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4011I: Protocollo del server EKMS impostato dall'utente [arg1]: TKLMServerProtocol= [arg2] .**

  Un utente ha configurato il protocollo del server EKMS

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0293

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEA0001J: Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno stato non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Utilizzare Storcli o LSA per verificare se è presente un evento RAID di avvertenza o critico.
  2. Intraprendere le azioni appropriate facendo riferimento alla guida per l'utente MegaRAID.
  3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPEA0002M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Utilizzare Storcli o LSA per verificare se è presente un evento RAID di avvertenza o critico.
  2. Intraprendere le azioni appropriate facendo riferimento alla guida per l'utente MegaRAID.
  3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPEA0003J: Collegamento non disponibile rilevato sulla porta [arg1] del dispositivo PCIe [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un collegamento non disponibile del dispositivo PCIe.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro

SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Intervento dell'utente:

1. Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
2. Nota: questo evento verrà impostato su Gravità avvertenza per l'interfaccia LOM (LAN on Motherboard) e Gravità informativo per tutte le altre schede di rete presenti in cui è possibile monitorare lo stato del collegamento.

- **FQXSPEA2001I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno stato non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore ha annullato l'asserzione di una transizione da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEA2002I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4000I: [arg1] sul sistema [arg2] eliminato dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un log eventi del controller di gestione su un sistema viene eliminato da un utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0020

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4001I: [arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 75%.**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un log eventi del controller di gestione su un sistema è pieno al 75%.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Log eventi pieno
SNMP Trap ID: 35
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0037

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4002I: [arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 100%.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un log eventi del controller di gestione su un sistema è pieno al 100%.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Log eventi pieno
  SNMP Trap ID: 35
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0038

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4003I: Stato del LED [arg1] modificato in [arg2] da [arg3].**

  Un utente ha modificato lo stato di un LED

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0071

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4004I: SNMP [arg1] abilitato dall'utente [arg2].**

  Un utente ha abilitato SNMPv1 o SNMPv3 o i trap

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0073

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4005I: SNMP [arg1] disabilitato dall'utente [arg2].**

  Un utente ha disabilitato SNMPv1 o SNMPv3 o i trap.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0074

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4006I: Notifica eventi globale di configurazione avviso impostata dall'utente [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].**

  Un utente ha modificato le impostazioni di notifica eventi globale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0110

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4007I: Numero destinatario dell'avviso [arg1] aggiornato: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] dall'utente [arg9] da [arg10] all'indirizzo IP [arg11].**

  Un utente aggiunge o aggiorna un destinatario dell'avviso.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0111

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4008I: Trap SNMP abilitati dall'utente [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3].**

  Un utente ha abilitato la configurazione dei trap SNMP

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0112

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4009I: Le definizioni UEFI sono state modificate.**

  È stata rilevata la modifica delle definizioni UEFI

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0152

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4010I: UEFI segnalato: [arg1].**

  Evento di controllo UEFI registrato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0161

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4011I: Registrazione dell'evento precedente [arg1] da parte di XCC non riuscita.**

  Registrazione dell'evento precedente da parte di XCC non riuscito.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0196

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4012I: L'utente [arg1] ha eseguito la modalità di incapsulamento lite del sistema [arg2].**

  Modifica dello stato della modalità di incapsulamento lite

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0201

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4014I: È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0203

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4015I: Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile. È necessario sostituire il controller.([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0204

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4016I: Il controller RAID ha rilevato uno o più problemi. Contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato uno o più problemi

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0205

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4017I: Il controller RAID ha rilevato una o più possibili modifiche della configurazione del sottosistema. Controllare lo stato del LED dell'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili modifiche della configurazione del sottosistema

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0206

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4018I: È stato rilevato un problema dell'enclosure/dello chassis relativo a una o più unità. Per risolvere il problema, verificare le unità enclosure/chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4], [arg5])**

È stato rilevato un problema dell'enclosure/dello chassis relativo a una o più unità

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0207

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4019I: È stato rilevato un problema di connettività dell'enclosure/dello chassis. Per risolvere il problema, verificare la configurazione dei cavi.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  È stato rilevato un problema di connettività dell'enclosure/dello chassis

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0208

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4020I: È stato rilevato un problema alle ventole dell'enclosure/dello chassis. Verificare il corretto funzionamento della ventola dell'unità enclosure/chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  È stato rilevato un problema alle ventole dell'enclosure/dello chassis

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0209

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4022I: È stato rilevato un problema dell'alimentatore dell'enclosure/dello chassis. Verificare il corretto funzionamento dell'alimentatore dell'enclosure/dello chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  È stato rilevato un problema dell'alimentatore dell'enclosure/dello chassis

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0210

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4023I: Una o più unità virtuali si trovano in uno stato anomalo che potrebbe causare l'indisponibilità dell'unità virtuale. Verificare i log eventi e, se gli eventi sono correlati allo stesso disco, sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Una o più unità virtuali si trovano in uno stato anomalo che potrebbe causare l'indisponibilità dell'unità virtuale

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0211

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4024I: Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili problemi di configurazione del sottosistema. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili problemi di configurazione del sottosistema

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0212

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4025I: Si è verificato un problema con una o più unità virtuali. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Si è verificato un problema con una o più unità virtuali

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0213

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4026I: Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0214

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4027I: Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0215

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4028I: La porta [arg1] del dispositivo PCIe [arg2] su [arg3] dispone del collegamento [arg4].**

  Collegamento del dispositivo PCI

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0220

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4029I: Tutti gli slot PCIe su [arg1] possono non essere funzionanti sulla base del popolamento della CPU corrente.**

  PCIe potenzialmente non funzionante

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0221

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4030I: Si è verificato un problema relativo a un'operazione pianificata sul controller RAID. Per maggiori dettagli, fare riferimento ai log RAID in Gestione server, Storage locale. ([arg1], [arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Si è verificato un problema relativo a un'operazione pianificata sul controller RAID

  Gravità: Informazioni

Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0223

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4031I: L'impostazione della soglia di usura dell'unità SSD è stata modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  L'impostazione della soglia di usura dell'unità SSD è stata modificata dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0273

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4032I: Modalità acustica [arg1] attivata. Limiti di velocità della ventola impostati.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la modalità acustica è attivata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0274

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4033I: Modalità acustica [arg1] disattivata per consentire un adeguato raffreddamento.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la modalità acustica è disattivata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0275

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4041I: Lo SmartNIC nello slot [arg1] ha rilevato un timeout di avvio.**

  Lo SmartNIC in un determinato slot ha rilevato un timeout di avvio

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0312

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4042I: Lo SmartNIC nello slot [arg1] ha subito un dump di arresto anomalo.**

  Lo SmartNIC in un determinato slot ha subìto un dump di arresto anomalo

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0313

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4043I: È stato rilevato un errore [arg1] che richiede [arg2] per essere ripristinato.**

  è stato rilevato un errore del backplane

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0320

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4000I: Il processo di connessione bare metal è stato avviato.**

  Il processo di connessione bare metal è stato avviato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0143

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4001I: L'applicazione di aggiornamento bare metal riporta lo stato [arg1].**

  Stato dell'applicazione di aggiornamento bare metal

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0144

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4002I: Esecuzione del sistema in modalità di configurazione.**

  Esecuzione del sistema in modalità di configurazione

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0193

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4003I: La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextBoot.**

  La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextBoot

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0197

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4004I: La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextAc.**

  La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextAc

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0198

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4005I: La modalità di avvio di distribuzione UEFI è stata disabilitata.**

  La modalità di avvio di distribuzione UEFI è stata disabilitata

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0199

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFW0000N: Si è verificato un errore POST nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore Post.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0184

  Intervento dell'utente:

  Questo è un evento rilevato da UEFI. Il codice di errore UEFI (POST) per questo evento si trova nel testo del messaggio XCC registrato. Fare riferimento al codice di errore UEFI(POST) nella sezione apposita del Centro informazioni per la risposta utente appropriata.

- **FQXSPFW0004I: test della memoria avanzata UEFI in esecuzione.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un progresso del firmware di sistema.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFW0005I: Completamento del test della memoria avanzata UEFI.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un progresso del firmware di sistema.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFW0006I: Il test di memoria avanzato UEFI è stato interrotto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un progresso del firmware di sistema.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFW0007I: Si è verificato un blocco del test di memoria avanzato UEFI.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un progresso del firmware di sistema.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Assicurarsi che la versione di LXPM sia la più recente.
  2. Eseguire di nuovo il test di memoria avanzato.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPFW2000I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFW2001I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO0000I: Il connettore [PhysicalConnectorElementName] è stato rilevato come presente o collegato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato il collegamento di un connettore.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0264

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO0002N: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un errore firmware: guasto irreversibile della tastiera.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha riscontrato che il sistema ha rilevato un errore firmware dovuto a un guasto irreversibile della tastiera.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0764

  Intervento dell'utente:

  Questo è un evento rilevato da UEFI. Il codice di errore UEFI (POST) per questo evento si trova nel testo del messaggio del BMC registrato. Fare riferimento al codice di errore UEFI(POST) nella sezione apposita del Centro informazioni per la risposta utente appropriata.

- **FQXSPIO0003N: Si è verificata un'interruzione diagnostica nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'interruzione diagnostica/NMI del pannello anteriore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0222

  Intervento dell'utente:

  1. Se non è stato premuto il pulsante NMI sul pannello informativo dell'operatore, completare la seguente procedura:
  2. Assicurarsi che non venga premuto il pulsante NMI.
  3. (Solo tecnici qualificati) Sostituire la scheda I/O di sistema.

- **FQXSPIO0004L: Si è verificato un timeout del bus nel bus [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un timeout del bus.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0224

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Raccogliere il log dei dati di servizio.
2. Riposizionare il processore.
3. Se il problema persiste, sostituire il processore. (Solo per tecnici qualificati)

- **FQXSPIO0006N : Si è verificato un errore NMI software nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una NMI software.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0228

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare che il dispositivo segnalato sia nell'elenco SPP del server Lenovo.
  2. Verificare che tutti i driver del sistema secondario utilizzino la versione più recente per evitare problemi importanti.
  3. Verificare che tutti i componenti del sistema secondario utilizzino la versione più recente del firmware per evitare problemi importanti.
  4. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio e il dump della memoria del sistema operativo tramite la GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPIO0010I: Errore reversibile del bus [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore reversibile del bus.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0238

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO0011N: Errore irreversibile in [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore irreversibile del bus.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0240

  Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Controllare sul sito del supporto Lenovo (http://support.lenovo.com/) se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema o l'adattatore che si applica a questo errore.
2. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente.

   Nota: Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che tale soluzione supporti il livello più recente di codice prima di eseguire l'aggiornamento.
3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPIO0013N: Si è verificato un errore irreversibile del bus [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore irreversibile del bus.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0244

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo (http://support.lenovo.com/) se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema o l'adattatore che si applica a questo errore.
  2. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente.

     Nota: Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che tale soluzione supporti il livello più recente di codice prima di eseguire l'aggiornamento.
  3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPIO0014J: Il bus [SensorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un bus danneggiato.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0246

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Raccogliere il log dei dati di servizio.
  2. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPIO0015M: Errore nello slot [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione abbia rilevato un errore in uno slot.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0330

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Riposizionare la scheda verticale e gli adattatori interessati.
2. Aggiornare il firmware del server (UEFI e XCC) e il firmware dell'adattatore.

   Nota: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato.
3. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che tale soluzione supporti il livello più recente di codice prima di eseguire l'aggiornamento.
4. Sostituire gli adattatori interessati.
5. Sostituire la scheda verticale.
6. (Solo tecnici dell'assistenza qualificati) Sostituire la scheda del processore.

- **FQXSPIO0017I: Pacchetto installato nello slot [PhysicalConnectorElementName] per il sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un pacchetto installato in uno slot.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0334

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO2000J: Il connettore [PhysicalConnectorElementName] è stato scollegato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato lo scollegamento di un connettore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0265

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Reinstallare la scheda porta COM/connettore VGA e il cavo.
  2. Controllare il supporto Lenovo per comunicati di servizio e suggerimenti tecnici.
  3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.

4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPIO2002I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO2003I: Il sistema [ComputerSystemElementName] è stato ripristinato a seguito di un'interruzione diagnostica.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un ripristino da un'interruzione diagnostica/NMI del pannello anteriore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0223

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO2004I: Ripristino del bus [SensorElementName] da un timeout del bus.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sistema ha eseguito un ripristino da un timeout del bus.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0225

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO2006I: Il sistema [ComputerSystemElementName] è stato ripristinato a seguito di una NMI.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato il ripristino da una NMI software.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0230

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO2007I: Si è verificato un ripristino PERR PCI nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un ripristino PERR PCI.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0233

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO2008I: Annullamento dell'asserzione del SERR PCI sul sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione SERR PCI.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0235

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO2010I: Il bus [SensorElementName] è stato ripristinato da un errore reversibile del bus.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sistema ha eseguito un ripristino da un errore reversibile del bus.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0239

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO2013I: Ripristino del bus [SensorElementName] da un errore irreversibile del bus.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sistema ha eseguito un ripristino da un errore irreversibile del bus.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0245

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO2014I: Il bus [SensorElementName] non sta più funzionando in uno stato danneggiato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un bus non è più danneggiato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0247

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO2015I: Condizione di errore rimossa dallo slot [PhysicalConnectorElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di una condizione di errore da uno slot.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0331

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO2017I: Slot [PhysicalConnectorElementName] vuoto per il sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato uno slot vuoto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0336

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA0003I: [PhysicalMemoryElementName] aggiunto nel sottosistema [MemoryElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di memoria.

  Gravità: Informazioni

Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0128

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA0004I : [PhysicalMemoryElementName] disabilitato nel sottosistema [MemoryElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la memoria è stata disabilitata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0131

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA0009I: Sparing di memoria avviato per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato avviato il processo DCS (Double Chip Sparing) della memoria.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA0010J: [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] limitato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la memoria è stata limitata.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0142

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare prima nel log eventi di XCC la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento e risolverli.
2. Assicurarsi inoltre che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati e installati correttamente.
3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
4. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente.

   Nota: Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di eseguire l'aggiornamento.
5. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
6. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPMA0012M: È stata rilevata una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha riscontrato una condizione di sovratemperatura della memoria che è stata rilevata.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0146

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare il log eventi di System Management Module e di XClarity Controller per verificare la presenza di eventuali errori correlati a ventole o raffreddamento.
  2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati e installati correttamente.
  3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
  4. Assicurarsi che i deflettori del DIMM e dell'unità siano posizionati correttamente, se applicabile.
  5. Raccogliere il log dei dati di servizio.
  6. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPMA0022I: Riparazione del pacchetto POST riuscita per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato avviato il processo DCS (Double Chip Sparing) della memoria.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA0023I: Riparazione del pacchetto non riuscita per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato avviato il processo DCS (Double Chip Sparing) della memoria.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA0024G: Asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Memoria
  SNMP Trap ID: 43
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se la configurazione dei DIMM era stata modificata appena prima che si verificasse il guasto, accertarsi che i DIMM siano installati nella sequenza di popolamento corretta.
  2. Riposizionare il DIMM che non ha superato il test di memoria POST e i DIMM negli slot adiacenti se popolati. Avviare la configurazione F1 e abilitare il DIMM. Riavviare il sistema.
  3. Se i moduli DIMM sono stati aggiornati appena prima che si verificasse il problema, aggiornare UEFI alla versione più recente.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
  5. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPMA0025I: Asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA2003I: [PhysicalMemoryElementName] rimosso nel sottosistema [MemoryElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la memoria è stata rimossa.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0129

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA2005I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Memoria
  SNMP Trap ID: 41
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA2007I: L'errore di pulizia per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] è stato risolto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una soluzione per l'errore di pulizia della memoria.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Memoria
  SNMP Trap ID: 41
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0137

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA2009I: Sparing di memoria concluso per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che lo sparing del doppio chip di memoria è stata limitato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0141

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA2010I: [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] non è più limitato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la memoria non è più limitata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0143

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA2012I: È stata rimossa una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una condizione di sovratemperatura della memoria che è stata rimossa.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0147

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA2013I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Memoria
  SNMP Trap ID: 41
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA2017I : Annullamento dell'asserzione Non ridondante:Risorse sufficienti da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'impostazione di ridondanza è passata da risorse Non-redundant:Sufficient.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Avvertenza - Memoria
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA2019I : Annullamento dell'asserzione Non ridondante:Risorse insufficienti per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'impostazione di ridondanza è passata da risorse Non-redundant:Insufficient.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Memoria
  SNMP Trap ID: 41
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA2024I: Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Memoria
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4000I: Inizializzazione della rete del controller di gestione [arg1] completata.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una rete del controller di gestione ha completato l'inizializzazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0001

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4001I: Velocità di trasferimento dati Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica la velocità di trasferimento dati della porta Ethernet.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0003

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4002I: Impostazione duplex Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'utente A modifica l'impostazione duplex della porta Ethernet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0004

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4003I: Impostazione MTU Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'impostazione MTU porta Ethernet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0005

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4004I: Indirizzo MAC gestito in locale Ethernet modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'impostazione dell'indirizzo MAC porta Ethernet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0006

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4005I: Interfaccia Ethernet [arg1] dall'utente [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente abilita o disabilita l'interfaccia Ethernet.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0007

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4006I: Nome host impostato su [arg1] dall'utente [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica il nome host di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0008

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4007I: Indirizzo IP dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'indirizzo IP di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0009

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4008I: Maschera di sottorete IP dell'interfaccia di rete modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica la maschera di sottorete IP di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0010

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4009I: Indirizzo IP del gateway predefinito modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'indirizzo IP del gateway predefinito di un controller di gestione.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0011

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4010I: Errore DHCP[[arg1]], nessun indirizzo IP assegnato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un server DHCP non riesce ad assegnare un indirizzo IP a un controller di gestione.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0013

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Assicurarsi che il cavo di rete del BMC sia collegato.
  2. Verificare che in rete sia presente un server DHCP in grado di assegnare un indirizzo IP al BMC.

- **FQXSPNM4011I: ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7] .**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una configurazione e un indirizzo IP controller di gestione sono stati assegnati dal server DHCP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0022

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4012I: ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una configurazione e un indirizzo IP controller di gestione sono stati assegnati staticamente utilizzando i dati utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0023

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4013I: LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] non è più attiva.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'interfaccia Ethernet del controller di gestione non è più attiva.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0024

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4014I: LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] ora è attiva.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'interfaccia Ethernet del controller di gestione è ora attiva.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0025

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4015I: Impostazione DHCP modificata in [arg1] dall'utente [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'impostazione DHCP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0026

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4016I: nome di dominio impostato su [arg1] dall'utente [arg2].**

  Nome di dominio impostato dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0043

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4017I: Origine dominio modificata da [arg1] dall'utente [arg2].**

  Origine dominio modificata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0044

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4018I: Impostazione DDNS modificata in [arg1] dall'utente [arg2].**

  Impostazione DDNS modificata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0045

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4019I: Registrazione DDNS riuscita. Il nome di dominio è [arg1].**

  Valori e registrazione DDNS

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0046

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4020I: IPv6 abilitato dall'utente [arg1] .**

  Protocollo IPv6 abilitato dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0047

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4021I: IPv6 disabilitato dall'utente [arg1].**

Il protocollo IPv6 è stato disabilitato dall'utente.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0048

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4022I: Configurazione IP statico IPv6 abilitata dall'utente [arg1].**

  Il metodo di assegnazione dell'indirizzo statico IPv6 è abilitato dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0049

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4023I: DHCP IPv6 abilitato dall'utente [arg1].**

  Il metodo di assegnazione del DHCP IPv6 è abilitato dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0050

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4024I: Autoconfigurazione senza stato IPv6 abilitata dall'utente [arg1].**

  Il metodo di assegnazione automatica IPv6 senza stato è stato abilitato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0051

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4025I: Configurazione IP statico IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].**

  Il metodo di assegnazione IPv6 statico è disabilitato dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0052

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4026I: DHCP IPv6 disabilitato dall'utente [arg1].**

  Il metodo di assegnazione DHCP IPv6 è disabilitato dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0053

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4027I: Autoconfigurazione senza stato IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].**

  Il metodo di assegnazione automatica IPv6 senza stato è stato disabilitato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0054

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4028I: ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4].**

  L'indirizzo locale del collegamento IPv6 è attivo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0055

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4029I: ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4], GW@=[arg5].**

  L'indirizzo statico IPv6 è attivo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0056

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4030I: ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5].**

  L'indirizzo IPv6 assegnato da DHCP è attivo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0057

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4031I: Indirizzo statico IPv6 dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente modifica l'indirizzo statico IPv6 di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0058

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4032I: Errore DHCPv6: nessun indirizzo IP assegnato.**

  Il server DHCP6 non riesce ad assegnare un indirizzo IP all'unità di controllo.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0059

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Assicurarsi che il cavo di rete del BMC sia collegato.
  2. Verificare che in rete sia presente un server DHCPv6 in grado di assegnare un indirizzo IP al BMC.

- **FQXSPNM4033I: Numero di porta Telnet modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta telnet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0061

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4034I: Numero di porta HTTP CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta SSH.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0062

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4035I: Numero di porta Web-HTTP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta HTTP Web.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0063

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4036I: Numero di porta Web-HTTPS modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta HTTPS Web.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0064

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4037I: Numero di porta HTTP CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta HTTP CIM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0065

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4038I: Numero di porta HTTPS CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta HTTPS CIM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0066

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4039I: Numero di porta dell'agente SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta dell'agente SNMP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0067

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4040I: Numero di porta dei trap SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta dei trap SNMP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0068

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4041I: Numero di porta Syslog modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta di ricezione Syslog.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0069

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4042I: Numero di porta della presenza remota modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta della presenza remota.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0070

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4043I: Server SMTP impostato dall'utente [arg1] su [arg2]:[arg3].**

  Un utente ha configurato il server SMTP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0086

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4044I: Telnet [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente abilita o disabilita i servizi Telnet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0087

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4045I: Server DNS impostati dall'utente [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].**

  Un utente configura i server DNS.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0088

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4046I: LAN-over-USB [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente ha configurato la LAN USB.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0089

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4047I: Inoltro porta LAN-over-USB impostato dall'utente [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].**

  Un utente ha configurato l'inoltro della porta USB LAN.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0090

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4048I: Avvio di PXE richiesto dall'utente [arg1].**

  Avvio di PXE richiesto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0129

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4049I: L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server TKLM per verificare la connettività al server [arg2].**

  L'utente ha avviato un test di connessione del server TKLM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0159

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4050I: L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server SMTP.**

  L'utente ha avviato un test di connessione del server SMTP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0160

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4051I: L'utente [arg1] ha impostato il reverse-path del server SMTP su [arg2].**

  L'utente ha impostato l'indirizzo reverse-path del server SMTP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0163

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4052I: Il nome host specificato da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].**

  Il nome host specificato da DHCP è stato impostato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0216

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4053I: Il rilevamento DNS di Lenovo XClarity Administrator è stato [arg1] dall'utente [arg2].**

  Rilevamento DNS di Lenovo XClarity Administrator.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0217

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4054I: Il nome host da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].**

Questo messaggio viene visualizzato per ottenere il nome host da DHCP.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0244

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4055I: Il nome host da DHCP non è valido.**

  Questo messaggio viene visualizzato quando il nome host da DHCP non è valido.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0245

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4056I: L'indirizzo del server NTP [arg1] non è valido.**

  Report del server NTP non valido.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0249

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4057I: Sicurezza: indirizzo IP: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login, l'accesso verrà bloccato per [arg3] minuti.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'indirizzo IP viene bloccato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0250

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4058I: Indirizzo IP dell'interfaccia di rete [arg1] modificato da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'indirizzo IP di un controller di gestione.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0286

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4059I: Maschera di sottorete IP dell'interfaccia di rete [arg1] modificata da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica la maschera di sottorete IP di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0287

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4060I: Indirizzo IP del gateway predefinito dell'interfaccia di rete [arg1] modificato da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'indirizzo IP del gateway predefinito di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0288

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4000I: Risposta watchdog sistema operativo [arg1] da [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un watchdog sistema operativo è stato abilitato o disabilitato da un utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0012

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4001I: Si è verificata la cattura della schermata watchdog [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui si sia verificato un errore del sistema operativo e la schermata è stata catturata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0028

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Se non si è verificato alcun errore del sistema operativo:
     a. Riconfigurare il Watchdog Timer su un valore maggiore.
     b. Verificare che l'interfaccia Ethernet-over-USB del BMC sia abilitata.
     c. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
     d. Disabilitare il watchdog.
  2. Se si è verificato un errore del sistema operativo, controllare l'integrità di quello installato.

- **FQXSPOS4002I: Cattura della schermata watchdog [arg1] non riuscita.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui si sia verificato un errore del sistema operativo e la cattura della schermata non è riuscita.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0029

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Riconfigurare il Watchdog Timer su un valore maggiore.
  2. Verificare che l'interfaccia Ethernet-over-USB del BMC sia abilitata.
  3. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
  4. Disabilitare il watchdog. Verificare l'integrità del sistema operativo installato.
  5. Aggiornare il firmware del BMC. Importante: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti coordinati di codice. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.

- **FQXSPOS4003I: Watchdog Timer della piattaforma scaduto per [arg1].**

  Un'implementazione ha rilevato un timer watchdog del programma di caricamento del sistema operativo scaduto.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Timeout programma di caricamento
SNMP Trap ID: 26
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0060

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Riconfigurare il Watchdog Timer su un valore maggiore.
2. Verificare che l'interfaccia Ethernet-over-USB del BMC sia abilitata.
3. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
4. Disabilitare il watchdog.
5. Verificare l'integrità del sistema operativo installato.

- **FQXSPOS4004I: Lo stato del sistema operativo è cambiato in [arg1].**

  Modifica dello stato del sistema operativo

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0191

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4005I: Password di accensione host modificata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di accensione dell'host è stata modificata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0231

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4006I: Password di accensione host eliminata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di accensione dell'host è stata cancellata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0232

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4007I: Password di amministratore host modificata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di amministratore dell'host è stata modificata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0233

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4008I: Password di amministratore host eliminata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di amministratore dell'host è stata cancellata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0234

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4009I: Video arresto anomalo del sistema operativo acquisito.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui il video di arresto anomalo del sistema operativo è stato acquisito.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0235

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4010I: Acquisizione video arresto anomalo del sistema operativo non riuscita.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'acquisizione del video di arresto anomalo del sistema operativo non è riuscita.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0236

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare che la funzione Watchdog sistema operativo sia abilitata.
2. Verificare che la registrazione video in caso di arresto anomalo sia abilitata.
3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPOS4011I: La funzionalità di cattura della schermata di errore del sistema operativo in caso di errore hardware è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  La funzionalità di cattura della schermata di errore del sistema operativo in caso di errore hardware è abilitata o disabilitata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0280

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4012I: Si è verificata la cattura della schermata watchdog POST.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui si sia verificato un errore del sistema operativo e la schermata è stata catturata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0302

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4000I: Tentativo di [arg1] del server [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente sta utilizzando il controller di gestione per eseguire funzioni di alimentazione sul sistema.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0015

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4001I: Spegnimento ritardato del server impostato [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente ha configurato lo spegnimento ritardato del server.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0081

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4002I: Server [arg1] pianificato per [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].**

  Un utente ha configurato un'azione di alimentazione del server a un'ora specifica.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0082

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4003I: Server [arg1] pianificato per ogni [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].**

  Un utente ha configurato un'azione periodica di alimentazione del server.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0083

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4004I: Server [arg1] [arg2] eliminato dall'utente [arg3].**

  Un utente ha eliminato un'azione di alimentazione del server.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0084

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4005I: Il valore limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt a [arg2] watt dall'utente [arg3].**

  I valori limite alimentazione sono stati modificati dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0113

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4006I: Il valore minimo limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.**

  Il valore minimo limite alimentazione è stato modificato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0114

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4007I: Il valore massimo limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.**

  Il valore massimo del limite di energia è stato modificato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0115

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4008I: Il valore minimo flessibile del limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.**

  Il valore minimo flessibile limite alimentazione è stato modificato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0116

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4009I: Il valore di alimentazione misurato ha superato il valore limite alimentazione.**

  L'alimentazione ha superato il limite.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0117

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4010I: Il nuovo valore minimo del limite alimentazione ha superato il valore del limite alimentazione.**

  Il limite minimo alimentazione supera il limite alimentazione.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0118

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4011I: Il limite alimentazione è stato attivato dall'utente [arg1].**

  Limitazione alimentazione attivata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0119

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4012I: Il limite alimentazione è stato disattivato dall'utente [arg1].**

  Limitazione alimentazione disattivata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0120

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4013I: La modalità statica di risparmio energetico è stata attivata dall'utente [arg1].**

  La modalità statica di risparmio energetico è stata attivata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0121

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4014I: Modalità statica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].**

  La modalità statica di risparmio energetico è stata disattivata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0122

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4015I: Modalità dinamica di risparmio energetico attivata dall'utente [arg1].**

  La modalità dinamica di risparmio energetico è stata attivata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0123

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4016I: Modalità dinamica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].**

  La modalità dinamica di risparmio energetico è stata disattivata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0124

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4017I: Si sono verificate una limitazione e una regolazione esterna dell'alimentazione.**

  Si sono verificate una limitazione e una regolazione esterna dell'alimentazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0125

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4018I: Si è verificata una regolazione esterna.**

  Si è verificata una regolazione esterna.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0126

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4019I: Si è verificata una regolazione del limite di alimentazione.**

  Si è verificata una riduzione del limite alimentazione

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0127

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4020I: Il valore di alimentazione misurato è tornato al di sotto del valore limite alimentazione.**

  Il limite alimentazione superato è stato ripristinato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0130

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4021I: Il nuovo valore minimo limite alimentazione è tornato al di sotto del valore limite alimentazione.**

  Il limite minimo di energia supera il limite di energia ripristinato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0131

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4022I: Il server è stato riavviato per un motivo sconosciuto.**

  Il server è stato riavviato per un motivo sconosciuto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0166

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4023I: Il server è stato riavviato dal comando di controllo dello chassis.**

  Il server è stato riavviato dal comando di controllo dello chassis.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0167

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4024I: Il server è stato reimpostato tramite il pulsante a pressione.**

  Il server è stato reimpostato tramite il pulsante a pressione

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0168

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4025I: Il server è stato acceso tramite il pulsante di alimentazione a pressione.**

  Il server è stato acceso tramite il pulsante di alimentazione a pressione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0169

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4026I: Il server è stato riavviato quando il watchdog è scaduto.**

Il server è stato riavviato quando il watchdog è scaduto.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0170

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4027I: Il server è stato riavviato per motivi OEM.**

  Il server è stato riavviato per motivi OEM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0171

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4028I: Il server è stato acceso automaticamente poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Sempre attivo.**

  Il server è stato acceso automaticamente poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Sempre attivo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0172

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4029I: Il server è stato acceso automaticamente poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Ripristina stato di alimentazione precedente.**

  Il server è stato acceso automaticamente poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0173

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4030I: Il server è stato reimpostato tramite il filtro eventi della piattaforma.**

  Il server è stato reimpostato tramite il filtro eventi della piattaforma.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0174

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4031I: Il server è stato spento e riacceso tramite il filtro eventi della piattaforma.**

  Il server è stato spento e riacceso tramite il filtro eventi della piattaforma.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0175

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4032I: È stata eseguita la reimpostazione normale del server.**

  È stato eseguito il soft reset del server.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0176

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4033I: Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (accensione pianificata).**

  Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (accensione pianificata).

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0177

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4034I: Il server è stato spento per un motivo sconosciuto.**

  Il server è stato spento per un motivo sconosciuto.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0178

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4035I: Il server è stato spento dal comando di controllo dello chassis.**

  Il server è stato spento dal comando di controllo dello chassis.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0179

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4036I: Il server è stato spento tramite il pulsante a pressione.**

  Il server è stato spento tramite il pulsante a pressione

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0180

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4037I: Il server è stato spento quando il watchdog è scaduto.**

  Il server è stato spento quando il watchdog è scaduto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0181

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4038I: Il server non si è acceso poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Sempre disattivo.**

  Il server non si è spento poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Sempre disattivo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0182

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4039I: Il server non si è acceso poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Ripristina stato di alimentazione precedente.**

  Il server non si è acceso poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0183

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4040I: Il server è stato spento tramite il filtro eventi della piattaforma.**

  Il server è stato spento tramite il filtro eventi della piattaforma.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0184

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4041I: Il server è stato spento tramite l'orologio in tempo reale (spegnimento pianificato).**

  Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (spegnimento pianificato).

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0185

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4042I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata a seguito di un'operazione Power-On-Reset.**

  La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata a seguito di un'operazione Power-On-Reset.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0186

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4043I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata da PRESET.**

  La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata da PRESET.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0187

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4044I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata da CMM.**

  La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata da CMM

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0188

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4045I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dal firmware IMM.**

  La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata dal firmware XCC.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0189

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4047I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dall'utente [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la reimpostazione di un controller di gestione è avviata da un utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0021

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4048I: Tentativo di avvio di un ciclo di alimentazione CA sul server [arg1] da parte dell'utente [arg2].**

  Avvio di un ciclo di alimentazione CA sul server.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0227

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4049I: Reimpostazione del controller di gestione [arg1] avviata dal panello anteriore.**

  La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata dal panello anteriore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0252

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4050I: Reimpostazione del controller di gestione [arg1] avviata per attivare il firmware PFR.**

  Reimpostazione del controller di gestione avviata per attivare il firmware PFR.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0253

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4051I: Il valore del limite alimentazione totale GPU programmabile nello slot [arg1] è stato cambiato in [arg2] watt dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  Limite alimentazione totale GPU programmabile cambiato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0296

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4052I: Il valore del limite alimentazione di picco GPU programmabile nello slot [arg1] è stato cambiato in [arg2] watt dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  Limite alimentazione di picco GPU programmabile cambiato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0297

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4054I: È stata rilevata una configurazione PSU non limitata; il sistema utilizza una capacità inferiore della PSU del nodo.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'utente ha installato una PSU non bilanciata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0316

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPR0000I: [ManagedElementName] rilevato come presente.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un elemento gestito è ora presente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0390

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPR2001I: [ManagedElementName] rilevato come assente.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'assenza di un elemento gestito.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0392

Intervento dell'utente:

Riposizionare il pannello anteriore interessato.

- **FQXSPPU0000I: [ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato aggiunto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di un processore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0034

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPU0001N: Condizione di sovratemperatura rilevata in [ProcessorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha riscontrato una condizione di sovratemperatura del processore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0036

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare prima nel log eventi di XCC la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento e risolverli.
  2. Assicurarsi inoltre che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati e installati correttamente.
  3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
  4. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente.

     Nota: Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di eseguire l'aggiornamento.
  5. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  6. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPU0002G: Il processore [ProcessorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un processore è in esecuzione nello stato danneggiato.

  Gravità: Avvertenza

Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0038

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare prima nel log eventi di XCC la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento e risolverli.
2. Assicurarsi inoltre che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati e installati correttamente.
3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
4. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente.

   Nota: Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di eseguire l'aggiornamento.
5. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
6. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPU0007N: Mancata corrispondenza di voltaggio CPU rilevata in [ProcessorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una mancata corrispondenza di voltaggio CPU con il voltaggio del socket.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - CPU
  SNMP Trap ID: 40
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0050

  Intervento dell'utente:

  Questo è un evento rilevato da UEFI. Il codice di errore UEFI (POST) per questo evento si trova nel testo del messaggio del BMC registrato. Fare riferimento al codice di errore UEFI(POST) nella sezione apposita del Centro informazioni per la risposta utente appropriata.

- **FQXSPPU0009N : Mancata corrispondenza di configurazione di [ProcessorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una mancata corrispondenza di configurazione del processore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - CPU
  SNMP Trap ID: 40
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0062

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Questo messaggio potrebbe essere visualizzato con i messaggi relativi ad altri problemi di configurazione del processore. Risolvere innanzitutto quei messaggi.

2. Se il problema persiste, assicurarsi che siano installati processori corrispondenti (ad esempio numeri parte delle opzioni corrispondenti e così via).
3. Verificare che i processori siano installati nei socket corretti in conformità alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto. In caso contrario, risolvere il problema.
4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware UEFI che si applica a questo errore del processore.
5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPU0015G: Asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - CPU
  SNMP Trap ID: 42
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare se per tutte le CPU sono abilitate le stesse funzionalità on demand. Se XCC segnala che lo stato della funzione è "In sospeso", riavviare il server eseguendo un ciclo CA.
  2. Recuperare il codice di attivazione SDSi dal portale LKMs di Lenovo e ricaricarlo utilizzando la GUI di XCC.
  3. Raccogliere il log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPU2000I: [ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato rimosso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un processore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0035

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPU2001I: Condizione di sovratemperatura rimossa da [ProcessorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di una condizione di sovratemperatura dal processore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0037

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPU2002I: Il processore [ProcessorElementName] non sta più funzionando in uno stato danneggiato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un processore non è più in esecuzione nello stato danneggiato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - CPU
  SNMP Trap ID: 42
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0039

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPU2007I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - CPU
  SNMP Trap ID: 40
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPU2015I: Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW0001I: [PowerSupplyElementName] è stato aggiunto al contenitore [PhysicalPackageElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di un alimentatore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0084

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW0002L: [PowerSupplyElementName] in errore.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un alimentatore in errore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0086

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare il LED sulla PSU:
     a. Se il LED CA non è acceso, controllare il cavo di alimentazione e la tensione di ingresso.
     b. Se il LED CC non è acceso, rimuovere e reinstallare l'alimentatore.
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0003G: Errore previsto in [PowerSupplyElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la previsione di un futuro stato errore dell'alimentatore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0088

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Sostituire l'alimentatore interessato.
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0005I: [PowerSupplyElementName] sta funzionando in uno stato di input fuori intervallo.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un ingresso di un alimentatore non è compreso nell'intervallo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0098

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW0006I: Input di [PowerSupplyElementName] perso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato perso l'ingresso di un alimentatore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0100

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare il LED sulla PSU:
     a. Se il LED CA non è acceso, controllare il cavo di alimentazione e la tensione di ingresso.
     b. Se il LED CC non è acceso, rimuovere e reinstallare l'alimentatore.
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0007I: L'ingresso dell'alimentatore [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]) è stato perso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato perso l'ingresso di un alimentatore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0100

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare se l'enclosure di storage ha perso l'alimentazione in ingresso.
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0007L : Mancata corrispondenza di configurazione di [PowerSupplyElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un alimentatore con un errore di configurazione.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0104

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare se la classificazione energetica delle PSU è identica (wattaggio).

2. Controllare se il livello di efficienza delle PSU è identico.
3. Controllare se le PSU sono supportate dalla piattaforma.
4. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
5. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0008I: [SensorElementName] è stato spento.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la disabilitazione di un'unità di alimentazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Spegnimento
  SNMP Trap ID: 23
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0106

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW0009I: [PowerSupplyElementName] è stato spento e riacceso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un'unità di alimentazione è stata spenta e riaccesa.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0108

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW0011I: Perdita di alimentazione su [PowerSupplyElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un'unità di alimentazione ha perso alimentazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0112

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW0031J: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore non critico inferiore in diminuzione.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza -Tensione
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Rimuovere la batteria CMOS per 20 secondi, quindi installarla di nuovo.
2. Sostituire la batteria CMOS del sistema.
3. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0035M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Tensione
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Se XCC è accessibile, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.
  2. Se XCC non è accessibile, contattare direttamente il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0047M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Tensione
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Se XCC è accessibile, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.
  2. Se XCC non è accessibile, contattare direttamente il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0053I: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la transizione di un sensore allo stato normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW0054I: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la transizione di un sensore allo stato normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW0055I: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la transizione di un sensore allo stato normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza -Tensione
  SNMP Trap ID: 13
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW0057J: Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno stato non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare il LED sulla PSU:
     a. Se il LED CA non è acceso, controllare il cavo di alimentazione e la tensione di ingresso.
     b. Se il LED CC non è acceso, rimuovere, quindi reinstallare l'alimentatore.

2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0061M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare il LED sulla PSU:
     a. Se il LED CA non è acceso, controllare il cavo di alimentazione e la tensione di ingresso.
     b. Se il LED CC non è acceso, rimuovere e reinstallare l'alimentatore.
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0062M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare se la classificazione energetica delle PSU è identica (wattaggio).
  2. Controllare se il livello di efficienza delle PSU è identico.
  3. Controllare se le PSU sono supportate dalla piattaforma.
  4. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  5. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0063M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì

Categoria avvisi: Critico - Tensione
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Eseguire il riposizionamento del sistema virtuale o il ciclo di alimentazione CA.
2. Se l'errore persiste, rimuovere l'alimentazione CA ed eventuali componenti installati di recente.
3. Se il sistema si accende correttamente, completare le seguenti operazioni:
   a. Controllare il sito Server Proven (http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml) per assicurarsi che i componenti installati di recente siano compatibili con il sistema.
   b. Verificare la presenza di danni fisici sui componenti installati in precedenza e, nel caso, correggere il problema.
   c. Se il sistema non si accende correttamente o se questo problema si è verificato più volte, andare al passaggio 4.
4. Se il sistema è dotato di alimentazione in stand-by, raccogliere i log dei dati di servizio.
5. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0079N: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato irreversibile.**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore è passato allo stato irreversibile.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Tensione
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Se l'errore si verifica su più DIMM, indica una potenziale mancata corrispondenza tra la versione XCC e la versione UEFI.
   a. Aggiornare e attivare il firmware XCC utilizzando la versione più recente rilasciata.
   b. Quindi aggiornare il firmware UEFI utilizzando la versione più recente rilasciata.
2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di eseguire l'aggiornamento.

- **FQXSPPW0088J: Il sensore [SensorElementName] ha indicato un errore di installazione.**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore di installazione.

Gravità: Avvertenza
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0556

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Esaminare le impostazioni dei ponticelli specifici del sistema e identificare il ponticello di sicurezza nella guida del prodotto.

   Nota: Prima di modificare qualsiasi impostazione dell'interruttore o spostare qualsiasi ponticello, spegnere il server, quindi scollegare tutti i cavi di alimentazione e i cavi esterni.
2. Verificare che il ponticello di sicurezza sia presente e si trovi nella posizione corretta.
3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0091I: La ridondanza [RedundancySetElementName] è stata ripristinata.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione abbia rilevato il ripristino della ridondanza.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentatore ridondante
  SNMP Trap ID: 10
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0561

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW0101J: Asserzione di ridondanza ridotta per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso di asserzione della ridondanza ridotta.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentatore ridondante
  SNMP Trap ID: 10
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare se un alimentatore manca, è guasto o non è installato correttamente. In tal caso, reinstallarlo.
  2. Controllare la frequenza massima dell'alimentatore e il criterio di limite alimentazione. Se un alimentatore non soddisfa i requisiti, sostituirlo o modificare il meccanismo di limite alimentazione.
  3. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente.

     Nota: Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che tale soluzione supporti il livello più recente di codice prima di eseguire l'aggiornamento.
  4. Raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0104J: Annullamento dell'asserzione Non ridondante:Risorse sufficienti da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'impostazione di ridondanza è passata da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante a Non ridondante: Sufficiente.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentatore ridondante
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Controllare il LED sulla PSU:
   a. Se il LED CA non è acceso, controllare il cavo di alimentazione e la tensione di ingresso.
   b. Se il LED CC non è acceso, rimuovere, quindi reinstallare l'alimentatore.
2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0110M: Asserzione di Non ridondante:Risorse insufficienti per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'impostazione di ridondanza è passata a risorse Non-redundant:Insufficient.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentatore ridondante
  SNMP Trap ID: 9
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare se un alimentatore manca, è guasto o non è installato correttamente. In tal caso, reinstallarlo.
  2. Controllare la frequenza massima dell'alimentatore e il criterio di limite alimentazione. Se un alimentatore non soddisfa i requisiti, sostituirlo o modificare il meccanismo di limite alimentazione.
  3. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente.

     Nota: Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che tale soluzione supporti il livello più recente di codice prima di eseguire l'aggiornamento.
  4. Raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW2001I: [PowerSupplyElementName] è stato rimosso dal contenitore [PhysicalPackageElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un alimentatore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0085

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2002I: [PowerSupplyElementName] è tornato allo stato OK.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un alimentatore è tornato allo stato operativo normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0087

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2003I: Errore non più previsto su [PowerSupplyElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore dell'alimentatore non più previsto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0089

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2005I: [PowerSupplyElementName] è tornato a uno stato di input normale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un alimentatore è tornato a uno stato di ingresso normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2006I: [PowerSupplyElementName] è tornato a uno stato di input normale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un alimentatore è tornato a uno stato di ingresso normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2007I: La configurazione di [PowerSupplyElementName] è corretta.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la configurazione di un alimentatore è corretta.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0105

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2008I: [PowerSupplyElementName] è stato acceso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'abilitazione di un'unità di alimentazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Accensione
  SNMP Trap ID: 24
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0107

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2011I: Alimentazione di [PowerSupplyElementName] ripristinata.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione abbia rilevato il ripristino dell'alimentazione dell'unità di alimentazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0113

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2017I: L'alimentatore [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]) è tornato a uno stato di ingresso normale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un alimentatore è tornato a uno stato di ingresso normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2031I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore non critico inferiore in diminuzione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza -Tensione
  SNMP Trap ID: 13
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2035I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Tensione
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2047I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Tensione
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2057I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore ha annullato l'asserzione di una transizione da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2061I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2062I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2063I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Tensione
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2079I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione a uno stato irreversibile.**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione della transizione sensore a uno stato irreversibile.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Tensione
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2097I: Annullamento dell'asserzione della perdita di ridondanza per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso di annullamento dell'asserzione della perdita di ridondanza.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentatore ridondante
  SNMP Trap ID: 9
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0803

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2101I: Annullamento dell'asserzione di ridondanza ridotta per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso di annullamento dell'asserzione di ridondanza ridotta.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentatore ridondante
  SNMP Trap ID: 10
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2104I: Annullamento dell'asserzione Non ridondante: Risorse sufficienti da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'impostazione di ridondanza è passata da risorse Non-redundant:Sufficient.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentatore ridondante
  SNMP Trap ID: 10
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2110I: Annullamento dell'asserzione Non ridondante:Risorse insufficienti per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'impostazione di ridondanza è passata da risorse Non-redundant:Insufficient.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentatore ridondante
  SNMP Trap ID: 9
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW4001I: La limitazione dell'alimentazione PCIe per [arg1] è stata [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso di limitazione dell'alimentazione PCIe.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0243

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSB0000N: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un errore della scheda madre.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore irreversibile della scheda madre nel sistema.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0795

  Intervento dell'utente:

  Questo è un evento rilevato da UEFI. Il codice di errore UEFI (POST) per questo evento si trova nel testo del messaggio del BMC registrato. Fare riferimento al codice di errore UEFI(POST) nella sezione apposita del Centro informazioni per la risposta utente appropriata.

- **FQXSPSB2000I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD0000I: [StorageVolumeElementName] è stato aggiunto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di un'unità.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD0001I: L'unità [StorageVolumeElementName] [arg1] nell'enclosure/chassis (MTM-SN: [arg2]) è stata aggiunta.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di un'unità.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD0001L: Errore di [StorageVolumeElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'unità disabilitata a causa di un errore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare che il dispositivo segnalato sia compatibile controllando https://serverproven.lenovo.com/.
  2. Raccogliere il log dei dati di servizio dall'interfaccia del controller di gestione e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSD0002G : Errore previsto in [StorageVolumeElementName] per l'array [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore array previsto.

  Gravità: Avvertenza

Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Sistema - Errore previsto
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare se vi sono unità guaste.
2. In tal caso, sostituire l'unità guasta.
3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSD0002L: Errore dell'unità [arg1] nell'enclosure/chassis (MTM-SN: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'unità disabilitata a causa di un errore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare il sito del supporto Lenovo (http://support.lenovo.com/) per eventuali comunicati di servizio, suggerimenti tecnici e aggiornamenti firmware relativi all'unità.
  2. Verificare la presenza di altri errori relativi alla configurazione RAID.
  3. Sostituire l'unità.

- **FQXSPSD0003G: Errore previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore array previsto.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Sistema - Errore previsto
  SNMP Trap ID: 27
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare se vi sono unità guaste.
  2. In tal caso, sostituire l'unità guasta.
  3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSD0003I: Hot-spare abilitato per [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un hot-spare abilitato.

  Gravità: Informazioni

Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD0005I: Hot-spare abilitato per l'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un hot-spare abilitato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD0005L: L'array [ComputerSystemElementName] si trova in una condizione critica.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un array è critico.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Raccogliere il log dei dati di servizio e il log RAID dalla GUI Web XCC.
  2. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSD0006L: Array [ComputerSystemElementName] in errore.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un array in errore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Raccogliere il log dei dati di servizio e il log RAID dalla GUI Web XCC.
  2. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSD0007I: Ricostruzione in corso per l'array nel sistema [ComputerSystemElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una ricompilazione in corso per l'array.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD0007L: Asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un array è critico.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Sostituire le unità disco fisso indicate da un LED di stato acceso.
  2. Ricostruire l'array.
  3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSD0008I: Ricostruzione array in corso sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una ricompilazione in corso per l'array.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD0008L: Errore dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un array in errore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Sostituire le unità disco fisso indicate da un LED di stato acceso.
2. Ricreare l'array.
3. Ripristinare i dati dal backup.

- **FQXSPSD0009M: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un errore firmware: guasto irreversibile del dispositivo di avvio.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha riscontrato che il sistema ha rilevato un errore firmware dovuto a un guasto irreversibile del dispositivo di avvio.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0770

  Intervento dell'utente:

  Questo è un evento rilevato da UEFI. Il codice di errore UEFI (POST) per questo evento si trova nel testo del messaggio del BMC registrato. Fare riferimento al codice di errore UEFI(POST) nella sezione apposita del Centro informazioni per la risposta utente appropriata.

- **FQXSPSD2000I : [StorageVolumeElementName] è stato rimosso dall'unità [PhysicalPackageElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un'unità.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Se l'unità è stata rimossa intenzionalmente, verificare che nel vano dell'unità sia presente un elemento di riempimento.
  2. Verificare che l'unità sia posizionata correttamente.
  3. Se l'unità è posizionata correttamente, sostituirla.

- **FQXSPSD2001I: È stato eseguito il ripristino di [StorageVolumeElementName] da un errore.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'unità abilitata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2002I: Errore non più previsto in [StorageVolumeElementName] per l'array [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore array non più previsto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Errore previsto
  SNMP Trap ID: 27
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2003I: Hot-spare disabilitato per [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un hot-spare disabilitato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2005I: Annullamento dell'asserzione dell'array critico [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stata annullata l'asserzione di un array critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2006I: L'array nel sistema [ComputerSystemElementName] è stato ripristinato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato ripristinato un array in errore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2007I: Ricostruzione completata per l'array nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stata completata la ricompilazione di un array.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2008I: È stato eseguito il ripristino da un errore dell'unità [arg1] nell'enclosure/chassis (MTM-SN: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'unità abilitata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2009I: Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione dell'errore POST.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2010I: L'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]) è stata rimossa.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un'unità.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2011I: Errore non più previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore array non più previsto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Errore previsto
  SNMP Trap ID: 27
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2012I: Hot-spare disabilitato per l'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un hot-spare disabilitato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2013I: Annullamento dell'asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stata annullata l'asserzione di un array critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2014I: Array ripristinato sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato ripristinato un array in errore.

  Gravità: Informazioni

Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSD2015I: Ricostruzione array completata sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stata completata la ricompilazione di un array.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE0000F: Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato aperto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso di apertura dello chassis.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0004

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Riposizionare il coperchio dello chassis.
  2. Controllare se è presente lo switch di intrusione. In caso positivo, verificare se il cavo dello switch di intrusione è danneggiato e assicurarsi che non sia allentato.
  3. Controllare gli eventi attivi e verificare se il "sensore dello chassis" è senza asserzione.
  4. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSE0010J: Il controllo del sistema ha rilevato una mancata corrispondenza con un'istantanea attendibile.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha individuato un controllo del sistema che ha rilevato una mancata corrispondenza con un'istantanea attendibile.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se l'utente configura il server per la prima volta dopo avere ricevuto l'ordine, verificare con il rivenditore se è stata effettuata una modifica hardware da quando il sistema ha lasciato l'impianto di produzione Lenovo. Se la modifica hardware era prevista, ignorare questo messaggio o annullare l'asserzione dell'evento come descritto nel passaggio 4. Se la modifica hardware non era prevista, segnalare il problema al rivenditore.
2. Se l'utente abilita la funzione di controllo del sistema dopo la configurazione iniziale dell'hardware, verificare se sono presenti eventuali modifiche hardware o errori hardware. In caso affermativo, innanzitutto risolverli.
3. Se l'utente abilita la funzione con i criteri "Impedisci avvio del sistema operativo (solo in caso di evento CPU e DIMM)", l'avvio UEFI si arresta durante il POST e favorisce l'immissione dell'utente con avvertenza sulla schermata del POST. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente del controllo del sistema.
4. Per confermare la modifica dell'inventario dei componenti hardware, l'utente può disabilitare la funzione di controllo del sistema o acquisire manualmente un'istantanea (dopo il completamento del POST) dall'interfaccia utente di XCC. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente del controllo del sistema.
5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSE2000I: Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato chiuso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso di chiusura di uno chassis.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0005

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE2010I: Lo stato del controllo del sistema è conforme.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che lo stato del controllo del sistema è conforme.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4000I: L'autorità di certificazione [arg1] ha rilevato un errore di certificazione [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui è presente un errore con un server SSL, un client SSL, o un certificato CA attendibile SSL.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0002

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che il certificato da importare sia corretto e adeguatamente generato.
2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSE4001I: Login remoto riuscito. ID login: [arg1] mediante [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente esegue correttamente l'accesso a un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0014

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4002I: Sicurezza: ID utente: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login dal client WEB all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da un browser Web.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0016

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4003I: Sicurezza: l'ID di login: [arg1] ha riportato errori di login [arg2] dalla CLI in corrispondenza di [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione dalla CLI legacy.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0017

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4004I: Tentativo di accesso remoto non riuscito. ID utente o password ricevuti non validi. L'ID utente è [arg1] dal browser WEB all'indirizzo IP [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente remoto non è riuscito a stabilire una sessione di controllo remoto da una sessione del browser Web.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0018

  Intervento dell'utente:

  Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.

- **FQXSPSE4005I: Tentativo di accesso remoto non riuscito. ID utente o password ricevuti non validi. L'ID utente è [arg1] dal client TELNET all'indirizzo IP [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da una sessione telnet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0019

  Intervento dell'utente:

  Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.

- **FQXSPSE4006I: XCC ha rilevato un certificato SSL non valido nel controller di gestione [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione ha rilevato dati SSL non validi nei dati di configurazione e sta cancellando l'area dati di configurazione e disabilitando SSL.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0034

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Assicurarsi che il certificato da importare sia corretto e adeguatamente generato o che il certificato CSR sia corretto.
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSE4007I: Sicurezza: ID utente: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login da un client SSH all'indirizzo IP [arg4].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da SSH.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0041

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.
2. L'amministratore di sistema deve reimpostare l'ID o password di login.

- **FQXSPSE4008I: SNMPv1 [arg1] impostato dall'utente [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5].**

  Un utente ha modificato la stringa della community SNMP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0075

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4009I: Configurazione server LDAP impostata dall'utente [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].**

  Un utente ha modificato la configurazione server LDAP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0076

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4010I: LDAP impostato dall'utente [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].**

  Un utente ha configurato un'impostazione LDAP - Varie.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0077

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4011I: Servizi Web sicuri (HTTPS) [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente abilita o disabilita i servizi Web sicuri.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0091

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4012I: CIM/XML(HTTPS) sicuri [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente abilita o disabilita i servizi CIM/XML sicuri.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0092

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4013I: LDAP sicuro [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente abilita o disabilita i servizi LDAP sicuri.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0093

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4014I: SSH [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente abilita o disabilita i servizi SSH.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0094

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4015I: Impostazioni generali di login globale configurate dall'utente [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].**

  Un utente modifica le impostazioni generali di accesso globale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0098

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4016I: Sicurezza dell'account di login globale impostata dall'utente [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8].**

  Un utente modifica le impostazioni sulla sicurezza dell'account di accesso globale su Legacy.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0099

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4017I: Utente [arg1] creato.**

  Creato un account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0100

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4018I: Utente [arg1] rimosso.**

  Eliminato un account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0101

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4019I: Password utente [arg1] modificata.**

  Modificato account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0102

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4020I: Ruolo utente [arg1] impostato su [arg2].**

  Assegnato un ruolo account utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0103

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4021I: Privilegi personalizzati dell'utente [arg1] impostati: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9].**

  Assegnati privilegi dell'account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0104

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4022I: Utente [arg1] per SNMPv3 impostato: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] dall'utente [arg6] da [arg7] all'indirizzo IP [arg8].**

  Le impostazioni dell'account utente SNMPv3 sono state modificate.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0105

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4023I: Chiave client SSH aggiunta per l'utente [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  L'utente ha definito localmente una chiave client SSH.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0106

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4024I: Chiave client SSH importata per l'utente [arg1] da [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  L'utente ha importato una chiave client SSH.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0107

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4025I: Chiave client SSH rimossa dall'utente [arg1] da parte dell'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  L'utente ha rimosso una chiave client SSH.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0108

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4026I: Sicurezza: l'ID utente [arg1] ha segnalato [arg2] errori di login da un client CIM all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da CIM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0140

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4027I: Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione di ID utente o password non validi. L'ID utente è [arg1] da un client CIM all'indirizzo IP [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente remoto non è riuscito a stabilire una sessione di controllo remoto dal CIM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0141

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4028I: Sicurezza: l'ID utente: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client IPMI all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da IPMI.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0153

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4029I: Sicurezza: l'ID utente: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client SNMP all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da SNMP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0154

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4030I: Sicurezza: Userid: [arg1] ha segnalato [arg2] errori di login dal client seriale IPMI.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione dal client seriale IPMI.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto

SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0155

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4031I: Login remoto riuscito. ID di login: [arg1] dall'interfaccia seriale [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente esegue correttamente l'accesso a un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0156

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4032I: ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente viene scollegato da un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0157

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4033I: ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente viene scollegato da un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0158

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4034I: L'utente [arg1] ha rimosso un certificato.**

  L'utente ha rimosso un certificato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0164

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4035I: Un certificato è stato revocato.**

  Un certificato è stato revocato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0165

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4036I: Il certificato [arg1] è scaduto ed è stato rimosso.**

  Il certificato scaduto è stato rimosso.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0190

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4037I: Modalità di crittografia modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Modalità di crittografia modificata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0218

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4038I: Livello minimo TLS modificato da[arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Livello minimo TLS modificato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0219

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4039I: Account utente temporaneo [arg1] creato da strumento in banda.**

  Creazione di un account utente temporaneo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0228

  Intervento dell'utente:

  Viene creato un account utente.

- **FQXSPSE4040I: Scadenza dell'account utente temporaneo [arg1].**

  Scadenza dell'account utente temporaneo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0229

  Intervento dell'utente:

  L'account utente immesso è scaduto.

- **FQXSPSE4041I: Sicurezza: l'ID utente [arg1] ha segnalato [arg2] errori di login da un client SFTP all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da SFTP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0230

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4042I: Funzione di password di terze parti [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente commuta correttamente la funzione di password di terze parti.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0238

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4043I: Recupero della password di terze parti [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente commuta correttamente il recupero della password di terze parti.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0239

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4044I: La password con hash di terze parti dell'utente [arg1] è stata [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente gestisce correttamente la password con hash di terze parti.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0240

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4045I: Il salting della password di terze parti dell'utente [arg1] è stato [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente gestisce correttamente il salt della password con hash di terze parti.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0241

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4046I: La password di terze parti dell'utente [arg1] è stata recuperata dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente recupera correttamente la password di terze parti.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0242

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4047I: Il ruolo [arg1] è [arg2] ed è assegnato con privilegi personalizzati [arg3][arg4] [arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] dall'utente [arg12].**

  Creazione, modifica e assegnazione del ruolo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0246

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4048I: Il ruolo [arg1] è stato rimosso dall'utente [arg2].**

  Il ruolo è stato rimosso.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0247

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4049I: Il ruolo [arg1] è assegnato all'utente [arg2] dall'utente [arg3].**

  Il ruolo è assegnato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0248

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4050I: Invio da parte di [arg1] del comando IPMI da [arg2], dati non elaborati: [arg3] [arg4] [arg5].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui il comando IPMI viene inviato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0251

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4051I: Il controller di gestione [arg1] è stato unito al gruppo adiacente [arg2] dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione viene unito a un gruppo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0261

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4052I: La password del gruppo adiacente [arg1] è stata modificata da [arg2] [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password utente del gruppo è stata modificata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0262

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4053I: Il controller di gestione [arg1] è stato rimosso dal gruppo adiacente [arg2] dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione viene rimosso da un gruppo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0263

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4054I: La modalità di wrapping IPMI SEL è [arg1] dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  La modalità di wrapping IPMI SEL è stata modificata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0264

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4055I: La crittografia SED è stata abilitata dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

  La crittografia SED è abilitata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0265

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4056I: SED AK è [arg1] dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  SED AK è stato rigenerato o ripristinato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0266

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4057I: Utente [arg1] creato dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  L'utente ha creato un account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0267

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4058I: Utente [arg1] rimosso dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  L'utente ha eliminato un account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0268

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4059I: Password dell'utente [arg1] modificata dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  L'utente ha modificato un account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0269

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4060I: Ruolo utente [arg1] impostato su [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  L'utente ha assegnato un ruolo account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0270

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4061I: Privilegi personalizzati dell'utente [arg1] impostati: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9] dall'utente [arg10] da [arg11] all'indirizzo IP [arg12].**

  L'utente ha assegnato privilegi dell'account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0271

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4062I: L'istantanea di controllo del sistema è stata acquisita dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  L'utente ha acquisito l'istantanea di controllo del sistema.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0278

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4063I: La configurazione di controllo del sistema è stata aggiornata: status=[arg1], hardware inventory=[arg2], action=[arg3] dall'utente [arg4] da [arg5] all'indirizzo IP [arg6].**

  L'utente ha aggiornato la configurazione di controllo del sistema.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0279

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4064I: L'ID del motore SNMPv3 è stato modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  ID del motore SNMPv3 modificato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0282

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4065I: SFTP [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Un utente abilita e disabilita il servizio SFTP

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0283

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4066I: Modalità di sicurezza modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  Modalità di sicurezza modificata dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0284

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4067I: Interfacce accessibili all'utente [arg1] impostate su [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6] dall'utente [arg7] da [arg8] all'indirizzo IP [arg9].**

  Interfacce accessibili dell'account utente assegnate dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0285

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4068I: Sicurezza: ID utente: [arg1] mediante [arg2] ha riportato errori di login [arg3] da un client Redfish all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da Redfish.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0289

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4069I: LDAP impostato dall'utente [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], TargetName=[arg5], GroupFilter=[arg6], GroupAttribute=[arg7], LoginAttribute=[arg8].**

  Un utente ha configurato un'impostazione LDAP - Varie.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0290

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4070I: La modalità di blocco è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Un utente abilita o disabilita la modalità di blocco.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0291

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4071I: Il rilevamento di intrusione dello chassis è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Un utente abilita o disabilita il rilevamento di intrusione dello chassis

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0292

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4072I: La chiave SED AK casuale è rigenerata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  Un utente rigenera una chiave SED AK casuale

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0294

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4073I: Il rilevamento del movimento è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Il rilevamento del movimento è abilitato o disabilitato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0295

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4074I: La modalità di sicurezza è sottoposta a downgrade perché la chiave di aggiornamento XCC2 Platinum è scaduta o è stata eliminata.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la modalità di sicurezza è sottoposta a downgrade perché la chiave di aggiornamento XCC2 Platinum è scaduta o è stata eliminata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0300

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4075I: [arg1] da parte di KCS per consentire l'abilitazione dell'avvio sicuro dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Consenti abilitazione avvio sicuro su KCS

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0310

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4076I: [arg1] da parte di KCS per consentire la disabilitazione dell'avvio sicuro dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Consenti disabilitazione avvio sicuro su KCS

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0311

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4079I: Il ruolo dell'operatore è [arg1] per contenere l'autorizzazione di accesso alla console remota dell'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Aggiornare il privilegio per abilitare/disabilitare l'accesso dell'operatore alla console remota

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0322

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4080I: L'utente [arg1] tenta di cancellare CMOS da [arg2] all'indirizzo IP [arg4].**

  Tentativi dell'utente di cancellare il CMOS

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0323

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSR0001N: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

  Intervento dell'utente:

  Controllare lo stato di tutti i dischi virtuali del sistema, risolvere il problema in base alla guida per l'utente del software LSI MegaRAID.

- **FQXSPSS4000I: Avviso di test del controller di gestione generato da [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ha generato un avviso di test.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0040

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4001I: Impostazioni generali del server configurate dall'utente [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8].**

  Un utente ha configurato l'impostazione Posizione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0080

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4002I: Chiave di licenza per [arg1] aggiunta dall'utente [arg2].**

  Un utente installa la chiave di licenza.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0096

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4003I: Chiave di licenza per [arg1] rimossa dall'utente [arg2].**

  Un utente rimuove una chiave di licenza.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0097

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4004I: Call Home di test generata dall'utente [arg1].**

  Call Home di test generata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0134

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4005I: Call Home manuale dall'utente [arg1]: [arg2].**

  Call Home manuale dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0135

  Intervento dell'utente:

  Il supporto Lenovo risolverà il problema.

- **FQXSPSS4006I: Impossibile completare Call Home a [arg1]: [arg2].**

  Impossibile completare Call Home.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0195

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4007I: Il livello di funzionalità BMC è stato modificato da [arg1] a [arg2].**

  Modifica del livello.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0222

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4008I: L'impostazione [arg1] è stata modificata in [arg2] dall'utente [arg3].**

  L'impostazione è stata modificata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0225

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4009I: Il sistema è entrato in modalità di manutenzione LXPM.**

  Il sistema è entrato in modalità di manutenzione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0226

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4010I: Log di controllo di test generato dall'utente [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'acquisizione del video di arresto anomalo del sistema operativo non è riuscita.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0237

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4011I: L'impostazione di incremento velocità della ventola è stata modificata da [arg1] a [arg2].**

  L'impostazione di incremento velocità della ventola è stata modificata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0254

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPTR4000I: L'orologio del controller di gestione [arg1] è stato impostato in base al server NTP [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un orologio del controller di gestione è stato impostato in base al server NTP (Network Time Protocol).

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0033

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Assicurarsi che il certificato da importare sia corretto.
  2. Riprovare a importare il certificato.

- **FQXSPTR4001I: Data e ora impostate dall'utente [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].**

  Un utente ha configurato le impostazioni di data e ora.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0079

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPTR4002I: Sincronizzazione dell'impostazione di data e ora da parte dell'utente [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5], NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10].**

  Un utente ha configurato le impostazioni di sincronizzazione di data e ora.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0085

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPTR4003I: Impostazione temporale di sincronizzazione dall'utente [arg1]: Mode=Sync with server clock.**

  Un utente ha configurato le impostazioni di sincronizzazione di data e ora.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0224

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN0009G: Asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Provare ad accedere a XCC con l'IP originale. Se la rete non risponde, provare ad accedere a XCC con l'IP predefinito direttamente tramite la porta di gestione XCC dedicata. Se nessuno degli IP esterni precedenti ha funzionato, provare l'IP in-band: 169.254.95.120 con la funzione LAN over USB abilitata nel sistema operativo.
  2. Se XCC è accessibile seguendo l'elemento 1, aggiornare il firmware del banco primario/del secondo banco di XCC.
  3. Se XCC non è accessibile, riavviare il sistema.
  4. Premere F1 o utilizzare LXPM per eseguire l'aggiornamento del firmware XCC.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo per la sostituzione del modulo di sicurezza RoT.

- **FQXSPUN0009I: Asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se il server viene riavviato costantemente, eseguire un riposizionamento virtuale o un ciclo CA sul server.
2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUN0010I: Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN0018J: Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno stato non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Se il sensore è "Errore di autenticazione UEFI":
     a. Verificare se è stato attivato un evento di disasserzione dopo l'asserzione di questo evento prima di accedere al sistema operativo.
     b. Se sì, ignorare questo evento perché questo problema è stato corretto dall'algoritmo di ripristino.
     c. In caso contrario, raccogliere il log dei dati di servizio direttamente dopo l'attivazione di questo evento.
     d. Contattare il supporto Lenovo.
  2. Se il sensore è "Stato volume RAID":
     a. Verificare se qualche unità fisica è stata rimossa in modo imprevisto. Assicurarsi che le unità siano installate correttamente nella stessa sequenza della creazione VD originale.
     b. Se il problema persiste dopo il controllo fisico, avviare il sistema nel sistema operativo (se il sistema operativo originale è danneggiato, provare a utilizzare uno storage esterno) per raccogliere il log LXCE e il log FFDC durante il guasto.

c. Contattare il supporto Lenovo.

3. Se il sensore è ""Stato DB XCC"":
   a. Riavviare XCC e verificare se il problema viene ancora rilevato.
   b. Monitorare il sistema per verificare se il problema si verifica di frequente, bisettimanalmente o con una frequenza superiore.
   c. In tal caso, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUN0019M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Se il sensore è "Ext Liquid Leak":
     a. Contattare l'assistenza Lenovo per verificare i dettagli.
  2. Se il sensore è "Liquid Leak":
     a. Verificare se sul planare del sistema è presente del liquido di raffreddamento.
     b. In caso affermativo scollegare l'alimentazione e rimuovere il cavo di alimentazione CA e contattare il supporto Lenovo per la sostituzione del componente.
     c. In caso contrario eseguire un ciclo CA per determinare se il problema si verifica di nuovo. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.
  3. Se il sensore è "Errore di autenticazione UEFI":
     a. Eseguire un ciclo CC del sistema.
     b. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio direttamente dopo l'attivazione di questo evento.
     c. Contattare il supporto Lenovo.
  4. Se il sensore è "CPU 1 UPILinkErr" o "CPU 2 UPILinkErr":
     a. Assicurarsi che il valore della coppia del dissipatore di calore sulla posizione della CPU interessata sia sufficiente.
     b. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.
  5. Se il sensore è "Mancata corrispondenza ventole":
     a. Verificare che il tipo di ventole installate soddisfi i requisiti termici della configurazione di sistema. Fare riferimento alle "Regole termiche" o alle "Regole tecniche per le ventole di sistema" nel Manuale di manutenzione per selezionare il tipo corretto di ventole del sistema.
     b. Riavviare XCC per il rilevamento delle ventole.
     c. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

6. Se il sensore è "Stato ME":
   a. Riavviare XCC e verificare se il problema viene ancora rilevato.
   b. Aggiornare UEFI o eseguirne il downgrade per aggiornare ME e verificare se il problema scompare.
   c. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.
7. Se il sensore è "Mancata corrispondenza unità":
   a. Assicurarsi che il tipo di unità sia supportato dalla configurazione del sistema e che sia corretto per lo slot dell'unità specifico.
   b. Spegnere il sistema ed eseguire un ciclo CA virtuale tramite XCC/BMC.
   c. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.
8. Se il sensore è "Stato volume RAID":
   a. Verificare se qualche unità fisica è stata rimossa in modo imprevisto. Assicurarsi che le unità siano installate correttamente nella stessa sequenza della creazione VD originale.
   b. Avviare il sistema utilizzando il sistema operativo dello storage esterno per raccogliere il log LXCE e il log FFDC durante il guasto.
   c. Contattare il supporto Lenovo.
9. Se il sensore è "Stato DB XCC":
   a. Riavviare XCC e verificare se il problema viene ancora rilevato.
   b. Monitorare il sistema per verificare se il problema si verifica di frequente, bisettimanalmente o con una frequenza superiore.
   c. In tal caso, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUN0023N: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato irreversibile.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore è passato allo stato irreversibile.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo (http://support.lenovo.com/) se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per questo errore.
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUN0026I: Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato aggiunto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'inserimento di un dispositivo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN0027I: Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato rimosso dall'unità [PhysicalPackageElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un dispositivo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0537

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN0039I: La ridondanza [RedundancySetElementName] è stata ripristinata.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione abbia rilevato il ripristino della ridondanza.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0561

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN0048I: Il controller RAID nello slot PCI [arg1] in stato ottimale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la transizione di un sensore allo stato normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN0049J: Il controller RAID nello slot PCI [arg1] è in stato avviso. Almeno un'unità fisica è in stato non configurata.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

Gravità: Avvertenza
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Intervento dell'utente:

Esaminare i log RAID per comprendere il motivo per cui l'unità si trova nello stato U_BAD.

- **FQXSPUN0050M: Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è in stato critico. Almeno un'unità logica è offline.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare che le unità configurate siano presenti e siano collegate correttamente.
  2. Accedere alla configurazione del sistema e verificare che i dispositivi siano visualizzati in UEFI/XCC.
  3. Assicurarsi che le unità siano in stato di accensione e che siano alimentate.
  4. Se è presente un backplane, controllare i connettori per verificare che le unità siano alimentate.
  5. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUN0051J: asserzione dell'avvertenza per il controller RAID nello slot PCI [arg1]. Configurazione esterna rilevata.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Intervento dell'utente:

  Si tratta di un evento generale che si verifica quando lo stato di un sensore (di qualsiasi tipo) passa da normale a non critico. Monitorare il sensore e, se passa allo stato critico, contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUN0052J: asserzione dell'avvertenza per il controller RAID nello slot PCI [arg1]. Lo stato della batteria richiede attenzione.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Avvertenza

Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Intervento dell'utente:

Controllare lo stato della batteria (o del supercondensatore); se è guasto e in garanzia, sostituirlo. Per la batteria RAID, la garanzia è di un anno.

- **FQXSPUN0053M: Il controller RAID nello slot PCI [arg1] è in stato critico. Almeno un'unità fisica è guasta.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare se un'unità è guasta. In tal caso, sostituire l'unità guasta.
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUN0054M: Il controller RAID nello slot PCI [arg1] è in stato critico. Almeno un'unità logica è ora danneggiata o parzialmente danneggiata.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare se un'unità è guasta. In tal caso, sostituire l'unità guasta.
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUN0055M: Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è in stato critico. La batteria è in stato non ottimale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare se una batteria RAID è installata e collegata.
2. Se non è installata alcuna batteria RAID, ignorare questo messaggio.
3. Se è installata una batteria RAID, controllare che non vi sia ostruzione del flusso d'aria nella batteria RAID e assicurarsi che i cavi della batteria siano collegati correttamente.
4. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUN0058J: La durata residua per [arg1] è inferiore alla soglia [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la durata residua di una delle unità SSD nel sistema è inferiore alla soglia definita.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Intervento dell'utente:

  Raccogliere i log di servizio e contattare il supporto Lenovo per la sostituzione dell'unità.

- **FQXSPUN0059J: Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno di avvertenza.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Intervento dell'utente:

  Eseguire un ciclo CA e verificare se il problema persiste. Se persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUN0060G: Asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Intervento dell'utente:

Verificare se il modulo di sicurezza RoT è stato spostato da un altro sistema. In caso affermativo, spostarlo di nuovo nel sistema originale. In caso negativo, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUN2003I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore non critico in aumento.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2009I: Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2010I: Asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2012I: Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2018I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore ha annullato l'asserzione di una transizione da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2019I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2023I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione a uno stato irreversibile.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione della transizione sensore a uno stato irreversibile.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2026I: Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato rimosso dall'unità [PhysicalPackageElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un dispositivo.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0537

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2027I: Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato aggiunto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'inserimento di un dispositivo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2049I: Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è più in stato avviso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore ha annullato l'asserzione di una transizione da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2050I: Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è più in stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2058I: La durata residua per tutte le unità SSD è superiore alla soglia [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la durata residua per tutte le unità SSD è superiore alla soglia.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUP0001I: Si è verificata una modifica del firmware o del software nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una modifica di firmware o software.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUP0002I: Si è verificata una modifica del firmware o del software nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una modifica di firmware o software.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Aggiornare l'immagine del firmware XCC primario e riavviare il controller di gestione (XCC).
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP0007L: Sul sistema [ComputerSystemElementName] è stato rilevato un errore del firmware BMC primario.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore del firmware BMC primario.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0446

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Aggiornare il firmware XCC al livello più recente e riavviare il sistema.
2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio dalla GUI Web XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP2007I: Nel sistema [ComputerSystemElementName] è stato rilevato un firmware o software valido o supportato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una versione firmware/software valida o supportata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0447

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUP4000I: Assicurarsi che sia stato eseguito il flash del controller di gestione [arg1] con il firmware corretto. Il controller di gestione non è in grado di abbinare il relativo firmware al server.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una versione firmware del controller di gestione non corrisponde al server.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0031

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Aggiornare il firmware del BMC.

     Nota: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP4001I: Flash di [arg1] da [arg2] riuscito per l'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ha aggiornato correttamente il componente firmware (applicazione principale MC, ROM di avvio MC, BIOS, diagnostica, backplane di alimentazione del sistema, backplane di alimentazione enclosure di espansione remoto, ISM - Integrated System Management).

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0035

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUP4002I: Flash di [arg1] da [arg2] non riuscito per l'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non ha eseguito l'aggiornamento del componente firmware dall'interfaccia e indirizzo IP a causa di un errore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0036

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUP4003I: Mancata corrispondenza del firmware [arg1] interna al sistema [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui sia stato rilevato un tipo specifico di mancata corrispondenza del firmware.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0042

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Eseguire un ciclo CA del sistema.
  2. Riaggiornare il firmware XCC/BMC alla versione più recente.

     Nota: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
  3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP4004I: Mancata corrispondenza di firmware XCC tra i nodi/server [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware XCC allo stesso livello su tutti i nodi/server.**

  È stata rilevata una mancata corrispondenza di firmware XCC tra i nodi/server

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0132

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Riaggiornare il firmware XCC/BMC alla versione più recente su tutti i server.

   Nota: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP4005I: Mancata corrispondenza di firmware FPGA tra i nodi/server [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware FPGA allo stesso livello su tutti i nodi/server.**

  È stata rilevata una mancata corrispondenza di firmware FPGA tra i nodi/server

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0133

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Riaggiornare il firmware XCC/BMC alla versione più recente su tutti i server.

     Nota: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
  2. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP4006I: La funzione di promozione automatica del controller XCC primario per il backup è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  La funzione di promozione automatica del controller XCC primario per il backup è abilitata o disabilitata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0281

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUP4007I: È stata rilevata e isolata una violazione di accesso alla memoria flash SPI XCC.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui è stata rilevata una violazione di accesso alla memoria flash SPI XCC.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0298

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare la presenza di eventuali manomissioni dell'hardware o accessi fisici non autorizzati al server.
2. Raccogliere i log dei dati di servizio completi e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP4008I: È stata rilevata e isolata una violazione di accesso alla memoria flash SPI UEFI.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui è stata rilevata una violazione di accesso alla memoria flash SPI UEFI.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0299

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare la presenza di eventuali manomissioni dell'hardware, accessi fisici non autorizzati al server o malware nel sistema operativo host che tentano di scrivere nella memoria flash UEFI.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio completi e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP4009I: Assicurarsi che sia stato eseguito il flash del sistema con il firmware [arg1] corretto. Il controller di gestione non è in grado di abbinare il firmware al server.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una versione firmware non corrisponde al server.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0324

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare che il pacchetto del firmware sia corretto.
  2. Riavviare XCC e aggiornare nuovamente il firmware.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio completi e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP4010I: Flash [arg1] di [arg2] da [arg3] riuscito per l'utente [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ha aggiornato correttamente il componente firmware (applicazione principale MC, ROM di avvio MC, BIOS, diagnostica, backplane di alimentazione del sistema, backplane di alimentazione enclosure di espansione remoto, ISM - Integrated System Management).

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0325

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUP4011I: Flash [arg1] di [arg2] da [arg3] non riuscito per l'utente [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non ha eseguito l'aggiornamento del componente firmware dall'interfaccia e indirizzo IP a causa di un errore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0326

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPWD0000I: Watchdog Timer scaduto per [WatchdogElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un timer watchdog scaduto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0368

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPWD0001I: Riavvio del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un riavvio da un watchdog.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0370

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPWD0002I: Spegnimento del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato uno spegnimento da un watchdog.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0372

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPWD0003I: Ciclo di alimentazione del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un ciclo di alimentazione da un watchdog.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0374

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPWD0004I: Si è verificata un'interruzione del Watchdog Timer per [WatchdogElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'interruzione del timer watchdog.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0376

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

Capitolo 3. Eventi UEFI

I messaggi di errore UEFI possono essere generati all'avvio del server (POST) o mentre questo è in esecuzione. I messaggi di errore UEFI sono registrati nel log eventi di Lenovo XClarity Controller nel server.

Per ogni codice evento, vengono visualizzati i seguenti campi:

Identificativo evento
Un identificativo che identifica un evento in modo univoco.

Descrizione evento
Stringa del messaggio registrato che viene visualizzato per un evento.

Spiegazione
Fornisce ulteriori informazioni che spiegano la causa dell'evento.

Gravità
Indicazione del livello di problema per la condizione. La gravità nel log eventi è abbreviata al primo carattere. Possono essere visualizzati i seguenti livelli di gravità:

- **Informativo**. L'evento è stato registrato per scopi di controllo, generalmente un'azione dell'utente o una modifica degli stati rispetto al comportamento normale.
- **Avvertenza**. L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.
- **Errore**. L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Intervento dell'utente
Indica quale azione occorre eseguire per risolvere l'evento. Eseguire le operazioni elencate in questa sezione nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se non è possibile risolvere il problema dopo avere eseguito tutti i passaggi, contattare il Supporto Lenovo.

Eventi UEFI organizzati per gravità

La seguente tabella elenca tutti gli eventi UEFI, organizzati per gravità (informazioni, errore e avvertenza).

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFDD0012I	Errore unità disco fisso SATA: [arg1] è stato ripristinato.	Informativo
FQXSFIO0005I	Un'interconnessione UPI interna è stata disabilitata sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3], a causa del downgrade della topologia UPI.	Informativo
FQXSFIO0006I	Un'interconnessione UPI tra schede è stata disabilitata sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3], a causa del downgrade della topologia UPI.	Informativo
FQXSFIO0015I	IFM: è stata eseguita la reimpostazione del sistema per reimpostare gli adattatori.	Informativo
FQXSFIO0018I	IFM: configurazione troppo grande per la modalità di compatibilità.	Informativo

© Copyright Lenovo 2023, 2024

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFIO0020J	Si è verificato un isolamento PCIe dello slot PCIe [arg1]. L'adattatore potrebbe non funzionare correttamente.	Informativo
FQXSFIO0021I	Si è verificata l'attivazione del software DPC PCIe in [arg1] fisico numero [arg2].	Informativo
FQXSFMA0001I	DIMM [arg1] Ripristino della disabilitazione. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0002I	Lo stato di errore irreversibile di memoria è stato eliminato.	Informativo
FQXSFMA0006I	È stato rilevato il DIMM [arg2] di [arg1], il numero di serie del DIMM è [arg3].	Informativo
FQXSFMA0007I	Il DIMM numero [arg2] di [arg1] è stato sostituito. [arg3]	Informativo
FQXSFMA0008I	DIMM [arg1] Errore del test di memoria POST ripristinato. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0009I	Configurazione della memoria non valida per la modalità di mirroring ripristinata. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0010I	Configurazione della memoria non valida per la modalità di sparing ripristinata. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0011I	È stata rilevata la modifica del popolamento della memoria. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0012I	Annullamento dell'asserzione PFA del DIMM [arg1].	Informativo
FQXSFMA0014I	Copia di riserva della memoria avviata. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0015I	Copia di riserva della memoria completata correttamente. [arg1]	Informativo
FQXSFMA0026I	Tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST (PPR) del DIMM [arg1] riuscito. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0027I	È stata ripristinata una configurazione di memoria non valida (popolamento DIMM non supportato).	Informativo
FQXSFMA0029I	Annullamento dell'asserzione PFA del DIMM [arg1] dopo l'applicazione PPR per questo DIMM. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0052I	Il modulo DIMM [arg1] è stato disabilitato a causa dell'errore sul DIMM [arg2].[arg3]	Informativo
FQXSFMA0053I	Il DIMM [arg1] è stato riabilitato a causa dell'aggiornamento della combinazione dei moduli di memoria.	Informativo
FQXSFMA0056I	Si è verificato un errore di memoria non corretto sul DIMM [arg1] dopo aver effettuato la riparazione del pacchetto POST. L'identificativo del DIMM è [arg2].	Informativo
FQXSFMA0058I	La modalità memoria è in modalità piana. Il problema relativo al rapporto Memoria vicina/Memoria lontana è stato risolto.	Informativo
FQXSFMA0059I	Riserva del banco eseguita sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].	Informativo
FQXSFMA0060I	Riserva delle righe della cache parziale eseguita sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].	Informativo
FQXSFMA0061I	Si è verificato un errore di memoria non corretto sulla memoria a larghezza di banda elevata della CPU [arg1] che è stato annullato dopo aver effettuato la riparazione del pacchetto POST.	Informativo

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFMA0063I	Un errore di memoria correggibile è gestito da ADDDC sul DIMM [arg1]. L'identificativo del DIMM è [arg2].	Informativo
FQXSFMA0065I	Annullamento dell'asserzione dell'errore CE a bit multiplo sul modulo DIMM [arg1] dopo aver effettuato la riparazione del pacchetto POST. L'identificativo del DIMM è [arg2].	Informativo
FQXSFMA0066I	Tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST (PPR) della memoria a larghezza di banda elevata riuscito per la CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pesudocanale [arg3].	Informativo
FQXSFMA0067I	È stata rimossa l'asserzione degli errori per limite di soglia del contatore di righe superata sul DIMM [arg1] dopo aver effettuato la riparazione del pacchetto POST. L'identificativo del DIMM è [arg2].	Informativo
FQXSFMA0075I	Annullamento dell'asserzione dell'errore CE a bit multiplo sulla memoria a larghezza di banda elevata della CPU [arg1] dopo aver effettuato la riparazione del pacchetto POST.	Informativo
FQXSFPU0020I	La firma della capsula immagine del firmware UEFI non è valida.	Informativo
FQXSFPU0021I	Lo stato della presenza fisica TPM è stato eliminato.	Informativo
FQXSFPU0023I	Errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro cancellato in quanto non vi è alcun errore in questo avvio ciclico.	Informativo
FQXSFPU0025I	Sono state ripristinate le impostazioni di sistema predefinite.	Informativo
FQXSFPU4034I	Ripristino firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.	Informativo
FQXSFPU4038I	Ripristino firmware del TPM completato.	Informativo
FQXSFPU4041I	È in corso l'aggiornamento firmware del TPM. NON spegnere o reimpostare il sistema.	Informativo
FQXSFPU4042I	Aggiornamento firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.	Informativo
FQXSFPU4044I	La versione firmware corrente del TPM potrebbe non supportare la commutazione delle versioni del TPM.	Informativo
FQXSFPU4046I	Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM1.2 a TPM2.0.	Informativo
FQXSFPU4047I	Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM2.0 a TPM1.2.	Informativo
FQXSFPU4049I	Aggiornamento firmware del TPM completato.	Informativo
FQXSFPU4059I	L'utente ha richiesto di ignorare il blocco delle unità SATA AHCI. Il sistema UEFI ha accettato la richiesta e la eseguirà prima dell'avvio del sistema operativo.	Informativo
FQXSFPU4060I	Blocco delle unità SATA AHCI ignorato.	Informativo
FQXSFPU4061I	Comportamento di blocco predefinito delle unità SATA AHCI ripristinato.	Informativo
FQXSFPU4062I	Il debug della CPU è disattivato per l'interfaccia DCI.	Informativo
FQXSFPU4080I	La password di accensione dell'host è stata modificata.	Informativo
FQXSFPU4081I	La password di accensione dell'host è stata eliminata.	Informativo

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFPU4082I	La password di amministratore dell'host è stata modificata.	Informativo
FQXSFPU4083I	La password di amministratore dell'host è stata eliminata.	Informativo
FQXSFPU4084I	L'ordine di avvio dell'host è stato modificato.	Informativo
FQXSFPU4085I	L'ordine di avvio WOL dell'host è stato modificato.	Informativo
FQXSFSM0007I	Il log eventi di sistema XCC (SEL, System Event Log) è pieno.	Informativo
FQXSFSR0002I	È stato ripristinato il danneggiamento della GPT di [arg1], DiskGUID: [arg2]	Informativo
FQXSFDD0001G	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: manca la configurazione. Richiede la modifica delle impostazioni da F1.	Avvertenza
FQXSFDD0002M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con stato di non riuscito.	Avvertenza
FQXSFDD0003I	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con riavvio richiesto.	Avvertenza
FQXSFDD0005M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: disconnessione del controller non riuscita. Richiede il riavvio.	Avvertenza
FQXSFDD0006M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un driver con uno stato di integrità non valido.	Avvertenza
FQXSFDD0007G	Errore IPMI SKLM (Security Key Lifecycle Manager).	Avvertenza
FQXSFIO0008M	È stata rilevata una riduzione dell'ampiezza del collegamento dinamico UPI tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].	Avvertenza
FQXSFIO0009M	È stata rilevata una riduzione dell'ampiezza del collegamento dinamico UPI interna della scheda tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].	Avvertenza
FQXSFIO0013I	Impossibile configurare il dispositivo trovato in corrispondenza del bus [arg1] dispositivo [arg2] funzione [arg3] a causa delle restrizioni della risorsa. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].	Avvertenza
FQXSFIO0016M	IFM: evitato il loop di reimpostazione - non sono consentite più reimpostazioni.	Avvertenza
FQXSFIO0021J	Si è verificato un ripristino da errore PCIe in [arg1] fisico numero [arg2]. [arg3] potrebbe non funzionare correttamente.	Avvertenza
FQXSFIO0022J	Larghezza del collegamento PCIe ridotta da [arg1] a [arg2] nel dispositivo [arg3] fisico numero [arg4].	Avvertenza
FQXSFIO0023J	Velocità del collegamento PCIe ridotta da [arg1] a [arg2] nel dispositivo [arg3] fisico numero [arg4].	Avvertenza
FQXSFIO0024I	È stato rilevato un errore dall'IEH sul processore [arg1]. Il tipo di IEH è [arg2]. L'indice dell'IEH è [arg3]. Il valore del registro IehErrorStatus è [arg4]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati aggiuntivi sugli errori dei dispositivi downstream.	Avvertenza

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFIO0025I	È stato rilevato un errore dall'IO integrato sul processore [arg1]. L'indice dello stack dell'IO integrato è [arg2]. Il tipo di errore interno dell'IO integrato è [arg3]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati aggiuntivi sugli errori dei dispositivi downstream.	Avvertenza
FQXSFIO0036G	Il limite della soglia di errore correggibile PCIe è stato superato nel segmento 0x[arg1] bus 0x[arg2] dispositivo 0x[arg3] funzione 0x[arg4]. L'ID fornitore per il dispositivo è 0x[arg5] e l'ID dispositivo è 0x[arg6]. Il numero di [arg7] fisico è [arg8].	Avvertenza
FQXSFIO0041J	L'evento di secchiello che perde PCIe [arg1] si è verificato nel segmento [arg2] bus [arg3] dispositivo [arg4] funzione [arg5]. Il numero di [arg6] fisico è [arg7].	Avvertenza
FQXSFMA0016M	Copia di riserva della memoria errata. [arg1]	Avvertenza
FQXSFMA0026G	Si è verificato un errore CE a bit multiplo sul DIMM [arg1]; è necessario riavviare il sistema affinché la riparazione automatica del DIMM possa tentare di riparare il pacchetto POST.	Avvertenza
FQXSFMA0027G	Si è verificato un errore CE a bit multiplo sul DIMM [arg1] righe diverse.[arg2]	Avvertenza
FQXSFMA0027M	Tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST del modulo DIMM [arg1] non riuscito su rank [arg2] rank secondario [arg3] banco [arg4] riga [arg5] del dispositivo [arg6]. [arg7]	Avvertenza
FQXSFMA0028M	Numero di tentativi di riparazione automatica del pacchetto POST del modulo DIMM [arg1] superiore al livello di soglia [arg2] su rank [arg3] rank secondario [arg4] banco [arg5] riga [arg6] del dispositivo [arg7]. [arg8]	Avvertenza
FQXSFMA0029G	Tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST (PPR) del DIMM [arg1] non riuscito senza la risorsa. [arg2]	Avvertenza
FQXSFMA0047M	Controllo CRC SPD non riuscito sul modulo DIMM [arg1]. [arg2]	Avvertenza
FQXSFMA0048M	DIMM [arg1] disabilitato a causa di un errore PMIC durante il POST, l'identificativo del DIMM è [arg2].	Avvertenza
FQXSFMA0049M	DIMM [arg1] disabilitato a causa di un'interruzione dell'alimentazione del modulo di memoria. DIMM [arg2] rilevato e valido, DIMM [arg3] non rilevato.	Avvertenza
FQXSFMA0050G	Limite di soglia PFA DRAM superato sul DIMM [arg1] canale secondario [arg2] rank [arg3] DRAM [arg4], l'identificativo del DIMM è [arg5].	Avvertenza
FQXSFMA0053G	Un errore di memoria non corretto è stato ripristinato dal mirroring sul DIMM [arg1] all'indirizzo [arg2].[arg3]	Avvertenza
FQXSFMA0053M	DIMM [arg1] non difettoso ma disabilitato a causa di una combinazione dei moduli di memoria non supportata sulla CPU [arg2].	Avvertenza
FQXSFMA0054G	Operazione di failover di mirroring riuscita. Si è verificato il failover del DIMM [arg1] sul DIMM [arg2] sottoposto a mirroring.[arg3]	Avvertenza
FQXSFMA0055G	Operazione di failover di mirroring non riuscita. Impossibile eseguire di nuovo il failover del DIMM [arg1].[arg2]	Avvertenza

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFMA0057G	Limite di soglia PFA per il ritiro di pagine superato sul DIMM [arg1] all'indirizzo [arg2].[arg3] [arg4]	Avvertenza
FQXSFMA0058K	Il rapporto Memoria vicina/Memoria lontana (1:[arg1].[arg2]) per la configurazione della modalità cache di memoria a larghezza di banda elevata della CPU non rientra nell'intervallo consigliato (1:[arg3] - 1:[arg4]).	Avvertenza
FQXSFMA0064M	DIMM [arg1] disabilitato a causa di un'interruzione dell'alimentazione del modulo di memoria. DIMM [arg2] rilevato e valido.	Avvertenza
FQXSFMA0067G	Limite di soglia del contatore di errori per riga superato sul DIMM [arg1] canale secondario [arg2] rank [arg3] DRAM [arg4]; è necessario riavviare il sistema affinché la riparazione automatica del DIMM possa tentare di riparare il pacchetto POST, l'identificativo del DIMM è [arg5].	Avvertenza
FQXSFMA0067M	Tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST (PPR) della memoria a larghezza di banda elevata non riuscito per la CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pesudocanale [arg3].	Avvertenza
FQXSFMA0068G	Si è verificato un errore CE a bit multiplo sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3] righe differenti.	Avvertenza
FQXSFMA0068M	Soglia superata tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST (PPR) della memoria a larghezza di banda elevata riuscito per la CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pesudocanale [arg3].	Avvertenza
FQXSFMA0069G	Limite di soglia PFA per il ritiro di pagine superato sulla CPU della memoria a larghezza di banda elevata [arg1] all'indirizzo [arg2]. [arg3]	Avvertenza
FQXSFMA0070G	Si sono verificati un errore di riparazione del pacchetto POST e la riserva del banco durante il POST sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].	Avvertenza
FQXSFMA0072M	CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] disabilitata a causa di un errore di popolamento.	Avvertenza
FQXSFMA0075G	Si è verificato un errore CE a bit multiplo sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3]. È necessario riavviare il sistema per la riparazione automatica della memoria a larghezza di banda elevata per tentare di riparare il pacchetto POST (PPR).	Avvertenza
FQXSFMA0076M	Il DIMM [arg1] non è supportato, l'identificatore DIMM è [arg2].	Avvertenza
FQXSFPU0022G	La configurazione TPM non è bloccata.	Avvertenza
FQXSFPU0023G	Avvertenza errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro.	Avvertenza
FQXSFPU0033G	Il processore è stato disabilitato.	Avvertenza
FQXSFPU0062F	Si è verificato un errore irreversibile del sistema nel processore [arg1], core [arg2], banco MC [arg3] con stato MC [arg4], indirizzo MC [arg5] e MC Misc [arg6].	Avvertenza
FQXSFPU4033F	Ripristino firmware del TPM in corso. NON spegnere o reimpostare il sistema.	Avvertenza

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFPU4035M	Impossibile completare il ripristino firmware del TPM. Il chip TPM potrebbe essere danneggiato.	Avvertenza
FQXSFPU4040M	Impossibile completare il test automatico del TPM.	Avvertenza
FQXSFPU4043G	L'aggiornamento firmware del TPM è stato interrotto. Riavvio del sistema in corso…	Avvertenza
FQXSFPU4050G	Impossibile completare l'aggiornamento firmware del TPM.	Avvertenza
FQXSFPU4051G	È stato trovato un criterio TPM_POLICY non definito.	Avvertenza
FQXSFPU4052G	Il criterio TPM_POLICY non è bloccato.	Avvertenza
FQXSFPU4053G	Il sistema TPM_POLICY non corrisponde al planare.	Avvertenza
FQXSFPU4054G	Impossibile completare l'associazione logica della scheda TPM.	Avvertenza
FQXSFPU4062M	Il debug della CPU è attivato per l'interfaccia DCI.	Avvertenza
FQXSFPW0001L	Il CMOS è stato eliminato.	Avvertenza
FQXSFSM0002N	Autorizzazione Boot negata dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.	Avvertenza
FQXSFSM0003N	Time out di attesa dell'autorizzazione Boot dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.	Avvertenza
FQXSFSM0004M	Si è verificato un errore di comunicazione nell'XCC.	Avvertenza
FQXSFSR0001M	È stato rilevato il danneggiamento della GPT [arg1], DiskGUID: [arg2]	Avvertenza
FQXSFSR0003G	Il numero di tentativi di avvio è stato superato. Nessun dispositivo avviabile trovato.	Avvertenza
FQXSFTR0001L	Sono state rilevate una data e ora non valide.	Avvertenza
FQXSFDD0004M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con arresto del sistema richiesto.	Errore
FQXSFDD0012K	Errore unità disco fisso SATA: [arg1].	Errore
FQXSFIO0005M	È stato rilevato un errore UPI interno della scheda sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].	Errore
FQXSFIO0006M	È stato rilevato un errore UPI interno tra le schede sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].	Errore
FQXSFIO0007M	È stato rilevato un errore dall'I/O integrato sul bus [arg1]. Il valore del registro GFERRST (Global Fatal Error Status) è [arg2]. Il valore del registro GNERRST (Global Non-Fatal Error Status) è [arg3]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati aggiuntivi sugli errori dei dispositivi downstream.	Errore
FQXSFIO0010M	Si è verificato un errore irreversibile PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di [arg6] fisico è [arg7].	Errore
FQXSFIO0011M	Si è verificato un errore di parità PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].	Errore

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFIO0012M	Si è verificato un errore di sistema PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].	Errore
FQXSFIO0014J	Rilevamento di un checksum option ROM errato per il dispositivo in corrispondenza del bus [arg1] dispositivo [arg2] funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].	Errore
FQXSFIO0017M	IFM: Errore di comunicazione con l'XCC - È possibile che IFM non sia stato distribuito correttamente.	Errore
FQXSFIO0019J	Conflitto risorsa PCIe.	Errore
FQXSFIO0024M	È stato rilevato un errore dall'IEH sul processore [arg1]. Il tipo di IEH è [arg2]. L'indice dell'IEH è [arg3]. Il valore del registro IehErrorStatus è [arg4]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati aggiuntivi sugli errori dei dispositivi downstream.	Errore
FQXSFIO0025M	È stato rilevato un errore dall'IO integrato sul processore [arg1]. L'indice dello stack dell'IO integrato è [arg2]. Il tipo di errore interno dell'IO integrato è [arg3]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati aggiuntivi sugli errori dei dispositivi downstream.	Errore
FQXSFIO0035M	Si è verificato un errore PCIe non correggibile nel segmento 0x[arg1] bus 0x[arg2] dispositivo 0x[arg3] funzione 0x[arg4]. L'ID fornitore per il dispositivo è 0x[arg5] e l'ID dispositivo è 0x[arg6]. Il numero di [arg7] fisico è [arg8].	Errore
FQXSFMA0001M	Il DIMM [arg1] è stato disabilitato a causa di un errore rilevato durante il POST. [arg2]	Errore
FQXSFMA0002M	È stato rilevato un errore irreversibile di memoria sul DIMM [arg1] all'indirizzo [arg2]. [arg3]	Errore
FQXSFMA0003K	È stata rilevata un'incongruenza nella memoria. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]	Errore
FQXSFMA0004N	Non è stata rilevata alcuna memoria di sistema. [arg1]	Errore
FQXSFMA0005N	La memoria è presente nel sistema ma non è possibile configurarla. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]	Errore
FQXSFMA0008M	Il DIMM [arg1] ha causato un errore del test di memoria del POST. [arg2]	Errore
FQXSFMA0009K	Configurazione della memoria non valida per la modalità di mirroring. Correggere la configurazione della memoria. [arg1]	Errore
FQXSFMA0010K	Configurazione della memoria non valida per la modalità di sparing. Correggere la configurazione della memoria. [arg1]	Errore
FQXSFMA0023M	Si è verificato un errore di flash NVDIMM. Backup/ripristino di NVDIMM potrebbero non funzionare correttamente. [arg1]	Errore
FQXSFMA0024M	Si è verificato un errore di supercap NVDIMM. Backup/ripristino di NVDIMM potrebbero non funzionare correttamente. [arg1]	Errore
FQXSFMA0025M	Il supercap NVDIMM è stato disconnesso. Non sarà possibile eseguire il backup di NVDIMM finché il problema non verrà corretto. [arg1]	Errore

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFMA0027K	È stata rilevata una configurazione di memoria non valida (Occupazione DIMM non supportata). Verificare che la configurazione della memoria sia valida.	Errore
FQXSFMA0028K	La capacità di memoria supera il limite della CPU. [arg1]	Errore
FQXSFMA0056M	È stato rilevato un errore reversibile di memoria non corretto sul DIMM [arg1] all'indirizzo [arg2].[arg3]	Errore
FQXSFMA0061M	Si è verificato un errore reversibile di memoria non corretto sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].	Errore
FQXSFMA0062M	Si è verificato un errore irreversibile di memoria sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].	Errore
FQXSFMA0065M	Si è verificato un errore di parità relativo all'indirizzo di memoria sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].	Errore
FQXSFMA0066M	Si è verificato un errore di parità relativo all'indirizzo di memoria sulla CPU [arg1] canale [arg2] con DIMM [arg3].	Errore
FQXSFMA0071M	Si è verificato un errore di riserva del banco durante il POST sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].	Errore
FQXSFMA0073M	Test automatico integrato della memoria a larghezza di banda elevata non riuscito sulla CPU [arg1].	Errore
FQXSFMA0074M	Formazione della memoria a larghezza di banda elevata non riuscita sulla CPU [arg1].	Errore
FQXSFMA0077N	Si è verificato un errore SMBus durante l'accesso allo SPD del DIMM [arg1]. [arg2].	Errore
FQXSFMA0078N	Il firmware di sistema ha rilevato un errore irreversibile [arg1] durante l'inizializzazione della memoria.	Errore
FQXSFPU0001N	È stato rilevato un processore non supportato.	Errore
FQXSFPU0002N	È stato rilevato un tipo di processore non valido.	Errore
FQXSFPU0003K	Rilevamento di una mancata corrispondenza tra uno o più processori del sistema.	Errore
FQXSFPU0004K	È stata rilevata una discrepanza nel numero di core indicati da uno o più processori del sistema.	Errore
FQXSFPU0005K	È stata rilevata una mancata corrispondenza della velocità massima consentita del collegamento UPI di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0006K	È stata rilevata una mancata corrispondenza del segmento di alimentazione di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0007K	I processori hanno una frequenza DDR interna senza corrispondenza	Errore
FQXSFPU0008K	È stata rilevata una mancata corrispondenza della velocità dei core di uno o più processori.	Errore

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFPU0009K	È stata rilevata una mancata corrispondenza della frequenza di clock esterna di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0010K	È stata rilevata una mancata corrispondenza della dimensione della cache di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0011K	È stata rilevata una mancata corrispondenza del tipo di cache di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0012K	È stata rilevata una mancata corrispondenza di associatività della cache di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0013K	È stata rilevata una mancata corrispondenza del modello di processore di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0014N	È stata rilevata una mancata corrispondenza della famiglia di processore di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0015K	È stata rilevata una mancata corrispondenza del passaggio del processore di uno o più processori.	Errore
FQXSFPU0016N	Il BIST di un processore all'interno del sistema ha avuto esito negativo.	Errore
FQXSFPU0017G	Aggiornamento del microcodice del processore non riuscito.	Errore
FQXSFPU0018N	CATERR(IERR) rilevato sul processore [arg1].	Errore
FQXSFPU0019N	È stato rilevato un errore irreversibile sul processore [arg1].	Errore
FQXSFPU0027N	Si è verificato un errore irreversibile del sistema sul processore [arg1], core [arg2], banco MC [arg3] con stato MC [arg4], indirizzo MC [arg5] e MC Misc [arg6].	Errore
FQXSFPU0030N	È stato rilevato un errore firmware nell'immagine UEFI.	Errore
FQXSFPU0031N	È stato raggiunto il numero di tentativi POST impostato in Configurazione F1. Il sistema è stato avviato con le impostazioni UEFI predefinite. Le impostazioni specificate dall'utente sono state salvate e verranno utilizzate al prossimo avvio, tranne se modificate prima del riavvio.	Errore
FQXSFPU0034L	Impossibile inizializzare correttamente il TPM.	Errore
FQXSFPU0035N	Si è verificato un errore di timeout a 3 colpi sul processore [arg1].	Errore
FQXSFPU4056M	La scheda TPM è stata modificata. È necessario reinstallare la scheda TPM originale fornita con il sistema.	Errore
FQXSFSM0008M	È stato rilevato un timeout dell'autorizzazione di avvio.	Errore

Elenco degli eventi UEFI

Questa sezione elenca tutti i messaggi che possono essere inviati da UEFI.

- **FQXSFDD0001G: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: configurazione mancante. Richiede la modifica delle impostazioni da F1.**

  Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Andare a Configurazione F1 > Impostazioni di sistema > Impostazioni > Elenco stato integrità driver e cercare un driver/controller con lo stato Configurazione necessaria.
2. Cercare il menu dei driver da Impostazioni di sistema e modificare le impostazioni in modo appropriato.
3. Salvare le impostazioni e riavviare il sistema.
4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFDD0002M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con stato di errore.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFDD0003I: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con riavvio richiesto.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Non è richiesta alcuna azione. Il sistema verrà riavviato al termine del POST.
  2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFDD0004M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con arresto del sistema richiesto.**

  Gravità: Irreversibile

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFDD0005M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: disconnessione del controller non riuscita. Richiede il riavvio.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema per ricollegare il controller.
  2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFDD0006M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un driver con uno stato di integrità non valido.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFDD0007G: Errore IPMI SKLM (Security Key Lifecycle Manager).**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware UEFI applicabile a questo errore.
  2. Eseguire un ciclo CA del sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFDD0012I: Errore unità disco fisso SATA: [arg1] è stato ripristinato.**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Nome dell'etichetta slot/vano nel sistema

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFDD0012K: Errore unità disco fisso SATA: [arg1].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Nome dell'etichetta slot/vano nel sistema

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il server.
  2. Inserire nuovamente l'unità SATA per accertarsi che sia collegata correttamente al backplane.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0005I: un'interconnessione UPI interna è stata disabilitata sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3], a causa del downgrade della topologia UPI.**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

[arg1] Numero socket, basato su 1

[arg2] Numero di porta

[arg3] Numero socket, basato su 1

[arg4] Numero di porta

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Questo evento deve essere seguito da un recente evento FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M che indica alcuni errori di collegamenti UPI che hanno causato il downgrade della topologia UPI.
2. Risolvere prima l'evento FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M; questo evento dovrebbe quindi essere risolto automaticamente.
3. Se dopo aver risolto l'evento FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M, questo evento persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0005M: È stato rilevato un errore UPI interno della scheda sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Numero di porta

  [arg3] Numero socket, basato su 1

  [arg4] Numero di porta

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0006I: un'interconnessione UPI tra schede è stata disabilitata sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3], a causa del downgrade della topologia UPI.**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Numero di porta

  [arg3] Numero socket, basato su 1

  [arg4] Numero di porta

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

1. Questo evento deve essere seguito da un recente evento FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M che indica alcuni errori di collegamenti UPI che hanno causato il downgrade della topologia UPI.
2. Risolvere prima l'evento FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M; questo evento dovrebbe quindi essere risolto automaticamente.
3. Se dopo aver risolto l'evento FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M, questo evento persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0006M: È stato rilevato un errore UPI interno tra le schede sul collegamento tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Numero di porta

  [arg3] Numero socket, basato su 1

  [arg4] Numero di porta

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0007M: È stato rilevato un errore dall'I/O integrato sul bus [arg1]. Il valore del registro GFERRST (Global Fatal Error Status) è [arg2]. Il valore del registro GNERRST (Global Non-Fatal Error Status) è [arg3]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati aggiuntivi sugli errori dei dispositivi downstream.**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Bus

  [arg2] Valore del registro Stato errore irreversibile globale

  [arg3] Valore del registro Stato errore non irreversibile globale

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware per il sistema o per l'adattatore applicabile a questo errore.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0008M: È stata rilevata una riduzione dell'ampiezza del collegamento dinamico UPI tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].**

Gravità: Avvertenza

Parametri:

[arg1] Numero socket, basato su 1

[arg2] Numero di porta

[arg3] Numero socket, basato su 1

[arg4] Numero di porta

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
2. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0009M: È stata rilevata una riduzione dell'ampiezza del collegamento dinamico UPI interna della scheda tra la porta [arg2] del processore [arg1] e la porta [arg4] del processore [arg3].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Numero di porta

  [arg3] Numero socket, basato su 1

  [arg4] Numero di porta

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

  Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0010M: Si è verificato un errore irreversibile PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di [arg6] fisico è [arg7].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Bus

  [arg2] Dispositivo

  [arg3] Funzione

[arg4] VID

[arg5] DID

[arg6] Slot/Vano

[arg7] Numero di istanza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Verificare sul sito del supporto Lenovo la presenza di un driver di dispositivo applicabile, l'aggiornamento firmware, la versione delle informazioni sull'assistenza per questo prodotto oppure altre informazioni applicabili a questo errore. Caricare il nuovo driver di dispositivo ed eventuali aggiornamenti firmware richiesti.
2. Se questo dispositivo e/o uno qualsiasi dei cavi collegati è stato recentemente installato, spostato, sottoposto a interventi di manutenzione o aggiornato:
   a. Riposizionare l'adattatore o il disco e gli eventuali cavi collegati.
   b. Ricaricare il driver di dispositivo.
   c. Se il dispositivo non viene riconosciuto, potrebbe essere necessario riconfigurare lo slot a una velocità inferiore. Le impostazioni Gen1/Gen2/Gen3 possono essere configurate mediante Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O -> Selezione velocità PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4 o tramite l'utilità OneCLI.
   d. Se l'errore PCIe è stato segnalato anche su un secondo slot dello stesso nodo, prima di procedere, verificare di avere eseguito i suddetti passaggi a, b e c per l'adattatore o il disco.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0011M: Si è verificato un errore di parità PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Bus

  [arg2] Dispositivo

  [arg3] Funzione

  [arg4] VID

  [arg5] DID

  [arg6] Numero di istanza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare sul sito del supporto Lenovo la presenza di un driver di dispositivo applicabile, l'aggiornamento firmware, la versione delle informazioni sull'assistenza per questo prodotto oppure altre informazioni applicabili a questo errore. Caricare il nuovo driver di dispositivo ed eventuali aggiornamenti firmware richiesti.
  2. Se questo nodo e/o uno qualsiasi dei cavi collegati sono stati recentemente installati, spostati, sottoposti ad interventi di manutenzione o aggiornati.
     a. Riposizionare l'adattatore e gli eventuali cavi collegati.
     b. Ricaricare il driver di dispositivo.

c. Se il dispositivo non viene riconosciuto, potrebbe essere necessario riconfigurare lo slot su Gen1 o Gen2. Le impostazioni Gen1/Gen2 possono essere configurate mediante Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O -> Selezione velocità PCIe Gen1/Gen2/Gen3 o tramite l'utilità OneCLI.

d. Se l'errore PCIe è stato segnalato anche su un secondo slot dello stesso nodo, prima di procedere, verificare di avere eseguito i suddetti passaggi a, b e c per l'adattatore.

3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0012M: Si è verificato un errore di sistema PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Bus

  [arg2] Dispositivo

  [arg3] Funzione

  [arg4] VID

  [arg5] DID

  [arg6] Numero di istanza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare sul sito del supporto Lenovo la presenza di un driver di dispositivo applicabile, l'aggiornamento firmware, la versione delle informazioni sull'assistenza per questo prodotto oppure altre informazioni applicabili a questo errore. Caricare il nuovo driver di dispositivo ed eventuali aggiornamenti firmware richiesti.
  2. Se questo dispositivo e/o uno qualsiasi dei cavi collegati è stato recentemente installato, spostato, sottoposto a interventi di manutenzione o aggiornato:
     a. Riposizionare l'adattatore e gli eventuali cavi collegati.
     b. Ricaricare il driver di dispositivo.
     c. Se il dispositivo non viene riconosciuto, potrebbe essere necessario riconfigurare lo slot su Gen1 o Gen2. Le impostazioni Gen1/Gen2 possono essere configurate mediante Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O -> Selezione velocità PCIe Gen1/Gen2/Gen3 o tramite l'utilità OneCLI.
     d. Se l'errore PCIe è stato segnalato anche su un secondo slot dello stesso nodo, prima di procedere, verificare di avere eseguito i suddetti passaggi a, b e c per l'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0013I: Impossibile configurare il dispositivo trovato in corrispondenza del bus [arg1] dispositivo [arg2] funzione [arg3] a causa delle restrizioni della risorsa. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

[arg1] Bus

[arg2] Dispositivo

[arg3] Funzione

[arg4] VID

[arg5] DID

[arg6] Numero di istanza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Se questo dispositivo PCIe e/o qualcuno dei cavi collegati sono stati recentemente installati, spostati, sottoposti ad interventi di manutenzione o aggiornati, riposizionare l'adattatore ed eventuali cavi collegati.
2. Consultare il sito del supporto Lenovo per verificare la presenza di comunicati di servizio o di aggiornamenti del firmware dell'adattatore applicabili a questo errore (NOTA: potrebbe essere necessario disabilitare le ROM opzionali non utilizzate nella configurazione F1 UEFI, nell'utility OneCLI o nelle utility del produttore in uso in modo da consentire l'aggiornamento del firmware dell'adattatore).
3. Spostare l'adattatore in un altro slot. Se uno slot non è disponibile o l'errore si ripete, sostituire l'adattatore.
4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0014J: Rilevamento di un checksum option ROM errato per il dispositivo in corrispondenza del bus [arg1] dispositivo [arg2] funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Bus

  [arg2] Dispositivo

  [arg3] Funzione

  [arg4] VID

  [arg5] DID

  [arg6] Numero di istanza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se questo dispositivo PCIe e/o uno qualsiasi dei cavi collegati è stato recentemente installato, spostato, sottoposto ad interventi di manutenzione o aggiornato, Riposizionare l'adattatore e gli eventuali cavi collegati.
  2. Spostare l'adattatore in uno slot diverso del sistema, se disponibile.
  3. Controllare sul sito Web del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware UEFI o dell'adattatore relativo a questo errore.

Nota: Potrebbe essere necessario configurare lo slot su Gen1 o utilizzare un software del programma di utilità speciale per poter aggiornare il firmware dell'adattatore. Le impostazioni Gen1/Gen2 possono essere configurate mediante Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O -> Selezione velocità PCIe Gen1/Gen2/Gen3 o tramite l'utilità OneCLI.

4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0015I: IFM: è stata eseguita la reimpostazione del sistema per reimpostare gli adattatori.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFIO0016M: IFM: evitato il loop di reimpostazione - non sono consentite più reimpostazioni.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Aggiornare tutto il firmware (inclusi il firmware dell'adattatore) ai livelli più recenti.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0017M: IFM: Errore di comunicazione con l'XCC - È possibile che IFM non sia stato distribuito correttamente.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Aggiornare tutto il firmware di sistema (inclusi il firmware dell'adattatore) ai livelli più recenti.

     Nota: Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di eseguire l'aggiornamento.

  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0018I: IFM: configurazione troppo grande per la modalità di compatibilità.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFIO0019J: Conflitto risorsa PCIe.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se questo dispositivo PCIe e/o qualcuno dei cavi collegati sono stati recentemente installati, spostati, sottoposti a interventi di manutenzione o aggiornati, riposizionare l'adattatore ed eventuali cavi collegati.
  2. Spostare l'adattatore in uno slot diverso, se disponibile.

3. Controllare sul sito Web del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware UEFI o dell'adattatore relativo a questo errore.

   Nota: Potrebbe essere necessario configurare lo slot su Gen1 o utilizzare un software del programma di utilità speciale per poter aggiornare il firmware dell'adattatore. Le impostazioni Gen1/Gen2 possono essere configurate mediante Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O -> Selezione velocità PCIe Gen1/Gen2/Gen3 o tramite l'utilità OneCLI.

4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0020J: Si è verificato un isolamento PCIe dello slot PCIe [arg1]. L'adattatore potrebbe non funzionare correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Numero di slot

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare se nel log è presente un errore distinto correlato a un dispositivo PCIe associato e risolverlo.
  2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema o l'adattatore che si applica a questo errore di memoria.
  3. Controllare le specifiche del sistema per verificare che il dispositivo PCIe sia installato nello slot PCIe compatibile e che sia utilizzato un cavo compatibile. In caso contrario, le prestazioni di questo dispositivo potrebbero diminuire.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0021I: Si è verificata l'attivazione del software DPC PCIe in [arg1] fisico numero [arg2].**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Slot/vano

  [arg2] Numero di slot /numero del vano

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFIO0021J: Si è verificato un ripristino da errore PCIe in [arg1] fisico numero [arg2]. [arg3] potrebbe non funzionare correttamente.**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Slot/Vano

  [arg2] Numero di istanza

[arg3] Adattatore/Disco

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Controllare se nel log è presente un errore distinto correlato a un dispositivo PCIe associato o un disco NVMe e risolverlo.
2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema o l'adattatore che si applica a questo errore di memoria.
3. Controllare le specifiche del sistema per verificare che il dispositivo PCIe o il disco NVMe sia installato nello slot PCIe o nel vano compatibile e che sia utilizzato un cavo compatibile. In caso contrario, le prestazioni di questo dispositivo potrebbero diminuire.
4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0022J: Larghezza del collegamento PCIe ridotta da [arg1] a [arg2] nel dispositivo [arg3] fisico numero [arg4].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] x16/x8/x4/x2/x1

  [arg2] x16/x8/x4/x2/x1

  [arg3] Slot/Vano

  [arg4] Numero di istanza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare se nel log è presente un errore distinto correlato a un dispositivo PCIe associato o un disco NVMe e risolverlo.
  2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema o l'adattatore che si applica a questo errore di memoria.
  3. Controllare le specifiche del sistema per verificare che il dispositivo PCIe o il disco NVMe sia installato nello slot PCIe o nel vano compatibile e che sia utilizzato un cavo compatibile. In caso contrario, le prestazioni di questo dispositivo potrebbero diminuire.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0023J: Velocità del collegamento PCIe ridotta da [arg1] a [arg2] nel dispositivo [arg3] fisico numero [arg4].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] 32 GT/s / 16 GT/s / 8 GT/s / 5 GT/s / 2,5 GT/s

  [arg2] 32 GT/s / 16 GT/s / 8 GT/s / 5 GT/s / 2,5 GT/s

[arg3] Slot/Vano

[arg4] Numero di istanza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Controllare se nel log è presente un errore distinto correlato a un dispositivo PCIe associato o un disco NVMe e risolverlo.
2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema o l'adattatore che si applica a questo errore di memoria.
3. Controllare le specifiche del sistema per verificare che il dispositivo PCIe o il disco NVMe sia installato nello slot PCIe o nel vano compatibile e che sia utilizzato un cavo compatibile. In caso contrario, le prestazioni di questo dispositivo potrebbero diminuire.
4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFIO0024I: È stato rilevato un errore dall'IEH integrato sul processore [arg1]. Il tipo di IEH è [arg2]. L'indice dell'IEH è [arg3]. Il valore del registro IehErrorStatus è [arg4]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati aggiuntivi sugli errori dei dispositivi downstream.**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Numero processore, basato su 1

  [arg2] Tipo IEH

  [arg3] Indice IEH

  [arg4] Valore del registro IehErrorStatus

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware per il sistema o per l'adattatore applicabile a questo errore.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0024M: È stato rilevato un errore dall'IEH integrato sul processore [arg1]. Il tipo di IEH è [arg2]. L'indice dell'IEH è [arg3]. Il valore del registro IehErrorStatus è [arg4]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati aggiuntivi sugli errori dei dispositivi downstream.**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero processore, basato su 1

  [arg2] Tipo IEH

  [arg3] Indice IEH

  [arg4] Valore del registro IehErrorStatus

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware per il sistema o per l'adattatore applicabile a questo errore.
2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0025I: È stato rilevato un errore dall'IO integrato sul processore [arg1]. L'indice dello stack dell'IO integrato è [arg2]. Il tipo di errore interno dell'IO integrato è [arg3]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati aggiuntivi sugli errori dei dispositivi downstream.**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Numero processore, basato su 1

  [arg2] Indice dello stack IIO

  [arg3] Errore VTD / Errore CBDMA / Errore M2PCIE / Errore IRP / Errore anello / Errore ITC /Errore OTC

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware per il sistema o per l'adattatore applicabile a questo errore.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0025M: È stato rilevato un errore dall'IO integrato sul processore [arg1]. L'indice dello stack dell'IO integrato è [arg2]. Il tipo di errore interno dell'IO integrato è [arg3]. Controllare i log degli errori per verificare la presenza di eventuali dati aggiuntivi sugli errori dei dispositivi downstream.**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero processore, basato su 1

  [arg2] Indice dello stack IIO

  [arg3] Errore VTD / Errore CBDMA / Errore M2PCIE / Errore IRP / Errore anello / Errore ITC /Errore OTC

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware per il sistema o per l'adattatore applicabile a questo errore.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0035M: Si è verificato un errore PCIe non correggibile nel segmento 0x[arg1] bus 0x[arg2] dispositivo 0x[arg3] funzione 0x[arg4]. L'ID fornitore per il dispositivo è 0x[arg5] e l'ID dispositivo è 0x[arg6]. Il numero di [arg7] fisico è [arg8].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Segmento

  [arg2] Bus

  [arg3] Dispositivo

  [arg4] Funzione

[arg5] VID

[arg6] DID

[arg7] Slot/Vano

[arg8] Numero di istanza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Verificare sul sito del supporto Lenovo la presenza di un driver di dispositivo applicabile, l'aggiornamento firmware, la versione delle informazioni sull'assistenza per questo prodotto oppure altre informazioni applicabili a questo errore. Caricare il nuovo driver di dispositivo ed eventuali aggiornamenti firmware richiesti.
2. Se questo dispositivo e/o uno qualsiasi dei cavi collegati è stato recentemente installato, spostato, sottoposto a interventi di manutenzione o aggiornato:
   a. Riposizionare l'adattatore o il disco e gli eventuali cavi collegati.
   b. Ricaricare il driver di dispositivo.
   c. Se il dispositivo non viene riconosciuto, potrebbe essere necessario riconfigurare lo slot su Gen1 o Gen2. Le impostazioni Gen1/Gen2 possono essere configurate mediante Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O -> Selezione velocità PCIe Gen1/Gen2/Gen3 o tramite l'utilità OneCLI.
   d. Se l'errore PCIe è stato segnalato anche su un secondo slot dello stesso nodo, prima di procedere, verificare di avere eseguito i suddetti passaggi a, b e c per l'adattatore o il disco.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0036G: Il limite della soglia di errore correggibile PCIe è stato superato nel segmento 0x [arg1] bus 0x[arg2] dispositivo 0x[arg3] funzione 0x[arg4]. L'ID fornitore per il dispositivo è 0x[arg5] e l'ID dispositivo è 0x[arg6]. Il numero di [arg7] fisico è [arg8].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Segmento

  [arg2] Bus

  [arg3] Dispositivo

  [arg4] Funzione

  [arg5] VID

  [arg6] DID

  [arg7] Slot/Vano

  [arg8] Numero di istanza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare sul sito del supporto Lenovo la presenza di un driver di dispositivo applicabile, l'aggiornamento firmware, la versione delle informazioni sull'assistenza per questo prodotto oppure altre informazioni applicabili a questo errore. Caricare il nuovo driver di dispositivo ed eventuali aggiornamenti firmware richiesti.

2. Se questo dispositivo e/o uno qualsiasi dei cavi collegati è stato recentemente installato, spostato, sottoposto a interventi di manutenzione o aggiornato:
   a. Riposizionare l'adattatore o il disco e gli eventuali cavi collegati.
   b. Ricaricare il driver di dispositivo.
   c. Se il dispositivo non viene riconosciuto, potrebbe essere necessario riconfigurare lo slot a una velocità inferiore. Le impostazioni Gen1/Gen2/Gen3 possono essere configurate mediante Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O -> Selezione velocità PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4 o tramite l'utilità OneCLI.
   d. Se l'errore PCIe viene riportato anche su un secondo slot dello stesso nodo, prima di procedere verificare di avere eseguito i suddetti passaggi A, B e C per l'adattatore o il disco.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0041J: L'evento di secchiello che perde PCIe [arg1] si è verificato nel segmento [arg2] bus [arg3] dispositivo [arg4] funzione [arg5]. Il numero di [arg6] fisico è [arg7].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Evento Leaky Bucket PCIe

  [arg2] Segmento

  [arg3] Bus

  [arg4] Dispositivo

  [arg5] Funzione

  [arg6] Slot/Vano

  [arg7] Numero di istanza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare se nel log è presente un errore distinto correlato a un dispositivo PCIe associato o un disco NVMe e risolverlo.
  2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema o l'adattatore che si applica a questo errore di memoria.
  3. Controllare le specifiche del sistema per verificare che il dispositivo PCIe o il disco NVMe sia installato nello slot PCIe o nel vano compatibile e che sia utilizzato un cavo compatibile. In caso contrario, le prestazioni di questo dispositivo potrebbero diminuire.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0001I: DIMM [arg1] Ripristino della disabilitazione. [arg2]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia slot DIMM

  [arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0001M: DIMM [arg1] è stato disabilitato a causa di un errore rilevato durante il POST. [arg2]**

Gravità: Errore

Parametri:

[arg1] Etichetta serigrafia slot DIMM

[arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Riposizionare il DIMM interessato (nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica il rilevamento di una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema).
2. Avviare la configurazione F1 e abilitare il modulo DIMM (per AMD, non è necessario abilitare il modulo DIMM nella configurazione). Riavviare il sistema.
3. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0002I: Lo stato di errore irreversibile di memoria è stato eliminato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0002M: È stato rilevato un errore irreversibile di memoria sul DIMM [arg1] all'indirizzo [arg2]. [arg3]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Indirizzo del sistema in cui si è verificato l'errore

  [arg3] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare il sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore della memoria.
  2. Riposizionare il DIMM interessato (nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica il rilevamento di una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema).
  3. Spostare il DIMM interessato in un altro slot valido noto e verificare se il problema viene ancora rilevato o meno.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0003K: È stata rilevata una mancata corrispondenza nella memoria. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Avviare la schermata F1 UEFI e verificare se un qualsiasi DIMM di memoria è disabilitato. La memoria potrebbe essere disabilitata a causa di precedenti errori irreversibili o di errori di formazione/test di memoria UEFI.
  2. Accertarsi che i moduli DIMM siano stati installati nella sequenza di popolamento corretta.
  3. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0004N: Non è stata rilevata alcuna memoria di sistema. [arg1]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che uno o più DIMM supportati siano installati nel server con la sequenza di popolamento corretta.
  2. Se il sistema supporta il Lightpath, verificare se sono presenti dei LED del connettore DIMM illuminati e, in tal caso riposizionare quei DIMM. In alternativa (ad esempio se non è disponibile il Lightpath), è possibile eseguire la stessa operazione mediante XCC GUI.
  3. Scambiare i DIMM tra gli slot quando nel sistema sono disponibili più DIMM.
  4. Se i DIMM sono stati aggiornati appena prima che si verificasse il problema, aggiornare uEFI utilizzando la configurazione minima o una configurazione alternativa.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0005N: La memoria è presente nel sistema ma non è possibile configurarla. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

1. Accertarsi che uno o più DIMM siano installati nel server.
2. Risolvere gli eventuali errori di memoria esistenti.
3. Se nei log non è registrato alcun errore di memoria e non è acceso alcun LED di errore del connettore DIMM, verificare che tutti i connettori DIMM siano abilitati utilizzando il programma Setup Utility o l'utilità OneCLI.
4. Riposizionare tutti i DIMM accertandosi che siano installati nella sequenza di popolamento corretta, in conformità alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.
5. Cancellare la memoria CMOS. Tenere presente che verranno ripristinate tutte le impostazioni firmware predefinite.
6. Riaggiornare il firmware UEFI.
7. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0006I: È stato rilevato il DIMM [arg2] di [arg1], il numero di serie del DIMM è [arg3].**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Non qualificato/Non Lenovo

  [arg2] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg3] Numero di serie DIMM.

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se questo evento informativo è registrato nel log eventi XCC, nel server non è installata una memoria qualificata.
  2. La memoria installata potrebbe non essere coperta da garanzia.
  3. Senza memoria qualificata, le velocità supportate dagli standard del settore non saranno abilitate.
  4. Contattare il rappresentante di vendita locale o il Business Partner autorizzato per ordinare una memoria qualificata e sostituire i DIMM non qualificati.
  5. Dopo aver installato la memoria qualificata e acceso il server, assicurarsi che questo evento informativo non venga di nuovo registrato.
  6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0007I: Il DIMM numero [arg2] di [arg1] è stato sostituito. [arg3]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Non qualificato/Non Lenovo

  [arg2] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg3] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Questo evento deve essere seguito da un evento recente FQXSFMA0006I che indica che nel server è installata una memoria non qualificata.
  2. Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0008I: DIMM [arg1] Errore del test di memoria POST ripristinato. [arg2]**

Gravità: Informazioni

Parametri:

[arg1] Etichetta serigrafia slot DIMM

[arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0008M: Il DIMM [arg1] ha causato un errore del test di memoria del POST. [arg2]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia slot DIMM

  [arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se la configurazione dei DIMM era stata modificata appena prima che si verificasse il guasto, accertarsi che i DIMM siano installati nella sequenza di popolamento corretta.
  2. Riposizionare il DIMM che non ha superato il test di memoria POST e i DIMM negli slot adiacenti se popolati. Avviare la configurazione F1 e abilitare il DIMM. Riavviare il sistema.
  3. Spostare il DIMM dalla posizione dell'errore in un'altra posizione valida nota per verificare se l'errore segue il DIMM o lo slot DIMM.
  4. Se questo problema si è verificato durante un processo di aggiornamento XCC/UEFI:
     a. Eseguire un ciclo di alimentazione del sistema scollegando l'alimentazione per alcuni secondi.
     b. Cancellare le impostazioni CMOS rimuovendo la batteria per alcuni secondi.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0009I: Configurazione della memoria non valida per la modalità di mirroring ripristinata. [arg1]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0009K: Configurazione della memoria non valida per la modalità di mirroring. Correggere la configurazione della memoria. [arg1]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Assicurarsi che tutti i DIMM siano abilitati e funzionali avviando la configurazione F1 oppure in XCC Web. Nel caso vengano rilevati DIMM non funzionali, risolvere prima questo problema.

2. Assicurarsi che i connettori DIMM siano popolati correttamente per la modalità di mirroring, in base alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0010I: Configurazione della memoria non valida per la modalità di sparing ripristinata. [arg1]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0010K: Configurazione della memoria non valida per la modalità di sparing. Correggere la configurazione della memoria. [arg1]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Assicurarsi che tutti i DIMM siano abilitati e funzionali avviando la configurazione F1 oppure in XCC Web. Nel caso vengano rilevati DIMM non funzionali, risolvere prima questo problema.
  2. Assicurarsi che i connettori DIMM siano popolati per la modalità di sparing, in base alle informazioni di servizio per questo prodotto.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0011I: È stata rilevata la modifica del popolamento della memoria. [arg1]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se sono stati aggiunti moduli DIMM al sistema o rimossi da quest'ultimo e non è stato rilevato alcun errore aggiuntivo, ignorare questo messaggio.
  2. Consultare il log eventi di sistema per individuare eventuali malfunzionamenti dei DIMM non risolti e sostituire quei DIMM.

- **FQXSFMA0012I: Annullamento dell'asserzione PFA del DIMM [arg1].**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0014I: Copia di riserva della memoria avviata. [arg1]**

Gravità: Informazioni

Parametri:

[arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0015I: Copia di riserva della memoria completata correttamente. [arg1]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Consultare il log di sistema per gli errori correlati ai DIMM e sostituire i DIMM difettosi.

- **FQXSFMA0016M: Copia di riserva della memoria non riuscita. [arg1]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Avviare la schermata F1 UEFI e assicurarsi che tutti i DIMM siano abilitati. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0023M: Si è verificato un errore di flash NVDIMM. Backup/ripristino di NVDIMM potrebbero non funzionare correttamente. [arg1]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riposizionare i NDIMM interessati e il DIMM negli slot adiacenti, se popolati.
  2. Controllare il sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore della memoria.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0024M: Si è verificato un errore di supercap NVDIMM. Backup/ripristino di NVDIMM potrebbero non funzionare correttamente. [arg1]**

  Gravità: Errore

Parametri:

[arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Se il server è stato installato, spostato, sottoposto a interventi di assistenza o aggiornato, verificare che il modulo DIMM sia posizionato correttamente e verificare a vista che non sia presente materiale esterno in un qualsiasi connettore DIMM su quel canale di memoria.
2. Se non è stato rilevato alcun problema sui connettori BBU oppure il problema persiste, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore di memoria.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0025M: Il supercap NVDIMM è stato disconnesso. Non sarà possibile eseguire il backup di NVDIMM finché il problema non verrà corretto. [arg1]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se il server è stato recentemente installato, spostato, sottoposto ad interventi di assistenza o aggiornato, verificare che il modulo DIMM sia posizionato correttamente e verificare a vista che non sia presente materiale esterno in un qualsiasi connettore BBU su quel canale di memoria.
  2. Se non è stato rilevato alcun problema sui connettori BBU oppure il problema persiste, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore di memoria.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0026G: Si è verificato un errore CE a bit multiplo sul DIMM [arg1]; è necessario riavviare il sistema affinché la riparazione automatica del DIMM possa tentare di riparare il pacchetto POST.**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema per consentire alla riparazione automatica del DIMM di tentare di riparare il pacchetto POST e verificare che l'ID evento FQXSFMA0026I sia stato registrato.

2. Se il problema persiste o se il tentativo di riparazione del pacchetto POST non riesce a causa dell'ID evento FQXSFMA0027M o FQXSFMA0028M, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0026I: Tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST (PPR) del DIMM [arg1] riuscito. [arg2]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
  2. Nota: PPR (Post Package Repair) è il processo di sostituzione dell'accesso a una cella o a una riga di indirizzo errata con una riga di riserva all'interno del dispositivo DRAM.
     a. SPPR (Soft Post Package Repair) ripara una riga per il ciclo di avvio corrente. Se l'alimentazione del sistema viene rimossa o il sistema viene riavviato (reimpostato), viene ripristinato lo stato originale del modulo DIMM.
     b. HPPR (Hard Post Package Repair) ripara definitivamente una riga.

- **FQXSFMA0027G: Si è verificato un errore CE a bit multiplo sul DIMM [arg1] righe diverse.[arg2]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Eseguire il test di memoria avanzato utilizzando XClarity Provisioning Manager. Fare clic su Diagnostica > Esegui diagnostica > Test di memoria > Test di memoria avanzato per riparare il DIMM.
  2. Riposizionare il DIMM malfunzionante identificato da Lightpath e/o dalla voce del log eventi.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0027I: È stata ripristinata una configurazione di memoria non valida (popolamento DIMM non supportato).**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0027K: È stata rilevata una configurazione di memoria non valida (popolamento DIMM non supportato). Verificare che la configurazione della memoria sia valida.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

1. Questo evento potrebbe seguire un errore irreversibile di memoria o un test non riuscito della memoria. Controllare il log e risolvere innanzitutto tale evento. Questo evento potrebbe essere causato da DIMM disabilitati per altri errori o azioni.
2. Verificare che i DIMM siano popolati nella sequenza corretta, in base alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.
3. Se i DIMM sono presenti e sono installati correttamente, verificare se sono presenti dei LED di errore del connettore DIMM illuminati e riposizionare i DIMM. Controllare i log alla ricerca di eventuali codici di diagnostica della memoria.
4. Ripristinare le impostazioni predefinite per l'UEFI.
5. Se il problema persiste, aggiornare il firmware UEFI.
6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0027M: Tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST del modulo DIMM [arg1] non riuscito su rank [arg2] rank secondario [arg3] banco [arg4] riga [arg5] del dispositivo [arg6]. [arg7]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Numero rank

  [arg3] Numero rank secondario

  [arg4] Numero banco

  [arg5] Numero riga

  [arg6] DramDevice

  [arg7] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riposizionare il DIMM interessato (nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica il rilevamento di una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema).
  2. Avviare la configurazione F1 e abilitare il DIMM. Riavviare il sistema.
  3. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0028K: La capacità di memoria supera il limite della CPU. [arg1]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere l'alimentazione CA dal sistema.
2. Modificare la configurazione della memoria per fare in modo che la capacità della memoria non superi il limite del numero di parte del processore.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0028M: Numero di tentativi di riparazione automatica del pacchetto POST del modulo DIMM [arg1] superiore al livello di soglia [arg2] su rank [arg3] rank secondario [arg4] banco [arg5] riga [arg6] del dispositivo [arg7]. [arg8]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] PprAttemptThreshold

  [arg3] Numero rank

  [arg4] Numero rank secondario

  [arg5] Numero banco

  [arg6] Numero riga

  [arg7] DramDevice

  [arg8] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riposizionare il DIMM interessato (nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica il rilevamento di una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema).
  2. Avviare la configurazione F1 e riabilitare il DIMM. Riavviare il sistema.
  3. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0029G: Tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST (PPR) del DIMM [arg1] non riuscito senza la risorsa. [arg2]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

Raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0029I: Annullamento dell'asserzione PFA del DIMM [arg1] dopo l'applicazione PPR per questo DIMM. [arg2]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0047M: Controllo CRC SPD non riuscito sul modulo DIMM [arg1]. [arg2]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Eseguire un riposizionamento virtuale o un ciclo CA per il server.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0048M: DIMM [arg1] disabilitato a causa di un errore PMIC durante il POST, l'identificativo del DIMM è [arg2].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] DIMM disabilitato

  [arg2] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Riposizionare il modulo DIMM nello slot specificato dal messaggio dell'evento.
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0049M: DIMM [arg1] disabilitato a causa di un'interruzione dell'alimentazione del modulo di memoria. DIMM [arg2] rilevato e valido, DIMM [arg3] non rilevato.**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Slot disabilitato

[arg2] DIMM disabilitati ma rilevati

[arg3] DIMM disabilitato ma non rilevato ad esempio "DIMM 1,2 disabilitato a causa di un'interruzione di alimentazione del modulo di memoria. DIMM 2 rilevato e in buone condizioni, DIMM 1 non rilevato".

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
2. Controllare gli slot DIMM specificati nel messaggio. Se il DIMM è installato ma non viene rilevato, rimuoverlo, quindi ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
3. Se vengono rilevati tutti i DIMM rilevati o l'errore persiste dopo avere rimosso i DIMM non rilevati, riposizionare tutti i DIMM negli slot specificati nel messaggio, quindi ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
4. Se il problema persiste o è necessario sostituire un DIMM non rilevato, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0050G: Limite di soglia PFA DRAM superato sul DIMM [arg1] canale secondario [arg2] rank [arg3] DRAM [arg4], l'identificativo del DIMM è [arg5].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DiMM

  [arg2] Canale secondario

  [arg3] Numero rank

  [arg4] Numero dispositivo (0&1&2)

  [arg5] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Riposizionare il DIMM interessato.
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Controllare il sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore della memoria.
  5. Eseguire il test di memoria avanzato utilizzando XClarity Provisioning Manager. Fare clic su Diagnostica > Esegui diagnostica > Test di memoria > Test di memoria avanzato per riparare il DIMM.
  6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0052I: Il modulo DIMM [arg1] è stato disabilitato a causa dell'errore sul DIMM [arg2]. [arg3]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg3] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
2. Riposizionare il modulo DIMM nello slot specificato dal messaggio dell'evento.
3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0053G: Un errore di memoria non corretto è stato ripristinato dal mirroring sul DIMM [arg1] all'indirizzo [arg2].[arg3]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Indirizzo del sistema in cui si è verificato l'errore

  [arg3] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Tenere il sistema in esecuzione fino alla prossima finestra di manutenzione.
  2. Durante la manutenzione pianificata, spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  3. Riposizionare il DIMM malfunzionante identificato da Lightpath e/o dalla voce del log eventi.
  4. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  5. Controllare il sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore della memoria.
  6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0053I: Il DIMM [arg1] è stato riabilitato a causa dell'aggiornamento della combinazione dei moduli di memoria.**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Elenco etichette serigrafia DIMM. (es. 1. 1 2. 1, 2 e 3).

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0053M: DIMM [arg1] non difettoso ma disabilitato a causa di una combinazione dei moduli di memoria non supportata sulla CPU [arg2].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Elenco etichette serigrafia DIMM. (es. 1. 1 2. 1, 2 e 3).

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

1. Questo evento potrebbe seguire un errore irreversibile di memoria o un test non riuscito della memoria. Controllare il log e risolvere innanzitutto tale evento. Questo evento potrebbe essere causato da DIMM disabilitati per altri errori o azioni.
2. Verificare che i DIMM siano popolati nella sequenza corretta, in base alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.
3. Se i DIMM sono presenti e installati correttamente, verificare se sono accesi eventuali LED di errore del connettore DIMM, riposizionare questi DIMM e controllare i codici di diagnostica della memoria nei log.
4. Ripristinare le impostazioni predefinite per l'UEFI.
5. Se il problema persiste, aggiornare il firmware UEFI.
6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0054G: Operazione di failover di mirroring riuscita. Si è verificato il failover del DIMM [arg1] sul DIMM [arg2] sottoposto a mirroring.[arg3]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg3] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Tenere il sistema in esecuzione fino alla prossima finestra di manutenzione.
  2. Durante la manutenzione pianificata, spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  3. Riposizionare il DIMM malfunzionante identificato da Lightpath e/o dalla voce del log eventi.
  4. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  5. Controllare il sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore della memoria.
  6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0055G: Operazione di failover di mirroring non riuscita. Impossibile eseguire di nuovo il failover del DIMM [arg1].[arg2]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Riposizionare il DIMM malfunzionante identificato da Lightpath e/o dalla voce del log eventi.
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Controllare il sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore della memoria.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0056I: Si è verificato un errore di memoria non corretto sul DIMM [arg1] dopo aver effettuato la riparazione del pacchetto POST. L'identificativo del DIMM è [arg2].**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DiMM

  [arg2] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0056M: È stato rilevato un errore reversibile di memoria non corretto sul DIMM [arg1] all'indirizzo [arg2].[arg3]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Indirizzo del sistema in cui si è verificato l'errore

  [arg3] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Riposizionare il DIMM malfunzionante identificato da Lightpath e/o dalla voce del log eventi
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Controllare il sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore della memoria.
  5. Eseguire il test di memoria avanzato utilizzando XClarity Provisioning Manager. Fare clic su Diagnostica > Esegui diagnostica > Test di memoria > Test di memoria avanzato per riparare il DIMM.
  6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0057G: Limite di soglia PFA per il ritiro di pagine superato sul DIMM [arg1] all'indirizzo [arg2].[arg3] [arg4]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM, basato su 1

  [arg2] Indirizzo del sistema in cui si è verificato l'errore

  [arg3] Pagina in cui sono stati raggiunti i criteri, "-T0";"-T1";"-T2";"-T3";"-T4".

  [arg4] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Riposizionare il DIMM interessato.
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Controllare il sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore della memoria.

5. Eseguire il test di memoria avanzato utilizzando XClarity Provisioning Manager. Fare clic su Diagnostica > Esegui diagnostica > Test di memoria > Test di memoria avanzato per riparare il DIMM.
6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0058I: La modalità memoria è in modalità piana. Il problema relativo al rapporto Memoria vicina/Memoria lontana è stato risolto.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0058K: Il rapporto Memoria vicina/Memoria lontana (1:[arg1].[arg2]) per la configurazione della modalità cache di memoria a larghezza di banda elevata della CPU non rientra nell'intervallo consigliato (1:[arg3] - 1:[arg4]).**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] La parte intera del rapporto di Memoria lontana (DDR5)

  [arg2] La parte decimale del rapporto di Memoria lontana (DDR5)

  [arg3] Intervallo minimo del rapporto di Memoria lontana (DDR5)

  [arg4] Intervallo massimo del rapporto di Memoria lontana (DDR5)

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Convalidare la configurazione della memoria di sistema utilizzando lo strumento di configurazione della memoria riportato sotto: https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration.
  2. Modificare la configurazione DIMM in modo che il rapporto Memoria vicina/Memoria lontana soddisfi i requisiti del firmware, quindi riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0059I: Riserva del banco eseguita sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Numero CPU, basato su 1 (etichetta serigrafia #)

  [arg2] Numero canale, numero basato su 0 a livello di socket

  [arg3] Numero pseudocanale, basato su 0 a livello di canale

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0060I: Riserva delle righe della cache parziale eseguita sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Numero CPU, basato su 1 (etichetta serigrafia #)

  [arg2] Numero canale, numero basato su 0 a livello di socket

[arg3] Numero pseudocanale, basato su 0 a livello di canale

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0061I: Si è verificato un errore di memoria non corretto sulla memoria a larghezza di banda elevata della CPU [arg1] che è stato annullato dopo aver effettuato la riparazione del pacchetto POST.**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0061M: Si è verificato un errore reversibile di memoria non corretto sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero di socket, basato su 1.

  [arg2] Canale sul socket.

  [arg3] Pseudocanale.

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  3. Ripristinare le impostazioni predefinite originali per l'UEFI.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0062M: Si è verificato un errore irreversibile di memoria sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Canale sul socket

  [arg3] Pseudocanale

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  3. Ripristinare le impostazioni predefinite originali per l'UEFI.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0063I: Un errore di memoria correggibile è gestito da ADDDC sul DIMM [arg1]. L'identificativo del DIMM è [arg2].**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DiMM

  [arg2] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0064M: DIMM [arg1] disabilitato a causa di un'interruzione dell'alimentazione del modulo di memoria. DIMM [arg2] rilevato e valido.**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Slot disabilitato

  [arg2] DIMM disabilitati ma rilevati ad esempio "DIMM 3,4 disabilitati a causa di un'interruzione di alimentazione del modulo di memoria. DIMM 3, 4 rilevato e in buone condizioni".

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Controllare gli slot DIMM specificati nel messaggio. Se il DIMM è installato ma non viene rilevato, rimuoverlo, quindi ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  3. Se vengono rilevati tutti i DIMM rilevati o l'errore persiste dopo avere rimosso i DIMM non rilevati, riposizionare tutti i DIMM negli slot specificati nel messaggio, quindi ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Se il problema persiste o è necessario sostituire un DIMM non rilevato, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0065I: Annullamento dell'asserzione dell'errore CE a bit multiplo sul modulo DIMM [arg1] dopo aver effettuato la riparazione del pacchetto POST. L'identificativo del DIMM è [arg2].**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DiMM

  [arg2] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI)

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0065M: Si è verificato un errore di parità relativo all'indirizzo di memoria sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Canale sul socket

[arg3] Pseudocanale

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
2. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
3. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile.
4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo per la sostituzione del componente guasto.

- **FQXSFMA0066I: Tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST (PPR) della memoria a larghezza di banda elevata riuscito per la CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pesudocanale [arg3].**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Canale sul socket

  [arg3] Pseudocanale

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0066M: Si è verificato un errore di parità relativo all'indirizzo di memoria sulla CPU [arg1] canale [arg2] con DIMM [arg3].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Canale sul socket

  [arg3] Etichetta serigrafia 1 DIMM, etichetta serigrafia 2 (tutti i DIMM sul canale in errore)

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Riposizionare i moduli DIMM specificati nel messaggio dell'evento.
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0067G: Limite di soglia del contatore di errori per riga superato sul DIMM [arg1] canale secondario [arg2] rank [arg3] DRAM [arg4]; è necessario riavviare il sistema affinché la riparazione automatica del DIMM possa tentare di riparare il pacchetto POST, l'identificativo del DIMM è [arg5].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DiMM

  [arg2] Canale secondario

  [arg3] Numero rank

[arg5] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Riavviare il sistema per consentire alla riparazione automatica del DIMM di tentare di riparare il pacchetto POST e verificare che l'ID evento FQXSFMA0026I sia stato registrato.
2. Eseguire il test di memoria avanzato utilizzando XClarity Provisioning Manager. Fare clic su Diagnostica > Esegui diagnostica > Test di memoria > Test di memoria avanzato per riparare il DIMM.
3. Se il problema persiste o se il tentativo di riparazione del pacchetto POST non riesce a causa dell'ID evento FQXSFMA0027M o FQXSFMA0028M, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0067I: È stata rimossa l'asserzione degli errori per limite di soglia del contatore di righe superata sul DIMM [arg1] dopo aver effettuato la riparazione del pacchetto POST. L'identificativo del DIMM è [arg2].**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DiMM

  [arg2] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0067M: Tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST (PPR) della memoria a larghezza di banda elevata non riuscito per la CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pesudocanale [arg3].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Canale sul socket

  [arg3] Pseudocanale

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  3. Ripristinare le impostazioni predefinite originali per l'UEFI.
  4. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0068G: Si è verificato un errore CE a bit multiplo sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3] righe differenti.**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Canale sul socket

[arg3] Pseudocanale

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Eseguire il test di memoria avanzato in XClarity Provisioning Manager > Diagnostica, Esegui diagnostica > Test di memoria avanzato per riparare la memoria a larghezza di banda elevata.
2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0068M: Soglia superata tentativo di riparazione automatica del pacchetto POST (PPR) della memoria a larghezza di banda elevata riuscito per la CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pesudocanale [arg3].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Canale sul socket

  [arg3] Pseudocanale

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  3. Ripristinare le impostazioni predefinite originali per l'UEFI.
  4. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0069G: Limite di soglia PFA per il ritiro di pagine superato sulla CPU della memoria a larghezza di banda elevata [arg1] all'indirizzo [arg2]. [arg3]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Indirizzo in cui si è verificato l'errore

  [arg3] Tipo di ritiro della pagina

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Eseguire il test di memoria avanzato in XClarity Provisioning Manager > Diagnostica, Esegui diagnostica > Test di memoria avanzato per riparare la memoria a larghezza di banda elevata.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0070G: Si sono verificati un errore di riparazione del pacchetto POST e la riserva del banco durante il POST sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

[arg2] Canale sul socket

[arg3] Pseudocanale

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Riavviare il sistema.
2. Se il problema persiste, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema che si applica a questo errore.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0071M: Si è verificato un errore di riserva del banco durante il POST sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Canale sul socket

  [arg3] Pseudocanale

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema che si applica a questo errore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0072M: CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] disabilitata a causa di un errore di popolamento.**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Canale sul socket, basato su 0

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema che si applica a questo errore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0073M: Test automatico integrato della memoria a larghezza di banda elevata non riuscito sulla CPU [arg1].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Riavviare il sistema.
2. Se il problema persiste, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema che si applica a questo errore.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0074M: Formazione della memoria a larghezza di banda elevata non riuscita sulla CPU [arg1].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero di socket, basato su 1.

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware per il sistema che si applica a questo errore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0075G: Si è verificato un errore CE a bit multiplo sulla CPU [arg1] canale di memoria a larghezza di banda elevata [arg2] pseudocanale [arg3]. È necessario riavviare il sistema per la riparazione automatica della memoria a larghezza di banda elevata per tentare di riparare il pacchetto POST (PPR).**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] Canale sul socket

  [arg3] Pseudocanale

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema per consentire la riparazione automatica della memoria a larghezza di banda elevata per tentare di riparare il pacchetto POST (PPR).
  2. Se il problema persiste o se il tentativo di riparazione del pacchetto POST (PPR) non riesce, raccogliere i log dei dati di servizio.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0075I: Annullamento dell'asserzione dell'errore CE a bit multiplo sulla memoria a larghezza di banda elevata della CPU [arg1] dopo aver effettuato la riparazione del pacchetto POST.**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0076M: Il DIMM [arg1] non è supportato, l'identificatore DIMM è [arg2].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia slot DIMM

  [arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Consultare il manuale dell'utente per i tipi di DIMM supportati e sostituire il DIMM specificato nel messaggio con uno supportato.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0077N: Si è verificato un errore SMBus durante l'accesso allo SPD del DIMM [arg1]. [arg2].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia slot DIMM

  [arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Riposizionare il modulo DIMM nello slot specificato dal messaggio dell'evento.
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Se il problema persiste, raccogliere il log di supporto e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0078N: Il firmware di sistema ha rilevato un errore irreversibile [arg1] durante l'inizializzazione della memoria.**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Codice di errore irreversibile, ad esempio 0xD802.

  Intervento dell'utente:

  Se è stata abilitata la funzione call home di XCC o LXCA, l'utente verrà contattato dal personale dell'assistenza Lenovo. In caso contrario, raccogliere la registrazione debug e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0001N: È stato rilevato un processore non supportato.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è disponibile un aggiornamento firmware richiesto per questo processore e, se applicabile, installarlo.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0002N: È stato rilevato un tipo di processore non valido.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che il processore sia un'opzione valida elencata come dispositivo Server Proven per questo sistema. Se viene identificato un processore non supportato, rimuoverlo o sostituirlo con un processore supportato.
  2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è disponibile un aggiornamento firmware richiesto per questo processore e, se applicabile, installarlo.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

  Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0003K: Rilevamento di una mancata corrispondenza tra uno o più processori del sistema.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Questo messaggio potrebbe essere visualizzato con i messaggi relativi ad altri problemi di configurazione del processore. Risolvere innanzitutto quei messaggi.
  2. Se il problema persiste, assicurarsi che siano installati processori corrispondenti (ad esempio numeri parte delle opzioni corrispondenti e così via).
  3. Verificare che i processori siano installati nei socket corretti in conformità alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto. In caso contrario, risolvere il problema.
  4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware UEFI che si applica a questo errore del processore.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

  Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0004K: È stata rilevata una discrepanza nel numero di core indicati da uno o più processori del sistema.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se si tratta un'opzione appena installata, assicurarsi che i processori corrispondenti siano installati nei socket del processore corretti.
  2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile a questo processore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0005K: È stata rilevata una mancata corrispondenza della velocità massima consentita del collegamento UPI di uno o più processori.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se si tratta un'opzione appena installata, assicurarsi che i processori corrispondenti siano installati nei socket del processore corretti.
  2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile a questo processore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

  Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0006K: È stata rilevata una mancata corrispondenza del segmento di alimentazione di uno o più processori.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se si tratta un'opzione appena installata, assicurarsi che i processori corrispondenti siano installati nei socket del processore corretti.
  2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile a questo processore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

  Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0007K: I processori hanno una frequenza DDR interna non senza corrispondenza**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Accertarsi che i moduli DIMM corrispondenti siano stati installati nella sequenza di popolamento corretta. Risolvere eventuali problemi di configurazione.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

  Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0008K: È stata rilevata una mancata corrispondenza della velocità dei core di uno o più processori.**

  Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali problematiche di mancata corrispondenza rilevate.
2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore del processore.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0009K: È stata rilevata una mancata corrispondenza della frequenza di clock esterna di uno o più processori.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che il processore sia un'opzione valida elencata come dispositivo Server Proven per questo sistema. In caso contrario, rimuovere il processore e installarne uno elencato sul sito Web Server Proven.
  2. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
  3. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore del processore.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0010K: È stata rilevata una mancata corrispondenza della dimensione della cache di uno o più processori.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
  2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0011K: È stata rilevata una mancata corrispondenza del tipo di cache di uno o più processori.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0012K: È stata rilevata una mancata corrispondenza di associatività della cache di uno o più processori.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
  2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0013K: È stata rilevata una mancata corrispondenza del modello di processore di uno o più processori.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
  2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0014N: È stata rilevata una mancata corrispondenza della famiglia di processore di uno o più processori.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.

2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0015K: È stata rilevata una mancata corrispondenza del passaggio del processore di uno o più processori.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che i processori corrispondenti siano installati nel socket del processore corretto. Risolvere eventuali mancate corrispondenze rilevate.
  2. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0016N: Il BIST di un processore all'interno del sistema ha avuto esito negativo.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se il processore o il firmware è stato appena aggiornato, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0017G: Aggiornamento del microcodice del processore non riuscito.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore del processore.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0018N: CATERR(IERR) rilevato sul processore [arg1].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware UEFI che si applica a questo errore del processore.
  2. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Determinare se sono state apportate modifiche recenti all'hardware, al firmware o al sistema operativo. Ripristinarle, se possibile.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0019N: È stato rilevato un errore irreversibile sul processore [arg1].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero di socket, basato su 1.

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware UEFI applicabile a questo errore.
  2. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Determinare se sono state apportate modifiche recenti all'hardware, al firmware o al sistema operativo. Ripristinarle, se possibile.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0020I: La firma della capsula immagine del firmware UEFI non è valida.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema. Riaggiornare l'immagine UEFI.
  2. Se l'errore non si ripresenta, non è necessario eseguire alcuna ulteriore azione di ripristino.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0021I: Lo stato della presenza fisica TPM è stato eliminato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU0022G: La configurazione TPM non è bloccata.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0023G: Avvertenza errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. È un avviso di sicurezza visualizzato quando l'utente tenta di eseguire l'avvio da un sistema operativo o da un'immagine UEFI non autorizzati mentre è attiva la funzione di avvio sicuro e la modalità di

avvio sicuro è in modalità Utente. Se il cliente non desidera avviare qualsiasi immagine o sistema operativo UEFI non autorizzato, rimuovere il dispositivo avviabile.

2. Se il cliente non desidera avviare questa immagine o sistema operativo UEFI non autorizzato, esistono due metodi per consentire l'avvio del sistema da questa immagine non autorizzata: il primo consiste nel disabilitare Avvio sicuro, il secondo nel registrare l'immagine non autorizzata nel DB (database delle firme autorizzate).
   a. Disabilitazione dell'avvio sicuro: procedere all'asserzione della presenza fisica, quindi disabilitare l'impostazione di avvio sicuro (in Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Sicurezza -> Configurazione avvio sicuro -> Impostazione avvio sicuro).
   b. Registrazione dell'immagine UEFI non autorizzata: procedere all'asserzione della presenza fisica, modificare Criteri di avvio sicuro in Criteri personalizzati (in Configurazione -> Impostazioni di sistema -> Sicurezza -> Configurazione avvio sicuro -> Criteri di avvio sicuro), quindi accedere al menu "Criteri personalizzati di avvio sicuro", premere il pulsante "Registra immagine EFI" e selezionare l'immagine UEFI non autorizzata nella finestra a comparsa.
   c. NOTA - Esistono due metodi per asserire la presenza fisica:
      1) Impostare il ponticello di presenza fisica su ACCESO;
      2) Se i criteri di presenza fisica sono stati abilitati (Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Sicurezza -> Configurazione criteri di presenza fisica), l'utente può asserire la presenza fisica da remoto mediante lo strumento IPMI.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0023I: Errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro cancellato in quanto non vi è alcun errore in questo avvio ciclico.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU0025I: Sono state ripristinate le impostazioni di sistema predefinite.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU0027N: Si è verificato un errore irreversibile del sistema sul processore [arg1], core [arg2], banco MC [arg3] con stato MC [arg4], indirizzo MC [arg5] e MC Misc [arg6].**

  Gravità: Irreversibile

  Parametri:

  [arg1] Numero di socket, basato su 1.

  [arg2] CoreNumber

  [arg3] McBankNumber

  [arg4] McaStatus

  [arg5] McaAddress

  [arg6] McaMisc

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Eseguire un riposizionamento virtuale o un ciclo CA per il server.

2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0030N: È stato rilevato un errore firmware nell'immagine UEFI.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
  2. Riaggiornare l'immagine UEFI.
  3. Annullare le modifiche recenti al sistema (impostazioni o dispositivi aggiunti). Verificare che il sistema si avvii. Quindi reinstallare le opzioni una alla volta per individuare il problema.
  4. Se il problema persiste, salvare le configurazioni UEFI del cliente, quindi rimuovere e reinstallare la batteria CMOS per 30 secondi per cancellare il contenuto del CMOS. Se il sistema viene avviato correttamente, ripristinare le impostazioni di sistema.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0031N: È stato raggiunto il numero di tentativi POST impostato in Configurazione F1. Il sistema è stato avviato con le impostazioni UEFI predefinite. Le impostazioni specificate dall'utente sono state salvate e verranno utilizzate al prossimo avvio, tranne se modificate prima del riavvio.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Le impostazioni originali di UEFI sono ancora presenti. Se il cliente desidera continuare a utilizzare le impostazioni originali, selezionare "Salva impostazioni".
  2. Se l'utente non ha attivato intenzionalmente i riavvii, controllare i log per individuare la probabile causa. Ad esempio, in caso di evento di errore di una batteria, seguire la procedura per risolvere tale evento.
  3. Annullare le modifiche recenti al sistema (impostazioni o dispositivi aggiunti). Verificare che il sistema si avvii. Quindi reinstallare le opzioni una alla volta per individuare il problema.
  4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore. Aggiornare il firmware UEFI, se applicabile.
  5. Salvare le configurazioni UEFI del cliente, quindi rimuovere e reinstallare la batteria CMOS per 30 secondi per cancellare il contenuto del CMOS. Se il sistema viene avviato correttamente, ripristinare le impostazioni di sistema.
  6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0033G: Il processore è stato disabilitato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware UEFI applicabile a questo errore.
2. Riavviare il sistema.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
4. Contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0034L: Impossibile inizializzare correttamente il TPM.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema. Riaggiornare l'immagine UEFI.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0035N: Si è verificato un errore di timeout a 3 colpi sul processore [arg1].**

  Gravità: Irreversibile

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware UEFI applicabile a questo errore.
  2. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Determinare se sono state apportate modifiche recenti all'hardware, al firmware o al sistema operativo. Ripristinarle, se possibile.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0062F: Si è verificato un errore irreversibile del sistema nel processore [arg1], core [arg2], banco MC [arg3] con stato MC [arg4], indirizzo MC [arg5] e MC Misc [arg6].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  [arg2] CoreNumber

  [arg3] McBankNumber

  [arg4] McaStatus

  [arg5] McaAddress

[arg6] McaMisc

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Eseguire un riposizionamento virtuale o un ciclo CA per il server.
2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4033F: Ripristino firmware del TPM in corso. NON spegnere o reimpostare il sistema.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

  Nota: Il sistema non risponderà al segnale di spegnimento (FQXSFPU4034I) mentre è in corso il ripristino del firmware del TPM.

- **FQXSFPU4034I: Ripristino firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4035M: Impossibile completare il ripristino firmware del TPM. Il chip TPM potrebbe essere danneggiato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se l'errore persiste, non sarà possibile utilizzare le funzioni correlate al modulo TPM.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU4038I: Ripristino firmware del TPM completato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4040M: Impossibile completare il test automatico del TPM.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se l'errore persiste, non sarà possibile utilizzare le funzioni correlate al modulo TPM.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU4041I: È in corso l'aggiornamento firmware del TPM. NON spegnere o reimpostare il sistema.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4042I: Aggiornamento firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4043G: L'aggiornamento firmware del TPM è stato interrotto. Riavvio del sistema in corso…**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4044I: La versione firmware corrente del TPM potrebbe non supportare la commutazione delle versioni del TPM.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4046I: Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM1.2 a TPM2.0.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4047I: Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM2.0 a TPM1.2.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4049I: Aggiornamento firmware del TPM completato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4050G: Impossibile completare l'aggiornamento firmware del TPM.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

1. Cancellare il TPM tramite l'operazione TPM e riprovare l'aggiornamento del firmware TPM seguendo le istruzioni contenute nelle guide per l'utente del prodotto. Accedere a https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.thinksystem.common.nav.doc/portfolio.html e fare clic sul collegamento del prodotto. Solitamente le informazioni sull'aggiornamento del TPM si trovano nella sezione "Sostituzione della scheda di sistema" in "Procedure di sostituzione hardware".
2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4051G: È stato trovato un criterio TPM_POLICY non definito.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4052G: Il criterio TPM_POLICY non è bloccato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4053G: Il sistema TPM_POLICY non corrisponde al planare.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Rimuovere eventuali nuove schede TPM aggiunte dal planare oppure installare la scheda TPM originale fornita con il sistema.
  2. Riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4054G: Impossibile completare l'associazione logica della scheda TPM.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4056M: La scheda TPM è stata modificata. È necessario reinstallare la scheda TPM originale fornita con il sistema.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Reinstallare la scheda TPM originale fornita con il sistema.
  2. Riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU4059I: L'utente ha richiesto di ignorare il blocco delle unità SATA AHCI. Il sistema UEFI ha accettato la richiesta e la eseguirà prima dell'avvio del sistema operativo.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Cambiare SystemOobClient.SkipClientFreelock da Disabilita in Abilita mediante lo strumento OneCLI. (Utilizzare il comando OneCLI "OneCli config set SystemOobCustom.SkipAhciFreezeLock “Enabled” --imm IMM_USERID:IMM_PASSWORD@IMM_IP --override").
  2. Riavviare il sistema nel sistema operativo.

- **FQXSFPU4060I: Blocco delle unità SATA AHCI ignorato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4061I: Comportamento di blocco predefinito delle unità SATA AHCI ripristinato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4062I: Il debug della CPU è disattivato per l'interfaccia DCI.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4062M: Il debug della CPU è attivato per l'interfaccia DCI.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4080I: La password di accensione dell'host è stata modificata.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4081I: La password di accensione dell'host è stata eliminata.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4082I: La password di amministratore dell'host è stata modificata.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4083I: La password di amministratore dell'host è stata eliminata.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4084I: L'ordine di avvio dell'host è stato modificato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4085I: L'ordine di avvio WOL dell'host è stato modificato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPW0001L: Il CMOS è stato eliminato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se l'eliminazione del CMOS è stata avviata dall'utente, è possibile ignorare questo evento e non sono necessarie ulteriori azioni.
  2. Se il sistema è stato recentemente installato, spostato o sottoposto a interventi di manutenzione, assicurarsi che la batteria sia posizionata in modo appropriato.
  3. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFSM0002N: Autorizzazione di avvio negata dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Eseguire un ciclo CA del sistema.
  2. Controllare i log XCC e assicurarsi che l'installazione della PSU segua l'indicazione di supporto.
  3. Esaminare i criteri di alimentazione e le impostazioni di configurazione del sistema nella GUI dell'XCC.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFSM0003N: Timeout di attesa dell'autorizzazione di avvio dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Eseguire un ciclo CA del sistema.
2. Controllare i log XCC e assicurarsi che l'installazione della PSU segua l'indicazione di supporto.
3. Esaminare i criteri di alimentazione e le impostazioni di configurazione del sistema nella GUI dell'XCC.
4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFSM0004M: Si è verificato un errore di comunicazione in XCC.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Eseguire un ciclo CA del sistema.
  2. Assicurarsi che i firmware XCC e UEFI funzionino con lo stesso livello di compatibilità.
  3. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
  4. Riaggiornare il firmware XCC.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFSM0007I: Il log eventi di sistema (SEL, System Event Log) di XCC è pieno.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Utilizzare l'interfaccia Web BMC per cancellare i log eventi.
  2. Se la comunicazione BMC non è disponibile, utilizzare Configurazione F1 per accedere al menu dei log eventi di sistema e scegliere Cancella i log eventi di sistema BMC e Riavvia server.

- **FQXSFSM0008M: È stato rilevato un timeout dell'autorizzazione di avvio.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Esaminare i log XCC per gli errori di comunicazione e risolverli.
  2. Eseguire un ciclo CA del sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFSR0001M: È stato rilevato il danneggiamento della GPT [arg1], DiskGUID: [arg2]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Posizione danneggiamento GPT. "Primario" Danneggiamento della sola tabella della partizione GPT primaria. "Backup" Danneggiamento della sola tabella della partizione GPT di backup. "Primaria e di backup" Danneggiamento di entrambe le tabelle della partizione GPT.

  [arg2] GUID disco.

  Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere tutte le unità esterne durante il POST per evitare l'attivazione accidentale di questo evento.
2. Controllare il log eventi XCC. Se questo evento dispone di un log eventi di ripristino di follow-up, significa che il danneggiamento della GPT è stato ripristinato correttamente. Ignorare questo messaggio dell'evento ed evitare di eseguire i passaggi restanti.
3. Eseguire il backup del disco di dati.
4. Premere Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Ripristino e RAS -> Ripristino disco GPT e impostare il valore su "Automatico".
5. Salvare le impostazioni e riavviare il sistema.
6. Avviare la configurazione F1. Il sistema tenterà automaticamente di ripristinare la GPT durante il POST.
7. Riavviare il sistema.
8. Riformattare il LUN o il disco e reinstallare il sistema operativo.
9. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFSR0002I: È stato ripristinato il danneggiamento della GPT di [arg1], DiskGUID: [arg2]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Posizione danneggiamento GPT. "Primario" Danneggiamento della sola tabella della partizione GPT primaria. "Backup" Danneggiamento della sola tabella della partizione GPT di backup. "Primaria e di backup" Danneggiamento di entrambe le tabelle della partizione GPT.

  [arg2] GUID disco

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFSR0003G: Il numero di tentativi di avvio è stato superato. Nessun dispositivo avviabile trovato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal sistema.
  2. Collegare almeno un dispositivo avviabile al sistema.
  3. Collegare l'alimentazione CA al sistema.
  4. Accendere il sistema e riprovare.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFTR0001L: Sono state rilevate una data e ora non valide.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare i log eventi di XCC. Questo evento dovrebbe precedere immediatamente un errore FQXSFPW0001L. Risolvere l'evento o qualsiasi altro errore relativo alla batteria.
  2. Utilizzare Configurazione F1 per reimpostare data e ora.

3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

Capitolo 4. Eventi di XClarity Provisioning Manager

Gli eventi che seguono possono essere generati da Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Per ogni codice evento, vengono visualizzati i seguenti campi:

Identificativo evento
Un identificativo che identifica un evento in modo univoco.

Descrizione evento
Stringa del messaggio registrato che viene visualizzato per un evento.

Spiegazione
Fornisce ulteriori informazioni che spiegano la causa dell'evento.

Gravità
Indicazione del livello di problema per la condizione. La gravità nel log eventi è abbreviata al primo carattere. Possono essere visualizzati i seguenti livelli di gravità:

- **Informativo**. L'evento è stato registrato per scopi di controllo, generalmente un'azione dell'utente o una modifica degli stati rispetto al comportamento normale.
- **Avvertenza**. L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.
- **Errore**. L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Intervento dell'utente
Indica quale azione occorre eseguire per risolvere l'evento. Eseguire le operazioni elencate in questa sezione nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se non è possibile risolvere il problema dopo avere eseguito tutti i passaggi, contattare il Supporto Lenovo.

Eventi LXPM organizzati per gravità

La seguente tabella elenca tutti gli eventi LXPM, organizzati per gravità (informazioni, errore e avvertenza).

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMCL0005I	Avvio di installazione del sistema operativo.	Informativo
FQXPMCL0006I	Esportazione della configurazione RAID riuscita.	Informativo
FQXPMCL0007I	Importazione della configurazione RAID riuscita.	Informativo
FQXPMCL0008I	Esportazione delle impostazioni UEFI riuscita.	Informativo
FQXPMCL0009I	Importazione delle impostazioni UEFI riuscita.	Informativo
FQXPMCL0010I	Esportazione delle impostazioni BMC riuscita.	Informativo
FQXPMCL0011I	Importazione delle impostazioni BMC riuscita.	Informativo
FQXPMEM0002I	Immagine del firmware LXPM non trovata. Avvio di LXPM.	Informativo

© Copyright Lenovo 2023, 2024

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMEM0003I	LXPM è stato chiuso. Controllo restituito a UEFI.	Informativo
FQXPMEM0004I	Avvio del programma di diagnostica.	Informativo
FQXPMEM0005I	Avvio del programma di diagnostica riuscito.	Informativo
FQXPMER0002I	Cancellazione della configurazione RAID e dello storage interno.	Informativo
FQXPMER0003I	Configurazione RAID cancellata correttamente.	Informativo
FQXPMER0004I	Unità di memorizzazione interne cancellate correttamente.	Informativo
FQXPMER0005I	Tutti i log di sistema sono stati cancellati correttamente.	Informativo
FQXPMER0006I	Impostazioni predefinite UEFI originali caricate correttamente.	Informativo
FQXPMER0007I	Impostazioni predefinite BMC originali caricate correttamente.	Informativo
FQXPMNM0002I	Impostare nuovi valori per i parametri di rete BMC.	Informativo
FQXPMOS0028I	Sistema operativo [arg1] installato.	Informativo
FQXPMSR0012I	Modifica dello stato delle unità disco completata correttamente.	Informativo
FQXPMSR0022I	Creazione del nuovo disco virtuale completata correttamente.	Informativo
FQXPMSR0032I	Disco virtuale esistente rimosso correttamente.	Informativo
FQXPMUP0101I	Avviare per eseguire l'aggiornamento di LXPM.	Informativo
FQXPMUP0102I	Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Windows.	Informativo
FQXPMUP0103I	Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Linux.	Informativo
FQXPMUP0104I	Avviare per eseguire l'aggiornamento di UEFI.	Informativo
FQXPMUP0105I	Avviare per eseguire l'aggiornamento di BMC.	Informativo
FQXPMUP0106I	Aggiornamento del firmware completato correttamente.	Informativo
FQXPMVD0003I	Aggiornamento dei dati VPD completato correttamente.	Informativo
FQXPMCL0001K	Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.	Avvertenza
FQXPMCL0002K	Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0003K	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.	Avvertenza
FQXPMCL0004K	Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.	Avvertenza
FQXPMCL0005K	La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. La clonazione del sistema operativo supporta soltanto la modalità UEFI.	Avvertenza
FQXPMCL0006K	Esportazione della configurazione RAID non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0007K	Importazione della configurazione RAID non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0008K	Esportazione delle impostazioni UEFI non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0009K	Importazione delle impostazioni UEFI non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0010K	Esportazione delle impostazioni BMC non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0011K	Importazione delle impostazioni BMC non riuscita.	Avvertenza

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMNM0001G	Impossibile impostare nuovi parametri di rete BMC.	Avvertenza
FQXPMOS0001K	Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.	Avvertenza
FQXPMOS0002K	Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.	Avvertenza
FQXPMOS0003K	Impossibile copiare i file di avvio di Windows nella destinazione.	Avvertenza
FQXPMOS0004K	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB.	Avvertenza
FQXPMOS0005K	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.	Avvertenza
FQXPMOS0006K	Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.	Avvertenza
FQXPMOS0007K	Impossibile leggere il file della licenza RTF.	Avvertenza
FQXPMOS0008K	Accertarsi che il cavo Ethernet sia inserito nel computer e che le impostazioni di rete siano corrette.	Avvertenza
FQXPMOS0009K	La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. L'installazione del sistema operativo LXPM supporta soltanto la modalità UEFI.	Avvertenza
FQXPMSR0001K	Trovato adattatore RAID non supportato.	Avvertenza
FQXPMSR0011K	Impossibile modificare lo stato delle unità disco.	Avvertenza
FQXPMUP0001K	La configurazione del sistema non soddisfa il prerequisito.	Avvertenza
FQXPMUP0002K	I pacchetti selezionati non sono compatibili.	Avvertenza
FQXPMUP0003K	Impossibile ottenere il livello minimo di UEFI.	Avvertenza
FQXPMUP0004K	Impossibile ottenere la versione installata di UEFI.	Avvertenza
FQXPMUP0005K	Impossibile ottenere la versione installata di BMC.	Avvertenza
FQXPMUP0006K	Impossibile ottenere la versione installata di LXPM.	Avvertenza
FQXPMUP0007K	Impossibile ottenere la versione installata del driver Linux.	Avvertenza
FQXPMUP0008K	Impossibile ottenere la versione installata del driver Windows.	Avvertenza
FQXPMVD0001H	Impossibile recuperare i dati VPD.	Avvertenza
FQXPMVD0002H	Impossibile aggiornare i dati VPD.	Avvertenza
FQXPMVD0011K	Impossibile recuperare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM.	Avvertenza
FQXPMVD0012K	Impossibile impostare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM.	Avvertenza
FQXPMEM0001M	Impossibile individuare l'immagine del firmware LXPM.	Errore
FQXPMEM0006M	Impossibile individuare l'immagine del firmware di diagnostica.	Errore
FQXPMEM0007M	"Reindirizzamento console" abilitato. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica	Errore
FQXPMEM0008M	L'immagine potrebbe essere danneggiata. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica.	Errore
FQXPMER0002M	Impossibile cancellare la configurazione RAID.	Errore
FQXPMER0003M	Impossibile cancellare le unità di memorizzazione interne.	Errore

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMER0004M	Impossibile cancellare i log di sistema.	Errore
FQXPMER0005M	Impossibile caricare le impostazioni predefinite UEFI originali.	Errore
FQXPMER0006M	Impossibile caricare le impostazioni predefinite XCC originali.	Errore
FQXPMSD0001M	HDD Test interrotto dall'host con un ripristino software o hardware.	Errore
FQXPMSD0002M	Si è verificato un errore irreversibile o un errore sconosciuto durante il test automatico del dispositivo.	Errore
FQXPMSD0003M	Test automatico completato. Un elemento sconosciuto non ha superato il test.	Errore
FQXPMSD0004M	Test automatico completato. L'elemento elettrico non ha superato il test.	Errore
FQXPMSD0005M	Test automatico completato; l'elemento servo e/o la ricerca non hanno superato il test.	Errore
FQXPMSD0006M	Test automatico completato; l'elemento di lettura non ha superato il test.	Errore
FQXPMSD0007M	Unità disco fisso non trovate.	Errore
FQXPMSD0008M	UEFI non è pronto per consentire a LXPM di inviare il comando di test dell'unità disco fisso.	Errore
FQXPMSD0009M	È stato rilevato un errore durante l'invio di LXPM del comando di test a un'unità disco fisso.	Errore
FQXPMSD0010M	Timeout UEFI durante l'invio di un comando di test da parte di LXPM a un'unità disco fisso.	Errore
FQXPMSD0011M	L'unità disco fisso non è supportata da UEFI durante l'invio del comando di LXPM per il test dell'unità disco fisso.	Errore
FQXPMSR0021L	Impossibile creare un nuovo disco virtuale.	Errore
FQXPMSR0031L	Impossibile rimuovere il disco virtuale esistente.	Errore
FQXPMUP0201M	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0202M	Errore durante il trasferimento del pacchetto di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0203M	Comunicazione BMC non riuscita: errore di smontaggio EMMC2USB Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0204M	Comunicazione BMC non riuscita: errore nell'esecuzione del comando di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0205M	Comunicazione BMC non riuscita: errore nel recupero dello stato di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0206M	Il livello del pacchetto di aggiornamento è obsoleto. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0207M	Il pacchetto di aggiornamento non è valido. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0208M	Impossibile eseguire il comando di riavvio BMC.	Errore

Elenco di eventi di XClarity Provisioning Manager

Questa sezione elenca tutti i messaggi che possono essere inviati da Lenovo XClarity Provisioning Manager.

- **FQXPMCL0001K: Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Riavviare il sistema e riprovare l'avvio del sistema operativo.
  4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0002K: Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
  2. Riavviare BMC tramite la relativa impostazione nella configurazione UEFI sul pannello sinistro di LXPM. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Riaggiornare il firmware del BMC.
  4. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0003K: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Riaggiornare il firmware del BMC.
  4. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0004K: Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.
  4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0005I: Avvio di installazione del sistema operativo.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0005K: La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. La clonazione del sistema operativo supporta soltanto la modalità UEFI.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Modificare la modalità di avvio in Modalità UEFI (Configurazione UEFI -> Gestione avvio -> Modalità di avvio -> Modalità di avvio sistema e selezionare Modalità UEFI).
  2. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.

- **FQXPMCL0006I: Esportazione della configurazione RAID riuscita.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0006K: Esportazione della configurazione RAID non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Visitare il seguente sito Web di supporto Lenovo per informazioni sugli adattatori RAID supportati: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. Assicurarsi che l'adattatore RAID, LXPM e il firmware UEFI siano al livello più recente.
  3. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia normale.
  4. Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
  5. Riavviare il sistema e ripetere l'esportazione della configurazione RAID.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0007I: Importazione della configurazione RAID riuscita.**

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0007K: Importazione della configurazione RAID non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Visitare il seguente sito Web di supporto Lenovo per informazioni sugli adattatori RAID supportati: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. Assicurarsi che l'adattatore RAID, LXPM e il firmware UEFI siano al livello più recente.
  3. Verificare che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
  4. Accertarsi che la connessione fisica tra le unità disco e l'adattatore RAID sia corretta.
  5. Verificare che la piattaforma e la configurazione RAID siano identiche alla configurazione originale.
  6. Riavviare il sistema e ripetere l'importazione della configurazione RAID.
  7. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0008I: Esportazione delle impostazioni UEFI riuscita.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0008K: Esportazione delle impostazioni UEFI non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'esportazione delle impostazioni UEFI.
  2. Riavviare e ripetere l'esportazione delle impostazioni UEFI.
  3. Riaggiornare il firmware UEFI.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0009I: Importazione delle impostazioni UEFI riuscita.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0009K: Importazione delle impostazioni UEFI non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'importazione delle impostazioni UEFI.
  2. Verificare che il tipo di modello di sistema per l'importazione dell'impostazione e della versione UEFI sia lo stesso.
  3. Riavviare e provare a importare un nuovo clone delle impostazioni UEFI.
  4. Riaggiornare il firmware UEFI.

5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0010I: Esportazione delle impostazioni BMC riuscita.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0010K: Esportazione delle impostazioni BMC non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Eseguire il ripristino dell'alimentazione CA.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  3. Ripetere l'esportazione dell'impostazione del BMC.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0011I: Importazione delle impostazioni BMC riuscita.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0011K: Importazione delle impostazioni BMC non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare che la versione di origine e destinazione del BMC sia identica.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Ripetere l'importazione dell'impostazione del BMC.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMEM0001M: Impossibile individuare l'immagine del firmware LXPM.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare LXPM.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMEM0002I: Immagine del firmware LXPM non trovata. Avvio di LXPM.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMEM0003I: LXPM è stato chiuso. Controllo restituito a UEFI.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMEM0004I: Avvio del programma di diagnostica.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMEM0005I: Avvio del programma di diagnostica riuscito.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMEM0006M: Impossibile individuare l'immagine del firmware di diagnostica.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMEM0007M: "Reindirizzamento console" abilitato. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Disabilitare l'opzione "Configura reindirizzamento console" in Configurazione UEFI, completando la procedura seguente: - Andare a Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O-> Impostazioni reindirizzamento console -> - Selezionare "Reindirizzamento console" - Modificare l'impostazione in "Disabilita" e salvare - Quindi riavviare il sistema.
  2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMEM0008M: L'immagine potrebbe essere danneggiata. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  3. Riaggiornare LXPM.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0002I: Cancellazione della configurazione RAID e dello storage interno.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMER0002M: Impossibile cancellare la configurazione RAID.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il sistema e ripetere nuovamente l'operazione.
  2. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0003I: Configurazione RAID cancellata correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMER0003M: Impossibile cancellare le unità di memorizzazione interne.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare che la connessione delle unità disco fisso, del backplane e dei relativi cavi sia corretta.
  2. Verificare che sia abilitata la funzione di sicurezza per le unità disco fisso. In caso positivo, disabilitarla e ripetere l'operazione.
  3. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  4. Riavviare il sistema e ripetere nuovamente l'operazione.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0004I: Unità di memorizzazione interne cancellate correttamente.**

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMER0004M: Impossibile cancellare i log di sistema.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Ripetere nuovamente l'operazione.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0005I: Tutti i log di sistema sono stati cancellati correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMER0005M: Impossibile caricare le impostazioni predefinite UEFI originali.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Ripetere nuovamente l'operazione.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0006I: Impostazioni predefinite UEFI originali caricate correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMER0006M: Impossibile caricare le impostazioni predefinite XCC originali.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Ripetere nuovamente l'operazione.
  3. Se il problema persiste, eseguire il ciclo di alimentazione CA (attendere alcuni secondi tra lo spegnimento e l'accensione dell'alimentazione CA).
  4. Ripetere nuovamente l'operazione.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0007I: Impostazioni predefinite BMC originali caricate correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMNM0001G: Impossibile impostare nuovi parametri di rete BMC.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare che i parametri immessi siano validi.
  2. Attendere un minuto e ripetere l'impostazione.
  3. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  4. Ripetere la modifica delle impostazioni.
  5. Utilizzare la configurazione UEFI per modificare i parametri (opzionale).

- **FQXPMNM0002I: Impostare nuovi valori per i parametri di rete BMC.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMOS0001K: Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Riavviare il sistema e riprovare l'avvio del sistema operativo.
  4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0002K: Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
  4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
  5. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0003K: Impossibile copiare i file di avvio di Windows nella destinazione.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
3. Riaggiornare il firmware del BMC.
4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0004K: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Riaggiornare il firmware del BMC.
  4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0005K: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Riaggiornare il firmware del BMC.
  4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0006K: Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.

4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0007K: Impossibile leggere il file della licenza RTF.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Utilizzare un altro supporto del sistema operativo (DVD USB o chiave USB).
  4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0008K: Accertarsi che il cavo Ethernet sia inserito nel computer e che le impostazioni di rete siano corrette.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento delle comunicazioni SMB/CIFS e NFS (assicurarsi che il cavo Ethernet sia collegato e che le impostazioni di rete siano corrette).
  2. Verificare che la versione del sistema operativo e il percorso della cartella siano corretti.
  3. Ripetere l'installazione di NFS e CIFS.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0009K: La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. L'installazione del sistema operativo LXPM supporta soltanto la modalità UEFI.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Modificare la modalità di avvio in UEFI
  2. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.

- **FQXPMOS0028I: Sistema operativo [arg1] installato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMSD0001M: HDD Test interrotto dall'host con un ripristino software o hardware**

  Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
3. Ripetere il test.
4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0002M: Si è verificato un errore irreversibile o un errore sconosciuto durante il test automatico del dispositivo.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Ripetere il test.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0003M: Test automatico completato. Un elemento sconosciuto non ha superato il test.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Ripetere il test.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0004M: Test automatico completato. L'elemento elettrico non ha superato il test.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Ripetere il test.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0005M: Test automatico completato; l'elemento servo e/o la ricerca non hanno superato il test.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Ripetere il test.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0006M: Test automatico completato; l'elemento di lettura non ha superato il test.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Ripetere il test.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0007M: Unità disco fisso non trovate.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Verificare che lo stesso errore sia presente nel log dell'inventario di BMC o OneCLI.
  4. Ripetere il test.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0008M: UEFI non è pronto per consentire a LXPM di inviare il comando di test dell'unità disco fisso.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il sistema ed eseguire nuovamente il test.
  2. Se il messaggio viene ancora visualizzato, eseguire la versione più recente dello strumento SMART sul sistema operativo. Questo strumento open source può essere scaricato dal sito Web per controllare lo stato dell'unità disco fisso.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0009M: È stato rilevato un errore durante l'invio di LXPM del comando di test a un'unità disco fisso.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
     - Se le unità interessate vengono rilevate dal sistema, aggiornare il firmware dell'unità disco e riavviare il server.
     - Se le unità interessate non vengono rilevate dal sistema o non rispondono:
       a. Spegnere il server e rimuovere l'alimentazione CA.
       b. Riposizionare il controller RAID associato, i cavi SAS, il backplane e le unità.
       c. Ripristinare l'alimentazione del sistema e riavviare il server.
  2. Rieseguire il test dell'unità disco da LXPM. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione di LXPM all'indirizzo: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/

lxpm_product_page.html. Fare clic sulla versione di LXPM per il modello di server in uso e scegliere Using LXPM (Utilizzo di LXPM) -> Diagnostics (Diagnostica) -> Running diagnostics (Esecuzione della diagnostica) dalla struttura di navigazione sinistra.

3. Se il problema persiste, salvare il risultato del test in un file test_hdd.txt utilizzando un dispositivo di storage USB locale o una cartella di rete condivisa.
4. Contattare il supporto tecnico per la sostituzione dell'unità.

- **FQXPMSD0010M: Timeout UEFI durante l'invio di un comando di test da parte di LXPM a un'unità disco fisso.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
     - Se le unità interessate vengono rilevate dal sistema, aggiornare il firmware dell'unità disco e riavviare il server.
     - Se le unità interessate non vengono rilevate dal sistema o non rispondono:
       a. Spegnere il server e rimuovere l'alimentazione CA.
       b. Riposizionare il controller RAID associato, i cavi SAS, il backplane e le unità.
       c. Ripristinare l'alimentazione del sistema e riavviare il server.
  2. Eseguire il test dell'unità disco da LXPM. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione di LXPM all'indirizzo: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html. Fare clic sulla versione di LXPM per il modello di server in uso e scegliere Using LXPM (Utilizzo di LXPM) -> Diagnostics (Diagnostica) -> Running diagnostics (Esecuzione della diagnostica) dalla struttura di navigazione sinistra.
  3. Se il problema persiste, salvare il risultato del test in un file test_hdd.txt utilizzando un dispositivo di storage USB locale o una cartella di rete condivisa.
  4. Contattare il supporto tecnico per la sostituzione dell'unità.

- **FQXPMSD0011M: L'unità disco fisso non è supportata da UEFI durante l'invio del comando di LXPM per il test dell'unità disco fisso.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Consultare le specifiche dell'unità disco fisso per verificare se l'unità supporta la funzione di test automatico ATA.
  2. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSR0001K: Trovato adattatore RAID non supportato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Visitare il seguente sito Web di supporto Lenovo per informazioni sugli adattatori RAID supportati: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. Assicurarsi che l'adattatore RAID, LXPM e il firmware UEFI siano al livello più recente.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSR0011K: Impossibile modificare lo stato delle unità disco.**

  Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

1. Assicurarsi che LXPM e il firmware dell'adattatore RAID siano al livello più recente.
2. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
3. Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
4. Verificare che l'operazione dell'unità speciale sia valida o logica (ad esempio, non è possibile modificare lo stato di un'unità non valida non configurata su Online).
5. Riavviare la macchina e ripetere la modifica dello stato delle unità disco.
6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSR0012I: Modifica dello stato delle unità disco completata correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMSR0021L: Impossibile creare un nuovo disco virtuale.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Assicurarsi che LXPM e il firmware dell'adattatore RAID siano al livello più recente.
  2. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
  3. Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
  4. Verificare che lo stato dell'unità sia corretto (Unità valida non configurata).
  5. Riavviare la macchina e ripetere la creazione del nuovo disco virtuale.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSR0022I: Creazione del nuovo disco virtuale completata correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMSR0031L: Impossibile rimuovere il disco virtuale esistente.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Assicurarsi che LXPM e il firmware dell'adattatore RAID siano al livello più recente.
  2. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
  3. Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
  4. Riavviare la macchina e ripetere la rimozione del disco virtuale esistente.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSR0032I: Disco virtuale esistente rimosso correttamente.**

  Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0001K: La configurazione del sistema non soddisfa il prerequisito.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Seguire i prompt per aggiornare il firmware e ripetere l'aggiornamento.
  2. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0002K: I pacchetti selezionati non sono compatibili.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Seguire i prompt per aggiornare ogni singolo pacchetto firmware.
  2. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0003K: Impossibile ottenere il livello minimo di UEFI.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0004K: Impossibile ottenere la versione installata di UEFI.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0005K: Impossibile ottenere la versione installata di BMC.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.

3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0006K: Impossibile ottenere la versione installata di LXPM.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0007K: Impossibile ottenere la versione installata del driver Linux.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0008K: Impossibile ottenere la versione installata del driver Windows.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0101I: Avviare per eseguire l'aggiornamento di LXPM.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0102I: Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Windows.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0103I: Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Linux.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0104I: Avviare per eseguire l'aggiornamento di UEFI.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0105I: Avviare per eseguire l'aggiornamento di BMC.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0106I: Aggiornamento del firmware completato correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0201M: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB. Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e l'impostazione BMC tramite la configurazione UEFI o "Riavvia controller di gestione" nell'interfaccia Web del BMC. Quindi riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad esempio XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0202M: Errore durante il trasferimento del pacchetto di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

1. Accertarsi che il pacchetto di aggiornamento non sia danneggiato e riprovare.
2. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'aggiornamento.
3. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e l'impostazione BMC tramite la configurazione UEFI o "Riavvia controller di gestione" nell'interfaccia Web del BMC. Quindi riavviare il sistema.
4. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
5. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
6. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad esempio XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
7. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0203M: Comunicazione BMC non riuscita: errore di smontaggio EMMC2USB Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad esempio XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0204M: Comunicazione BMC non riuscita: errore nell'esecuzione del comando di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad esempio XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0205M: Comunicazione BMC non riuscita: errore nel recupero dello stato di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.**

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
2. Riaggiornare il firmware del BMC.
3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad esempio XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0206M: Il livello del pacchetto di aggiornamento è obsoleto. Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Seguire i prompt per selezionare una versione più recente del pacchetto di aggiornamento e riprovare.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad esempio XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0207M: Il pacchetto di aggiornamento non è valido. Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Accertarsi che il pacchetto di aggiornamento non sia danneggiato e riprovare.
  2. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'aggiornamento.
  3. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e l'impostazione BMC tramite la configurazione UEFI o "Riavvia controller di gestione" nell'interfaccia Web del BMC. Quindi riavviare il sistema.
  4. Riaggiornare il firmware del BMC.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad esempio XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  7. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0208M: Impossibile eseguire il comando di riavvio BMC.**

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
2. Riaggiornare il firmware del BMC.
3. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMVD0001H: Impossibile recuperare i dati VPD.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Premere il pulsante "Indietro", quindi premere nuovamente il pulsante "Aggiorna VPD...".
  2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, eseguire il ripristino dell'alimentazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMVD0002H: Impossibile aggiornare i dati VPD.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Premere il pulsante "Aggiorna" sulla pagina di aggiornamento VPD.
  2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, eseguire il ripristino dell'alimentazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMVD0003I: Aggiornamento dei dati VPD completato correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMVD0011K: Impossibile recuperare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Premere il pulsante "Indietro", quindi premere nuovamente il pulsante "Aggiorna VPD...".
  2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, eseguire il ripristino dell'alimentazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMVD0012K: Impossibile impostare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Premere il pulsante "Applica" sulla pagina di aggiornamento VPD.
  2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

Appendice A. Richiesta di supporto e assistenza tecnica

Se è necessaria assistenza tecnica o se si desidera ottenere maggiori informazioni sui prodotti Lenovo, è disponibile una vasta gamma di risorse Lenovo.

Informazioni aggiornate su sistemi, dispositivi opzionali, servizi e supporto forniti da Lenovo sono disponibili all'indirizzo Web seguente:

http://datacentersupport.lenovo.com

Nota: IBM è il fornitore di servizi preferito di Lenovo per ThinkSystem

Prima di contattare l'assistenza

Prima di contattare l'assistenza, è possibile eseguire diversi passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente. Se si decide che è necessario contattare l'assistenza, raccogliere le informazioni necessarie al tecnico per risolvere più rapidamente il problema.

Eseguire il tentativo di risolvere il problema autonomamente

È possibile risolvere molti problemi senza assistenza esterna seguendo le procedure di risoluzione dei problemi fornite da Lenovo nella guida online o nella documentazione del prodotto Lenovo. La guida online descrive inoltre i test di diagnostica che è possibile effettuare. La documentazione della maggior parte dei sistemi, dei sistemi operativi e dei programmi contiene procedure per la risoluzione dei problemi e informazioni relative ai messaggi e ai codici di errore. Se si ritiene che si stia verificando un problema di software, consultare la documentazione relativa al programma o sistema operativo.

La documentazione relativa ai prodotti ThinkSystem è disponibili nella posizione seguente:

https://pubs.lenovo.com/

È possibile effettuare i seguenti passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente:

- Verificare che tutti i cavi siano connessi.
- Controllare gli interruttori di alimentazione per accertarsi che il sistema e i dispositivi opzionali siano accesi.
- Controllare il software, il firmware e i driver di dispositivo del sistema operativo aggiornati per il proprio prodotto Lenovo. (Visitare i seguenti collegamenti) I termini e le condizioni della garanzia Lenovo specificano che l'utente, proprietario del prodotto Lenovo, è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento di tutto il software e il firmware per il prodotto stesso (a meno che non sia coperto da un contratto di manutenzione aggiuntivo). Il tecnico dell'assistenza richiederà l'aggiornamento di software e firmware, se l'aggiornamento del software contiene una soluzione documentata per il problema.
  - Download di driver e software
    - https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
  - Centro di supporto per il sistema operativo
    - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
  - Istruzioni per l'installazione del sistema operativo
    - https://pubs.lenovo.com/#os-installation
- Se nel proprio ambiente è stato installato nuovo hardware o software, visitare il sito https://serverproven.lenovo.com per assicurarsi che l'hardware e il software siano supportati dal prodotto.

© Copyright Lenovo 2023, 2024

- Consultare la sezione "Determinazione dei problemi" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla manutenzione hardware* per istruzioni sull'isolamento e la risoluzione dei problemi.
- Accedere all'indirizzo http://datacentersupport.lenovo.com e individuare le informazioni utili alla risoluzione del problema.

  Per consultare i suggerimenti tecnici disponibili per il server:

  1. Andare al sito Web http://datacentersupport.lenovo.com e accedere alla pagina di supporto del server.
  2. Fare clic su **How To's (Procedure)** dal riquadro di navigazione.
  3. Fare clic su **Article Type (Tipo di articoli) → Solution (Soluzione)** dal menu a discesa.

     Seguire le istruzioni visualizzate per scegliere la categoria del problema che si sta riscontrando.
- Controllare il forum per i data center Lenovo all'indirizzo https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg per verificare se altri utenti hanno riscontrato un problema simile.

Raccolta delle informazioni necessarie per contattare il sevizio di supporto

Se è necessario un servizio di garanzia per il proprio prodotto Lenovo, preparando le informazioni appropriate prima di contattare l'assistenza i tecnici saranno in grado di offrire un servizio più efficiente. Per ulteriori informazioni sulla garanzia del prodotto, è anche possibile visitare la sezione http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup.

Raccogliere le informazioni seguenti da fornire al tecnico dell'assistenza. Questi dati consentiranno al tecnico dell'assistenza di fornire rapidamente una soluzione al problema e di verificare di ricevere il livello di assistenza definito nel contratto di acquisto.

- I numeri di contratto dell'accordo di manutenzione hardware e software, se disponibili
- Numero del tipo di macchina (identificativo macchina a 4 cifre Lenovo). Il numero del tipo di macchina è presente sull'etichetta ID, vedere "Identificazione del server e accesso a Lenovo XClarity Controller" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione del sistema*.
- Numero modello
- Numero di serie
- Livelli del firmware e UEFI di sistema correnti
- Altre informazioni pertinenti quali messaggi di errore e log

In alternativa, anziché contattare il supporto Lenovo, è possibile andare all'indirizzo https://support.lenovo.com/servicerequest per inviare una ESR (Electronic Service Request). L'inoltro di una tale richiesta avvierà il processo di determinazione di una soluzione al problema rendendo le informazioni disponibili ai tecnici dell'assistenza. I tecnici dell'assistenza Lenovo potranno iniziare a lavorare sulla soluzione non appena completata e inoltrata una ESR (Electronic Service Request).

Raccolta dei dati di servizio

Al fine di identificare chiaramente la causa principale di un problema del server o su richiesta del supporto Lenovo, potrebbe essere necessario raccogliere i dati di servizio che potranno essere utilizzati per ulteriori analisi. I dati di servizio includono informazioni quali i log eventi e l'inventario hardware.

I dati di servizio possono essere raccolti mediante i seguenti strumenti:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

  Utilizzare la funzione Raccogli dati di servizio di Lenovo XClarity Provisioning Manager per raccogliere i dati di servizio del sistema. È possibile raccogliere i dati del log di sistema esistenti oppure eseguire una nuova diagnosi per raccogliere dati aggiornati.
- **Lenovo XClarity Controller**

È possibile utilizzare l'interfaccia CLI o Web di Lenovo XClarity Controller per raccogliere i dati di servizio per il server. Il file può essere salvato e inviato al supporto Lenovo.

  - Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia Web per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "Backup della configurazione BMC" nella documentazione XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
  - Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di CLI per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "comando `ffdc` di XCC" nella documentazione XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

- **Lenovo XClarity Administrator**

  Lenovo XClarity Administrator può essere configurato in modo da raccogliere e inviare file di diagnostica automaticamente al supporto Lenovo quando si verificano determinati eventi che richiedono assistenza in Lenovo XClarity Administrator e negli endpoint gestiti. È possibile scegliere di inviare i file di diagnostica al Supporto Lenovo mediante Call Home oppure a un altro fornitore di servizi tramite SFTP. È inoltre possibile raccogliere manualmente i file di diagnostica, aprire un record del problema e inviare i file di diagnostica al Supporto Lenovo.

  Ulteriori informazioni sulla configurazione della notifica automatica dei problemi sono disponibili all'interno di Lenovo XClarity Administrator all'indirizzo http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

  Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispone di un'applicazione di inventario per raccogliere i dati di servizio Che può essere eseguita sia in banda che fuori banda. Se eseguita in banda all'interno del sistema operativo host sul server, OneCLI può raccogliere informazioni sul sistema operativo, quali il log eventi del sistema operativo e i dati di servizio dell'hardware.

  Per ottenere i dati di servizio, è possibile eseguire il comando `getinfor`. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di `getinfor`, vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

Come contattare il supporto

È possibile contattare il supporto per ottenere aiuto in caso di problemi.

È possibile ricevere assistenza hardware attraverso un fornitore di servizi Lenovo autorizzato. Per individuare un fornitore di servizi autorizzato da Lenovo a fornire un servizio di garanzia, accedere all'indirizzo https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider e utilizzare il filtro di ricerca per i vari paesi. Per i numeri di telefono del supporto Lenovo, vedere https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist per i dettagli sul supporto per la propria area geografica.