

Lenovo

ThinkSystem SD530 V3 하드웨어 유지 관리 설명서



시스템 유형: 7DD3, 7DDA

주의

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 다음에서 제공되는 안전 정보 및 안전 지시사항을 읽고 이해하십시오.

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

또한 서버에 대한 Lenovo Warranty 사용 약관을 숙지해야 합니다. 사용 약관은 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>에서 확인할 수 있습니다.

초판 (2024년 3월)

© Copyright Lenovo 2024.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.

목차

목차	i
안전	iii
안전 점검 목록	iv
제 1 장. 하드웨어 교체 절차	1
설치 지침	1
안전 점검 목록	2
시스템 안정성 지침	3
정전기에 민감한 장치 취급	3
메모리 모듈 설치 규정 및 순서	5
DRAM DIMM 설치 순서	7
노드 전원 켜기 및 끄기	11
노드 전원 켜기	11
노드 전원 끄기	11
새시 교체	11
랙에서 새시 제거	12
랙에 새시 설치	14
새시의 구성 요소 교체	16
EIA 브래킷 교체	16
핫 스왑 전원 공급 장치 교체	18
PSU 케이스 및 새시 미드프레임 교체	24
노드 구성 요소 교체	33
노드 교체	33
CMOS 배터리 (CR2032) 교체	47
드라이브 케이징 어셈블리 교체	51
팬 교체	56
앞면 OCP 케이징 교체	58
GPU 통풍관 교체	59
핫 스왑 드라이브 교체	61
M.2 드라이브 교체	67
메모리 모듈 교체	71
MicroSD 카드 교체	76
OCP 모듈 교체	78
PCIe 라이저 어셈블리 및 어댑터 교체	81
전원 버스 바 교체	88
전원 분배 보드 교체	92
프로세서 및 방열판 교체(숙련된 서비스 기술자 전용)	94
뒷면 I/O 모듈 교체	110
시스템 보드 어셈블리 교체(숙련된 기술자 전용)	114
윗면 덮개 교체	133
XCC 관리 모듈 관리	136
부품 교체 완료	136
제 2 장. 내장 케이블 배선	139

커넥터 식별	139
케이블 배선용 시스템 보드 커넥터	140
드라이브 백플레인 커넥터	140
PCI 라이저 커넥터	141
전원 분배 보드 커넥터	141
뒷면 I/O 모듈 커넥터	141
XCC 관리 앞면 I/O 커넥터	142
E3.S 드라이브 백플레인 케이블 배선	142
팬 케이블 배선	143
앞면 OCP 모듈 및 XCC 관리 모듈 케이블 배선	144
PCIe 라이저 케이블 배선	144
전원 분배 보드 케이블 배선	145
뒷면 I/O 및 OCP 모듈 케이블 배선	146
제 3 장. 문제 판별	149
이벤트 로그	149
사양	152
D3 새시 사양	153
노드 기술 사양	153
노드 기계 사양	156
환경 사양	157
시스템 보드 커넥터	161
시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결	162
드라이브 LED	162
앞면 오퍼레이터 패널 LED	163
전원 공급 장치 LED	165
펌웨어 및 RoT 보안 모듈 LED	165
시스템 보드 LED	167
XCC 시스템 관리 포트 LED	168
외부 진단 핸드셋	168
일반 문제 판별 절차	175
의심되는 전원 문제 해결	175
의심되는 이더넷 컨트롤러 문제 해결	176
증상별 문제 해결	177
간헐적 문제	177
키보드, 마우스 또는 USB 장치 문제	178
메모리 문제	179
모니터 및 비디오 문제	180
네트워크 문제	181
관찰 가능한 문제	182
옵션 장치 문제	184
전원 켜짐 및 꺼짐 문제	185
전원 문제	187
프로세서 문제	187
직렬 장치 문제	188

소프트웨어 문제	188
스토리지 드라이브 문제	188
부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기 . . .	191
문의하기 전에	191
서비스 데이터 수집	192
지원팀에 문의	193
부록 B. 문서 및 지원	195
문서 다운로드	195
지원 웹 사이트	195
부록 C. 주의사항	197
상표	197
중요 참고사항	198
전자 방출 주의사항	198
대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언	199
대만 수입 및 수출 연락처 정보	199

안전

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本產品之前，請仔細閱讀 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྐྱོད་མ་བྱས་གོང་། རྫོང་གི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

안전 점검 목록

이 섹션의 정보를 사용하여 시스템에서 잠재적으로 안전하지 않은 상태를 식별하십시오. 각 시스템이 설계되고 제작되면서 부상으로부터 사용자와 서비스 기술자를 보호하기 위해 반드시 필요한 안전 부품이 설치되었습니다.

참고: 이 제품은 작업장 규정 §2에 따라 비주얼 디스플레이 작업장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

경고:

이 장비는 오디오/비디오, 정보 기술 및 통신 기술 분야의 전자 장비 안전 표준인 NEC, IEC 62368-1 및 IEC 60950-1에 정의된 대로 숙련된 직원이 설치하거나 정비해야 합니다. Lenovo는 사용자가 장비를 수리할 자격이 있으며 에너지 수준이 위험한 제품의 위험을 인식할 수 있는 훈련을 받은 것으로 가정합니다. 장비 접근은 도구 또는 잠금 장치와 키 또는 다른 보안 수단의 사용에 의하며, 해당 위치에 대해 책임 있는 기관에 의해 통제됩니다.

중요: 시스템의 전기 접지는 운영자의 안전과 정확한 시스템 기능을 위해 필수적입니다. 공인 전기 기술자에게 콘센트의 접지가 적절한지 확인하십시오.

잠재적으로 안전하지 않은 조건이 없는지 확인하려면 다음 점검 목록을 사용하십시오.

1. 전원이 꺼져 있고 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.
2. 전원 코드를 확인하십시오.
 - 제3선 접지 커넥터의 상태가 양호한지 확인하십시오. 측정기를 사용하여 외부 접지 핀과 프레임 접지 사이에서 제3선 접지 연속성이 0.1Ω 이하인지 확인하십시오.
 - 전원 코드 유형이 올바른지 확인하십시오.

서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.

- a. 다음 사이트로 이동하십시오.
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
- b. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)을 클릭하십시오.
- c. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.

- d. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전력) → Power Cables(케이블)을 클릭하십시오.
- 절연체가 헤어지거나 닳지 않았는지 확인하십시오.
3. 확연히 눈에 띄는 Lenovo 이외 개조부가 있는지 확인하십시오. Lenovo 이외 개조부의 안전을 현명하게 판단하십시오.
 4. 쇳가루, 오염 물질, 수분 등의 액체류 또는 화재나 연기 피해의 흔적 등 확연하게 안전하지 않은 조건을 찾아 서버 내부를 점검하십시오.
 5. 닳거나 헤어지거나 혹은 집혀서 패이거나 꺾인 케이블이 있는지 확인하십시오.
 6. 전원 공급 장치 덮개 조임 장치(나사 또는 리벳)가 제거되지 않았거나 함부로 변경되지 않았는지 확인하십시오.

제 1 장 하드웨어 교체 절차

이 절에서는 서비스 가능한 모든 시스템 구성 요소의 설치 및 제거 절차를 제공합니다. 각 구성 요소 교체 절차는 교체할 구성 요소에 액세스하기 위해 수행해야 하는 모든 작업을 참조합니다.

설치 지침

노드 또는 새시에 구성 요소를 설치하기 전에 설치 지침을 읽으십시오.

옵션 장치를 설치하기 전에 다음 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오.

주의: 설치될 때까지 정전기에 민감한 구성 요소를 정전기 방지 포장재에 넣어 정전기 차단 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템으로 다뤄 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

- 안전하게 작업하려면 먼저 안전 정보와 지침을 읽으십시오.
 - 모든 제품에 대한 전체 안전 정보 목록은 다음에서 제공됩니다.
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - "정전기에 민감한 장치 취급" 3페이지의 지침도 사용할 수 있습니다.
- 설치하려는 구성 요소가 시스템에서 지원되는지 확인하십시오.
 - 시스템의 지원 옵션 구성 요소 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.
 - 옵션 패키지 내용에 대해서는 <https://serveroption.lenovo.com/>의 내용을 참조하십시오.
- 부품 주문에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.
 1. <http://datacentersupport.lenovo.com> 페이지로 이동한 후 노드 또는 새시에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
 2. 부품을 클릭하십시오.
 3. 시스템의 부품 목록을 보려면 일련 번호를 입력하십시오.
- 새 노드를 설치하는 경우 최신 펌웨어를 다운로드하여 적용하십시오. 이렇게 하면 알려진 문제를 해결하고 노드가 최적의 성능으로 작동하도록 준비하는 데 도움이 됩니다. 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 다운로드하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list> 페이지로 이동하십시오.

중요: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 레벨 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다. 구성 요소가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 지원 펌웨어 및 드라이브의 최신 Best Recipe 코드 수준 메뉴를 확인하십시오.
- 어댑터와 같이 펌웨어가 포함된 부품을 교체하는 경우 해당 부품의 펌웨어를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 펌웨어 업데이트에 관한 자세한 정보는 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
- 옵션 구성 요소를 설치하기 전에 시스템이 올바르게 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다.
- 작업 공간을 깨끗하게 유지하고, 제거한 구성 요소는 흔들리거나 기울지 않은 평평하고 매끄러운 표면에 놓으십시오.
- 너무 무거울 수 있는 물건은 들지 마십시오. 무거운 물건을 들어야 하는 경우에는 다음 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오.
 - 미끄러지지 않고 견고하게 서 있을 수 있는지 확인하십시오.
 - 두 발에 물건의 무게를 분산시키십시오.
 - 물건을 천천히 들어 올리십시오. 무거운 물건을 들어 올릴 때는 갑자기 움직이거나 몸을 돌리지 마십시오.

- 등에 무리가 가지 않도록 허리를 펴고 다리에 힘을 주고 들어 올리십시오.
- 디스크 드라이브 관련 변경을 수행하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오.
- 작은 일자 드라이버, 작은 십자 드라이버 및 T8 별모양 드라이버를 준비하십시오.
- 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리) 및 내부 구성 요소의 오류 LED를 보려면 전원을 켜 두십시오.
- 핫 스왑 전원 공급 장치, 핫 스왑 드라이브 또는 핫 플러그 USB 장치를 제거하거나 설치하기 위해 노드를 끄지 않아도 됩니다. 그러나 노드 내부의 구성 요소나 케이블을 제거 또는 설치하는 단계를 수행하기 전에는 노드를 끄고 새시에서 제거해야 합니다.
- 전원 공급 장치를 교체할 때는 중복성 규칙을 참조하십시오.
- 구성 요소에 있는 파란색은 시스템에서 구성 요소 제거 또는 설치, 래치 열기 또는 닫기 등을 수행할 때 잡을 수 있는 터치 포인트를 나타냅니다.
- 구성 요소나 구성 요소 근처에 있는 주황색은 노드와 운영 체제가 핫 스왑 기능을 지원하는 경우 해당 구성 요소가 핫 스왑할 수 있음을 의미합니다. 다시 말해 노드가 여전히 실행 중인 동안 구성 요소를 제거 또는 설치할 수 있습니다(또한 주황색은 핫 스왑 구성 요소의 터치 포인트도 나타낼 수 있음). 구성 요소를 제거 또는 설치하기 전에 수행해야 하는 모든 추가 프로시저는 특정 핫 스왑 구성 요소 제거 또는 설치에 관한 지시사항을 참고하십시오.
- 해제 래치와 인접한 드라이브의 레드 스트립은 노드 및 운영 체제에서 핫 스왑 기능을 지원할 경우 드라이브를 핫 스왑할 수 있음을 나타냅니다. 이는 노드가 여전히 실행 중인 동안 드라이브를 제거하거나 설치할 수 있다는 뜻입니다.

참고: 드라이브를 제거 또는 설치하기 전에 수행해야 할 수도 있는 모든 추가 절차는 핫 스왑 드라이브의 제거 또는 설치에 관한 시스템별 지시사항을 참고하십시오.

- 노드 또는 새시에서 작업을 마친 후에는 모든 안전 실드, 가드, 레이블 및 접지선을 반드시 다시 설치해야 합니다.

안전 점검 목록

이 섹션의 정보를 사용하여 시스템에서 잠재적으로 안전하지 않은 상태를 식별하십시오. 각 시스템이 설계되고 제작되면서 부상으로부터 사용자와 서비스 기술자를 보호하기 위해 반드시 필요한 안전 부품이 설치되었습니다.

참고: 이 제품은 작업장 규정 §2에 따라 비주얼 디스플레이 작업장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

경고:

이 장비는 오디오/비디오, 정보 기술 및 통신 기술 분야의 전자 장비 안전 표준인 NEC, IEC 62368-1 및 IEC 60950-1에 정의된 대로 숙련된 직원이 설치하거나 정비해야 합니다. Lenovo는 사용자가 장비를 수리할 자격이 있으며 에너지 수준이 위험한 제품의 위험을 인식할 수 있는 훈련을 받은 것으로 가정합니다. 장비 접근은 도구 또는 잠금 장치와 키 또는 다른 보안 수단의 사용에 의하며, 해당 위치에 대해 책임 있는 기관에 의해 통제됩니다.

중요: 시스템의 전기 접지는 운영자의 안전과 정확한 시스템 기능을 위해 필수적입니다. 공인 전기 기술자에게 콘센트의 접지가 적절한지 확인하십시오.

잠재적으로 안전하지 않은 조건이 없는지 확인하려면 다음 점검 목록을 사용하십시오.

1. 전원이 꺼져 있고 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.
2. 전원 코드를 확인하십시오.
 - 제3선 접지 커넥터의 상태가 양호한지 확인하십시오. 측정기를 사용하여 외부 접지 핀과 프레임 접지 사이에서 제3선 접지 연속성이 0.1Ω 이하인지 확인하십시오.
 - 전원 코드 유형이 올바른지 확인하십시오.
 - 서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.
 - a. 다음 사이트로 이동하십시오.

<http://dsc.lenovo.com/#/>

- b. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)을 클릭하십시오.
 - c. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.
 - d. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전력) → Power Cables(케이블)을 클릭하십시오.
- 절연체가 헤어지거나 닳지 않았는지 확인하십시오.
3. 확연히 눈에 띄는 Lenovo 이외 개조부가 있는지 확인하십시오. Lenovo 이외 개조부의 안전을 현명하게 판단하십시오.
 4. 섯가루, 오염 물질, 수분 등의 액체류 또는 화재나 연기 피해의 흔적 등 확연하게 안전하지 않은 조건을 찾아 서버 내부를 점검하십시오.
 5. 닳거나 헤어지거나 혹은 집혀서 패이거나 꺾인 케이블이 있는지 확인하십시오.
 6. 전원 공급 장치 덮개 조임 장치(나사 또는 리벳)가 제거되지 않았거나 함부로 변경되지 않았는지 확인하십시오.

시스템 안정성 지침

적절한 시스템 냉각 및 안정성을 위해 시스템 안정성 지침을 검토하십시오.

다음 요구사항이 충족되는지 확인하십시오.

- 시스템에 보조 전원이 공급되면 각 전원 공급 장치 베이에 전원 공급 장치를 설치해야 합니다.
- 냉각 시스템이 올바르게 작동할 수 있도록 노드 및 새시 주변에 적정 공간을 확보해야 합니다. 새시 앞면과 뒷면 주위에 약 50mm(2.0인치)의 여유 공간을 남겨 두십시오. 팬 앞에는 물건을 두지 마십시오.
- 적절한 냉각 및 공기 흐름을 위해 전원을 켜기 전에 노드 덮개를 다시 장착하십시오. 노드 덮개가 제거된 상태에서 노드를 작동하지 마십시오. 노드 구성 요소가 손상될 수 있습니다.
- 옵션 구성 요소와 함께 제공되는 케이블 연결 지시사항을 준수해야 합니다.
- 제거한 핫 스왑 드라이브는 제거 후 2분 이내에 교체해야 합니다.
- 제거한 핫 스왑 전원 공급 장치는 제거 후 2분 이내에 다른 전원 공급 장치 또는 PSU 필터로 교체해야 합니다.
- 모든 프로세서 소켓에는 소켓 덮개 또는 방열판이 있는 프로세서가 있어야 합니다.

정전기에 민감한 장치 취급

정전기에 민감한 장치를 다루기 전에 정전기 방출로 인한 손상의 위험을 줄이려면 다음 지침을 검토하십시오.

주의: 설치될 때까지 정전기에 민감한 구성 요소를 정전기 방지 포장재에 넣어 정전기 차단 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템으로 다뤄 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

- 주위에서 정전기가 발생하지 않도록 움직임을 제한하십시오.
- 추운 날씨에는 난방을 하면 실내 습도가 감소하고 정전기가 증가하므로 장치를 다룰 때 특히 주의하십시오.
- 항상 정전기 방지 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 사용하십시오.
- 장치가 아직 정전기 방지 포장재에 들어 있을 경우 노드 또는 새시 외부의 도포되지 않은 금속 표면에 적어도 2초 이상 접촉하도록 하십시오. 이 과정을 거치면 포장재 및 사용자의 신체에 미치는 정전기의 영향을 줄일 수 있습니다.
- 정전기 방지 포장재에서 장치를 꺼내 내려놓지 않고 바로 노드나 새시에 설치하십시오. 장치를 내려놓아야 하는 경우에는 정전기 방지 포장재에 다시 넣으십시오. 장치를 노드나 새시, 또는 금속으로 된 표면에 놓지 마십시오.
- 장치를 다룰 때 가장자리나 프레임을 잡고 조심스럽게 잡으십시오.
- 납땜 부위, 핀 또는 노출된 회로는 만지지 마십시오.

- 다른 사람의 손이 닿지 않는 곳에 두어 손상되지 않도록 하십시오.

메모리 모듈 설치 규정 및 순서

메모리 모듈은 구현하는 메모리 구성 및 서버에 설치한 프로세서와 메모리 모듈 수에 따라 특정 순서로 설치해야 합니다.

지원되는 메모리 유형

이 서버에서 지원되는 메모리 모듈 유형에 대한 정보는 "노드 기술 사양" 153페이지의 "메모리" 섹션을 참조하십시오.

메모리 성능 및 메모리 구성에 대한 정보는 다음 Lenovo Press 웹 사이트에 있습니다.

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

또한 다음 사이트에서 사용할 수 있는 메모리 구성 프로그램을 이용할 수 있습니다.

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

구현하는 시스템 구성 및 메모리 모드에 따라 SD530 V3에 메모리 모듈을 설치하는 데 필요한 순서에 대한 구체적인 정보는 아래 내용을 참조하십시오.

메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃




그림 1. 메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃

아래 메모리 채널 구성 표는 프로세서, 메모리 컨트롤러, 메모리 채널 및 메모리 모듈 슬롯 번호 간의 관계를 보여줍니다.

표 1. 메모리 슬롯 및 채널 식별

프로세서	프로세서 1							
채널	CH1(7/H)	CH0(6/G)	CH1(5/F)	CH0(4/E)	CH0(0/A)	CH1(1/B)	CH0(2/C)	CH1(3/D)
DIMM 슬롯 번호	8	7	6	5	4	3	2	1
프로세서	프로세서 2							
채널	CH1(3/D)	CH0(2/C)	CH1(1/B)	CH0(0/A)	CH0(4/E)	CH1(5/F)	CH0(6/G)	CH1(7/H)
DIMM 슬롯 번호	16	15	14	13	12	11	10	9

메모리 모듈 설치 지침

- ThinkSystem SD530 V3에서 다음 메모리 구성 및 채우기 순서가 지원됩니다.
 - "DRAM DIMM 설치 순서" 7페이지 (RDIMM 또는 3DS RDIMM)
- 각 프로세서에 DIMM이 하나 이상 필요합니다. 만족스러운 성능을 위해서는 프로세서당 최소 8개의 DIMM을 설치하십시오.
- DIMM 교체 시 노드는 Setup Utility를 사용하여 수동으로 새 DIMM을 활성화하지 않고도 자동으로 DIMM를 활성화하는 기능을 제공함

주의:

- 성능을 최적화하려면 속도가 같은 DIMM을 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 BIOS에서 모든 채널 중 가장 속도가 낮은 채널을 찾아 실행하게 됩니다.
- 채널 내에서 항상 가장 먼 DIMM 슬롯에 랭크를 최대 개수로 구성한 다음 가장 가까운 DIMM 슬롯을 구성하십시오.
- 프로세서가 설치되면 프로세서에 연결된 각 DIMM 슬롯에 DIMM 또는 DIMM 필러를 설치해야 합니다.
 - DIMM 슬롯 1~8은 프로세서 1에 연결함
 - DIMM 슬롯 9~16은 프로세서 2에 연결함

DRAM DIMM 설치 순서

이 섹션에는 DRAM DIMM을 제대로 설치하는 방법에 대한 정보가 있습니다.

독립 메모리 모드 설치 순서

독립 메모리 모드에서 메모리 채널은 임의의 순서로 DIMM을 구성할 수 있으며, 각 프로세서에 대한 모든 채널을 해당되는 요구사항 없이 임의의 순서로 구성할 수 있습니다. 독립 메모리 모드는 가장 높은 수준의 메모리 성능을 제공하는 대신 장애 조치 보호 수준은 낮습니다. 독립 메모리 모드에 대한 DIMM 설치 순서는 노드에 설치된 프로세서 수와 메모리 모듈 수에 따라 다릅니다.

독립 모드의 메모리 모드 설치 순서

독립 모드에서 메모리 모듈을 설치할 때 아래 규칙을 따르십시오.

- 모든 메모리 모듈은 DDR5 메모리 모듈이어야 합니다.
- 설치된 프로세서당 하나 이상의 DDR5 DIMM이 필요합니다.
- 모든 DDR5 DIMM은 동일한 노드에서 동일한 속도로 작동해야 합니다.
- 메모리 구성은 프로세서 사이에 동일해야 합니다.
- 다른 공급업체의 메모리 모듈이 지원됩니다.
- 각 메모리 채널에서 프로세서에서 가장 먼 슬롯(슬롯 0)을 먼저 채우십시오.
- 하나의 노드에서 x8 DIMM과 x4 DIMM을 함께 사용할 수 없습니다.
- 설치된 모든 메모리 모듈은 같은 유형이어야 합니다.

참고:

- 이 구성에서 작동하는 서버에서 POST의 시스템 중단이 발생할 수 있습니다. 이 경우 올바른 작동을 위해 Lenovo 서비스에 문의하여 결함이 있는 DIMM을 교체하십시오.

프로세서 1개

다음 표에서는 프로세서가 1개 설치된 경우의 독립 모드에 대한 DIMM 구성 순서를 표시합니다.

표 2. 프로세서가 1개일 때 독립 모드 메모리 구성 순서

모든 DIMM	프로세서 1							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1					4			
2 *		7			4			
4*		7		5	4		2	
6		7	6	5	4		2	1
8	8	7	6	5	4	3	2	1

참고:
* 프로세서당 2개 또는 4개의 DIMM이 설치된 경우 24GB 또는 48GB DIMM은 지원되지 않습니다.

프로세서 2개

다음 표에는 프로세서가 2개 설치된 경우의 독립 메모리 모드에 대한 DIMM 구성 순서가 나와 있습니다.

표 3. 프로세서가 2개일 때 독립 모드 메모리 구성 순서

모든 DIMM	프로세서 1							
	8	7	6	5	4	3	2	1
2					4			
4*		7			4			
8*		7		5	4		2	
12		7	6	5	4		2	1
16	8	7	6	5	4	3	2	1
모든 DIMM	프로세서 2							
	9	10	11	12	13	14	15	16
2					13			
4*		10			13			
8*		10		12	13		15	
12		10	11	12	13		15	16
16	9	10	11	12	13	14	15	16
참고: * 프로세서당 2개 또는 4개의 DIMM이 설치된 경우 24GB 또는 48GB DIMM은 지원되지 않습니다.								

메모리 미러링 모드 설치 순서

메모리 미러링 모드는 전체 노드 메모리 용량을 반으로 줄이는 동시에 전체 메모리 중복성을 제공합니다. 메모리 채널은 동일한 데이터를 수신하는 각각의 채널 쌍으로 그룹화됩니다. 장애가 발생하면 메모리 컨트롤러는 기본 채널의 DIMM에서 백업 채널의 DIMM으로 전환합니다. 메모리 미러링에 대한 DIMM 설치 순서는 노드에 설치된 프로세서 수와 DIMM 수에 따라 다릅니다.

메모리 미러링 지침:

- 메모리 미러링은 사용 가능한 최대 메모리를 설치된 메모리의 절반까지 줄입니다. 예를 들어, 노드에 설치된 메모리가 64GB인 경우 메모리 미러링을 사용하면 32GB의 주소 지정 가능한 메모리만 사용할 수 있습니다.
- 각 DIMM은 크기와 아키텍처가 동일해야 합니다.
- 각 메모리 채널의 DIMM은 밀도가 같아야 합니다.
- 2개의 메모리 채널에 DIMM이 설치된 경우 DIMM 2개 간에 미러링을 수행합니다(채널 0/1 모두 기본/보조 메모리 캐시를 포함).
- 메모리 채널 3개에 DIMM이 있는 경우 DIMM 3개 모두에서 미러링이 발생합니다(채널 0/1, 채널 1/2 및 채널 2/0 모두에 기본/보조 메모리 캐시가 포함됨).
- 부분 메모리 미러링은 메모리 미러링의 하위 기능입니다. 메모리 미러링 모드의 메모리 설치 순서를 따라야 합니다.

프로세서 1개

다음 표에는 프로세서가 1개 설치된 경우의 메모리 미러링에 대한 DIMM 구성 순서가 나와 있습니다.

표 4. 프로세서 1개가 설치된 메모리 미러링

모든 DIMM	프로세서 1							
	8	7	6	5	4	3	2	1
8†‡	8	7	6	5	4	3	2	1

참고:
 † SNC2(Sub NUMA Clustering) 기능은 지정된 순서로 DIMM이 채워지는 경우에만 사용할 수 있습니다. SNC2 기능은 UEFI를 통해 사용할 수 있습니다.
 ‡ SGX(Software Guard Extensions)를 지원하는 DIMM 구성은 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "SGX(Software Guard Extensions) 사용"을 참조하여 이 기능을 활성화하십시오.

프로세서 2개

다음 표에는 프로세서가 2개 설치된 경우의 메모리 미러링 모드에 대한 DIMM 구성 순서가 나와 있습니다.

표 5. 프로세서가 2개 설치된 메모리 미러링

모든 DIMM	프로세서 1							
	8	7	6	5	4	3	2	1
8†‡	8	7	6	5	4	3	2	1
모든 DIMM	프로세서 2							
	9	10	11	12	13	14	15	16
16†‡	9	10	11	12	13	14	15	16

참고:
 † SNC2(Sub NUMA Clustering) 기능은 지정된 순서로 DIMM이 채워지는 경우에만 사용할 수 있습니다. SNC2 기능은 UEFI를 통해 사용할 수 있습니다.

표 5. 프로세서가 2개 설치된 메모리 미러링 (계속)

‡ SGX(Software Guard Extensions)를 지원하는 DIMM 구성은 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "SGX(Software Guard Extensions) 사용"을 참조하여 이 기능을 활성화하십시오.

노드 전원 켜기 및 끄기

이 섹션의 지침에 따라 노드의 전원을 켜고 끄십시오.

노드 전원 켜기

노드가 입력 전원에 연결되면 간단한 자체 테스트를 수행한 후(전원 상태 LED가 빠르게 깜박임) 대기 상태가 됩니다(전원 상태 LED가 초당 한 번 깜박임).

전원 버튼 위치 및 전원 LED 위치는 다음에 지정되어 있습니다.

- *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "하드웨어 구성 요소"
- "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 162페이지

다음과 같은 방법으로 노드를 켤 수 있습니다(전원 LED 켜짐).

- 전원 버튼을 누를 수 있습니다.
- 노드는 전원이 차단된 후에 자동으로 다시 시작될 수 있습니다.
- 노드는 Lenovo XClarity Controller에 전송된 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다.

컴퓨팅 노드 전원 끄기에 대한 정보는 "[노드 전원 끄기](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

노드 전원 끄기

노드가 전원 소스에 연결된 상태에서 대기 상태를 유지하여 Lenovo XClarity Controller에서 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다. 노드의 전원을 완전히 끄려면(전원 상태 LED 꺼짐) 모든 전원 케이블을 분리해야 합니다.

전원 버튼 위치 및 전원 LED 위치는 다음에 지정되어 있습니다.

- *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "하드웨어 구성 요소"
- "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 162페이지

노드를 대기 상태로 전환하려면(전원 상태 LED 초당 1회 점멸):

참고: 중요한 시스템 오류에 대한 자동 응답으로 Lenovo XClarity Controller에 의해 노드는 대기 상태로 전환될 수 있습니다.

- 운영 체제를 사용하여 정상적인 종료를 시작하십시오(운영 체제에서 지원되는 경우).
- 전원 버튼을 눌러서 정상적인 종료를 시작하십시오(운영 체제에서 지원되는 경우).
- 강제 종료하려면 전원 버튼을 4초 이상 누르십시오.

대기 상태에 있을 때 노드는 Lenovo XClarity Controller에 전송되는 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다. 컴퓨팅 노드 전원 켜기에 대한 정보는 "[노드 전원 켜기](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

새시 교체

이 섹션의 지침에 따라 랙에서 새시를 제거하거나 랙에 새시를 설치하십시오.

중요: 안전을 위해 랙에서 새시를 제거하거나 설치할 때는 새시에 설치된 노드 또는 전원 공급 장치가 없는지 확인하십시오.

랙에서 새시 제거

이 섹션의 지침에 따라 랙에서 새시를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

R006



경고:

랙 마운트 장치를 선반으로 사용할 경우가 아니면 랙 마운트 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 새시를 들어 올릴 때는 안전한 방법을 사용하십시오. 새시 제거 또는 설치 작업은 두 사람이 실행하는 것이 좋습니다.

경고:

새시를 들어 올릴 때는 안전한 방법을 사용하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 랙 뒷면에 운반 브래킷이 설치되어 있는 경우 제거하십시오. 그렇지 않은 경우 이 단계를 건너뛰십시오.
 1. ① 뒷면 브래킷을 고정하고 있는 나사를 제거하십시오.
 2. ② 브래킷을 랙 뒤쪽으로 민 다음 랙과 새시에서 브래킷을 제거하십시오.
 3. ③ 위의 단계를 반복하여 나머지 뒷면 운반 브래킷을 제거하십시오.





그림 2. 운반 브래킷 제거

- b. 새시에 노드가 설치되어 있는 경우 모든 노드의 전원을 끄고 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오. 그런 다음 새시에서 노드를 제거하십시오("노드 전원 끄기" 11페이지 및 "새시에서 노드 제거" 33페이지 참조).

참고: 필요한 경우, 2U 노드의 뒷면에서 외부 네트워크 케이블을 제거하려면 일자 드라이버로 해제 클립을 누르십시오.



- c. 새시에 전원 공급 장치가 설치되어 있는 경우 이를 제거합니다("핫 스왑 전원 공급 장치 제거" 18페이지 참조).

단계 2. 새시 앞면에 있는 고정 나사를 푸십시오.

단계 3. 새시를 랙에서 조심스럽게 당겨서 빼낸 다음 레일에서 새시를 제거하십시오.




그림 3. 새시 제거

단계 4. 새시를 평평한 정전기 방지 표면에 조심스럽게 놓으십시오.

이 작업 완료 후

1. 랙에서 레일을 제거하려면 아래 지침을 따르십시오.

https://pubs.lenovo.com/st650-v2/thinksystem_l_shaped_rail_kit.pdf

2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

랙에 새시 설치

이 섹션의 지침에 따라 랙에 새시를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

R006



경고:

랙 마운트 장치를 선반으로 사용할 경우가 아니면 랙 마운트 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 레일을 랙에 설치하려면 다음 지침을 따르십시오.

https://pubs.lenovo.com/st650-v2/thinksystem_l_shaped_rail_kit.pdf

레일이 설치되면 다음 단계를 완료하여 랙에 새시를 설치하십시오.

경고:

새시를 들어 올릴 때는 안전한 방법을 사용하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. EIA 브래킷이 아직 새시 앞면에 설치되지 않은 경우 이를 설치하십시오("새시에 EIA 브래킷 설치" 18페이지 참조).

단계 2. 새시를 레일에 맞춘 다음 랙에 새시를 밀어 넣으십시오.

단계 3. 앞면의 고정 나사를 조여 새시를 랙에 고정하십시오.




그림 4. 새시 설치

이 작업 완료 후

- PSU 또는 PSU 필터로 각 PSU 슬롯을 다시 설치하십시오(" 핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 PSU 필터 설치 참조).
- 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
- 계속해서 부품 교환을 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).
- (선택 사항) 새시를 캐비닛에 넣어 운반할 경우 아래 단계에 따라 뒷면에 운반 브래킷을 설치하여 새시를 랙에 고정하십시오. 그렇지 않은 경우 이 단계를 건너뛰십시오.
 1. ① 운반 브래킷을 랙 및 새시의 가이드 구멍에 맞춘 다음 브래킷을 삽입하고 앞으로 밀어 브래킷이 제자리에 맞물리도록 하십시오.
 2. ② 나사를 조여 운반 브래킷을 새시와 랙에 고정하십시오.
 3. ③ 위의 단계를 반복하여 나머지 뒷면 운반 브래킷을 설치하십시오.




그림 5. 운반 브래킷 설치

새시의 구성 요소 교체

이 섹션의 지침에 따라 구성 요소를 새시에서 제거하거나 새시에 설치하십시오.

EIA 브래킷 교체

이 섹션의 지침에 따라 D3 새시에서 EIA 브래킷을 제거하거나 설치하십시오.

새시에서 EIA 브래킷 제거

이 섹션의 지침에 따라 새시에서 EIA 브래킷을 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:


- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 모든 노드의 전원을 끄십시오 ("노드 전원 끄기" 11페이지 참조). 그런 다음 노드에서 모든 외부 케이블을 분리하십시오.

참고: 필요한 경우, 2U 노드의 뒷면에서 외부 네트워크 케이블을 제거하려면 일자 드라이버로 해제 클립을 누르십시오.



- b. 새시에서 노드를 모두 제거하십시오 ("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조).
- c. PSU 케이지에서 전원 공급 장치와 PSU 필터를 모두 제거하십시오 (" 핫 스왑 전원 공급 장치 제거" 18페이지 및 PSU 필터 제거 참조).
- d. 랙에서 새시를 제거합니다 ("랙에서 새시 제거" 12페이지 참조). 그런 다음 새시를 평평한 정전기 방지 표면 위에 놓으십시오.

단계 2. 새시에서 왼쪽 및 오른쪽 EIA 브래킷을 제거하십시오.

- a. EIA 브래킷을 새시에 고정하는 나사를 제거하십시오.
- b. 새시에서 EIA 브래킷을 제거하십시오.




그림 6. EIA 브래킷 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치 ("새시에 EIA 브래킷 설치" 18페이지 참조).

2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

새시에 EIA 브래킷 설치

이 섹션의 지침에 따라 새시에 EIA 브래킷을 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

- 단계 1. 왼쪽 EIA 브래킷을 새시 왼쪽의 나사 구멍에 맞춘 다음 나사로 새시에 고정합니다.
- 단계 2. 동일한 단계를 반복하여 오른쪽 EIA 브래킷을 새시 오른쪽에 고정합니다.




그림 7. EIA 브래킷 설치

이 작업 완료 후

- 랙에 새시를 설치하십시오 ("랙에 새시 설치" 14페이지 참조).
- PSU 또는 PSU 필터로 각 PSU 슬롯을 다시 설치하십시오 ("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 PSU 필터 설치 참조).
- 새시에 노드를 다시 설치하십시오 ("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
- 계속해서 부품 교체를 완료하십시오 ("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

핫 스왑 전원 공급 장치 교체

이 섹션의 지침에 따라 핫 스왑 전원 공급 장치(PSU)를 제거 또는 설치하십시오.

핫 스왑 전원 공급 장치 제거

이 섹션의 지침에 따라 전원 공급 장치(PSU)를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

S001



위험

전원, 전화 및 통신 케이블에 흐르는 전류는 위험합니다.
감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 모든 전원 코드를 접지된 콘센트/전원에 올바르게 연결하십시오.
- 제품에 연결할 모든 장치를 콘센트/전원에 올바르게 연결하십시오.
- 신호 케이블을 연결 또는 분리할 때 가능하면 한 손만 사용하십시오.
- 주위에 화기 또는 습기가 있거나 손상된 장치는 켜지 마십시오.
- 장치에 전원 코드가 여러 개 있을 수 있으며 장치에서 모든 전원을 제거하려면 전원에서 전원 코드를 모두 뽑아야 합니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부분을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 새시에 핫 스왑 전원 공급 장치가 하나만 설치된 경우 전원 공급 장치를 제거하기 전에 설치된 노드의 전원을 꺼야 합니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 전원 공급 장치 뒷면의 커넥터에서 전원 코드를 분리하십시오.

단계 2. 전원 공급 장치를 제거하십시오.

- a. ❶ 전원 공급 장치의 해제 탭을 길게 누르십시오.
- b. ❷ 손잡이를 잡고 슬롯 밖으로 전원 공급 장치를 당기십시오.

참고: CRPS 전원 공급 장치 해제 탭의 색상은 그림과 다를 수 있습니다.




그림 8. 핫 스왑 PSU 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 또는 필터 설치("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 참조).

중요:

- 제거한 핫 스왑 전원 공급 장치는 제거 후 2분 이내에 다른 전원 공급 장치 또는 PSU 필터로 교체해야 합니다.
- PSU 슬롯 2와 3의 경우 PSU 필터는 래치가 아래쪽을 향하도록 설치해야 합니다. PSU 슬롯 1의 경우 필터는 래치가 위쪽을 향하도록 설치해야 합니다.




그림 9. PSU 필터 설치

2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

핫 스왑 전원 공급 장치 설치

이 섹션의 지침에 따라 전원 공급 장치(PSU)를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

S001




 위험

전원, 전화 및 통신 케이블에 흐르는 전류는 위험합니다. 감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 모든 전원 코드를 접지된 콘센트/전원에 올바르게 연결하십시오.
- 제품에 연결할 모든 장치를 콘센트/전원에 올바르게 연결하십시오.
- 신호 케이블을 연결 또는 분리할 때 가능하면 한 손만 사용하십시오.
- 주위에 화기 또는 습기가 있거나 손상된 장치는 켜지 마십시오.
- 장치에 전원 코드가 여러 개 있을 수 있으며 장치에서 모든 전원을 제거하려면 전원에서 전원 코드를 모두 뽑아야 합니다.

S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

경고:



하이 터치 전류. 전원에 연결하기 전에 접지에 연결하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 다음 도움말은 새시가 지원하는 전원 공급 장치 유형과 전원 공급 장치 설치 시 고려해야 하는 추가 정보에 대해 설명합니다.
 - 중복 지원을 위해, 새시에 핫 스왑 전원 공급 장치가 설치되어 있지 않은 경우 추가 핫 스왑 전원 공급 장치를 설치해야 합니다.
 - 설치하는 장치가 지원되는지 확인하십시오. 새시의 지원 옵션 장치 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 설치할 전원 공급 장치의 와트 및 공급업체(CRPS 모델의 경우)가 설치된 것과 동일한지 확인하십시오. 그렇지 않으면 다음 단계를 완료하십시오.
 1. 노드의 전원을 끈 다음, 전원 코드를 분리하십시오.
 2. 다른 전원 공급 장치에서 와트 수가 다른(또는 CRPS 모델의 경우 공급업체가 다른) 전원 공급 장치를 제거하십시오.
 3. 새시에 있는 모든 전원 공급 장치의 와트 수, 공급업체 및 래치 색상이 동일해야 합니다. 하나의 새시에 와트 수나 공급업체가 다른 전원 공급 장치를 혼용하지 마십시오.
- b. PSU 슬롯에 PSU 필터가 설치되어 있는 경우 제거하십시오.
 1. ❶ PSU 필터의 래치를 길게 누르십시오.
 2. ❷ PSU 슬롯에서 필터를 꺼내십시오.




그림 10. PSU 필터 제거

- c. 하나 이상의 전원 공급 장치를 설치하려면 사용 가능한 PSU 슬롯의 가장 낮은 번호부터 시작하십시오.

단계 2. 해제 래치가 딸깍하고 제자리에 들어갈 때까지 핫 스왑 전원 공급 장치를 슬롯에 삽입하십시오.

중요:

- 정상 작동 중에는 적절한 냉각 상태를 위해 각 전원 공급 장치 슬롯에 전원 공급 장치 또는 전원 공급 장치 필터가 있어야 합니다.
- 각 슬롯의 가이드 레이블에 있는 지침을 따라야 합니다. 슬롯 1의 경우 팬이 아래쪽을 향하도록 전원 공급 장치를 설치해야 합니다. 슬롯 2와 3의 경우 팬이 위쪽을 향하도록 전원 공급 장치를 설치해야 합니다.




그림 11. 핫 스왑 전원 공급 장치 설치

단계 3. 전원 코드 한쪽 끝을 새 전원 공급 장치 뒤에 있는 AC 커넥터에 연결하십시오. 그런 다음 전원 코드의 다른 쪽 끝을 올바르게 접지된 콘센트에 연결하십시오.

이 작업 완료 후

전원 공급 장치의 전원 LED가 켜져 있는지 확인하십시오. 이는 전원 공급 장치가 올바르게 작동함을 나타냅니다.

PSU 케이스 및 새시 미드프레임 교체

이 섹션의 지침에 따라 PSU 케이스 및 새시 미드프레임을 제거하거나 설치하십시오.

PSU 케이스 제거

이 섹션의 지침에 따라 PSU 케이스를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

S001



 위험

전원, 전화 및 통신 케이블에 흐르는 전류는 위험합니다.
감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 모든 전원 코드를 접지된 콘센트/전원에 올바르게 연결하십시오.
- 제품에 연결할 모든 장치를 콘센트/전원에 올바르게 연결하십시오.
- 신호 케이블을 연결 또는 분리할 때 가능하면 한 손만 사용하십시오.
- 주위에 화기 또는 습기가 있거나 손상된 장치는 켜지 마십시오.
- 장치에 전원 코드가 여러 개 있을 수 있으며 장치에서 모든 전원을 제거하려면 전원에서 전원 코드를 모두 뽑아야 합니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

경고:



하이 터치 전류. 전원 연결하기 전에 접지에 연결하십시오.

주의:


- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 모든 노드의 전원을 끄십시오("노드 전원 끄기" 11페이지 참조). 그런 다음 노드에서 모든 외부 케이블을 분리하십시오.

참고: 필요한 경우, 2U 노드의 뒷면에서 외부 네트워크 케이블을 제거하려면 일자 드라이버로 해제 클립을 누르십시오.



- b. 쉘에서 노드를 모두 제거하십시오("쉘에서 노드 제거" 33페이지 참조).
- c. PSU 케이스에서 전원 공급 장치와 PSU 필터를 모두 제거하십시오(" 핫 스왑 전원 공급 장치 제거" 18페이지 및 PSU 필터 제거 참조).
- d. 랙에서 쉘을 제거합니다("랙에서 쉘 제거" 12페이지 참조). 그런 다음 쉘을 평평한 정전기 방지 표면 위에 놓으십시오.

단계 2. 쉘에서 PSU 케이스를 제거하십시오.

- a. 쉘 상단에 있는 나비 나사를 푸십시오.
- b. PSU 슬롯 사이에 있는 수직 파티션을 잡은 다음 PSU 케이스를 쉘에서 당겨 빼내십시오.




그림 12. PSU 케이스 제거

단계 3. PSU 케이스를 평평한 정전기 방지 표면에 조심스럽게 놓으십시오.

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치("PSU 케이스 설치" 31페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

새시 미드프레임 제거

이 섹션의 지침에 따라 새시 미드프레임을 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또

한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:


- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 새시에 있는 모든 노드의 전원을 끈 후 설치된 전원 공급 장치에서 전원 코드를 모두 분리하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 모든 노드의 전원을 끄십시오 ("노드 전원 끄기" 11페이지 참조). 그런 다음 노드에서 모든 외부 케이블을 분리하십시오.

참고: 필요한 경우, 2U 노드의 뒷면에서 외부 네트워크 케이블을 제거하려면 일자 드라이버로 해제 클립을 누르십시오.



- b. 새시에서 노드를 모두 제거하십시오 ("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조).
- c. PSU 케이스에서 전원 공급 장치와 PSU 필터를 모두 제거하십시오 (" 핫 스왑 전원 공급 장치 제거" 18페이지 및 PSU 필터 제거 참조).
- d. 랙에서 새시를 제거합니다 ("랙에서 새시 제거" 12페이지 참조). 그런 다음 새시를 평평한 정전기 방지 표면 위에 놓으십시오.
- e. 새시에서 PSU 케이스를 제거 ("PSU 케이스 제거" 24페이지 참조)한 다음 PSU 케이스를 미드프레인이 위를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 조심스럽게 놓으십시오.

단계 2. PSU 케이스에 새시 미드프레인을 고정하는 나사 6개를 푸십시오.

단계 3. PSU 케이스에서 새시 미드프레인을 들어 꺼내십시오.




그림 13. 새시 미드플레인 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치 ("새시 미드플레인 설치" 29페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

새시 미드플레인 설치

이 섹션의 지침에 따라 새시 미드플레인을 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 설치될 때까지 정전기에 민감한 구성 요소를 정전기 방지 포장재에 넣어 정전기 차단 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템으로 다뤄 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

참고:

- D3 새시 미드플레인의 펌웨어는 Lenovo XClarity Controller(XCC) 및 Lenovo XClarity Essentials OneCLI(LXCE OneCLI)를 통해 업데이트할 수 있습니다. 관리자 노드만 이 업데이트를 수행할 수 있습니다.
- 기본적으로 관리자 노드는 별도로 지정하지 않는 한 새시 미드플레인의 PSoC(Programmable System on Chip) 펌웨어에 의해 자동으로 선택됩니다.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 추가 정보는 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"에서 확인 가능합니다.

절차

- 단계 1. 새시 미드플레인을 PSU 케이스의 나사 구멍 및 가장자리에 맞춘 다음 PSU 케이스에 미드플레인을 놓으십시오.
- 단계 2. 나사 6개를 조여 PSU 케이스에 새시 미드플레인을 고정하십시오.




그림 14. 새시 미드플레인 설치

이 작업 완료 후

1. PSU 케이스를 새시에 다시 설치하십시오("PSU 케이스 설치" 31페이지 참조).
2. 랙에 새시를 설치하십시오("랙에 새시 설치" 14페이지 참조).
3. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
4. PSU 또는 PSU 필터로 각 PSU 슬롯을 다시 설치하십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 PSU 필터 설치 참조).
5. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

PSU 케이스 설치

이 섹션의 지침에 따라 PSU 케이스를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

S001



위험

전원, 전화 및 통신 케이블에 흐르는 전류는 위험합니다.
감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 모든 전원 코드를 접지된 콘센트/전원에 올바르게 연결하십시오.
- 제품에 연결할 모든 장치를 콘센트/전원에 올바르게 연결하십시오.
- 신호 케이블을 연결 또는 분리할 때 가능하면 한 손만 사용하십시오.
- 주위에 화기 또는 습기가 있거나 손상된 장치는 켜지 마십시오.
- 장치에 전원 코드가 여러 개 있을 수 있으며 장치에서 모든 전원을 제거하려면 전원에서 전원 코드를 모두 뽑아야 합니다.

S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

경고:



하이 터치 전류. 전원에는 연결하기 전에 접지에 연결하십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 설치될 때까지 정전기에 민감한 구성 요소를 정전기 방지 포장재에 넣어 정전기 차단 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템으로 다뤄 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

절차

- 단계 1. PSU 케이스를 새시 안으로 멈출 때까지 삽입하십시오.
- 단계 2. 새시 상단에 있는 나비 나사를 조이십시오.




그림 15. PSU 케이스 설치

이 작업 완료 후

1. 랙에 새시를 설치하십시오("랙에 새시 설치" 14페이지 참조).
2. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
3. PSU 또는 PSU 필터로 각 PSU 슬롯을 다시 설치하십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 PSU 필터 설치 참조).
4. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

노드 구성 요소 교체

이 섹션의 지침에 따라 노드 구성 요소를 제거 또는 설치하십시오.

노드 교체

이 섹션의 지침에 따라 SD530 V3 노드를 D3 새시에서 제거하거나 설치하십시오.

새시에서 노드 제거

이 섹션의 지침에 따라 D3 새시에서 SD530 V3 노드를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

R006



경고:

랙 마운트 장치를 선반으로 사용할 경우가 아니면 랙 마운트 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
- 노드를 제거 또는 설치할 때 노드 커넥터가 손상되지 않도록 조심하십시오.
- 적절한 냉각을 위하여 새시에 있는 노드의 전원을 켜기 전에 각 노드 트레이를 노드 또는 노드 트레이 필터와 함께 설치해야 합니다.


참고: 특정 구성에 따라 하드웨어가 이 섹션에 나와 있는 그림과 다소 달라 보일 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.

참고: 필요한 경우, 2U 노드의 뒷면에서 외부 네트워크 케이블을 제거하려면 일자 드라이버로 해제 클립을 누르십시오.



단계 2. 새시에서 노드를 제거하십시오.

- a. ① 노드의 앞면 손잡이를 돌려서 해제하십시오.
- b. ② 노드 측면 레이블에 경고 아이콘이 나타날 때까지 노드를 새시 밖으로 조심스럽게 밀어냅니다. 그런 다음 그림과 같이 양손으로 노드를 잡고 새시에서 조심스럽게 당겨 빼냅니다.

주의: 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.




그림 16. 왼쪽 트레이에서 노드 제거




그림 17. 왼쪽 트레이에서 노드 제거




그림 18. 왼쪽 트레이에서 노드 제거




그림 19. 오른쪽 트레이에서 노드 제거




그림 20. 오른쪽 트레이에서 노드 제거




그림 21. 오른쪽 트레이에서 노드 제거

이 작업 완료 후

1. 1분 이내에 교체 노드("새시에 노드 설치" 39페이지 참조) 또는 앞면 및 뒷면 노드 트레이 필터를 노드 트레이에 설치하십시오.

중요: 적절한 냉각을 위하여 새시에 있는 노드의 전원을 켜기 전에 각 노드 트레이를 노드 또는 노드 트레이 필터와 함께 설치해야 합니다.




그림 22. 앞면 노드 트레이 필러 설치




그림 23. 뒷면 노드 트레이 필러 설치

- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

새시에 노드 설치

이 섹션의 지침에 따라 D3 새시에 SD530 V3 노드를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

R006



경고:

랙 마운트 장치를 선반으로 사용할 경우가 아니면 랙 마운트 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 노드를 제거 또는 설치할 때 노드 커넥터가 손상되지 않도록 조심하십시오.
- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
- 노드를 초기화하는 데 필요한 시간은 시스템 구성에 따라 다릅니다. 전원 LED가 빠르게 깜박입니다. 전원 LED가 천천히 깜박일 때까지 노드의 전원 버튼은 응답하지 않습니다. 이는 초기화 프로세스가 완료되었음을 나타냅니다.
- 적절한 냉각을 위하여 새시에 있는 노드의 전원을 켜기 전에 각 노드 트레이를 노드 또는 노드 트레이 필터와 함께 설치해야 합니다.

참고: 특정 구성에 따라 하드웨어가 이 섹션에 나와 있는 그림과 다소 달라 보일 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 트레이 필터가 설치되어 있으면 새시에서 제거하십시오.
 1. ① 필터의 래치를 길게 누르십시오.
 2. ② 노드 트레이 밖으로 필터를 당기십시오.




그림 24. 앞면 노드 트레이 필터 제거




그림 25. 뒷면 노드 트레이 필터 제거

단계 2. 새시에 노드를 설치하십시오.

- a. ① 노드의 앞면 손잡이가 완전히 열린 위치에 있는지 확인한 다음 노드가 멈출 때까지 노드 트레이에 밀어 넣으십시오.

b. ② 손잡이 래치에서 딸깍 소리가 날 때까지 앞면 손잡이를 완전히 닫힌 위치로 돌리십시오.

주의:

- 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- 쉘시 미드프레인의 손상을 방지하려면
 - 왼쪽 트레이(앞면에서 볼 때)에는 노드를 올바른 방향으로 설치해야 합니다.
 - 오른쪽 트레이(앞면에서 볼 때)에는 노드를 거꾸로 뒤집어서 설치해야 합니다.




그림 26. 왼쪽 트레이에 노드 설치




그림 27. 왼쪽 트레이에 노드 설치




그림 28. 왼쪽 트레이에 노드 설치




그림 29. 오른쪽 트레이에 노드 설치




그림 30. 오른쪽 트레이에 노드 설치




그림 31. 오른쪽 트레이에 노드 설치

단계 3. 설치할 다른 노드나 노드 트레이 필러가 있는 경우 지금 설치하십시오.

중요: 적절한 냉각을 위하여 새시에 있는 노드의 전원을 켜기 전에 각 노드 트레이를 노드 또는 노드 트레이 필러와 함께 설치해야 합니다.

이 작업 완료 후

1. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("하스왁 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
2. 전원 LED를 확인하여 빠른 깜빡임과 느린 깜빡임이 번갈아 바뀌면서 노드의 전원을 켤 준비가 되었다는 것을 나타내는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오.
3. 전원 LED가 계속 켜져 있는지 확인하십시오. 이는 노드에 전원이 공급되며 켜져 있음을 나타냅니다.
4. 새시에 노드를 처음 설치하는 경우 Lenovo XClarity Provisioning Manager을(를) 통해 노드를 구성한 후 노드 운영 체제를 설치해야 합니다(<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 참조).
5. 로컬 콘솔을 통한 노드 액세스를 사용할 수 없는 경우 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>에서 노드와 호환되는 XCC 설명서의 섹션을 참조하십시오.
 - a. Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스에 액세스하십시오("XClarity Controller 웹 인터페이스 액세스" 섹션 참조).
 - b. Lenovo XClarity Provisioning Manager을(를) 통해 Lenovo XClarity Controller 네트워크 연결을 설정하십시오("XClarity Provisioning Manager를 통한 XClarity Controller 네트워크 연결 설정" 섹션 참조)
 - c. Lenovo XClarity Controller에 로그인하십시오("XClarity Controller에 로그인" 섹션 참조).
6. 노드의 구성을 변경했거나 제거한 것과 다른 노드를 설치할 경우 Setup Utility를 통해 노드를 구성해야 하며, 노드 운영 체제를 설치해야 할 수도 있습니다. 자세한 정보는 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 '시스템 구성'을 참조하십시오.
7. 노드 앞면에서 접근할 수 있는 탈착식 레이블 탭에 식별 정보를 배치할 수 있습니다(*사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스" 참조).

CMOS 배터리 (CR2032) 교체

이 섹션의 지침에 따라 CMOS 배터리(CR2032)를 제거 또는 설치하십시오.

CMOS 배터리 제거(CR2032)

이 섹션의 지침에 따라 CMOS 배터리(CR2032)를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

S004



경고:

리튬 배터리를 교체할 때는 Lenovo 지정 부품 번호 또는 제조업체에서 권장하는 동일 규격의 배터리만 사용하십시오. 사용 중인 시스템에 리튬 배터리가 들어 있는 모듈이 있는 경우, 같은 제조업체의 동일한 모듈 규격의 배터리로만 교체하십시오. 이 배터리에는 리튬이 함유되어 있어 잘못 사용하거나 취급 또는 폐기할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

다음 사항을 준수하십시오.

- 배터리를 물 속에 던지거나 침수시키지 마십시오.
- 100° C(212° F) 이상 가열하지 마십시오.
- 수리하거나 분해하지 마십시오.

배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

S005



경고:

이 배터리는 리튬 이온 배터리입니다. 폭발할 위험이 있으니 배터리를 태우지 마십시오. 인증된 부품으로만 교체하십시오. 배터리의 재활용 및 폐기 시 거주 지역의 규정을 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 노드에서 CMOS 배터리를 교체하기 전에 다음 참고 사항을 주의 깊게 읽으십시오.
 - CMOS 배터리를 교체할 때 금속 표면에 닿지 않도록 하십시오. 노드 측면 및 새시 측면과 같은 금속 표면에 접촉하면 배터리가 손상될 수 있습니다.
 - 배터리를 교체하는 경우 동일한 제조업체에서 만든 것과 정확하게 동일한 유형(CR2032)의 다른 CMOS 배터리로 교체해야 합니다.
 - 배터리를 교체한 후 노드를 다시 구성하고 시스템 날짜 및 시간을 재설정해야 합니다.
 - 배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- b. 새시에서 노드를 제거("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
 - 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- c. 윗면 덮개를 제거하십시오("윗면 덮개 제거" 133페이지 참조).
 - d. 드라이브 백플레인에서 케이블을 모두 분리한 다음 노드에서 드라이브 케이지 어셈블리를 제거하고 평평한 정전기 방지 표면에 놓으십시오("드라이브 케이지 어셈블리 제거" 51페이지 참조).
 - e. 시스템 보드에서 CMOS 배터리 소켓을 찾으십시오.




그림 32. CMOS 배터리 소켓의 위치

단계 2. 노드에서 CMOS 배터리를 제거하십시오.

- a. ❶ 배터리 소켓 클립을 뒤로 살짝 밀어 CMOS 배터리를 해제하십시오.
- b. ❷ 배터리를 소켓에서 조심스럽게 꺼내십시오.

주의: CMOS 배터리에 과도한 힘을 사용하지 마십시오. 시스템 보드의 소켓이 손상되어 시스템 보드를 교체해야 할 수 있습니다.




그림 33. CMOS 배터리 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치("["CMOS 배터리 설치\(CR2032\)"](#) 49페이지 참조).
2. CMOS 배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

CMOS 배터리 설치(CR2032)

이 섹션의 지침에 따라 CMOS 배터리(CR2032)를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

S004



경고:

리튬 배터리를 교체할 때는 Lenovo 지정 부품 번호 또는 제조업체에서 권장하는 동일 규격의 배터리만 사용하십시오. 사용 중인 시스템에 리튬 배터리가 들어 있는 모듈이 있는 경우, 같은 제조업체의 동일한 모듈 규격의 배터리로만 교체하십시오. 이 배터리에는 리튬이 함유되어 있어 잘못 사용하거나 취급 또는 폐기할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

다음 사항을 준수하십시오.

- 배터리를 물 속에 던지거나 침수시키지 마십시오.
- 100° C(212° F) 이상 가열하지 마십시오.
- 수리하거나 분해하지 마십시오.

배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

S005



경고:

이 배터리는 리튬 이온 배터리입니다. 폭발할 위험이 있으니 배터리를 태우지 마십시오. 인증된 부품으로만 교체하십시오. 배터리의 재활용 및 폐기 시 거주 지역의 규정을 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 노드에서 CMOS 배터리를 교체하기 전에 다음 참고 사항을 주의 깊게 읽으십시오.
 - CMOS 배터리를 교체할 때 금속 표면에 닿지 않도록 하십시오. 노드 측면 및 새시 측면과 같은 금속 표면에 접촉하면 배터리가 손상될 수 있습니다.
 - 배터리를 교체하는 경우 동일한 제조업체에서 만든 것과 정확하게 동일한 유형(CR2032)의 다른 CMOS 배터리로 교체해야 합니다.
 - 배터리를 교체한 후 노드를 다시 구성하고 시스템 날짜 및 시간을 재설정해야 합니다.
 - 배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

절차

단계 1. 시스템 보드에서 CMOS 배터리 소켓을 찾으십시오.




그림 34. CMOS 배터리 소켓의 위치

단계 2. CMOS 배터리와 함께 제공되는 모든 특수 취급 및 설치 지시사항을 수행하십시오.

단계 3. 노드에 새 CMOS 배터리를 설치하십시오.

- a. ① CMOS 배터리 소켓의 소켓 클립을 살짝 돌려서 여십시오.
- b. ② 배터리를 양극(+) 쪽이 소켓의 양극 쪽을 향하도록 소켓에 삽입합니다.
- c. ③ 배터리 클립이 배터리를 단단히 고정하는지 확인하십시오.

주의: CMOS 배터리에 과도한 힘을 사용하지 마십시오. 시스템 보드의 소켓이 손상되어 시스템 보드를 교체해야 할 수 있습니다.




그림 35. CMOS 배터리 설치

이 작업 완료 후

1. 드라이브 백플레인에 필요한 모든 케이블을 다시 연결한 다음 드라이브 케이징 어셈블리를 노드에 다시 설치하십시오("E3.S 드라이브 백플레인 케이블 배선" 142페이지 및 "드라이브 케이징 어셈블리 설치" 55페이지 참조).
2. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
3. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
4. 노드에 드라이브 및 드라이브 필터(있을 경우)를 모두 다시 설치하십시오("핫 스왑 드라이브 설치" 64페이지 참조).
5. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
6. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).
7. Setup Utility를 통해 날짜, 시간 및 암호를 설정하십시오. CMOS 배터리 설치 후 노드를 재구성하고 시스템 날짜 및 시간을 재설정해야 합니다.

드라이브 케이징 어셈블리 교체

이 섹션의 지침에 따라 드라이브 케이징 어셈블리를 제거 또는 설치하십시오.

참고: 특정 구성에 따라 노드에 이 구성 요소가 함께 제공되지 않을 수 있습니다.

SD530 V3 노드의 앞면에는 드라이브 케이징 또는 앞면 OCP 케이징이 설치되어 있습니다.

드라이브 케이징 어셈블리 제거

이 섹션의 지침에 따라 드라이브 케이징 어셈블리를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고 ("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- b. 새시에서 노드를 제거 ("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
 - 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- c. 윗면 덮개를 제거하십시오 ("윗면 덮개 제거" 133페이지 참조).

단계 2. 드라이브 백플레인에서 케이블을 모두 분리하십시오.

단계 3. 노드에서 드라이브 케이징 어셈블리를 제거하십시오.

- a. ① 노드의 왼쪽과 오른쪽에서 노드에 케이징을 고정하는 나사를 모두 제거하십시오.
- b. ② 케이징을 노드에서 들어 올리십시오.




그림 36. 드라이브 케이징 어셈블리 제거

단계 4. 드라이브 케이징을 평평한 정전기 방지 표면에 조심스럽게 놓으십시오.

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치 ("드라이브 케이징 어셈블리 설치" 55페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

드라이브 백플레인 제거

이 섹션의 지침에 따라 드라이브 백플레인을 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 노드 전원을 끄고("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- 새시에서 노드를 제거("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
 - 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- 노드에서 설치된 드라이브 및 드라이브 필터(있는 경우)를 모두 제거한 다음 드라이브와 필터를 평평한 정전기 방지 표면에 놓으십시오("핫 스왑 드라이브 제거" 61페이지 참조).
 - 윗면 덮개를 제거하십시오("윗면 덮개 제거" 133페이지 참조).
 - 드라이브 백플레인에서 케이블을 모두 분리한 다음 노드에서 드라이브 케이지 어셈블리를 제거하고 평평한 정전기 방지 표면에 놓으십시오("드라이브 케이지 어셈블리 제거" 51페이지 참조).

단계 2. 드라이브 백플레인을 드라이브 케이지에서 제거하십시오.

- ① 백플레인을 고정하는 나사 2개를 제거하십시오.
- ② 백플레인을 들어 올려 드라이브 케이지에서 빼내십시오.




그림 37. 드라이브 백플레인 제거

이 작업 완료 후

- 교체 장치 설치("드라이브 백플레인 설치" 54페이지 참조).
- 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

드라이브 백플레인 설치

이 섹션의 지침에 따라 드라이브 백플레인을 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드에서 드라이브 케이징 어셈블리를 제거하고 평평한 정전기 방지 표면에 놓으십시오("드라이브 케이징 어셈블리 제거" 51페이지 참조).

단계 2. 드라이브 백플레인을 설치하십시오.

- a. ① 드라이브 백플레인을 드라이브 케이징의 해당 가이드 핀에 맞춘 다음 드라이브 백플레인을 내리고 제자리에 삽입하십시오.
- b. ② 나사를 조여 드라이브 백플레인을 고정하십시오.




그림 38. 드라이브 백플레인 설치

이 작업 완료 후

1. 드라이브 백플레인에 필요한 모든 케이블을 다시 연결한 다음 드라이브 케이징 어셈블리를 노드에 다시 설치하십시오("E3.S 드라이브 백플레인 케이블 배선" 142페이지 및 "드라이브 케이징 어셈블리 설치" 55페이지 참조).
2. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
3. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
4. 노드에 드라이브 및 드라이브 필터(있을 경우)를 모두 다시 설치하십시오("핫 스왑 드라이브 설치" 64페이지 참조).
5. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조).
6. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

드라이브 케이징 어셈블리 설치

이 섹션의 지침에 따라 드라이브 케이징 어셈블리를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

- 단계 1. 아직 드라이브 백플레인이 설치되지 않았다면 드라이브 케이징에 설치한 다음 필요한 케이블을 드라이브 백플레인에 모두 다시 연결하십시오("E3.S 드라이브 백플레인 케이블 배선" 142페이지 및 "드라이브 백플레인 설치" 54페이지 참조).
- 단계 2. 노드에 드라이브 케이징 어셈블리를 설치하십시오.
 - a. ① 모든 나사 구멍이 맞춰질 때까지 케이징을 노드로 내리십시오.
 - b. ② 그림과 같이 나사를 모두 조여 케이징을 고정하십시오.




그림 39. 드라이브 케이징 어셈블리 설치

이 작업 완료 후

1. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
2. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).

3. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("[핫 스왑 전원 공급 장치 설치](#)" 21페이지 및 "[노드 전원 켜기](#)" 11페이지 참조.)
4. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("[부품 교체 완료](#)" 136페이지 참조).

팬 교체

이 섹션의 지침에 따라 팬을 제거 또는 설치하십시오.

팬 제거

이 섹션의 지침에 따라 팬을 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고("[노드 전원 끄기](#)" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- b. 새시에서 노드를 제거("[새시에서 노드 제거](#)" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
 - 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- c. 윗면 덮개를 제거하십시오("[윗면 덮개 제거](#)" 133페이지 참조).
 - d. 노드에 GPU 통풍관이 설치되어 있는 경우 이를 제거하십시오("[GPU 통풍관 제거](#)" 59페이지 참조).

단계 2. 제거할 팬을 식별한 다음 팬 케이지에서 팬을 제거하십시오.

- a. ① 상단의 팬 케이지에 팬을 고정하는 리벳 4개를 당겨 꺼내십시오.
- b. ② 팬 케이블 래치를 길게 누르십시오.
- c. ③ 시스템 보드에서 팬 케이블을 분리하십시오.
- d. ④ 팬을 팬 케이지에서 들어 올리십시오.




그림 40. 팬 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치("팬 설치" 57페이지 참조).

중요: 작동 중 적절한 냉각을 유지하려면 모든 팬이 설치되어 있어야 합니다.

2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

팬 설치

이 섹션의 지침에 따라 팬을 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. 팬을 설치하십시오.

- a. ① 팬을 팬 케이스의 팬 슬롯에 맞춥니다. 레이블 면이 위에 오도록 하고 그림과 같이 하단의 공기 흐름 화살표를 따르십시오. 그런 다음 팬을 팬 슬롯으로 내리고 단단히 고정될 때까지 누르십시오.
- b. ② 시스템 보드에 팬 케이블을 연결하십시오. "팬 케이블 배선" 143페이지의 내용을 참조하십시오.
- c. ③ 팬 케이스 외부 상단에 리벳 4개를 삽입하여 팬 케이스에 팬을 고정하십시오.




그림 41. 팬 설치

이 작업 완료 후

1. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
2. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
3. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
4. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

앞면 OCP 케이스 교체

이 섹션의 지침에 따라 앞면 OCP 케이스를 제거하거나 설치하십시오.

참고: 특정 구성에 따라 노드에 이 구성 요소가 함께 제공되지 않을 수 있습니다.

SD530 V3 노드의 앞면에는 드라이브 케이스 또는 앞면 OCP 케이스가 설치되어 있습니다.

앞면 OCP 케이스 제거

이 섹션의 지침에 따라 앞면 OCP 케이스를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

앞면 OCP 케이스 설치

이 섹션의 지침에 따라 앞면 OCP 케이스를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

GPU 통풍관 교체

이 섹션의 지침에 따라 GPU 통풍관을 제거하거나 설치하십시오.

참고: 특정 구성에 따라 노드에 이 구성 요소가 함께 제공되지 않을 수 있습니다.

GPU 통풍관 제거

이 섹션의 지침에 따라 GPU 통풍관을 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- b. 새시에서 노드를 제거("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
- 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.

- c. 윗면 덮개를 제거하십시오("윗면 덮개 제거" 133페이지 참조).

단계 2. GPU 통풍관을 제거하십시오.

- a. ❶ GPU 통풍관을 고정하는 나사를 푸십시오.
- b. ❷ GPU 통풍관의 가장자리를 잡은 다음 GPU 통풍관을 노드에서 들어 올리십시오.




그림 42. GPU 통풍관 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치 ("GPU 통풍관 설치" 60페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

GPU 통풍관 설치

이 섹션의 지침에 따라 GPU 통풍관을 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. GPU 통풍관을 설치합니다.

- a. ① GPU 통풍관을 팬 케이스 가장자리의 가이드 핀에 맞추십시오. GPU 통풍관을 아래로 내리고 제자리에 단단히 고정될 때까지 삽입하십시오.
- b. ② 나사를 조여 GPU 통풍관을 고정하십시오.

참고:

- GPU 통풍관이 단단히 고정될 수 있도록 케이블을 관리하십시오.
- 그림과 같이 스탠드오프가 GPU 통풍관의 구멍에 단단히 고정되었는지 확인하십시오.




그림 43. GPU 통풍관 설치

이 작업 완료 후

1. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
2. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
3. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
4. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

핫 스왑 드라이브 교체

이 섹션의 지침에 따라 핫 스왑 드라이브를 제거 또는 설치하십시오.

핫 스왑 드라이브 제거

이 섹션의 지침에 따라 핫 스왑 드라이브를 제거하십시오.

이 작업 정보

주의:

- 특히 RAID 배열의 일부인 경우 노드에서 제거하기 전에 드라이브에 데이터를 저장했는지 확인하십시오.
- 드라이브 커넥터 손상을 방지하려면 드라이브를 설치하거나 제거할 때 항상 노드 윗면 덮개가 장착되어 완전히 닫혀 있어야 합니다.
- 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 각 드라이브 베이에 드라이브나 필터가 설치되지 않은 상태에서 2분 이상 노드를 작동시키지 마십시오.
- 하나 이상의 NVMe 솔리드 스테이트 드라이브를 제거해야 하는 경우 운영 체제를 통해 사전에 비활성화하는 것이 좋습니다.

- 드라이브, 드라이브 컨트롤러(시스템 보드에 통합된 컨트롤러 포함), 드라이브 백플레인 또는 드라이브 케이블을 제거하거나 변경 사항을 적용하기 전에 드라이브에 저장되어 있는 모든 중요 데이터를 백업하십시오.
- RAID 배열(드라이브, RAID 카드 등)의 구성 요소를 제거하기 전에 모든 RAID 구성 정보를 백업하십시오.
- 제거 후 일부 드라이브 베이틀 비워 둘 것이라면 드라이브 베이 필러를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

절차

단계 1. E3.S 드라이브 케이지 덮개를 제거하십시오.

- 1 드라이브 케이지 덮개의 나비 나사를 푸십시오.
- 2 노드에서 드라이브 케이지 덮개를 당겨 꺼내십시오.




그림 44. E3.S 드라이브 케이지 덮개 제거

단계 2. E3.S 핫 스왑 드라이브를 제거하십시오.

- 1 래치를 밀어 드라이브 손잡이의 잠금을 해제하십시오.
- 2 드라이브 손잡이를 열림 위치로 돌리십시오.
- 3 손잡이를 잡고 드라이브 베이 밖으로 드라이브를 미십시오.




그림 45. E3.S 핫 스왑 드라이브 제거

- 단계 3. 드라이브 베이 필러 또는 교체 드라이브를 최대한 빨리 설치하십시오. "[핫 스왑 드라이브 설치](#)" [64페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. E3.S 드라이브 케이지 덮개를 노드에 다시 설치하십시오.
- a. ① 드라이브 케이지 덮개를 슬롯에 삽입하십시오.
 - b. ② 드라이브 케이지 덮개를 닫으십시오.
 - c. ③ 드라이브 케이지 덮개의 나비 나사를 조이십시오.




그림 46. E3.S 드라이브 케이지 덮개 설치

이 작업 완료 후

구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

핫 스왑 드라이브 설치

이 섹션의 지침에 따라 핫 스왑 드라이브를 설치하십시오.

이 작업 정보

주의:

- 드라이브 커넥터 손상을 방지하려면 드라이브를 설치하거나 제거할 때 항상 노드 뒷면 덮개가 장착되어 완전히 닫혀 있어야 합니다.
- 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 각 드라이브 베이에 드라이브나 필터가 설치되지 않은 상태에서 2분 이상 노드를 작동시키지 마십시오.
- 드라이브 베이에는 설치 순서(번호 "0"에서 시작)가 번호가 매겨져 있습니다. 드라이브를 설치할 때 디스크 드라이브 베이의 이 순서를 따르십시오. 노드의 드라이브 베이를 찾으려면 노드 앞면에 있는 탈착식 정보 탭이나 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "노드 앞면"을 참조하십시오.
- 다음 참고사항은 노드가 지원하는 드라이브 유형과 드라이브 설치 시 고려해야 하는 추가 정보에 대해 설명합니다.
 - 이 도움말에 있는 지시사항 외에도, 드라이브와 함께 제공되는 문서의 해당 지시사항을 따르십시오.
 - 드라이브 케이지는 최대 E3.S 핫 스왑 NVMe 드라이브 2개를 지원합니다.

- 모든 베이와 PCI 및 PCIe 슬롯을 가리거나 채워 노드의 EMI(Electromagnetic Interference) 무결성 및 냉각 조건을 보호합니다. 드라이브, PCI 또는 PCI 어댑터를 설치하는 경우 나중에 장치를 제거할 경우에 대비하여 베이 또는 PCI 또는 PCI 어댑터 슬롯 덮개의 EMC 실드 및 필터 패널을 보관하십시오.
- 노드에 대한 지원 옵션 장치 목록 전체는 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후에 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 추가 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

단계 1. E3.S 드라이브 케이지 덮개를 제거하십시오.

- ① 드라이브 케이지 덮개의 나비 나사를 푸십시오.
- ② 노드에서 드라이브 케이지 덮개를 당겨 꺼내십시오.




그림 47. E3.S 드라이브 케이지 덮개 제거

단계 2. 드라이브 베이에 필터가 있는 경우 필터에서 해제 레버를 당겨 베이 밖으로 밀어내십시오.

단계 3. E3.S 핫 스왑 드라이브를 설치하십시오.

- ① 드라이브 손잡이가 열림 위치에 있는지 확인하십시오. 그런 다음 드라이브를 베이의 가이드 레일에 맞추고 멈출 때까지 드라이브를 베이에 부드럽게 밀어 넣으십시오.

- b. ② 손잡이 래치에서 딸각 소리가 날 때까지 드라이브 손잡이를 완전히 닫힌 위치로 돌리십시오.




그림 48. E3.S 핫 스왑 드라이브 설치

- 단계 4. 설치할 추가 드라이브가 있으면 지금 설치합니다. 드라이브 베이가 비어 있으면 드라이브 베이 필터로 채우십시오.
- 단계 5. 드라이브 상태 LED를 확인하여 드라이브가 올바르게 작동하는지 확인하십시오("[드라이브 LED](#)" 162페이지 참조).
- 노란색 드라이브 상태 LED가 계속 켜져 있으면 해당 드라이브가 올바르게 작동하지 않으므로 교체해야 합니다.
 - 녹색 드라이브 활동 LED가 깜박이면 드라이브가 작동 중입니다.
- 단계 6. E3.S 드라이브 케이스 덮개를 노드에 다시 설치하십시오.
- a. ① 드라이브 케이스 덮개를 슬롯에 삽입하십시오.
 - b. ② 드라이브 케이스 덮개를 닫으십시오.
 - c. ③ 드라이브 케이스 덮개의 나비 나사를 조이십시오.




그림 49. E3.S 드라이브 케이지 덮개 설치

이 작업 완료 후

ThinkSystem RAID 어댑터를 통해 RAID 작동을 위해 서버를 구성한 경우 드라이브를 설치한 후 디스크 배열을 다시 구성해야 합니다. ThinkSystem RAID 조작에 대한 추가 정보 및 RAID 어댑터 사용에 대한 전체 지시사항은 ThinkSystem RAID 어댑터 문서를 참조하십시오.

M.2 드라이브 교체

이 섹션의 지침에 따라 M.2 드라이브를 제거 또는 설치하십시오.

M.2 드라이브 제거

이 섹션의 지침에 따라 M.2 드라이브를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.


- a. 노드 전원을 끄고("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.

- b. 새시에서 노드를 제거 ("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
- 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- c. 윗면 덮개를 제거하십시오 ("윗면 덮개 제거" 133페이지 참조).
- d. 드라이브 백플레인에서 케이블을 모두 분리한 다음 노드에서 드라이브 케이징 어셈블리를 제거하고 평평한 정전기 방지 표면에 놓으십시오 ("드라이브 케이징 어셈블리 제거" 51페이지 참조).
- e. 시스템 보드에서 M.2 커넥터의 위치를 찾으십시오.

그림 50. 시스템 보드에서 M.2 베이의 위치



1 M.2 베이 0	2 M.2 베이 1
-------------------	-------------------

단계 2. 시스템 보드에서 M.2 드라이브를 제거하십시오.

- a. ① M.2 드라이브에서 고정장치를 살짝 눌러서 M.2 드라이브를 분리하십시오.
- b. ② M.2 드라이브의 뒤쪽을 살짝 돌려 시스템 보드에서 분리하십시오.
- c. ③ M.2 드라이브를 약 15도 각도로 커넥터에서 당겨 빼내십시오.




그림 51. M.2 드라이브 제거

이 작업 완료 후

1. 필요한 경우 크기가 다른 또 하나의 M.2 드라이브를 수용할 수 있도록 M.2 드라이브 고정장치의 위치를 조정하십시오("M.2 드라이브 고정장치 조정" 69페이지 참조).
2. 교체 장치 설치("M.2 드라이브 설치" 70페이지 참조).
3. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

M.2 드라이브 고정장치 조정

이 섹션의 지침에 따라 시스템 보드 또는 M.2 부트 어댑터에서 M.2 드라이브 고정장치의 위치를 조정하십시오.

이 작업 정보

설치하려는 M.2 드라이브의 특정 크기를 수용할 수 있는 올바른 열쇠 구멍에 맞춰 M.2 드라이브 고정장치를 조정해야 하는 경우가 있습니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. 시스템 보드에서 M.2 고정장치의 위치를 조정합니다.

- a. ❶ 고정장치를 잠금 해제 위치까지 90도 회전한 후 시스템 보드에서 고정장치를 들어 올리십시오.
- b. ❷ 고정장치를 설치해야 하는 올바른 열쇠 구멍을 찾은 다음 잠금 해제 위치를 향하도록 고정장치를 열쇠 구멍에 삽입하십시오.
- c. ❸ 고정장치를 잠금 위치로 90도 회전하십시오.




그림 52. M.2 드라이브 고정장치 조정

이 작업 완료 후

1. 필요한 M.2 드라이브를 설치하십시오 ("M.2 드라이브 설치" 70페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

M.2 드라이브 설치

이 섹션의 지침에 따라 M.2 드라이브를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.


주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

- 단계 1. 시스템 보드에서 M.2 커넥터의 위치를 찾으십시오. 그런 다음 M.2 드라이브를 설치할 커넥터를 확인하십시오.

그림 53. 시스템 보드에서 M.2 베이의 위치



1 M.2 베이 0

2 M.2 베이 1

- 단계 2. 시스템 보드에 M.2 드라이브를 설치하십시오.
 - a. ① M.2 드라이브를 약 15도 각도로 기울여서 M.2 커넥터에 삽입하십시오.
 - b. ② M.2 드라이브를 수용할 수 있도록 고정장치를 살짝 누르십시오.
 - c. ③ M.2 드라이브를 돌려서 누른 다음 M.2 드라이브가 고정장치에 단단히 고정되었는지 확인하십시오.




그림 54. M.2 드라이브 설치

이 작업 완료 후

1. 드라이브 백플레인에 필요한 모든 케이블을 다시 연결한 다음 드라이브 케이스 어셈블리를 노드에 다시 설치하십시오("E3.S 드라이브 백플레인 케이블 배선" 142페이지 및 "드라이브 케이스 어셈블리 설치" 55페이지 참조).
2. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
3. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
4. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
5. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

메모리 모듈 교체

이 섹션의 지침에 따라 메모리 모듈을 제거 또는 설치하십시오.

메모리 모듈 제거

이 섹션의 지침에 따라 메모리 모듈을 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 시스템에서 전원 코드를 분리한 후 20초 후에 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오. 이를 통해 시스템이 완전히 방전되어 메모리 모듈을 안전하게 취급할 수 있습니다.
- 메모리 모듈은 정전기 방전에 민감하며 특수 처리가 필요합니다. "정전기에 민감한 장치 취급" 3페이지의 표준 가이드라인을 참조하십시오.
 - 메모리 모듈을 제거하거나 설치할 때는 항상 정전기 방전 스트랩을 착용하십시오. 정전기 방전 장갑도 사용할 수 있습니다.
 - 메모리 모듈이 서로 닿지 않도록 절대로 두 개 이상의 메모리 모듈을 함께 잡아서 안 됩니다. 보관 중에 메모리 모듈을 서로 겹쳐서 쌓지 마십시오.
 - 금속 메모리 모듈 커넥터 접촉부를 만지거나 이 접촉부가 메모리 모듈 커넥터 하우징 외부에 닿지 않도록 하십시오.

- 조심스럽게 메모리 모듈을 다루십시오. 메모리 모듈을 구부리거나 비틀거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 딱딱한 금속이 메모리 모듈을 손상시킬 수 있으므로 금속 도구(예: 지그 또는 클램프)를 사용하여 메모리 모듈을 다루지 마십시오.
- 패키지 또는 패시브 구성 요소를 잡은 상태로 메모리 모듈을 삽입하지 마십시오. 삽입하는 힘이 강해서 패키지가 깨지거나 패시브 구성 요소가 분리될 수 있습니다.
- 프로세서가 설치되면 프로세서에 연결된 각 DIMM 슬롯에 DIMM 또는 DIMM 필러를 설치해야 합니다.
 - DIMM 슬롯 1~8은 프로세서 1에 연결함
 - DIMM 슬롯 9~16은 프로세서 2에 연결함

중요: 한 번에 하나의 프로세서에서만 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오.

절차

주의: 시스템에서 전원 코드를 분리한 후 20초 후에 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오. 이를 통해 시스템이 완전히 방전되어 메모리 모듈을 안전하게 취급할 수 있습니다.

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고("[노드 전원 끄기](#)" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- b. 새시에서 노드를 제거("[새시에서 노드 제거](#)" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
 - 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- c. 윗면 덮개를 제거하십시오("[윗면 덮개 제거](#)" 133페이지 참조).

단계 2. 메모리 모듈 슬롯을 찾아 노드에서 제거할 메모리 모듈을 확인하십시오.




그림 55. 메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃

단계 3. 슬롯에서 메모리 모듈을 제거하십시오.

주의: 고정 클립이 파손되거나 DIMM 커넥터가 손상되지 않도록 하려면 고정 클립을 조심스럽게 취급하십시오.

- a. ① 메모리 모듈 슬롯 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 여십시오.
- b. ② 메모리 모듈의 양쪽 끝을 조심스럽게 잡고 위로 잡아 당겨 슬롯에서 제거하십시오.




그림 56. 메모리 모듈 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 또는 필터 설치("메모리 모듈 설치" 73페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

메모리 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 메모리 모듈을 설치하십시오.

이 작업 정보

메모리 구성 및 설치에 관한 자세한 정보는 를 참조하십시오.

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 시스템에서 전원 코드를 분리한 후 20초 후에 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오. 이를 통해 시스템이 완전히 방전되어 메모리 모듈을 안전하게 취급할 수 있습니다.

- 메모리 모듈은 정전기 방전에 민감하며 특수 처리가 필요합니다. "[정전기에 민감한 장치 취급](#)" 3페이지의 표준 가이드라인을 참조하십시오.
 - 메모리 모듈을 제거하거나 설치할 때는 항상 정전기 방전 스트랩을 착용하십시오. 정전기 방전 장갑도 사용할 수 있습니다.
 - 메모리 모듈이 서로 닿지 않도록 절대로 두 개 이상의 메모리 모듈을 함께 잡아서 안 됩니다. 보관 중에 메모리 모듈을 서로 겹쳐서 쌓지 마십시오.
 - 금속 메모리 모듈 커넥터 접촉부를 만지거나 이 접촉부가 메모리 모듈 커넥터 하우징 외부에 닿지 않도록 하십시오.
 - 조심스럽게 메모리 모듈을 다루십시오. 메모리 모듈을 구부리거나 비틀거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 딱딱한 금속이 메모리 모듈을 손상시킬 수 있으므로 금속 도구(예: 지그 또는 클램프)를 사용하여 메모리 모듈을 다루지 마십시오.
 - 패키지 또는 패시브 구성 요소를 잡은 상태로 메모리 모듈을 삽입하지 마십시오. 삽입하는 힘이 강해서 패키지가 깨지거나 패시브 구성 요소가 분리될 수 있습니다.
- 프로세서가 설치되면 프로세서에 연결된 각 DIMM 슬롯에 DIMM 또는 DIMM 필러를 설치해야 합니다.
 - DIMM 슬롯 1~8은 프로세서 1에 연결함
 - DIMM 슬롯 9~16은 프로세서 2에 연결함

중요: 한 번에 하나의 프로세서에서만 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후에 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 추가 정보를 보려면 [사용 설명서](#) 또는 [시스템 구성 설명서](#)의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

주의: 시스템에서 전원 코드를 분리한 후 20초 후에 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오. 이를 통해 시스템이 완전히 방전되어 메모리 모듈을 안전하게 취급할 수 있습니다.

단계 1. 시스템 보드에서 필요한 메모리 모듈 슬롯을 찾으십시오.

참고:

- 한 번에 하나의 프로세서에서만 메모리 모듈을 제거하거나 설치하십시오.
- "[메모리 모듈 설치 규정 및 순서](#)" 5페이지의 설치 규칙 및 순서를 준수하십시오.




그림 57. 메모리 모듈 및 프로세서 레이아웃

단계 2. 메모리 모듈이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 외부의 도포되지 않은 표면에 접촉시키십시오. 그런 다음 패키지에서 메모리 모듈을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 3. 슬롯에 메모리 모듈을 설치하십시오.

- a. ① 메모리 모듈 슬롯 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 여십시오.
- b. ② 메모리 모듈을 슬롯에 맞추고 양손으로 메모리 모듈을 슬롯에 조심스럽게 놓으십시오.
- c. ③ 고정 클립이 잠금 위치에 딸각하고 걸릴 때까지 메모리 모듈의 양쪽 끝을 슬롯에 수직으로 단단히 누르십시오.

주의:

- 고정 클립이 파손되거나 DIMM 커넥터가 손상되지 않도록 하려면 고정 클립을 조심스럽게 취급하십시오.
- 메모리 모듈과 고정 클립 사이에 틈이 있으면 메모리 모듈이 올바르게 삽입되지 않은 것입니다. 이 경우 고정 클립을 열고 메모리 모듈을 제거한 다음 다시 삽입하십시오.




그림 58. 메모리 모듈 설치

이 작업 완료 후

1. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
2. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).

- 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
- 계속해서 부품 교환을 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

MicroSD 카드 교체

이 섹션의 지침에 따라 시스템 보드에서 MicroSD 카드를 제거하거나 설치하십시오.

MicroSD 카드 제거

이 섹션의 지침에 따라 MicroSD 카드를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 노드 전원을 끄고("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- 새시에서 노드를 제거("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
 - 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- 윗면 덮개를 제거하십시오("윗면 덮개 제거" 133페이지 참조).
 - 드라이브 백플레인에서 케이블을 모두 분리한 다음 노드에서 드라이브 케이징 어셈블리를 제거하고 평평한 정전기 방지 표면에 놓으십시오("드라이브 케이징 어셈블리 제거" 51페이지 참조).

단계 2. 시스템 보드에서 MicroSD 소켓을 찾으십시오.




그림 59. MicroSD 소켓의 위치

단계 3. MicroSD 카드를 제거합니다.

- a. ① 소켓 커버를 열림 위치로 미십시오.
- b. ② 소켓 커버를 들어 올려서 여십시오.
- c. ③ 소켓에서 MicroSD 카드를 제거하십시오.




그림 60. MicroSD 카드 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치("[MicroSD 카드 설치](#)" 77페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

MicroSD 카드 설치

이 섹션의 지침에 따라 MicroSD 카드를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. 시스템 보드에서 MicroSD 소켓을 찾으십시오.




그림 61. MicroSD 소켓의 위치

단계 2. 시스템 보드에 MicroSD 카드를 설치하십시오.

- a. ① MicroSD 카드를 소켓에 넣으십시오.
- b. ② 소켓 커버를 닫으십시오.
- c. ③ 소켓 커버를 잠금 위치로 미십시오.




그림 62. MicroSD 카드 설치

이 작업 완료 후

1. 드라이브 백플레인에 필요한 모든 케이블을 다시 연결한 다음 드라이브 케이스 어셈블리를 노드에 다시 설치하십시오("E3.S 드라이브 백플레인 케이블 배선" 142페이지 및 "드라이브 케이스 어셈블리 설치" 55페이지 참조).
2. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
3. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
4. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
5. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

OCP 모듈 교체

이 섹션의 지침에 따라 OCP 모듈을 제거 또는 설치하십시오.

참고:

- 특정 구성에 따라 노드에 이 구성 요소가 함께 제공되지 않을 수 있습니다.

- OCP 모듈이 설치되지 않은 경우 OCP 슬롯에 OCP 필러를 설치해야 합니다.

OCP 모듈 제거

이 섹션의 지침에 따라 OCP 모듈을 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드의 전원을 끄십시오 ("노드 전원 끄기" 11페이지 참조).

단계 2. OCP 모듈을 제거하십시오.

- a. ❶ OCP 모듈을 고정하는 나비 나사를 푸십시오.

참고: 필요한 경우 이 단계에서 드라이버를 사용하십시오.

- b. ❷ 손잡이를 잡고 OCP 모듈을 당겨 빼내십시오.




그림 63. 뒷면 OCP 모듈 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 또는 필러 설치 ("OCP 모듈 설치" 80페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

OCP 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 OCP 모듈을 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후에 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.
 - 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
 - 펌웨어 업데이트 도구에 대한 추가 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.
- 스토틀링을 방지하려면, 속도가 100GbE 이상인 네트워크 어댑터가 설치된 경우 패시브 직접 연결 케이블을 채택해야 합니다.

절차

단계 1. OCP 필터가 설치된 경우 OCP 슬롯에서 제거하십시오.

단계 2. OCP 모듈을 설치하십시오.

- a. ① 완전히 장착될 때까지 OCP 모듈을 슬롯에 삽입하고 밀어 넣으십시오.
- b. ② 나비 나사를 조여 OCP 모듈을 고정하십시오.

참고:

- 필요한 경우 이 단계에서 드라이버를 사용하십시오.
- OCP 모듈을 완전히 설치하고 나비 나사를 단단히 조이십시오. 그렇지 않으면 OCP 모듈이 제대로 연결되지 않으며 작동하지 않을 수 있습니다.




그림 64. 뒷면 OCP 모듈 설치

이 작업 완료 후

1. 노드의 전원을 켜십시오 ("노드 전원 켜기" 11페이지 참조).
2. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오 ("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

PCIe 라이저 어셈블리 및 어댑터 교체

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 어셈블리 및 PCIe 어댑터를 제거하거나 설치하십시오.

참고:

- 특정 구성에 따라 노드에 이 구성 요소가 함께 제공되지 않을 수 있습니다.
- 노드에 PCIe 라이저 어셈블리가 설치되지 않은 경우 노드 뒷면에 PCIe 라이저 필터를 설치해야 합니다.

PCIe 라이저 어셈블리 제거

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 어셈블리를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

참고: 특정 구성에 따라 하드웨어가 이 섹션에 나와 있는 그림과 다소 달라 보일 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고 ("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- b. 새시에서 노드를 제거 ("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
 - 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- c. 윗면 덮개를 제거하십시오 ("윗면 덮개 제거" 133페이지 참조).
 - d. 노드에 GPU 통풍관이 설치되어 있는 경우 이를 제거하십시오 ("GPU 통풍관 제거" 59페이지 참조).

단계 2. 노드에서 PCIe 라이저 어셈블리를 제거하십시오.

- a. ① PCIe 라이저 어셈블리를 노드에 고정하는 고정 나사를 푸십시오.
- b. ② PCIe 라이저 어셈블리를 가장자리로 조심스럽게 잡고 노드에서 들어 올리십시오.
- c. ③ 라이저에서 PCIe 라이저 전원 케이블을 분리하십시오.




그림 65. PCIe 라이저 어셈블리 제거

단계 3. 필요한 경우 시스템 보드에서 PCIe 라이저 케이블을 모두 분리 ("PCIe 라이저 케이블 배선" 144페이지 참조)한 다음 PCIe 라이저 어셈블리를 평평한 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

이 작업 완료 후

1. PCIe 어댑터를 교체하려면 "PCIe 어댑터 제거" 83페이지 및 "PCIe 어댑터 설치" 84페이지의 내용을 참조하십시오.

2. 필요한 경우 라이저 케이지에서 PCIe 라이저 카드를 교체하거나 제거하십시오.




그림 66. PCIe 라이저 카드 교체

3. 교체 장치 또는 필터 설치 ("PCIe 라이저 어셈블리 설치" 86페이지 참조).
4. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

PCIe 어댑터 제거

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 어댑터를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

참고: 특정 구성에 따라 하드웨어가 이 섹션에 나와 있는 그림과 다소 달라 보일 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고 ("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- b. 새시에서 노드를 제거 ("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
- 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- c. 윗면 덮개를 제거하십시오("[윗면 덮개 제거](#)" 133페이지 참조).
- d. 노드에 GPU 통풍관이 설치되어 있는 경우 이를 제거하십시오("[GPU 통풍관 제거](#)" 59페이지 참조).
- e. 노드에서 PCIe 라이저 어셈블리를 제거하고 필요한 경우 시스템 보드에서 PCIe 케이블을 분리하십시오("[PCIe 라이저 어셈블리 제거](#)" 81페이지 및 "[PCIe 라이저 케이블 배선](#)" 144페이지 참조).

단계 2. PCIe 라이저 케이지에서 PCIe 어댑터를 제거하십시오.

- a. ① PCIe 어댑터를 PCIe 라이저에 고정하는 나사를 제거하십시오.
- b. ② PCIe 어댑터의 가장자리를 잡고 PCIe 슬롯에서 조심스럽게 빼내십시오.




그림 67. PCIe 어댑터 제거

이 작업 완료 후

- 1. 교체 장치 또는 필터 설치("[PCIe 어댑터 설치](#)" 84페이지 참조).
- 2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

PCIe 어댑터 설치

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 어댑터를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

- 단계 1. PCIe 라이저 카드가 라이저 케이스에 설치되어 있지 않으면 지금 설치하십시오.
- PCIe 라이저 카드의 나사 구멍을 라이저 케이스의 해당 구멍에 맞춘 다음 PCIe 라이저 카드를 제자리에 삽입하십시오.
 - 나사를 조여 PCIe 라이저 카드를 PCIe 라이저 케이스에 고정하십시오.




그림 68. PCIe 라이저 카드 교체

- 단계 2. PCIe 필터가 슬롯에 설치되어 있는 경우 제거하십시오.
- 단계 3. PCIe 슬롯에 PCIe 어댑터를 설치하십시오.
- 어댑터를 PCIe 커넥터에 맞춘 다음, 어댑터가 단단히 고정될 때까지 커넥터에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.
 - 나사를 조여 어댑터를 고정하십시오.




그림 69. PCIe 어댑터 설치

이 작업 완료 후

1. 필요한 경우 노드에 PCIe 라이저 어셈블리를 다시 설치하고 시스템 보드에 필요한 PCIe 케이블을 다시 연결하십시오("PCIe 라이저 어셈블리 설치" 86페이지 및 제 2 장 "내장 케이블 배선" 139페이지 참조).
2. 필요한 경우 GPU 통풍관을 다시 설치하십시오("GPU 통풍관 설치" 60페이지 참조).
3. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
4. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
5. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
6. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

PCIe 라이저 어셈블리 설치

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저 어셈블리를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

- 단계 1. PCIe 라이저 필터가 설치된 경우 나사를 제거한 다음 필터를 제거하십시오.
- 단계 2. PCIe 라이저 카드가 라이저 케이스에 설치되어 있지 않으면 지금 설치하십시오.

- a. PCIe 라이저 카드의 나사 구멍을 라이저 케이스의 해당 구멍에 맞춘 다음 PCIe 라이저 카드를 제자리에 삽입하십시오.
- b. 나사를 조여 PCIe 라이저 카드를 PCIe 라이저 케이스에 고정하십시오.




그림 70. PCIe 라이저 카드 교체

- 단계 3. 필요한 PCIe 어댑터를 설치하십시오("PCIe 어댑터 설치" 84페이지 참조).
- 단계 4. PCIe 케이블이 시스템 보드에서 분리된 경우 해당 케이블을 시스템 보드에 다시 연결하십시오("PCIe 라이저 케이블 배선" 144페이지 참조).
- 단계 5. PCIe 라이저 어셈블리를 노드에 설치하십시오.
 - a. ❶ PCIe 라이저 전원 케이블을 라이저에 연결하십시오.
 - b. ❷ PCIe 라이저 어셈블리의 가장자리를 노드의 가장자리에 맞춘 다음 PCIe 라이저 어셈블리가 단단히 고정되도록 제자리에 놓으십시오.
 - c. ❸ 고정 나사를 조여 PCIe 라이저 어셈블리를 노드에 고정하십시오.




그림 71. PCIe 라이저 어셈블리 설치

이 작업 완료 후

1. 필요한 경우 GPU 통풍관을 다시 설치하십시오("GPU 통풍관 설치" 60페이지 참조).
2. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
3. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
4. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
5. 계속해서 부품 교환을 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

전원 버스 바 교체

이 섹션의 지침에 따라 전원 버스 바를 제거 또는 설치하십시오.

전원 버스 바 제거

이 섹션의 지침에 따라 전원 버스 바를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- b. 새시에서 노드를 제거("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
 - 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- c. 윗면 덮개를 제거하십시오("윗면 덮개 제거" 133페이지 참조).
 - d. 노드에 GPU 통풍관이 설치되어 있는 경우 이를 제거하십시오("GPU 통풍관 제거" 59페이지 참조).
 - e. PCIe 라이저 어셈블리가 설치되어 있는 경우 노드에서 제거하고 시스템 보드에서 PCIe 케이블을 분리하십시오("PCIe 라이저 어셈블리 제거" 81페이지 및 제 2 장 "내장 케이블 배선" 139페이지 참조).

단계 2. 전원 버스 바에서 외부 나사 6개를 제거하십시오.




그림 72. 전원 버스 바의 외부 나사 제거

단계 3. 전원 버스 바를 제거하십시오.

- a. ① 전원 버스 바에서 기본 PDB 나사를 제거하십시오.
- b. ② 전원 버스 바에서 기본 시스템 보드 나사를 제거하십시오.
- c. ③ 전원 버스 바를 노드 밖으로 들어 올리십시오.




그림 73. 전원 버스 바 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치 ("전원 버스 바 설치" 90페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

전원 버스 바 설치

이 섹션의 지침에 따라 전원 버스 바를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

참고: 참고로 나사를 전원 버스 바에 완전히 조이는 데 필요한 토크는 12 +/- 0.5lbf-in입니다.

절차

단계 1. 노드에 전원 버스 바를 설치하십시오.

- a. ① 전원 버스 바의 나사 구멍을 시스템 보드 및 전원 분배 보드의 해당 나사 구멍에 맞춘 다음 전원 버스 바를 제자리로 내리십시오.
- b. ② 기본 시스템 보드 나사를 조여 시스템 보드에 전원 버스 바를 고정하십시오.
- c. ③ 기본 PDB 나사를 조여 전원 분배 보드에 전원 버스 바를 고정하십시오.




그림 74. 전원 버스 바 설치

단계 2. 외부 나사 6개를 조여 전원 버스 바를 고정하십시오.




그림 75. 전원 버스 바 외부 나사 설치

이 작업 완료 후

1. 필요한 경우 노드에 PCIe 라이저 어셈블리를 다시 설치하고 시스템 보드에 필요한 PCIe 케이블을 다시 연결하십시오("[PCIe 라이저 어셈블리 설치](#)" 86페이지 및 제 2 장 "[내장 케이블 배선](#)" 139페이지 참조).
2. 필요한 경우 GPU 통풍관을 다시 설치하십시오("[GPU 통풍관 설치](#)" 60페이지 참조).
3. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("[윗면 덮개 설치](#)" 135페이지 참조).
4. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("[새시에 노드 설치](#)" 39페이지 참조).
5. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("[핫 스왑 전원 공급 장치 설치](#)" 21페이지 및 "[노드 전원 켜기](#)" 11페이지 참조.)
6. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("[부품 교체 완료](#)" 136페이지 참조).

전원 분배 보드 교체

이 섹션의 지침에 따라 전원 분배 보드를 제거 또는 설치하십시오.

전원 분배 보드 제거

이 섹션의 지침에 따라 전원 분배 보드를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고("[노드 전원 끄기](#)" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- b. 새시에서 노드를 제거("[새시에서 노드 제거](#)" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
 - 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- c. 윗면 덮개를 제거하십시오("[윗면 덮개 제거](#)" 133페이지 참조).
 - d. 노드에 GPU 통풍관이 설치되어 있는 경우 이를 제거하십시오("[GPU 통풍관 제거](#)" 59페이지 참조).
 - e. PCIe 라이저 어셈블리가 설치되어 있는 경우 노드에서 제거하고 시스템 보드에서 PCIe 케이블을 분리하십시오("[PCIe 라이저 어셈블리 제거](#)" 81페이지 및 제 2 장 "[내장 케이블 배선](#)" 139페이지 참조).
 - f. 전원 버스 바를 제거하십시오("[전원 버스 바 제거](#)" 88페이지 참조).

단계 2. 전원 분배 보드와 시스템 보드 간의 케이블을 분리하십시오.

단계 3. 노드에서 전원 분배 보드를 제거하십시오.

- a. ① 전원 분배 보드를 노드에 고정하는 나사 5개를 제거하십시오.
- b. ② 전원 분배 보드를 노드 앞쪽으로 살짝 당긴 다음 노드에서 들어 올리십시오.




그림 76. 전원 분배 보드 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치 ("전원 분배 보드 설치" 93페이지 참조.)
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

전원 분배 보드 설치

이 섹션의 지침에 따라 전원 분배 보드를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. 전원 분배 보드를 설치하십시오.

- a. ① 전원 분배 보드의 나사 구멍을 노드의 나사 구멍에 맞춘 다음 전원 분배 보드를 내려 제자리에 삽입하십시오.
- b. ② 나사 5개를 조여 전원 분배 보드를 노드에 고정하십시오.

참고: 스탠드오프가 전원 분배 보드의 구멍에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.




그림 77. 전원 분배 보드 설치

단계 2. 전원 분배 보드와 시스템 보드 간에 케이블을 연결하십시오("전원 분배 보드 케이블 배선" 145페이지 참조).

이 작업 완료 후

1. 전원 버스 바를 다시 설치하십시오("전원 버스 바 설치" 90페이지 참조).
2. 필요한 경우 노드에 PCIe 라이저 어셈블리를 다시 설치하고 시스템 보드에 필요한 PCIe 케이블을 다시 연결하십시오("PCIe 라이저 어셈블리 설치" 86페이지 및 제 2 장 "내장 케이블 배선" 139페이지 참조).
3. 필요한 경우 GPU 통풍관을 다시 설치하십시오("GPU 통풍관 설치" 60페이지 참조).
4. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
5. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
6. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
7. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

프로세서 및 방열판 교체(숙련된 서비스 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 프로세서 및 방열판 모듈(PHM)을 제거하거나 설치하십시오.

중요: 이 작업은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

주의: 프로세서 또는 방열판을 재사용하기 전에 Lenovo에서 검증한 알코올 청소 패드와 열전도 그리스를 사용하십시오.

프로세서 및 방열판 제거

이 작업에는 PHM(프로세서-방열판 모듈)으로 알려진 프로세서와 방열판 조립품의 제거에 대한 지시사항이 포함되어 있습니다. 이 작업에는 Torx T30 드라이버가 필요합니다. 이 절차는 숙련된 기술자가 실행해야 합니다.

중요: 이 작업은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 결합 있는 프로세서에서 새 프로세서로 Intel® On Demand 제품군을 이전하려면 시스템 전원을 끄기 전에 결합 있는 프로세서의 PPIN을 읽어야 합니다. 자세한 내용은 *사용 설명서*의 "Intel® On Demand 사용 설정"을 참조하십시오.
- 각 프로세서 소켓에는 항상 덮개 또는 PHM이 있어야 합니다. PHM을 제거하거나 설치하는 경우에는 덮개로 비어 있는 프로세서 소켓을 보호하십시오.
- 프로세서 소켓 또는 프로세서 접촉면을 만지지 마십시오. 프로세서 소켓 접촉면은 매우 약하고 쉽게 손상됩니다. 프로세서 접촉면에 오염 물질(예: 피부의 지방분)이 있으면 연결 장애가 발생할 수 있습니다.
- 프로세서 또는 방열판의 열전도 그리스가 어느 것보다도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.
- 한 번에 하나씩만 PHM을 제거하고 설치하십시오. 시스템이 여러 프로세서를 지원하는 경우 첫 번째 프로세서 소켓부터 PHM을 설치하십시오.

참고: 노드의 방열판, 프로세서 및 프로세서 캐리어는 이 섹션의 그림에 표시된 것과 다를 수 있습니다.

다음 그림은 PHM의 주요 구성 요소를 보여줍니다.




그림 78. PHM 구성 요소

1 방열판	9 캐리어의 프로세서를 고정하는 클립
2 방열판 삼각형 표시	10 프로세서 배출기 핸들
3 프로세서 식별 레이블	11 캐리어 삼각형 표시
4 너트 및 와이어 베일 리테이너	12 프로세서 열 분산기
5 Torx T30 너트	13 열전도 그리스
6 틸트 방지 와이어 베일	14 프로세서 연락처
7 프로세서 캐리어	15 프로세서 삼각형 표시
8 캐리어를 방열판에 고정하는 클립	

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- b. 새시에서 노드를 제거("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
 - 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- c. 윗면 덮개를 제거하십시오("윗면 덮개 제거" 133페이지 참조).

- d. 프로세서가 1개인 구성의 경우 노드 앞면에 설치된 1U 성능 방열판을 제거하십시오.




그림 79. 프로세서 1개 구성의 PHM 위치

- e. 프로세서가 2개인 구성의 경우 노드 앞면에 설치된 1U 표준 방열판 또는 노드 뒷면에 설치된 1U 성능 방열판을 제거하십시오.




그림 80. 프로세서 2개 구성의 PHM 위치

단계 2. 시스템 보드에서 PHM을 제거하십시오.

중요:

- 프로세서 접촉면을 만지지 마십시오. 프로세서 접촉면에 오염 물질(예: 피부의 지방분)이 있으면 연결 장애가 발생할 수 있습니다.
- 프로세서 소켓이 손상되지 않도록 모든 물체로부터 깨끗하게 유지하십시오.
- 프로세서 또는 방열판의 열전도 그리스가 어느 것보다도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.

- a. ❶ 방열판 레이블에 표시된 제거 순서대로 PHM에 있는 Torx T30 너트를 완전히 푸십시오.

참고: 참고로 나사를 완전히 조이거나 제거하는 데 필요한 토크는 10+/-2.0lbf-in, 1.1+/-0.2N-m입니다.

주의: 구성 요소의 손상을 방지하려면, 표시된 조이기/풀기 순서를 따르십시오.

- b. ❷ 기울임 방지 와이어 베일을 안쪽으로 돌리십시오.

- c. ③ 프로세서 소켓에서 PHM을 조심스럽게 들어 올리십시오. PHM을 소켓에서 완전히 들어올릴 수 없는 경우 Torx T30 너트를 더 풀고 PHM을 다시 들어 올리십시오.

그림 81. 1U 표준 PHM 제거




그림 82. 프로세서 1에서 1U 성능 PHM 제거




그림 83. 프로세서 2에서 1U 성능 PHM 제거

- 단계 3. 필요한 경우 방열판 지지 브래킷을 제거하십시오.
- a. ① 지지 브래킷을 고정하는 나사 2개를 푸십시오.
 - b. ② 지지 브래킷을 잡고 시스템 보드에서 제거하십시오.




그림 84. 방열판 지지 브래킷 교체

이 작업 완료 후

1. 각 프로세서 소켓에는 항상 덮개 또는 PHM이 있어야 합니다. 덮개로 비어 있는 프로세서 소켓을 보호하거나 새로운 PHM을 설치하십시오.
2. 시스템 보드 교체의 일부로 PHM을 제거하는 경우 PHM을 옆에 두십시오.

3. 프로세서 또는 방열판을 재사용할 경우 프로세서 및 해당 고정장치를 방열판에서 분리하십시오. "캐리어 및 방열판에서 프로세서 분리" 100페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 교체 장치 설치("프로세서 및 방열판 설치" 101페이지 참조).
5. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.
6. 결함 있는 프로세서에서 새 프로세서로 Intel® On Demand 제품군을 이전하려면 *사용 설명서*의 "Intel® On Demand 사용 설정"을 참조하십시오.

캐리어 및 방열판에서 프로세서 분리

이 작업에는 PHM(프로세서-방열판 모듈)으로 알려진 프로세서와 방열판 조립품 및 프로세서로부터 프로세서와 캐리어를 분리하는 작업에 대한 지시사항이 포함되어 있습니다. 이 절차는 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

중요:

- 프로세서 접촉면을 만지지 마십시오. 프로세서 접촉면에 오염 물질(예: 피부의 지방분)이 있으면 연결 장애가 발생할 수 있습니다.
- 프로세서 소켓이 손상되지 않도록 모든 물체로부터 깨끗하게 유지하십시오.
- 프로세서 또는 방열판의 열전도 그리스가 어느 것보다도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.

참고: 노드의 방열판, 프로세서 및 프로세서 캐리어는 이 섹션의 그림에 표시된 것과 다를 수 있습니다.

절차

단계 1. 방열판 및 캐리어에서 프로세서를 분리하십시오.

- a. ① 해제 손잡이를 들어 올려 캐리어에서 드라이브를 꺼내십시오.
- b. ② 프로세서의 가장자리를 잡으십시오. 그런 다음 방열판 및 캐리어에서 프로세서를 들어 올립니다.
- c. ③ 프로세서를 내려 놓지 말고 알코올 클리닝 패드로 프로세서 상단의 열전도 그리스를 닦으십시오. 그런 다음 프로세서 접촉면이 위로 향하게 하여 프로세서를 정전기 보호 표면에 놓습니다.




그림 85. 방열판 및 캐리어에서 프로세서 분리 중

참고: 프로세서 접촉면을 만지지 마십시오.

단계 2. 방열판에서 프로세서 캐리어를 분리하십시오.

- a. ❶ 방열판에서 고정 클립을 풉니다.
- b. ❷ 방열판에서 프로세서 캐리어를 들어내십시오.
- c. ❸ 알코올 청소 패드를 사용하여 방열판 아랫면에서 열전도 그리스를 닦아 내십시오.




그림 86. 방열판에서 프로세서 캐리어 분리 중

참고: 프로세서 캐리어는 폐기되고 새 캐리어로 교체됩니다.

완료한 후에

1. PHM을 설치하십시오 ("프로세서 및 방열판 설치" 101페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

프로세서 및 방열판 설치

이 작업에는 PHM(프로세서-방열판 모듈)으로 알려진 프로세서와 방열판 조립품의 설치에 대한 지시사항이 포함되어 있습니다. 이 작업에는 Torx T30 드라이버가 필요합니다. 이 절차는 숙련된 기술자가 실행해야 합니다.

중요: 이 작업은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 설치될 때까지 정전기에 민감한 구성 요소를 정전기 방지 포장재에 넣어 정전기 차단 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템으로 다뤄 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 각 프로세서 소켓에는 항상 덮개 또는 PHM이 있어야 합니다. PHM을 제거하거나 설치하는 경우에는 덮개로 비어 있는 프로세서 소켓을 보호하십시오.
- 프로세서 소켓 또는 프로세서 접촉면을 만지지 마십시오. 프로세서 소켓 접촉면은 매우 약하고 쉽게 손상됩니다. 프로세서 접촉면에 오염 물질(예: 피부의 지방분)이 있으면 연결 장애가 발생할 수 있습니다.
- 프로세서 또는 방열판의 열전도 그리스가 어느 것보다도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다.
- 한 번에 하나씩만 PHM을 제거하고 설치하십시오. 시스템이 여러 프로세서를 지원하는 경우 첫 번째 프로세서 소켓부터 PHM을 설치하십시오.

참고:

- 사용자 시스템의 방열판, 프로세서 및 프로세서 캐리어는 그림에 표시된 것과 다를 수 있습니다.
- PHM에는 설치가 가능한 소켓용 슬롯이 있으며 소켓의 방향에 맞춰져 있습니다.
- 서버에 지원되는 프로세서 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오. 모든 프로세서는 속도, 코어 수 및 주파수가 동일해야 합니다.
- 새 PHM 또는 교체 프로세서를 설치하기 전에 시스템 펌웨어를 최신 수준으로 업데이트하십시오. *사용 설명서 및 시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후에 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 추가 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

다음 그림은 PHM의 주요 구성 요소를 보여줍니다.




그림 87. PHM 구성 요소

1 방열판	9 캐리어의 프로세서를 고정하는 클립
2 방열판 삼각형 표시	10 프로세서 배출기 핸들
3 프로세서 식별 레이블	11 캐리어 삼각형 표시
4 너트 및 와이어 베일 리테이너	12 프로세서 열 분산기
5 Torx T30 너트	13 열전도 그리스
6 틸트 방지 와이어 베일	14 프로세서 연락처
7 프로세서 캐리어	15 프로세서 삼각형 표시
8 캐리어를 방열판에 고정하는 클립	

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

a. 프로세서 식별 레이블을 기록해 두십시오.

- 프로세서를 교체하거나 방열판을 재사용하는 경우 방열판에서 프로세서 식별 레이블판을 제거한 후 교체 프로세서와 함께 제공되는 새 레이블로 교체하십시오.
- 방열판을 교체하고 프로세서를 재사용하는 경우 기존 방열판에서 프로세서 식별 레이블을 제거한 후 새 방열판의 같은 위치에 설치하십시오.

참고: 레이블을 제거하여 새 방열판에 설치할 수 없거나 운송 도중 레이블이 손상된 경우 영구 표지를 사용하여 새 방열판에 레이블이 있던 곳과 같은 위치에 프로세서 식별 레이블의 프로세서 일련 번호를 기재하십시오.

단계 2. 새 캐리어에 프로세서를 설치합니다.

참고:

- 프로세서를 교체하고 방열판을 재사용하는 경우 새 프로세서와 함께 제공되는 새 캐리어를 사용하십시오.
 - 방열판을 교체하고 프로세서를 재사용할 때 새 방열판이 두 프로세서 캐리어와 함께 제공되는 경우 폐기한 것과 동일한 유형의 캐리어를 사용해야 합니다.
1. ❶ 드라이브 손잡이가 잠긴 위치에 있는지 확인하십시오.
 2. ❷ 삼각형 표시에 맞춰 프로세서를 새 캐리어에 놓은 다음 프로세서의 표시가 있는 끝을 캐리어에 삽입하십시오.
 3. ❸ 프로세서의 삽입된 끝을 제자리에 고정하십시오. 그런 다음 캐리어의 표시되지 않은 끝을 아래로 돌려 프로세서에서 떼어내십시오.
 4. ❹ 프로세서를 누르고 캐리어의 클립 아래에 표시되지 않은 끝을 고정하십시오.
 5. ❺ 캐리어의 측면을 조심스럽게 아래로 돌려 프로세서에서 떼어내십시오.
 6. ❻ 프로세서를 누르고 캐리어의 클립 아래에 양 측면을 고정하십시오.

참고: 캐리어에서 떨어지지 않도록 하려면 프로세서 접촉면이 위를 향하고 캐리어의 양쪽으로 캐리어 고정장치 어셈블리를 잡으십시오.




그림 88. 프로세서 캐리어 설치

단계 3. 열전도 그리스를 도포하십시오.

- 방열판을 교체하고 프로세서를 재사용하는 경우 새 방열판은 열전도 그리스와 함께 제공되므로 새 열전도 그리스를 도포할 필요가 없습니다.

참고: 최상의 성능을 이용하려면 새 방열판의 제조 날짜를 확인하여 2년이 지나지 않았는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 기존 열전도 그리스를 닦아 내고 새 열전도 그리스를 도포하십시오.

- 프로세서를 교체하고 방열판을 재사용하는 경우 다음 단계에 따라 열전도 그리스를 도포하십시오.
 1. 방열판에 오래된 열전도 그리스가 있는 경우 알코올 청소 패드로 열전도 그리스를 닦아 내십시오.
 2. 프로세서 접촉면이 아래를 향하도록 운송 트레이 위 프로세서 및 캐리어를 조심스럽게 놓으십시오. 캐리어의 삼각형 표시가 아래 그림에 표시된 방향으로 운송 트레이에 정렬되어야 합니다.
 3. 4개의 균일한 간격의 도트를 형성하여 주사기로 프로세서 상단에 열 그리스를 바르고, 각 도트는 약 0.1ml의 열 그리스로 구성됩니다.




그림 89. 운송 트레이에 프로세서가 있는 열전도 그리스 도포

단계 4. 프로세서 및 방열판을 조립하십시오.

- a. 방열판 레이블의 삼각형 표시를 프로세서 캐리어 및 프로세서의 삼각형 표시에 맞추십시오.
- b. 프로세서 - 캐리어에 방열판을 설치하십시오.
- c. 네 모서리의 클립이 모두 맞물릴 때까지 캐리어를 제자리에 누르십시오.
- d. 프로세서 캐리어와 방열판 사이에 간격이 없는지 육안으로 확인하십시오.




그림 90. 운송 트레이 내 프로세서로 PHM 조립

- 단계 5. 시스템 보드에 방열판 지지 브래킷을 설치하십시오.
- a. ① 시스템 보드에 방열판 지지 브래킷을 내려 놓습니다.
 - b. ② 나사 2개를 조여 방열판 지지 브래킷을 고정합니다.




그림 91. 방열판 지지 브래킷 교체

단계 6. 프로세서가 1개인 구성의 경우 프로세서 소켓 1에 1U 성능 방열판을 설치하십시오.

참고:

- 프로세서 하단의 접촉부를 만지지 마십시오.
 - 프로세서 소켓이 손상되지 않도록 모든 물체로부터 깨끗하게 유지하십시오.
- a. ❶ 기울임 방지 와이어 베일을 안쪽으로 돌리십시오.
 - b. ❷ PHM의 삼각형 표시와 4개의 Torx T30 너트를 프로세서 소켓의 삼각형 표시와 나사산 포스트에 맞춘 후, PHM을 프로세서 소켓에 삽입하십시오.
 - c. ❸ 기울임 방지 와이어 베일이 소켓의 후크에 걸릴 때까지 바깥쪽으로 돌리십시오.
 - d. ❹ 방열판 레이블에 표시된 설치 순서대로 Torx T30 너트를 완전히 조이십시오. 나사가 움직이지 않을 때까지 조입니다. 그런 다음 방열판 아래에 있는 나사 어깨와 프로세서 소켓 사이에 간격이 없는지 육안으로 확인하십시오.

참고: 참고로 나사를 완전히 조이거나 제거하는 데 필요한 토크는 $10 \pm 2.0 \text{ lbf-in}$, $1.1 \pm 0.2 \text{ N-m}$ 입니다.

주의: 구성 요소의 손상을 방지하려면, 표시된 조이기/풀기 순서를 따르십시오.




그림 92. 프로세서 1개 구성의 PHM 위치




그림 93. 프로세서가 1개인 구성의 1U 성능 PHM 설치

단계 7. 프로세서가 2개인 구성의 경우 1U 표준 방열판을 프로세서 소켓 1에 설치하고 1U 성능 방열판을 프로세서 소켓 2에 설치하십시오.

참고:

- 프로세서 하단의 접촉부를 만지지 마십시오.
 - 프로세서 소켓이 손상되지 않도록 모든 물체로부터 깨끗하게 유지하십시오.
- a. ① 기울임 방지 와이어 베일을 안쪽으로 돌리십시오.
 - b. ② PHM의 삼각형 표시와 4개의 Torx T30 너트를 프로세서 소켓의 삼각형 표시와 나사산 포스트에 맞춘 후, PHM을 프로세서 소켓에 삽입하십시오.
 - c. ③ 기울임 방지 와이어 베일이 소켓의 후크에 걸릴 때까지 바깥쪽으로 돌리십시오.
 - d. ④ 방열판 레이블에 표시된 설치 순서대로 Torx T30 너트를 완전히 조이십시오. 나사가 움직이지 않을 때까지 조입니다. 그런 다음 방열판 아래에 있는 나사 어깨와 프로세서 소켓 사이에 간격이 없는지 육안으로 확인하십시오.

참고: 참고로 나사를 완전히 조이거나 제거하는 데 필요한 토크는 10+/-2.0lbf-in, 1.1+/-0.2N-m입니다.

주의: 구성 요소의 손상을 방지하려면, 표시된 조이기/풀기 순서를 따르십시오.




그림 94. 프로세서 2개 구성의 PHM 위치




그림 95. 프로세서가 2개인 구성의 1U 표준 PHM 설치




그림 96. 프로세서가 2개인 구성의 1U 성능 PHM 설치

이 작업 완료 후

1. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 뒷면 덮개를 다시 설치하십시오 ("뒷면 덮개 설치" 135페이지 참조).
2. 새시에 노드를 다시 설치하십시오 ("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
3. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오 ("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
4. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오 ("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

뒷면 I/O 모듈 교체

이 섹션의 지침에 따라 뒷면 I/O 모듈을 제거하거나 설치하십시오.

뒷면 I/O 모듈 제거

이 섹션의 지침에 따라 뒷면 I/O 모듈을 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

- 단계 1. 이 작업을 준비하십시오.
 - a. 노드 전원을 끄고 ("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
 - b. 새시에서 노드를 제거 ("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.

- 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- c. 뒷면 덮개를 제거하십시오("뒷면 덮개 제거" 133페이지 참조).
- d. 노드에 GPU 통풍관이 설치되어 있는 경우 이를 제거하십시오("GPU 통풍관 제거" 59페이지 참조).
- e. PCIe 라이저 어셈블리가 설치되어 있는 경우 노드에서 제거하고 시스템 보드에서 PCIe 케이블을 분리하십시오("PCIe 라이저 어셈블리 제거" 81페이지 및 제 2 장 "내장 케이블 배선" 139페이지 참조).

단계 2. 뒷면 I/O 모듈에서 케이블을 분리하십시오.

- a. ① 접지 케이블을 고정하는 나사를 풀 다음 뒷면 I/O 모듈에서 접지 케이블을 제거하십시오.
- b. ② 뒷면 I/O 모듈에서 뒷면 I/O 케이블을 분리하십시오.




그림 97. 뒷면 I/O 케이블 및 접지 케이블 제거

단계 3. 뒷면 I/O 모듈을 제거하십시오.

- a. ① 그림과 같이 뒷면 I/O 모듈에서 나사 3개를 제거하십시오.
- b. ② 뒷면 I/O 모듈을 노드 앞쪽으로 살짝 당긴 다음 노드에서 들어 올리십시오.




그림 98. 뒷면 I/O 모듈 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치("뒷면 I/O 모듈 설치" 112페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

뒷면 I/O 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 뒷면 I/O 모듈을 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차

단계 1. 노드에 뒷면 I/O 모듈을 설치하십시오.

- a. ① 뒷면 I/O 모듈의 나사 구멍을 노드 하단의 나사 구멍에 맞춘 다음 뒷면 I/O 모듈을 내려 뒤쪽으로 제자리로 살짝 미십시오.
- b. ② 그림과 같이 나사 3개를 조여 뒷면 I/O 모듈을 고정합니다.

참고: 그림과 같이 스탠드오프가 뒷면 I/O 모듈의 구멍에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.




그림 99. 뒷면 I/O 모듈 설치

단계 2. 뒷면 I/O 모듈에 케이블을 다시 연결하십시오.

- a. ① 뒷면 I/O 모듈과 시스템 보드에 케이블을 배선하고 연결하십시오 ("뒷면 I/O 및 OCP 모듈 케이블 배선" 146페이지 참조).
- b. ② 그림과 같이 나사를 사용하여 접지 케이블을 뒷면 I/O 모듈 스탠드오프에 고정합니다.




그림 100. 뒷면 I/O 케이블 및 접지 케이블 설치

이 작업 완료 후

1. 필요한 경우 노드에 PCIe 라이저 어셈블리를 다시 설치하고 시스템 보드에 필요한 PCIe 케이블을 다시 연결하십시오("PCIe 라이저 어셈블리 설치" 86페이지 및 제 2 장 "내장 케이블 배선" 139페이지 참조).
2. 필요한 경우 GPU 통풍관을 다시 설치하십시오("GPU 통풍관 설치" 60페이지 참조).
3. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
4. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
5. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)
6. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).

시스템 보드 어셈블리 교체(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 시스템 보드 어셈블리를 제거 또는 설치하십시오.

중요: 이 작업은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.

경고:



방열판과 프로세서는 발열이 심할 수도 있습니다. 서버를 끄고 서버 덮개를 제거하기 전에 서버의 열이 식을 때까지 몇 분 동안 기다려 주십시오.

펌웨어 및 RoT 보안 모듈 제거

이 섹션의 지침에 따라 펌웨어 및 RoT 보안 모듈(ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module)을 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. OneCLI 명령을 수행하여 UEFI 설정을 백업합니다. https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command의 내용을 참조하십시오.
- b. OneCLI 명령과 XCC 작업을 모두 수행하여 XCC 설정을 백업합니다. https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command 및 https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html의 내용을 참조하십시오.
- c. 노드 전원을 끄고("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- d. 새시에서 노드를 제거("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.

- 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- e. 윗면 덮개를 제거하십시오("윗면 덮개 제거" 133페이지 참조).
- f. 드라이브 백플레인에서 케이블을 모두 분리한 다음 노드에서 드라이브 케이징 어셈블리를 제거하고 평평한 정전기 방지 표면에 놓으십시오("드라이브 케이징 어셈블리 제거" 51페이지 참조).

단계 2. 시스템 보드에서 펌웨어 및 RoT 보안 모듈 커넥터의 위치를 확인하십시오.




그림 101. 펌웨어 및 RoT 보안 모듈의 위치

단계 3. 시스템 보드에서 펌웨어 및 RoT 보안 모듈을(를) 제거하십시오.

- 1 시스템 보드에서 펌웨어 및 RoT 보안 모듈을(를) 고정하는 나사 2개를 푸십시오.
- 2 시스템에서 펌웨어 및 RoT 보안 모듈을(를) 들어 올려 제거하십시오.




그림 102. 펌웨어 및 RoT 보안 모듈 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치("펌웨어 및 RoT 보안 모듈 설치" 116페이지 참조).

2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

펌웨어 및 RoT 보안 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 펌웨어 및 RoT 보안 모듈(ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module)을 설치하십시오.

이 작업 정보

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.

(Lenovo의 숙련된 기술자 전용) 펌웨어 및 RoT 보안 모듈 교체 후에 UEFI 펌웨어를 서버에서 지원하는 특정 버전으로 업데이트하십시오. 펌웨어 업데이트 방법에 대한 자세한 정보는 <https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How+To/System+related/How+to+do+RoT+Module+FW+update+on+ThinkSystem+V3+machines/>을 참조하십시오.

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후에 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 추가 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

- 단계 1. 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 시스템 보드에서 펌웨어 및 RoT 보안 모듈 커넥터의 위치를 확인하십시오.




그림 103. 펌웨어 및 RoT 보안 모듈의 위치

단계 3. 노드에 펌웨어 및 RoT 보안 모듈(를) 설치하십시오.

- a. ① 펌웨어 및 RoT 보안 모듈(를) 시스템 보드에 내려 놓고 모듈의 커넥터가 시스템 보드의 슬롯에 올바르게 삽입되도록 하십시오.
- b. ② 나사 2개를 조여 펌웨어 및 RoT 보안 모듈(를) 고정하십시오.




그림 104. 펌웨어 및 RoT 보안 모듈 설치

이 작업 완료 후

1. 드라이브 백플레인에 필요한 모든 케이블을 다시 연결한 다음 드라이브 케이징 어셈블리를 노드에 다시 설치하십시오("E3.S 드라이브 백플레인 케이블 배선" 142페이지 및 "드라이브 케이징 어셈블리 설치" 55페이지 참조).
2. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
3. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
4. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)

5. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).
6. UEFI, XCC 및 LXPM 펌웨어를 서버에서 지원하는 특정 버전으로 업데이트하십시오.
<https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How+To/System+related/How+to+do+RoT+Module+FW+update+on+ThinkSystem+V3+machines/>의 내용을 참조하십시오.
7. OneCLI 명령을 수행하여 UEFI 설정을 백업합니다. https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command의 내용을 참조하십시오.
8. OneCLI 명령과 XCC 작업을 모두 수행하여 XCC 설정을 백업합니다. https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command 및 https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html의 내용을 참조하십시오.
9. 필요한 경우 다음을 수행하십시오.
 - TPM을 숨기십시오. "TPM 숨기기/관찰" 131페이지의 내용을 참조하십시오.
 - TPM 펌웨어를 업데이트하십시오. "TPM 펌웨어 업데이트" 132페이지의 내용을 참조하십시오.
 - UEFI 보안 부팅을 사용합니다. "UEFI 보안 부팅 사용" 133페이지의 내용을 참조하십시오.

시스템 보드 제거(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 시스템 보드를 제거하십시오.

중요:

- 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.
- 시스템 보드를 교체할 경우 항상 최신 펌웨어로 서버를 업데이트하거나 기존 펌웨어를 복원해야 합니다. 계속 진행하기 전에 최신 펌웨어 또는 기존 펌웨어 사본이 있는지 확인하십시오.
- 메모리 모듈을 제거할 때 각 메모리 모듈의 슬롯 번호에 레이블을 지정하고 시스템 보드 어셈블리에서 모든 메모리 모듈을 제거한 후 나중에 다시 설치할 수 있도록 정전기 방지 표면 위에 따로 두십시오.
- 케이블을 분리할 때 각 케이블의 목록을 작성하고 케이블이 연결된 커넥터를 기록하여 새 시스템 보드 어셈블리를 설치한 후 배선 점검 목록으로 이 기록을 사용하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. Lenovo XClarity Controller IP 주소, 필수 제품 데이터, 시스템 유형, 모델 번호, 일련 번호, 범용 고유 식별자 및 서버의 자산 태그와 같은 모든 시스템 구성 정보를 기록하십시오.
- b. Lenovo XClarity Essentials을(를) 사용하여 시스템 구성을 외부 장치에 저장하십시오.
- c. 시스템 이벤트 로그를 외부 미디어에 저장하십시오.
- d. 노드 전원을 끄고("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- e. 새시에서 노드를 제거("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.

- 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.
- f. 윗면 덮개를 제거하십시오("[윗면 덮개 제거](#)" 133페이지 참조).
- g. 드라이브 백플레인에서 케이블을 모두 분리한 다음 노드에서 드라이브 케이징 어셈블리를 제거하고 평평한 정전기 방지 표면에 놓으십시오("[드라이브 케이징 어셈블리 제거](#)" 51페이지 참조).
- h. 펌웨어 및 RoT 보안 모듈을(를) 제거하십시오("[펌웨어 및 RoT 보안 모듈 제거](#)" 114페이지 참조).
- i. 설치된 프로세서와 방열판 모듈을 모두 제거하십시오("[프로세서 및 방열판 제거](#)" 95페이지 참조).
- j. 각 메모리 모듈의 슬롯 번호에 레이블을 지정하고 시스템 보드에서 모든 메모리 모듈을 제거한 후 나중에 다시 설치할 수 있도록 정전기 방지 표면 위에 따로 두십시오("[메모리 모듈 제거](#)" 71페이지 참조).

중요: 참조를 위해 메모리 모듈 슬롯의 레이아웃을 인쇄하는 것이 좋습니다.

- k. 필요한 경우 M.2 드라이브를 제거하십시오("[M.2 드라이브 제거](#)" 67페이지 참조).
 - l. microSD 카드를 제거하십시오("[MicroSD 카드 제거](#)" 76페이지 참조).
 - m. 노드에 GPU 통풍관이 설치되어 있는 경우 이를 제거하십시오("[GPU 통풍관 제거](#)" 59페이지 참조).
 - n. PCIe 라이저 어셈블리가 설치되어 있는 경우 노드에서 제거하고 시스템 보드에서 PCIe 케이블을 분리하십시오("[PCIe 라이저 어셈블리 제거](#)" 81페이지 및 제 2 장 "[내장 케이블 배선](#)" 139페이지 참조).
 - o. 전원 버스 바를 제거하십시오("[전원 버스 바 제거](#)" 88페이지 참조).
 - p. 시스템 보드에서 전원 분배 보드 케이블을 분리한 다음 전원 분배 보드를 제거하십시오("[전원 분배 보드 제거](#)" 92페이지 참조).
 - q. 시스템 보드에 뒷면 OCP 및 뒷면 I/O 모듈 케이블이 연결되어 있는 경우 제거하십시오("[뒷면 I/O 및 OCP 모듈 케이블 배선](#)" 146페이지 참조).
- 단계 2. 방열판 지지 브래킷을 제거하십시오.
- a. ❶ 지지 브래킷을 고정하는 나사 2개를 푸십시오.
 - b. ❷ 지지 브래킷을 잡고 시스템 보드에서 제거하십시오.




그림 105. 방열판 지지 브래킷 교체

- 단계 3. 시스템 보드에서 케이블을 모두 분리하십시오. 케이블을 분리할 때 각 케이블의 목록을 작성하고 케이블이 연결된 커넥터를 기록하여 새 시스템 보드를 설치한 후 배선 점검 목록으로 이 기록을 사용하십시오.
- 단계 4. 설치된 케이블 덕트를 모두 제거하십시오.
- a. ❶ 노드에서 케이블 덕트의 클립을 분리하십시오.
 - b. ❷ 노드에서 케이블 덕트를 들어 올리십시오.




그림 106. 케이블 덕트 교체(프로세서 1개 구성)




그림 107. 케이블 덕트 교체(프로세서 2개 구성)

단계 5. 노드 앞면에서 시스템 보드 나사를 제거하십시오.




그림 108. 나사 제거

단계 6. 시스템 보드에서 나사를 모두 제거하십시오.

중요: 노드에서 시스템 보드를 제거할 때 시스템 보드의 커넥터를 만지지 마십시오. 노드 내부의 주변 구성 요소를 손상시키지 마십시오.




그림 109. 나사 제거

단계 7. 노드에서 시스템 보드를 제거하십시오.

- a. ① 시스템 보드의 뒤쪽 가장자리를 조심스럽게 기울여 잡은 다음 시스템 보드를 기울인 상태로 돌려 분리하십시오.
- b. ② 시스템 보드를 뒤쪽으로 조심스럽게 밀고 다음 노드에서 시스템 보드를 조심스럽게 들어 올리십시오.




그림 110. 시스템 보드 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치("[시스템 보드 설치\(숙련된 기술자 전용\)](#)" 124페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

중요: 시스템 보드를 반환하기 전에 새 시스템 보드의 프로세서 소켓 덮개를 설치해야 합니다. 프로세서 소켓 덮개를 교체하려면 다음 단계를 따르십시오.

- a. 새 시스템 보드의 프로세서 소켓 어셈블리에서 소켓 덮개를 가져와 제거된 시스템 보드의 프로세서 소켓 어셈블리 위에 올바르게 놓으십시오.
- b. 소켓 핀이 손상되지 않도록 가장자리를 누른 상태로 소켓 덮개 다리를 프로세서 소켓 어셈블리 쪽으로 부드럽게 누르십시오. 소켓 덮개가 단단히 부착되면 딸깍 소리가 들릴 수도 있습니다.
- c. 프로세서 소켓 어셈블리에 소켓 덮개가 단단히 부착되었는지 확인하십시오.

시스템 보드 설치(숙련된 기술자 전용)

이 섹션의 지침에 따라 시스템 보드를 설치하십시오.

이 작업 정보

중요: 이 작업은 Lenovo 서비스에서 인증받은 숙련된 기술자가 수행해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않고 적절한 자격이 없는 경우 제거 또는 설치를 시도하지 마십시오.

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 설치될 때까지 정전기에 민감한 구성 요소를 정전기 방지 포장재에 넣어 정전기 차단 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템으로 다뤄 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 시스템 보드를 교체한 후 항상 최신 펌웨어로 서버를 업데이트하거나 기존 펌웨어를 복원해야 합니다.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후에 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 추가 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

절차

단계 1. 노드에 시스템 보드를 설치하십시오.

중요: 노드에 시스템 보드를 설치할 때 시스템 보드의 커넥터를 만지지 마십시오. 노드 내부의 주변 구성 요소를 손상시키지 마십시오.

- a. 시스템 보드의 뒷면 가장자리를 조심스럽게 잡고 시스템 보드를 비스듬히 기울이십시오.
- b. 시스템 보드의 커넥터와 노드 앞면을 맞춘 다음 시스템 보드를 살짝 밀어 제자리에 삽입 하십시오.
- c. 시스템 보드를 노드의 해당 가이드 핀과 나사 구멍에 조심스럽게 장착하십시오.

참고: 스탠드오프가 시스템 보드의 구멍에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.




그림 111. 시스템 보드 설치

단계 2. 노드 앞면과 시스템 보드에 있는 시스템 보드 나사를 모두 조이십시오.




그림 112. 앞면에 시스템 보드 나사 설치




그림 113. 시스템 보드에 나사 설치

단계 3. 그림과 같이 케이블 덕트를 다시 설치합니다.




그림 114. 케이블 덕트 교체(프로세서 1개 구성)




그림 115. 케이블 덕트 교체(프로세서 2개 구성)

단계 4. 시스템 보드에 방열판 지지 브래킷을 다시 설치하십시오.




그림 116. 방열판 지지 브래킷 교체

이 작업 완료 후

1. 필요한 경우 뒷면 I/O 모듈과 뒷면 OCP 케이블을 노드에 설치한 다음("뒷면 I/O 모듈 설치" 112페이지 및 "전원 분배 보드 설치" 93페이지 참조), 뒷면 I/O 모듈의 케이블과 OCP 케이블을 시스템 보드에 연결하십시오("뒷면 I/O 및 OCP 모듈 케이블 배선" 146페이지 참조).
2. 필요한 경우 전원 분배 보드를 설치하고 전원 분배 보드와 시스템 보드 사이에 케이블을 연결하십시오("전원 분배 보드 설치" 93페이지 및 "전원 분배 보드 케이블 배선" 145페이지 참조).
3. 전원 버스 바를 다시 설치하십시오("전원 버스 바 설치" 90페이지 참조).
4. 필요한 경우 노드에 PCIe 라이저 어셈블리를 다시 설치하고 시스템 보드에 필요한 PCIe 케이블을 다시 연결하십시오("PCIe 라이저 어셈블리 설치" 86페이지 및 제 2 장 "내장 케이블 배선" 139페이지 참조).
5. 필요한 경우 GPU 통풍관을 다시 설치하십시오("GPU 통풍관 설치" 60페이지 참조).
6. 필요한 M.2 드라이브를 시스템 보드에 다시 설치하십시오("M.2 드라이브 설치" 70페이지 참조).
7. 시스템 보드에 MicroSD 카드를 다시 설치하십시오("MicroSD 카드 설치" 77페이지 참조).
8. 펌웨어 및 RoT 보안 모듈을(를) 시스템 보드를 다시 설치하십시오("펌웨어 및 RoT 보안 모듈 설치" 116페이지 참조).
9. 필요한 모든 메모리 모듈 또는 메모리 모듈 필러를 다시 설치하십시오("메모리 모듈 설치" 73페이지 참조).
10. 시스템 보드에 CMOS 배터리(CR2032)가 아직 설치되지 않은 경우 설치하십시오("CMOS 배터리 설치(CR2032)" 49페이지 참조).
11. 시스템 보드에 필요한 케이블을 모두 다시 연결하십시오(제 2 장 "내장 케이블 배선" 139페이지 참조).
12. 드라이브 백플레인에 필요한 모든 케이블을 다시 연결한 다음 드라이브 케이블 어셈블리를 노드에 다시 설치하십시오("E3.S 드라이브 백플레인 케이블 배선" 142페이지 및 "드라이브 케이블 어셈블리 설치" 55페이지 참조).
13. 필요한 프로세서 및 방열판 모듈(PHM)을 다시 설치하십시오("프로세서 및 방열판 설치" 101페이지 참조).
14. 필요한 모든 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인한 다음 윗면 덮개를 다시 설치하십시오("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
15. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
16. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("하드웨어 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조).
17. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("부품 교체 완료" 136페이지 참조).
18. VPD(필수 제품 데이터)를 업데이트하십시오. "VPD(필수 제품 데이터) 업데이트" 130페이지의 내용을 참조하십시오. 시스템 유형 번호 및 일련 번호는 ID 레이블에서 찾을 수 있습니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "서버 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스"를 참조하십시오.
19. TPM을 숨기거나 TPM 펌웨어를 업데이트해야 하는 경우 "TPM 숨기기/관찰" 131페이지 또는 "TPM 펌웨어 업데이트" 132페이지의 내용을 참조하십시오.
20. 선택적으로 UEFI 보안 부팅을 사용하십시오. "UEFI 보안 부팅 사용" 133페이지의 내용을 참조하십시오.
21. 최신 장치 드라이버를 다운로드하여 설치하십시오. <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list>
22. 시스템 및 장치 펌웨어를 업데이트하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.

참고: (Lenovo의 숙련된 기술자 전용) 펌웨어 및 RoT 보안 모듈을(를) 교체했다면 펌웨어를 서버에서 지원하는 특정 버전으로 업데이트하십시오. <https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How+To/System+related/How+to+do+RoT+Module+FW+update+on+ThinkSystem+V3+machines/>을 참조하십시오.

VPD(필수 제품 데이터) 업데이트

이 도움말을 사용하여 VPD(필수 제품 데이터)를 업데이트하십시오.

- (필수) 시스템 유형
- (필수) 일련 번호
- (옵션) 자산 태그
- (옵션) UUID

권장 도구:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI 명령

Lenovo XClarity Provisioning Manager 사용

단계:

1. 서버를 시작하고 화면의 지시에 따라 키를 누르십시오. 기본적으로 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스가 표시됩니다.
2. 시스템 요약을 선택합니다. '시스템 요약' 탭 페이지가 표시됩니다.
3. VPD 업데이트를 클릭한 다음 화면의 안내에 따라 VPD를 업데이트합니다.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 명령 사용

- 시스템 유형 업데이트
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]`
- 일련 번호 업데이트
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]`
- 시스템 모델 업데이트
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]`
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override [access_method]`
- 자산 태그 업데이트
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]`
- UUID 업데이트
`onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]`

변수	설명
<m/t_model>	서버 시스템 유형 및 모델 번호입니다. xxxxyyy을 (를) 입력합니다. 여기서 xxxx은 (는) 시스템 유형이고 yyy은 (는) 서버 모델 번호입니다.
<s/n>	서버에 대한 일련 번호입니다. zzzzzzz을 (를) 입력합니다. 여기서 zzzzzzz은 (는) 일련 번호입니다.
<system model>	서버의 시스템 모델입니다. system yyyyyyyy을 (를) 입력합니다. 여기서 yyyyyyyy은 (는) 제품 식별자입니다.

<p><asset_tag></p>	<p>서버 자산 태그 번호입니다.</p> <p>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa을 (를) 입력합니다. 여기서 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa은 (는) 자산 태그 번호입니다.</p>
<p>[access_method]</p>	<p>대상 서버에 액세스하기 위해 선택한 액세스 방식입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 온라인 KCS(미인증 및 사용자 제한): 명령에서 [access_method]을(를) 바로 삭제할 수 있습니다. • 온라인 인증 LAN: 이 경우에는 OneCLI 명령 끝에 아래 LAN 계정 정보를 지정합니다. --bmc-username <user_id> --bmc-password <password> • 원격 WAN/LAN: 이 경우에는 OneCLI 명령 끝에 아래 XCC 계정 정보 및 IP 주소를 지정합니다. --bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP> <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <bmc_user_id> BMC 계정 이름(12개 계정 중 하나). 기본값은 USERID입니다. - <bmc_password> BMC 계정 암호(12개 계정 중 하나).

TPM 숨기기/관찰

TPM은 시스템 작동을 위한 데이터 전송을 암호화하도록 기본적으로 활성화되어 있습니다. 필요한 경우 Lenovo XClarity Essentials OneCLI을(를) 사용하여 TPM을 비활성화할 수 있습니다.

TPM을 비활성화하려면 다음을 수행하십시오.

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하고 설치하십시오.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하려면 다음 사이트로 이동하십시오.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 다음 명령을 실행하십시오.

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

여기서,

- <userid>:<password>는 서버의 BMC(Lenovo XClarity Controller 인터페이스)에 액세스하는 데 사용되는 자격 증명입니다. 기본 사용자 ID는 USERID이고 기본 암호는 PASSWORD(대문자 O가 아니라 숫자 0)입니다.
- <ip_address>는 BMC의 IP 주소입니다.

예:

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from `0-9a-zA-Z_+.$%&!^&*()=' set
* Use "" to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. 시스템을 재부팅하십시오.

TPM을 다시 활성화하려면 다음 명령을 실행하고 시스템을 재부팅하십시오.

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

예:

```
D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=11@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved
OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"
[1s]Certificate check finished [100%]=====
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.
```

TPM 펌웨어 업데이트

필요한 경우 Lenovo XClarity Essentials OneCLI을(를) 사용하여 TPM 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

참고: TPM 펌웨어 업데이트는 되돌릴 수 없습니다. 업데이트 후에는 TPM 펌웨어를 이전 버전으로 다운그레이드할 수 없습니다.

TPM 펌웨어 버전

아래 절차에 따라 TPM 펌웨어 버전을 확인하십시오.

Lenovo XClarity Provisioning Manager에서

1. 서버를 시작하고 화면 지침에 지정된 키를 눌러 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스를 표시합니다. (자세한 정보는 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.)
2. 시동 관리자 암호가 필요한 경우 암호를 입력하십시오.
3. UEFI 설정 페이지에서 시스템 설정 → 보안 → 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 → TPM 2.0 → TPM 펌웨어 버전을 클릭하십시오.

TPM 펌웨어 업데이트

TPM 펌웨어를 업데이트하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하고 설치하십시오.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하려면 다음 사이트로 이동하십시오.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 다음 명령을 실행하십시오.

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

여기서,

- <x.x.x.x>은(는) 대상 TPM 버전입니다.

예: TPM 2.0(7.2.1.0) -> TPM 2.0(7.2.2.0):

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password>는 서버의 BMC(Lenovo XClarity Controller 인터페이스)에 액세스하는 데 사용되는 자격 증명입니다. 기본 사용자 ID는 USERID이고 기본 암호는 PASSWORD(대문자 O가 아니라 숫자 0)입니다.

- <ip_address>는 BMC의 IP 주소입니다.

UEFI 보안 부팅 사용

선택적으로 UEFI 보안 부팅을 사용할 수 있습니다.

UEFI 보안 부팅에 사용할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

- Lenovo XClarity Provisioning Manager에서
Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 UEFI 보안 부팅을 사용하는 경우:
 1. 서버를 시작하고 화면 지침에 지정된 키를 눌러 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스를 표시합니다. (자세한 정보는 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.)
 2. 시동 관리자 암호가 필요한 경우 암호를 입력하십시오.
 3. UEFI 설정 페이지에서 시스템 설정 → 보안 → 보안 부팅을 클릭하십시오.
 4. 보안 부팅을 사용하도록 설정하고 설정을 저장하십시오.

참고: UEFI 보안 부팅을 비활성화해야 하는 경우 4단계에서 '사용 안 함'을 선택하십시오.

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서
Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 UEFI 보안 부팅을 사용하는 경우
 1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하고 설치하십시오.
Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하려면 다음 사이트로 이동하십시오.
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
 2. 다음 명령을 실행하여 보안 부팅을 사용하도록 설정하십시오.
`OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>`
여기서,
 - <userid>:<password>는 서버의 BMC(Lenovo XClarity Controller 인터페이스)에 액세스하는 데 사용되는 자격 증명입니다. 기본 사용자 ID는 USERID이고 기본 암호는 PASSWORD(대문자 O가 아니라 숫자 0)입니다.
 - <ip_address>는 BMC의 IP 주소입니다.
 Lenovo XClarity Essentials OneCLI set 명령에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

참고: UEFI 보안 부팅을 비활성화해야 하는 경우 다음 명령을 실행하십시오.

`OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>`

윗면 덮개 교체

이 섹션의 지침에 따라 윗면 덮개를 제거 또는 설치하십시오.

윗면 덮개 제거

이 섹션의 지침에 따라 노드에서 윗면 덮개를 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 노드 전원을 끄고("노드 전원 끄기" 11페이지 참조) 노드에서 외부 케이블을 모두 분리하십시오.
- b. 새시에서 노드를 제거("새시에서 노드 제거" 33페이지 참조)한 다음 노드의 앞면이 사용자를 향하도록 평평한 정전기 방지 표면에 노드를 조심스럽게 놓으십시오.

참고:

- 노드를 제거할 때 노드 트레이 번호를 기록하고 노드를 제거했던 동일한 트레이에 노드를 설치해야 합니다. 노드를 다른 트레이에 다시 설치하려면 노드를 재구성해야 합니다.
- 노드를 들어올릴 때는 안전을 위하여 반드시 양손으로 노드를 잡으십시오.

단계 2. 노드에서 윗면 덮개를 제거하십시오.

- a. ① 윗면 덮개의 측면과 상단에 있는 해제 버튼을 누르십시오.
- b. ② 윗면 덮개를 노드 뒤쪽으로 민 다음 노드에서 들어 올려 평평하고 깨끗한 표면에 놓으십시오.

중요:

- 서비스 레이블은 윗면 덮개 안쪽에 있습니다(사용 설명서 또는 시스템 구성 설명서의 "시스템 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스" 참조).
- 적절한 냉각 및 공기 흐름을 위해 노드의 전원을 켜기 전에 윗면 덮개를 설치하십시오. 윗면 덮개가 제거된 노드를 작동하면 구성 요소가 손상될 수 있습니다.




그림 117. 윗면 덮개 제거

이 작업 완료 후

1. 교체 장치 설치("윗면 덮개 설치" 135페이지 참조).
2. 구성 요소 또는 옵션 장치를 반환하도록 지시받은 경우 모든 포장 지시사항을 따르고 제공되는 운송용 포장재를 사용하십시오.

윗면 덮개 설치

이 섹션의 지침에 따라 윗면 덮개를 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "설치 지침" 1페이지 및 "안전 점검 목록" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 케이블, 어댑터 및 기타 구성 요소가 모두 장착되어 올바르게 설치 및 장착되어 있으며 노드 내부에 헐거운 도구나 부품이 남아 있지 않은지 확인하십시오.
- 모든 내장 케이블이 올바르게 배선되었는지 확인하십시오(제 2 장 "내장 케이블 배선" 139페이지 참조).

절차

- 단계 1. 윗면 덮개 가이드 핀을 노드의 가이드 구멍에 맞춘 다음 윗면 덮개를 노드 위에 놓고 노드에 맞물릴 때까지 노드 앞쪽으로 미십시오.
- 단계 2. 윗면 덮개 측면에 있는 버튼이 잠금 위치에 있는지 확인하십시오.




그림 118. 윗면 덮개 설치

이 작업 완료 후

1. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("새시에 노드 설치" 39페이지 참조).
2. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("핫 스왑 전원 공급 장치 설치" 21페이지 및 "노드 전원 켜기" 11페이지 참조.)

3. 계속해서 부품 교체를 완료하십시오("[부품 교체 완료](#)" 136페이지 참조).

XCC 관리 모듈 관리

이 섹션의 지침에 따라 XCC 관리 모듈을 제거하거나 설치하십시오.

참고: 특정 구성에 따라 노드에 이 구성 요소가 함께 제공되지 않을 수 있습니다.

XCC 관리 모듈 제거

이 섹션의 지침에 따라 관리 모듈을 제거하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의: "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.

XCC 관리 모듈 설치

이 섹션의 지침에 따라 XCC 관리 모듈을 설치하십시오.

이 작업 정보

잠재적인 위험을 방지하려면 다음 안전 정보를 읽고 이를 준수해야 합니다.

주의:

- "[설치 지침](#)" 1페이지 및 "[안전 점검 목록](#)" 2페이지의 안내에 따라 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 노드 및 새시의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 구성 요소를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

펌웨어 및 드라이버 다운로드: 구성 요소를 교체한 후에 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 서버의 최신 펌웨어 및 드라이버 업데이트를 확인하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list>로 이동하십시오.
- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 추가 정보를 보려면 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"로 이동하십시오.

부품 교체 완료

점검 목록을 참고하여 부품 교체를 완료하십시오.

부품 교체를 완료하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 모든 구성 요소가 올바르게 다시 조립되었는지 확인하고 도구나 풀린 나사가 노드 내부에 남아 있지 않은지 확인하십시오.
2. 노드 내부 케이블을 잘 정리하여 고정하십시오. 각 구성 요소에 대한 케이블 연결 및 배선 정보를 참조하십시오([제 2 장 "내장 케이블 배선"](#) 139페이지 참조).
3. 새시에 노드를 다시 설치하십시오("[새시에 노드 설치](#)" 39페이지 참조).
4. 필요한 전원 공급 장치가 설치되어 있고 전원 코드가 연결되어 있는지 확인한 다음 노드의 전원을 켜십시오("[핫 스왑 전원 공급 장치 설치](#)" 21페이지 및 "[노드 전원 켜기](#)" 11페이지 참조.)
5. 시스템 구성을 업데이트하십시오.
 - 최신 장치 드라이버를 다운로드하고 설치하십시오. <http://datacentersupport.lenovo.com>

- 시스템 펌웨어를 업데이트하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
- UEFI 구성을 업데이트하십시오. <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>의 내용을 참조하십시오.
- 핫 스왑 드라이버 또는 RAID 어댑터를 설치하거나 제거한 경우 디스크 배열을 다시 구성하십시오. 시스템과 호환되는 LXPМ 설명서에서 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>의 내용을 참조하십시오.

제 2 장 내장 케이블 배선

이 섹션을 참조하여 특정 구성 요소에 대한 케이블 라우팅을 수행하십시오.


케이블을 연결하기 전에 다음 지침을 주의 깊게 읽으십시오.

- 내장 케이블을 연결하거나 분리하기 전에 노드를 끄십시오.
- 추가 케이블 연결 지시사항은 외장 장치와 함께 제공되는 설명서를 참고하십시오.
- 적절한 커넥터를 찾으려면 케이블에 인쇄된 ID를 사용하십시오.
- 케이블이 고정되지 않고 시스템 보드의 구성 요소를 가리거나 커넥터를 덮지 않도록 해야 합니다.

중요: 케이블 간섭을 방지하려면

- DIMM 슬롯 옆에 있는 케이블은 케이블 덕트에 의해 DIMM에서 분리되어야 합니다.

참고: 시스템 보드에서 케이블을 분리할 때 래치, 잠금 해제 탭 또는 케이블 커넥터의 잠금 장치를 모두 분리하십시오. 케이블을 제거하기 전에 이러한 잠금 장치를 해제하지 않으면 시스템 보드의 깨지기 쉬운 케이블 소켓이 손상됩니다. 케이블 소켓이 손상되면 시스템 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.



커넥터 식별

이 섹션을 참조하여 전자 보드 커넥터의 위치를 찾고 식별하십시오.

케이블 배선용 시스템 보드 커넥터

이 섹션을 참조하여 내장 케이블 배선에 사용되는 시스템 보드의 커넥터를 찾고 식별하십시오.




그림 119. 케이블 배선용 시스템 보드 커넥터

표 6. 케이블 배선용 시스템 보드 커넥터

1 OCP 신호 커넥터	8 PCIe 라이저 전원 커넥터
2 PCIe 라이저 슬롯 1 커넥터 (Gen5)	9 팬 4 커넥터
3 OCP 전원 및 사이드밴드 커넥터	10 P12V AUX 전원 커넥터
4 팬 1 커넥터	11 노드 사이드밴드 커넥터
5 팬 2 커넥터	12 NVMe 0-1 커넥터 (Gen5)
6 백플레인 전원 커넥터	13 PCIe 라이저 슬롯 1 커넥터 (Gen5)
7 팬 3 커넥터	14 뒷면 I/O 신호 커넥터

드라이브 백플레인 커넥터

이 섹션을 참조하여 드라이브 백플레인의 커넥터 위치를 찾고 식별하십시오.

E3.S 드라이브 백플레인

이 섹션을 참조하여 드라이브 백플레인에서 커넥터를 찾으십시오.




그림 120. E3.S 드라이브 백플레인 커넥터

표 7. 드라이브 백플레인 커넥터

1 NVMe 0-1	2 백플레인 전원 커넥터
-------------------	----------------------

PCI 라이저 커넥터

이 섹션을 참조하여 PCIe 라이저 카드에서 커넥터를 찾고 식별하십시오.




그림 121. PCIe 라이저 카드 커넥터

표 8. Gen 5 HH 라이저 카드 커넥터

1 PCIe x16(Gen5) 슬롯	2 PCIe 라이저 전원 커넥터
----------------------------	--------------------------

전원 분배 보드 커넥터

이 섹션을 참조하여 전원 분배 보드에서 커넥터의 위치를 찾고 식별하십시오.




그림 122. 전원 분배 보드 커넥터


표 9. 전원 분배 보드 커넥터

1 전원 버스 바 커넥터	3 전원 커넥터
2 사이드밴드 커넥터	4 새시 미드플레인 커넥터

뒷면 I/O 모듈 커넥터

이 섹션을 참조하여 뒷면 I/O 모듈의 커넥터 위치를 찾고 식별하십시오.


표 10. 뒷면 I/O 모듈 커넥터



XCC 관리 앞면 I/O 커넥터

이 섹션을 참조하여 앞면 OCP 케이스에서 XCC 관리 앞면 I/O 커넥터의 위치를 찾고 식별하십시오.

표 11. XCC 관리 앞면 I/O 커넥터



E3.S 드라이브 백플레인 케이블 배선

이 섹션의 지침에 따라 E3.S 드라이브 백플레인의 케이블 배선하십시오.

참고:

- 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**
- 케이블을 배선할 때 모든 케이블이 해당 케이블 가이드 및 케이블 클립을 통해 적절하게 배선되었는지 확인하십시오.




그림 123. E3.S 드라이브 백플레인의 케이블 배선

시작 (시스템 보드)	끝 (E3.S 드라이브 백플레인)	케이블
1 백플레인 전원 커넥터	1 전원 커넥터	전원 2x8 - 전원 2x4(645mm)
2 NVMe 0-1 커넥터 (Gen5)	2 NVMe 0-1	MCIO x8 - MCIO x8(315mm)

팬 케이블 배선

이 섹션의 지침에 따라 팬의 케이블을 배선하십시오.

참고:

- 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**
- 케이블을 배선할 때 모든 케이블이 해당 케이블 가이드 및 케이블 클립을 통해 적절하게 배선되었는지 확인하십시오.
- 그림과 같이 중복 팬 케이블을 관리하십시오.




그림 124. 팬 케이블 배선

시작 (팬)	끝 (시스템 보드)	케이블 길이
1 팬 1 케이블	팬 1 커넥터	140mm
2 팬 2 케이블	팬 2 커넥터	140mm
3 팬 3 케이블	팬 3 커넥터	140mm
4 팬 4 케이블	팬 4 커넥터	140mm

앞면 OCP 모듈 및 XCC 관리 모듈 케이블 배선

이 섹션의 지침에 따라 앞면 OCP 모듈 및 XCC 관리 모듈의 케이블을 설치하고 배선하십시오.

참고:

- 특정 구성에 따라 이 도움말의 정보가 노드에 적용되지 않을 수도 있습니다.
- 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**
- 케이블을 배선할 때 모든 케이블이 해당 케이블 가이드 및 케이블 클립을 통해 적절하게 배선되었는지 확인하십시오.

PCIe 라이저 케이블 배선

이 섹션의 지침에 따라 PCIe 라이저의 케이블을 배선하십시오.

참고:

- 특정 구성에 따라 이 도움말의 정보가 노드에 적용되지 않을 수도 있습니다.
- 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**
- 케이블을 배선할 때 모든 케이블이 해당 케이블 가이드 및 케이블 클립을 통해 적절하게 배선되었는지 확인하십시오.

PCIe 라이저 케이블 배선에는 다음 구성이 포함됩니다.

- "프로세서 1개" 144페이지
- "프로세서 2개" 145페이지

프로세서 1개




그림 125. PCIe 라이저 케이블 배선 - 프로세서 1개

시작 (시스템 보드)	끝 (PCIe 라이저)	케이블
1 PCIe 라이저 전원 커넥터	1 전원 커넥터	전원 2x8 - 전원 2x4(310mm)
2a PCIe 라이저 슬롯 1 커넥터 (Gen5)	2 PCIe 라이저 유선 케이블	PCIe 라이저 - MCIO x16(340mm)
2b PCIe 라이저 슬롯 1 커넥터 (Gen5)		PCIe 라이저 - MCIO x16(660mm)

프로세서 2개




그림 126. PCIe 라이저 케이블 배선 - 프로세서 2개

시작 (시스템 보드)	끝 (PCIe 라이저)	케이블
1 PCIe 라이저 전원 커넥터	1 전원 커넥터	전원 2x8 - 전원 2x4(310mm)
2 PCIe 라이저 슬롯 1 커넥터 (Gen5)	2 PCIe 라이저 유선 케이블	PCIe 라이저 - MCIO x16(340mm)

전원 분배 보드 케이블 배선

이 섹션의 지침에 따라 전원 분배 보드의 케이블을 배선하십시오.

참고:

- 커넥터 간 연결: **1** ← **1**, **2** ← **2**, **3** ← **3**, ... **n** ← **n**
- 케이블을 배선할 때 모든 케이블이 해당 케이블 가이드 및 케이블 클립을 통해 적절하게 배선되었는지 확인하십시오.




그림 127. 전원 분배 보드의 케이블 배선

시작 (전원 분배 보드)	끝 (시스템 보드)	케이블
1 PDB 사이드밴드 커넥터	1 노드 사이드밴드 커넥터	사이드밴드 2x15 - 사이드밴드 2x15(180mm)
2 PDB P12V AUX 전원 커넥터	2 P12V AUX 전원 커넥터	전원 2x6 - 전원 2x6(200mm)

뒷면 I/O 및 OCP 모듈 케이블 배선

이 섹션의 지침에 따라 뒷면 I/O 모듈 및 OCP 모듈의 케이블을 설치하고 배선하십시오.

참고:

- 커넥터 간 연결: **1** ← **1**, **2** → **2**, **3** ← **3**, ... **n** ← **n**
- 케이블을 배선할 때 모든 케이블이 해당 케이블 가이드 및 케이블 클립을 통해 적절하게 배선되었는지 확인하십시오.





그림 128. 뒷면 I/O 모듈 및 OCP 모듈의 케이블

시작	끝 (시스템 보드)	케이블
1 노드 하단(나사로 고정됨)	1a OCP 전원 및 사이드밴드 커넥터	OCP 커넥터 - MCIO x8(270mm)
	1b OCP 신호 커넥터	OCP 커넥터 - MCIO x16(450mm)



시작	끝 (시스템 보드)	케이블
1 뒷면 I/O 신호 커넥터(위치: 뒷면 I/O 모듈)	1 뒷면 I/O 신호 커넥터	로우 프로파일 SlimSAS x8 - 로우 프로파일 SlimSAS x8(915mm)

참고: 뒷면 I/O 케이블을 뒷면 I/O 모듈에 연결할 때 부착된 접지 케이블을 나사로 고정해야 합니다.




그림 129. 뒷면 I/O 케이블 및 접지 케이블 설치

제 3 장 문제 관별

이 절의 정보를 사용하여 서버를 사용할 때 발생할 수 있는 문제를 식별하고 해결하십시오.

특정 이벤트가 발생하면 Lenovo 지원에 자동으로 알리도록 Lenovo 서버를 구성할 수 있습니다. Lenovo XClarity Administrator와 같은 관리 응용 프로그램에서 자동 알림(콜 홈이라고도 함)을 구성할 수 있습니다. 자동 문제 알림을 구성하면 서버에서 잠재적으로 중요한 이벤트가 발생할 때마다 Lenovo 지원에 자동으로 알립니다.

문제를 뚜렷하게 파악하려면 일반적으로 서버를 관리하는 응용 프로그램의 이벤트 로그부터 시작해야 합니다.

- Lenovo XClarity Administrator에서 서버를 관리하는 경우 Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그에서 시작하십시오.
- 다른 관리 응용 프로그램을 사용하는 경우 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에서 시작하십시오.

웹 리소스

- 기술 팀

Lenovo는 지원 웹 사이트를 계속해서 업데이트 하여 서버와 관련해 겪을 수 있는 문제를 해결하도록 최신 팁 및 기술을 제공합니다. 이러한 Tech Tip(고정 팁 또는 서비스 공지)은 서버 실행과 관련된 문제를 피하거나 해결할 수 있는 방법을 제공합니다.

서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면

1. <http://datacentersupport.lenovo.com>으로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 How To' s(방법)를 클릭하십시오.
3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution (솔루션)을 클릭하십시오.

화면의 지지 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.

- Lenovo 데이터 센터 포럼

- 다른 사람이 유사한 문제를 겪었는지 확인하려면 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg의 내용을 확인하십시오.

이벤트 로그

경고는 이벤트 또는 임박한 이벤트를 알리는 메시지 또는 기타 표시입니다. 경고는 Lenovo XClarity Controller 또는 서버의 UEFI에 의해 생성됩니다. 이러한 경고는 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에 저장됩니다. Chassis Management Module 2 또는 Lenovo XClarity Administrator에서 서버를 관리하는 경우, 해당 관리 애플리케이션에 경고가 자동 전달됩니다.

참고: 이벤트에서 복구하는 데 수행해야 할 수도 있는 사용자 작업을 비롯한 이벤트 목록은 https://pubs.lenovo.com/sd530-v3/pdf_files에서 확인할 수 있는 *메시지 및 코드 참조서*의 내용을 참조하십시오.

Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그

Lenovo XClarity Administrator를 사용하여 서버, 네트워크 및 스토리지 하드웨어를 관리하는 경우 XClarity Administrator를 통해 관리되는 모든 장치의 이벤트를 볼 수 있습니다.

Logs

The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Show:

All Event Sources

All Dates

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20

그림 130. Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그

XClarity Administrator의 이벤트 작업에 대한 자세한 내용은 다음의 내용을 참조하십시오.

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html

Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그

Lenovo XClarity Controller는 온도, 전원 공급 장치 전압, 팬 속도 및 구성 요소 상태와 같은 내부의 물리적 변수를 측정하는 센서를 사용하여 서버 및 그 구성 요소의 물리적 상태를 모니터링합니다. Lenovo XClarity Controller는 시스템 관리 소프트웨어 및 시스템 관리자와 사용자에게 다양한 인터페이스를 제공하여 서버의 원격 관리와 제어를 가능하게 합니다.

Lenovo XClarity Controller는 서버의 모든 구성 요소를 모니터링하고 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에 이벤트를 게시합니다.

ThinkSystem System name: XCC0023579PK

Event Log Audit Log Maintenance History

Customize Table Clear Logs Refresh

Type: All Source All Date

Severity	Source	Event ID	Message	Date
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM

그림 131. Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그

Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그 액세스에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 XCC 설명서의 "이벤트 로그 보기" 섹션(<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>)

사양

다음은 새시와 노드의 기능 및 사양에 대한 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

사양 범주 및 각 범주의 내용에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.

사양 범주	D3 새시 사양	노드 기술 사양	노드 기계 사양	환경 사양
내용	<ul style="list-style-type: none"> 기술 사양 기계 사양 	<ul style="list-style-type: none"> 프로세서 메모리 M.2 드라이브 스토리지 확장 확장 슬롯 그래픽 처리 장치(GPU) 통합 기능 네트워크 RAID 어댑터 시스템 팬 디버깅을 위한 최소 구성 운영 체제 	<ul style="list-style-type: none"> 크기 무게 	<ul style="list-style-type: none"> 음향 잡음 방출 주변 온도 관리 환경

D3 새시 사양

ThinkSystem D3 새시 사양의 요약입니다.

기술 사양

표 12. 새시 기술 사양

사양	설명
전기 입력	<p>시스템에서 최대 3개의 핫 스왑 전원 공급 장치를 지원합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRPS 1300W 티타늄, 입력 전원 200-240V • CRPS 1300W 플래티넘, 입력 전원 200-240V • CRPS 1600W 티타늄, 입력 전원 200-240V • CRPS 2700W 티타늄, 입력 전원 200-240V • CRPS 2700W 플래티넘, 입력 전원 200-240V <p>지원되는 전원 공급 장치 구성:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSU 3개: 오버서브스크립션 없이 2+1(중복 선택 사항) • PSU 2개: 오버서브스크립션 없이 1+1(중복 선택 사항) • PSU 1개: 오버서브스크립션 없이 2700W CRPS PSU에만 1+0 <p>중요: 새시의 전원 공급 장치 및 중복 전원 공급 장치는 브랜드, 전원 등급, 와트 수 또는 효율 수준이 동일해야 하며, 래치 색상이 동일해야 합니다.</p> <p>참고: 실제 전력 효율은 시스템 구성에 따라 달라집니다.</p>

기계 사양

중요: 안전을 위해 랙에서 새시를 제거하거나 설치할 때는 새시에 설치된 노드 또는 전원 공급 장치가 있는지 확인하십시오.

표 13. 새시 기계 사양

사양	설명
크기	<p>2U 랙 마운트 새시(2U2N 또는 2U4N)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 높이: 87mm(3.43인치) • 깊이: 898mm(35.36인치) • 너비: 448mm(17.64인치) • 무게: <ul style="list-style-type: none"> - 빈 새시(새시 미드프레임 및 PSU 케이지 포함): 11.83kg(26.08lbs) - 최대(최대 4개의 1U 또는 최대 2개의 2U 노드 및 3개의 CRPS 전원 공급 장치가 설치됨): 약 42.37kg(93.41lbs)

참고: D3 새시에 지원되는 노드는 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "D3 새시 앞면"을 참조하십시오.

노드 기술 사양

노드의 기술 사양에 대한 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

프로세서

프로세서

통합 메모리 컨트롤러 및 Intel Mesh UPI(Ultra Path Interconnect) 토폴로지를 갖춘 멀티 코어 Intel Xeon 프로세서를 지원합니다.

- LGA 4677 소켓을 갖춘 골드 또는 플래티넘 수준 프로세서 최대 2개.
 - 소켓당 최대 64코어까지 확장 가능
 - 더 높은 너비(x96) 및 속도의 UPI v2.0 링크 지원: 최대 12.8, 14.4, 16GT/s
 - TDP(열 설계 전력): 최대 350W
- 지원되는 프로세서 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

메모리

메모리

메모리 구성 및 설치에 관한 자세한 정보는 를 참조하십시오.

- 슬롯: 최대 16개의 TruDDR5 DIMM(프로세서당 DIMM 8개)을 지원하는 16개의 DIMM(Dual Inline Memory Module) 커넥터
- 각 프로세서에는 8개의 메모리 채널이 있으며 채널당 DIMM은 1개임
- 메모리 모듈 유형:
 - TruDDR5 5600MHz RDIMM: 32GB(2Rx8), 48GB(2Rx8) 및 96GB(2Rx4)
 - TruDDR5 5600MHz 10x4 RDIMM: 32GB(1Rx4), 64GB(2Rx4)
 - TruDDR5 5600MHz 3DS RDIMM: 128GB(4Rx4)
- 속도: 작동 속도는 프로세서 모델 및 UEFI 설정에 따라 다릅니다.
 - 채널당 DIMM 1개에 대해 5600MT/s
- 최소 메모리: 32GB
- 최대 메모리: 1TB(8 x 128GB)

지원되는 메모리 모듈 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

M.2 드라이브

M.2 드라이브

- 시스템 보드의 M.2 드라이브 최대 2개.
- 본 시스템은 다음 용량의 M.2 드라이브를 지원합니다.
 - SATA M.2 드라이브:
 - 240GB
 - 480GB
 - 960GB
 - NVMe M.2 드라이브:
 - 480GB
 - 800GB
 - 960GB
 - 1.92TB
 - 3.84TB
- 다음 폼 팩터가 지원됩니다.
 - 80mm(2280)
 - 110mm(22110)

지원되는 M.2 드라이브 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

스토리지 확장

스토리지 확장
<ul style="list-style-type: none">최대 2개의 핫 스왑 E3.S 드라이브 지원되는 드라이브 목록은 https://serverproven.lenovo.com의 내용을 참조하십시오.

확장 슬롯

확장 슬롯
<ul style="list-style-type: none">PCIe 라이저<ul style="list-style-type: none">노드 뒷면에 PCIe 라이저 1개:<ul style="list-style-type: none">PCI Express 5.0 x16, HH/HL(싱글 와이드)PCIe 확장 슬롯은 최대 75W PCIe 어댑터를 지원할 수 있습니다.OCP 모듈<ul style="list-style-type: none">OCP 모듈 슬롯 1개

그래픽 처리 장치(GPU)

그래픽 처리 장치(GPU)
<ul style="list-style-type: none">75W 로우 프로파일 GPU 최대 1개 지원되는 GPU 목록은 https://serverproven.lenovo.com의 내용을 참조하십시오.

통합 기능 및 I/O 커넥터

통합 기능
<ul style="list-style-type: none">Lenovo XClarity Controller(XCC), 서비스 프로세서 제어 및 모니터링 기능, 비디오 컨트롤러 및 원격 키보드, 비디오, 마우스 및 원격 하드 디스크 드라이브 기능을 제공합니다.시스템 관리 네트워크에 연결하는 XCC 시스템 관리 포트 1개 이 RJ-45 커넥터는 Lenovo XClarity Controller 기능 전용이며 10/100/1000Mbps 속도로 실행됩니다.앞면 커넥터:<ul style="list-style-type: none">직렬 포트 1개USB 3.2 Gen 1 커넥터 1개VGA 커넥터 1개외부 진단 커넥터 1개뒷면 커넥터:<ul style="list-style-type: none">OCP 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터 2개 또는 4개로 구성된 그룹Mini DisplayPort 커넥터 1개XCC 시스템 관리 포트 1개USB 3.2 Gen 1 커넥터 1개Lenovo XClarity Controller(XCC) 시스템 관리가 지원되는 USB 2.0 커넥터 1개 <p>참고: 최대 비디오 해상도는 1920 x 1200(60Hz)입니다.</p>

네트워크

네트워크
<ul style="list-style-type: none">OCP 3.0 모듈에 커넥터 2개 또는 4개

RAID 어댑터

RAID 어댑터
ThinkSystem RAID는 M.2 드라이브에 대한 소프트웨어 RAID 지원을 제공합니다. <ul style="list-style-type: none">• Intel VROC Standard: 활성화 키가 필요하며 RAID 레벨 0 및 1을 지원함• Intel VROC Premium: 활성화 키가 필요하며 RAID 레벨 0 및 1을 지원함• Intel VROC Boot(5세대 프로세서용): 활성화 키가 필요하며 RAID 레벨 1만 지원함• 소프트웨어 RAID를 지원하는 온보드 SATA 포트(Intel VROC SATA RAID, RAID 레벨 0 및 1 지원) ThinkSystem RAID는 E3.S 드라이브에 대한 소프트웨어 RAID 지원을 제공합니다. <ul style="list-style-type: none">• Intel VROC Standard: 활성화 키가 필요하며 RAID 레벨 0 및 1을 지원함 지원되는 RAID/HBA 어댑터에 대한 자세한 정보는 Lenovo ThinkSystem RAID 어댑터 및 HBA 참조서 를 참조하십시오.

시스템 팬

시스템 팬
4056 팬 4개 (40 x 40 x 56mm)

디버깅을 위한 최소 구성

디버깅을 위한 최소 구성
<ul style="list-style-type: none">• 노드를 시작하려면 다음과 같은 최소 구성이 필요합니다.<ul style="list-style-type: none">- 소켓 1의 프로세서 1개- DIMM 슬롯 4의 메모리 모듈 1개- PSU 슬롯 1의 전원 공급 장치 1개- 부트 드라이브 1개, M.2 또는 E3.S 드라이브 및 구성된 경우 RAID 어댑터(디버깅에 OS가 필요한 경우)- 시스템 팬 4개

운영 체제

운영 체제
지원 및 인증된 운영 체제: <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows Server• VMware ESXi• Red Hat Enterprise Linux• SUSE Linux Enterprise Server 참조: <ul style="list-style-type: none">• 사용 가능한 운영 체제의 전체 목록: https://lenovopress.lenovo.com/osig.• OS 배포 지침은 <i>사용 설명서</i> 또는 <i>시스템 구성 설명서</i>의 "운영 체제 배포"를 참조하십시오.

노드 기계 사양

ThinkSystem SD530 V3 노드의 기계 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

크기
ThinkSystem SD530 V3 노드 <ul style="list-style-type: none"> • 높이: 40.55mm(1.60인치) • 너비: 221.4mm(8.72인치) • 깊이: 907mm(35.71인치)(E3.S 드라이브 포함)

무게
최대: <ul style="list-style-type: none"> • 7.6kg(16.76lbs)

환경 사양

서버의 환경 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

음향 잡음 방출

음향 잡음 방출
<p>서버에는 다음과 같은 음향 잡음 방출 선언이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 음력 수준(L_{WAd}) <ul style="list-style-type: none"> - 대기: 7.3Bel(일반), 7.4Bel(최대) - 작동 1: 7.3Bel(일반), 7.4Bel(최대) - 작동 2: 7.5Bel(일반), 8.3Bel(최대) • 음력 수준(L_{pAm}): <ul style="list-style-type: none"> - 대기: 57.1dBA(일반), 57.8dBA(최대) - 작동 1: 57.1dBA(일반), 57.8dBA(최대) - 작동 2: 59.1dBA(일반), 66.4dBA(최대) <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 이 음력 수준은 ISO7779에 명시된 절차에 따라 제어된 음향 환경에서 측정되었으며 ISO 9296에 따라 보고됩니다. • 유휴 모드는 서버 전원이 켜져 있지만 의도된 기능을 수행하지 않는 안정적인 상태입니다. 작동 모드 1은 CPU TDP를 50% 사용합니다. 작동 모드 2는 CPU TDP를 100% 사용합니다. • 고지된 음향 잡음 수준은 아래 지정된 구성을 기반으로 하며 구성이나 조건에 따라 달라질 수 있습니다.(새시에 SD530 V3 노드 4개가 설치된 경우) <ul style="list-style-type: none"> - 일반: 185W 프로세서 4개, 64GB RDIMM 32개, E3.S SSD 4개, 1GB OCP 모듈 4개, 2700W CRPS PSU 2개 - 최대: 205W 프로세서 8개, 64GB RDIMM 64개, E3.S SSD 8개, 1GB OCP 모듈 4개, GPU 어댑터 4개, 및 2700W CRPS PSU 3개 • OSHA 또는 유럽 공동체 지침에 규정된 것과 같은 정부 규정은 작업장에서 소음 노출을 관리할 수 있고 사용자 및 사용자의 서버 설치에 적용할 수 있습니다. 설치 시 측정되는 실제 음력 수준은 설치하는 랙 수, 크기, 재료 및 방의 구성, 다른 장비의 소음 수준, 방 주변 온도 및 장비와 관련된 직원의 위치 등 다양한 요소에 따라 다릅니다. 또한, 이러한 정부 규정 준수는 직원들의 노출 기간 및 직원들의 청력 보호복 착용 여부를 포함하여 다양한 추가 요인에 따라 달라집니다. Lenovo는 해당 규정의 준수 여부를 확인하기 위해 이 분야에 서 자격을 갖춘 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

주변 온도 관리

주변 온도 관리

특정 구성 요소가 설치된 경우 주변 온도를 조정하십시오.

참고:

- 스토틀링을 방지하려면, 속도가 100GbE 이상인 네트워크 어댑터가 설치된 경우 패시브 직접 연결 케이블을 채택해야 합니다.
- 다음 시스템 구성에서 주변 온도를 35° C 이하로 유지하십시오.

표 14. 프로세서 1개가 설치된 구성, 35° C 미만

프로세서 구성	조건에 따라 지원되는 구성 요소	공통으로 지원되는 구성 요소
<ul style="list-style-type: none"> - 최대 350W TDP의 프로세서 1개 - 성능 방열판 	<ul style="list-style-type: none"> - PCIe 어댑터 1개 - OCP 모듈 없음 	<ul style="list-style-type: none"> - 최대 8개의 96GB RDIMM - E3.S 1T 드라이브 최대 2개 <p>참고: E3.S PM1743 15.36TB 드라이브가 설치된 경우 주변 온도는 30° C 이하로 제한되어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최대 2개의 M.2 드라이브
	<ul style="list-style-type: none"> - PCIe 어댑터 없음 - OCP 모듈 1개 	
<ul style="list-style-type: none"> - 최대 300W TDP의 프로세서 1개 - 성능 방열판 	<ul style="list-style-type: none"> - PCIe 어댑터 1개(포트 2개 포함) - OCP 모듈 1개 	<ul style="list-style-type: none"> - 최대 8개의 96GB RDIMM - E3.S 1T 드라이브 최대 2개 <p>참고: E3.S PM1743 15.36TB 드라이브가 설치된 경우 주변 온도는 30° C 이하로 제한되어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최대 2개의 M.2 드라이브
	<ul style="list-style-type: none"> - PCIe 어댑터 1개 - 포트 2개가 있는 OCP 모듈 1개 	
	<ul style="list-style-type: none"> - GPU 어댑터 1개 - OCP 모듈 1개 	
<ul style="list-style-type: none"> - 최대 185W TDP의 프로세서 1개 - 표준 방열판 	<ul style="list-style-type: none"> - 최대 8개의 128GB 3DS RDIMM - PCIe 어댑터 1개(포트 2개 포함) - OCP 모듈 1개 	<ul style="list-style-type: none"> - E3.S 1T 드라이브 최대 2개 <p>참고: E3.S PM1743 15.36TB 드라이브가 설치된 경우 주변 온도는 30° C 이하로 제한되어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최대 2개의 M.2 드라이브
	<ul style="list-style-type: none"> - 최대 8개의 128GB 3DS RDIMM - PCIe 어댑터 1개 - 포트 2개가 있는 OCP 모듈 1개 	
	<ul style="list-style-type: none"> - 최대 8개의 96GB RDIMM - GPU 어댑터 1개 - OCP 모듈 1개 	

- 다음 시스템 구성에서 주변 온도를 30° C 이하로 유지하십시오.

표 15. 프로세서 1개가 설치된 구성, 30° C 미만

프로세서 구성	조건에 따라 지원되는 구성 요소	공통으로 지원되는 구성 요소
<ul style="list-style-type: none"> - 최대 350W TDP의 프로세서 1개 - 성능 방열판 	<ul style="list-style-type: none"> - PCIe 어댑터 1개(포트 2개 포함) - OCP 모듈 1개 	<ul style="list-style-type: none"> - 최대 8개의 96GB RDIMM - E3.S 1T 드라이브 최대 2개 - 최대 2개의 M.2 드라이브
	<ul style="list-style-type: none"> - PCIe 어댑터 1개 	

	- 포트 2개가 있는 OCP 모듈 1개	
	- GPU 어댑터 1개 - OCP 모듈 1개	
- 최대 300W TDP의 프로세서 1개 - 성능 방열판	- PCIe 어댑터 1개(포트 2개 포함) - OCP 모듈 1개	- 최대 8개의 128GB 3DS RDIMM - E3.S 1T 드라이브 최대 2개 - 최대 2개의 M.2 드라이브
	- PCIe 어댑터 1개 - 포트 2개가 있는 OCP 모듈 1개	

표 16. 프로세서 2개가 설치된 구성, 30° C 미만

프로세서 구성	조건에 따라 지원되는 구성 요소	공통으로 지원되는 구성 요소
- 최대 150W TDP의 프로세서 2개 - 표준 방열판이 포함된 프로세서 1개 - 성능 방열판이 포함된 프로세서 2개	- GPU 어댑터 1개 - OCP 모듈 1개	- 최대 16개의 64GB RDIMM - E3.S 1T 드라이브 최대 2개 - 최대 2개의 M.2 드라이브
	- PCIe 어댑터 1개(포트 2개 포함) - OCP 모듈 1개	
	- PCIe 어댑터 1개	
	- 포트 2개가 있는 OCP 모듈 1개	

- 다음 시스템 구성에서 주변 온도를 25° C 이하로 유지하십시오.

표 17. 프로세서 1개가 설치된 구성, 25° C 미만

프로세서 구성	조건에 따라 지원되는 구성 요소	공통으로 지원되는 구성 요소
- 최대 350W TDP의 프로세서 1개 - 성능 방열판	- PCIe 어댑터 1개(포트 2개 포함) - OCP 모듈 1개	- 최대 8개의 128GB 3DS RDIMM - E3.S 1T 드라이브 최대 2개 - 최대 2개의 M.2 드라이브
	- PCIe 어댑터 1개 - 포트 2개가 있는 OCP 모듈 1개	

표 18. 프로세서 2개가 설치된 구성, 25° C 미만

프로세서 구성	조건에 따라 지원되는 구성 요소	공통으로 지원되는 구성 요소
- 최대 205W TDP의 프로세서 2개 - 표준 방열판이 포함된 프로세서 1개 - 성능 방열판이 포함된 프로세서 2개	- PCIe 어댑터 1개(포트 2개 포함) - OCP 모듈 1개	- 최대 16개의 64GB RDIMM - E3.S 1T 드라이브 최대 2개 - 최대 2개의 M.2 드라이브
	- PCIe 어댑터 1개 - 포트 2개가 있는 OCP 모듈 1개	
	- GPU 어댑터 1개	
	- OCP 모듈 1개	

환경

환경

ThinkSystem SD530 V3에서는 ASHRAE Class A2 사양을 준수합니다. 작동 온도가 AHSRAE A2 사양의 범위를 벗어나는 경우 시스템 성능이 영향을 받을 수 있습니다.

하드웨어 구성에 따라 SD530 V3은 (는) ASHRAE 클래스 H1 사양도 준수합니다. 작동 온도가 AHSRAE A2 사양의 범위를 벗어나는 경우 시스템 성능이 영향을 받을 수 있습니다. ASHRAE H1 사양.

- 공기 온도:
 - 작동
 - ASHRAE 클래스 A2: 10°C~35°C(50°F~95°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 300m(984ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.
 - ASHRAE 클래스 H1: 5°C~25°C(41°F~77°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 300m(984ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.
 - 서버 꺼짐: 5°C~45°C(41°F~113°F)
 - 운반/스토리지: -40°C~60°C(-40°F~140°F)
- 최대 고도: 3,050m(10,000ft)
- 상대 습도(비응축):
 - 작동
 - ASHRAE 클래스 A2: 8%~80%, 최대 이슬점: 21°C(70°F)
 - ASHRAE 클래스 H1: 8%~80%, 최대 이슬점: 17°C(62.6°F)
 - 운송/보관: 8%~90%
- 미립자 오염

주의: 대기 중 미립자 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 서버에 위험을 초래할 수도 있습니다. 미립자 및 가스 제한에 관한 정보는 "[미립자 오염](#)" 160페이지의 내용을 참조하십시오.

참고: 본 서버는 표준 데이터 센터 환경을 위해 설계되었으며 산업 데이터 센터에 배치하는 것이 좋습니다.

미립자 오염

주의: 대기중 미립자(금속 조각 또는 입자) 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 본 문서에서 기술하는 장치에 위험을 초래할 수도 있습니다.

과도하게 미세한 입자가 있거나 유독 가스의 응축으로 인해 제기되는 위험 중에는 장치에 고장을 일으키거나 완전히 작동을 중단시킬 수도 있는 피해도 있습니다. 본 사양은 이와 같은 피해를 예방하고자 미립자와 가스에 대한 제한을 제시합니다. 공기의 온도나 수분 함량과 같은 수많은 다른 요인이 미립자나 주변의 부식 물질 및 가스 오염물질 전파에 영향을 줄 수 있으므로 이러한 제한이 한정된 값으로 표시되거나 사용되어서는 안 됩니다. 이 문서에 제시되어 있는 특정 제한이 없을 경우 사용자는 인체의 건강 및 안전과 직결되는 미립자 및 가스 수준을 유지하는 관행을 실천에 옮겨야 합니다. 사용자 측 환경에서 미립자 또는 가스 수준으로 인해 장치가 손상되었다고 Lenovo에서 판단한 경우 Lenovo는 이러한 환경 오염 상태를 완화하기 위해 적절한 선후책을 마련하는 차원에서 장치 또는 부품의 수리나 교체에 관한 조항을 규정할 수 있습니다. 이러한 구제 조치의 이행 책임은 고객에게 있습니다.

표 19. 미립자 및 가스의 제한

오염물질	제한
반응성 기체	<p>심각도 수준 G1(ANSI/ISA 71.04-1985¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 구리 반응성 수준은 월 200옹스트롬 미만이어야 합니다(Å/월 ~ 0.0035 μg/cm² 시간 중량 증가).² • 은 반응성 수준은 월 200옹스트롬 미만이어야 합니다(Å/월 ~ 0.0035 μg/cm² 시간 중량 증가).³ • 기체 부식에 대한 반응 모니터링은 바닥에서 1/4 및 3/4 프레임 높이 또는 공기 속도가 훨씬 더 높은 공기 흡입구 쪽 랙 앞의 약 5cm(2") 정도에서 수행해야 합니다.
대기중 미립자	<p>데이터 센터는 ISO 14644-1 등급 8의 청정도 수준을 충족해야 합니다.</p> <p>에어사이드 이코노마이저가 없는 데이터 센터의 경우 다음 여과 방법 중 하나를 선택하여 ISO 14644-1 등급 8 청정도를 충족할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 실내 공기는 MERV 8 필터로 지속적으로 여과될 수 있습니다. • 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV 11 또는 MERV 13 필터로 여과될 수 있습니다. <p>에어사이드 이코노마이저가 있는 데이터 센터의 경우 ISO 등급 8 청정도를 달성하기 위한 필터 선택은 해당 데이터 센터별 특정 조건에 따라 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 60% RH⁴를 초과해야 합니다. • 데이터 센터에는 아연 결정이 없어야 합니다.⁵
cu	<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985. 프로세스 측정 및 제어 시스템의 환경 조건: 대기중 오염물질. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.</p> <p>² 부식 생성물의 두께에서 구리 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Cu₂S와 Cu₂O는 같은 비율로 증가합니다.</p> <p>³ 부식 생성물의 두께에서 은 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Ag₂S만 부식 제품입니다.</p> <p>⁴ 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 물기가 생겨 이온 전도가 촉진되기에 충분한 상태가 될 정도로 미립자가 수분을 흡수하는 상대 습도입니다.</p> <p>⁵ 표면 파편은 금속 스틱에 부착된 1.5cm 직경의 접착성 전기 전도성 테이프 디스크에 있는 데이터 센터의 10개 영역에서 무작위로 수집됩니다. 주사 전자 현미경으로 접착 테이프를 검사한 결과 아연 결정이 없는 것으로 확인되면 데이터 센터에 아연 결정이 없는 것으로 간주됩니다.</p>

시스템 보드 커넥터

다음 그림은 시스템 보드의 내부 커넥터를 보여줍니다.




표 20. 시스템 보드 커넥터

1 펌웨어 및 RoT 보안 모듈 커넥터	16 노드 사이드밴드 커넥터
2 OCP 신호 커넥터	17 (예약됨)
3 PCIe 라이저 슬롯 1 커넥터 (Gen5)	18 NVMe 0-1 커넥터 (Gen5)
4 RAID 신호 커넥터	19 SATA 커넥터
5 OCP 전원 및 사이드밴드 커넥터	20 PCIe 라이저 슬롯 1 커넥터 (Gen5)
6 전원 버스 바 커넥터	21 CMOS 배터리 소켓
7 RAID 전원 커넥터	22 M.2 베이 0
8 팬 1 커넥터	23 M.2 베이 1
9 (예약됨)	24 MicroSD 카드 소켓
10 팬 2 커넥터	25 직렬 커넥터
11 백플레인 전원 커넥터	26 외부 진단 핸드셋 커넥터
12 팬 3 커넥터	27 USB 커넥터
13 PCIe 라이저 전원 커넥터	28 뒷면 I/O 신호 커넥터
14 팬 4 커넥터	29 VGA 커넥터
15 P12V AUX 전원 커넥터	

시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결

사용 가능한 시스템 LED 및 진단 디스플레이에 대한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오.

드라이브 LED

이 주제에서는 드라이브 LED에 대한 정보를 제공합니다.

다음 표에서는 드라이브 활동 LED 및 드라이브 상태 LED가 가리키는 문제를 설명합니다.




그림 132. E3.S 드라이브 LED

LED	설명
1 드라이브 활동 LED(녹색)	각 핫 스왑 드라이브에는 활동 LED가 있습니다. 이 LED가 깜박이면 드라이브가 사용 중임을 표시합니다.
2 드라이브 상태 LED(노란색)	드라이브 상태 LED는 다음 상태를 나타냅니다. <ul style="list-style-type: none"> • LED가 켜짐: 드라이브에 오류가 있습니다. • LED가 느리게 깜박임(초당 한 번): 드라이브가 재구축되고 있습니다. • LED가 빠르게 깜박임(초당 세 번): 드라이브가 식별되고 있습니다.

앞면 오퍼레이터 패널 LED

노드의 앞면 오퍼레이터 패널에는 제어 장치, 커넥터 및 LED가 있습니다.




그림 133. 앞면 오퍼레이터 패널 버튼 및 LED

표 21. 앞면 오퍼레이터 패널 버튼 및 LED

1 전원 상태 LED(녹색)가 있는 전원 버튼	3 시스템 오류 LED(노란색)
2 시스템 ID LED(파란색)	4 NMI 버튼

1 전원 상태 LED(녹색)가 있는 전원 버튼

서버 설정을 마치면 전원 버튼을 눌러 서버의 전원을 켤 수 있습니다. 운영 체제에서 서버를 종료할 수 없는 경우 전원 버튼을 몇 초간 눌러 서버의 전원을 끌 수도 있습니다. 시스템 전원 LED의 상태는 다음과 같습니다.

상태	색상	설명
꺼짐	없음	전원 공급 장치가 적절히 설치되지 않았거나 LED 자체에 장애가 있습니다.
빠르게 깜박임(초당 4 회)	녹색	서버가 꺼졌고 켜질 준비가 되지 않았습니다. 전원 버튼이 사용 불가능합니다. 약 5~10초 동안 지속됩니다.
느리게 깜박임(초당 1 회)	녹색	서버가 꺼졌고 켜질 준비가 되었습니다. 전원 버튼을 눌러 서버를 켤 수 있습니다.
켜짐	녹색	서버가 켜져 있어야 합니다.

2 시스템 ID LED(파란색)

이 시스템 ID LED를 사용하여 해당 서버를 찾을 수 있습니다. LED는 켜짐, 깜박임 또는 꺼짐으로 변경될 수 있습니다. Lenovo XClarity Controller 또는 원격 관리 프로그램을 사용하여 여러 서버 가운데서 해당 서버를 시각적으로 찾으려 하기 위해 시스템 ID LED의 상태를 변경할 수 있습니다.

3 시스템 오류 LED(노란색)

시스템 오류 LED는 시스템 오류가 있는지 판별하는 데 유용합니다.

상태	색상	설명	작업
켜짐	노란색	<p>서버에서 오류가 감지되었습니다. 원인에는 다음 오류 중 하나 이상이 포함될 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 서버의 온도가 위험하지 않은 온도 임계값에 도달했습니다. 서버 전압이 위험하지 않은 전압 임계값에 도달했습니다. 저속으로 실행 중인 팬이 감지되었습니다. 전원 공급 장치에 심각한 오류가 있습니다. 전원 공급 장치가 전원에 연결되지 않았습니다. 	오류의 정확한 원인을 판별하려면 이벤트 로그를 확인하십시오.
꺼짐	없음	서버가 꺼져 있거나, 서버가 켜져 있고 올바르게 작동하고 있습니다.	없음.

4 NMI 버튼

프로세서에 대해 NMI(마스크 불가능 인터럽트)를 강제 실행하려면 이 버튼을 누르십시오. 이 버튼을 누르면 연필이나 클립을 펴서 그 끝을 사용해야 할 수도 있습니다. 블루 스크린 메모리 덤프를 강제 실행하는데도 이 버튼을 사용할 수 있습니다(Lenovo 지원에서 지시한 경우에만 해당).

전원 공급 장치 LED

이 항목에서는 여러 전원 공급 장치 LED 상태 및 해당 작업 제안 사항에 대한 정보를 제공합니다.

- 노드를 시작하려면 다음과 같은 최소 구성이 필요합니다.
 - 소켓 1의 프로세서 1개
 - DIMM 슬롯 4의 메모리 모듈 1개
 - PSU 슬롯 1의 전원 공급 장치 1개
 - 부트 드라이브 1개, M.2 또는 E3.S 드라이브 및 구성된 경우 RAID 어댑터(디버깅에 OS가 필요한 경우)
 - 시스템 팬 4개

다음 표는 전원 공급 장치 LED 및 전원 LED의 다양한 조합에 의해 나타나는 문제와 감지된 문제를 해결하기 위한 제안 조치에 대해 설명합니다.




그림 134. 전원 공급 장치 LED

LED	설명
1 전원 공급 장치 상태	<p>전원 공급 장치 상태 LED는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 녹색: 전원 공급 장치가 AC 전원 소스에 연결되어 있으며 정상적으로 작동합니다. • 꺼짐: 전원 공급 장치가 AC 전원 소스에서 분리되었습니다. • 녹색으로 느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임): 전원 공급 장치가 PSU 대기 상태(AC 있음), 콜드 대기 상태 또는 항상 대기 상태입니다. • 황색: AC 전원 코드가 연결되지 않았거나, AC 전원이 손실되었거나(AC 전원 입력 전원으로 두 번째 전원 공급 장치가 여전히 병렬로 연결됨), 전원 공급 장치에 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 전원 공급 장치를 교체하십시오. • 황색으로 느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임): 전원 공급 장치 경고 이벤트가 발생했으며, 전원 공급 장치는 계속 작동하고 있습니다.

펌웨어 및 RoT 보안 모듈 LED

다음 그림은 펌웨어 및 RoT 보안 모듈(ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module)의 LED(발광 다이오드)를 보여줍니다.




그림 135. 펌웨어 및 RoT 보안 모듈의 LED

1 AP0 LED(녹색)	2 AP1 LED(녹색)	3 치명적 오류 LED(황색)
----------------------	----------------------	-------------------------

표 22. LED 설명

시나리오	AP0 LED	AP1 LED	치명적 오류 LED	XCC 하트비트 LED ^{참고}	조치
RoT 보안 모듈 치명적 펌웨어 결함	꺼짐	꺼짐	켜짐	해당사항 없음	펌웨어 및 RoT 보안 모듈을 교체하십시오.
	깜빡임	해당사항 없음	켜짐	해당사항 없음	
	깜빡임	해당사항 없음	켜짐	해당사항 없음	
시스템 전원 없음	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	AC 전원이 켜져 있지만 시스템 보드 어셈블리에 전원이 없는 경우 다음을 수행합니다. 1. 전원 공급 장치(PSU) 또는 전원 분배 보드(PDB)를 확인합니다. PSU 또는 PIB에 오류가 있는 경우 교체하십시오. 2. PSU 또는 PDB에 문제가 없는 경우 시스템 보드를 교체하십시오.
XCC 펌웨어 복구 가능 오류	깜빡임	해당사항 없음	꺼짐	해당사항 없음	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
XCC 펌웨어가 오류에서 복구되었습니다	켜짐	해당사항 없음	꺼짐	해당사항 없음	
UEFI 펌웨어 인증 실패	해당사항 없음	깜빡임	꺼짐	해당사항 없음	
UEFI 펌웨어가 인증 실패에서 복구되었습니다	해당사항 없음	켜짐	꺼짐	해당사항 없음	
시스템이 정상입니다	켜짐	켜짐	꺼짐	켜짐	

참고: XCC 하트비트 LED의 위치는 "시스템 보드 LED" 167페이지의 내용을 참조하십시오.

시스템 보드 LED

다음 그림은 시스템 보드의 LED(발광 다이오드)를 보여줍니다.

서버에서 전원이 제거되면 전원 버튼을 눌러 시스템 보드의 LED를 켜십시오.




표 23. 시스템 보드 LED 설명 및 동작

- **1** 시스템 전원 LED(노란색)
 - 꺼짐: 전원 공급 장치가 적절히 설치되지 않았거나 LED 자체에 장애가 있습니다.
 - 빠르게 깜박임(초당 4번): 노드가 꺼졌고 켜질 준비가 되지 않았습니다. 전원 버튼이 사용 불가능합니다. 약 5~10초 동안 지속됩니다.
 - 느리게 깜박임(초당 1회): 노드가 꺼져 있으며 켤 수 있습니다. 전원 버튼을 눌러 노드를 켤 수 있습니다.
 - 켜짐: 노드가 켜져 있습니다.
- **2** ME 하트비트 LED(녹색)
 - 깜박임: PCH ME가 작동 중입니다.
 - 켜짐: PCH ME가 오작동합니다.
 - 꺼짐: PCH ME가 오작동합니다.
- **3** XCC 하트비트 LED
 - 느리게 깜박임: XCC가 작동 중입니다.
 - 빠르고 지속적으로 깜박임: XCC가 초기화 중이거나 오작동합니다.
 - 켜짐: XCC가 오작동합니다.
 - 꺼짐: XCC가 오작동합니다.

XCC 시스템 관리 포트 LED

이 주제에서는 XCC 시스템 관리 포트의 LED에 대한 정보를 제공합니다.

다음 표는 XCC 시스템 관리 포트의 LED가 가리키는 문제를 설명합니다.




그림 136. XCC 시스템 관리 포트 LED


LED	설명
1 XCC 시스템 관리 포트 (10/100/1000Mbps RJ-45) 이더넷 포트 링크 LED	이 녹색 LED를 사용하여 네트워크 연결 상태를 구별하십시오. <ul style="list-style-type: none"> 꺼짐: 네트워크 연결이 끊어졌습니다. 녹색: 네트워크 연결이 설정되었습니다.
2 XCC 시스템 관리 포트 (10/100/1000Mbps RJ-45) 이더넷 포트 활동 LED	이 녹색 LED를 사용하여 네트워크 활동 상태를 구별하십시오. <ul style="list-style-type: none"> 꺼짐: 서버가 LAN에서 연결이 끊어졌습니다. 초록색(깜박임): 네트워크가 연결되어 활성 상태입니다.

외부 진단 핸드셋


외부 진단 핸드셋은 케이블을 통해 서버에 부착된 외부 장치로 오류, 시스템 상태, 펌웨어, 네트워크 및 상태 정보에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

외부 진단 핸드셋 위치

위치	설명
외부 진단 핸드셋은 외부 케이블을 사용하여 서버에 연결할 수 있습니다.	1 외부 진단 핸드셋
	2 마그네틱 하단

위치	설명
	<p>이 구성 요소를 사용하면 진단 핸드셋을 랙의 상단 또는 측면에 부착하여 손으로는 서비스 작업을 수행할 수 있습니다.</p> <p>3 외부 진단 커넥터 이 커넥터는 서버 앞면에 있으며 외부 진단 핸드셋을 연결하는 데 사용됩니다.</p>


참고: 외부 진단 핸드셋을 분리할 때는 다음 지침을 참조하십시오.



- 1 플러그의 플라스틱 클립을 앞쪽으로 누릅니다.
- 2 클립을 잡고 커넥터에서 케이블을 제거합니다.

디스플레이 패널 개요

진단 장치는 LCD 디스플레이와 5개의 탐색 버튼으로 구성됩니다.



전체 메뉴 목록

다음 메뉴 옵션을 사용할 수 있습니다. 선택 버튼을 사용하여 옵션과 하위 정보 항목 간을 전환하고 스크롤 버튼을 사용하여 옵션 또는 정보 항목 간을 전환합니다.

모델에 따라 LCD 디스플레이의 옵션 및 항목이 다를 수 있습니다.

홈 메뉴(시스템 상태 대시보드)

홈 메뉴	예
<ol style="list-style-type: none"> 1 시스템 이름 2 시스템 상태 3 활성 경고 수 4 온도 5 소비 전력 6 체크포인트 코드 	<p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following information: <ul style="list-style-type: none"> 1: System Name (xxxxxx) 2: System Status (System Init.) 3: Active Alerts (1 Active Alerts) 4: Temperature (25 C) 5: Power Consumption (11 W) 6: Checkpoint Code (0x09) </p>

활성 경고

하위 메뉴	예
<p>홈 화면: 활성 오류 수 참고: "활성 경고" 메뉴는 활성 오류 수만 표시합니다. 오류가 발생하지 않으면 탐색하는 동안 "활성 경고" 메뉴를 사용할 수 없습니다.</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>세부 정보 화면:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 오류 메시지 ID(유형: 오류/경고/정보) • 발생 시간 • 가능한 오류 원인 	<p>Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error</p>

시스템 VPD 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • 시스템 유형 및 일련 번호 • UUID(범용 고유 식별자) 	<p>Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

시스템 펌웨어

하위 메뉴	예
XCC 기본 <ul style="list-style-type: none"> • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
XCC 백업 <ul style="list-style-type: none"> • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 네트워크 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • XCC 호스트 이름 • MAC 주소 • IPv4 네트워크 마스크 • IPv4 DNS • IPv6 링크 로컬 IP • 상태 비저장 IPv6 IP • 고정 IPv6 IP • 현재 IPv6 게이트웨이 • IPv6 DNS 참고: 현재 사용 중인 MAC 주소만 표시됩니다(확장 또는 공유).	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

시스템 환경 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • 주변 온도 • 배기 온도 • CPU 온도 • PSU 상태 • RPM별 팬 회전 속도 	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

활성 세션

하위 메뉴	예
활성 세션 수	Active User Sessions: 1

작업

하위 메뉴	예
몇 가지 빠른 작업을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • XCC를 기본값으로 되돌리기 • XCC 강제 재설정 • XCC 재설정 요청 • UEFI 메모리 테스트 설정 • 가상 재배치 요청 • XCC 고정 IPv4 주소/넷 마스크/게이트웨이 수정 • 시스템 이름 수정 • FFDC 서비스 데이터 생성/다운로드 	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

일반 문제 판별 절차

이벤트 로그에 특정 오류가 없거나 시스템이 작동하지 않는 경우 이 섹션의 정보를 이용하여 문제를 해결하십시오.

문제의 원인을 잘 모르고 전원 공급 장치가 올바르게 작동하면 다음 단계를 수행하여 문제를 해결하십시오.

1. 시스템 전원을 켜십시오.
2. 시스템 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
3. 오류를 발견할 때까지 다음 장치를 한 번에 하나씩 제거하거나 분리하십시오(해당하는 경우). 장치를 제거하거나 분리할 때마다 시스템 전원을 켜고 구성하십시오.
 - 모든 외부 장치
 - 서지 억제 장치(시스템 상에 위치).
 - 프린터, 마우스 및 Lenovo 이외 장치
 - 각 어댑터
 - 하드 디스크 드라이브
 - 시스템에서 지원하는 최소 구성에 도달할 때까지 메모리 모듈.

참고: 시스템의 최소 구성을 확인하려면 "[노드 기술 사양](#) 156페이지의 "디버깅을 위한 최소 구성"을 참조하십시오.

4. 시스템 전원을 켜십시오.

노드에서 어댑터를 제거할 때 문제가 해결되었지만 동일한 어댑터를 다시 설치할 때 문제가 발생하면 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다. 어댑터를 다른 것으로 교체할 때 문제가 다시 발생하면 다른 PCIe 슬롯을 사용해 보십시오.

문제가 네트워킹 문제인 것으로 나타나고 컴퓨팅 노드가 모든 시스템 테스트를 통과하면 해당 노드 외부의 네트워크 케이블 연결에 문제가 있는 것일 수 있습니다.

의심되는 전원 문제 해결

전원 문제는 해결하기 어려울 수 있습니다. 전원 분배 버스에 누전이 있는 경우를 예로 들 수 있습니다. 일반적으로 누전은 과전류 상태로 인해 전원 서브 시스템이 종료되는 원인이 됩니다.

의심되는 전원 문제를 진단하고 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

단계 1. 이벤트 로그를 확인하고 전원 관련 오류를 해결하십시오.

참고: 서버를 현재 관리하는 응용 프로그램의 이벤트 로그가 문제 해결의 출발점입니다. 이벤트 로그에 관한 자세한 정보는 "[이벤트 로그](#)" 149페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 2. 예를 들어 나사가 풀어져서 회로 기판에 누전이 발생한 경우 누전을 검사하십시오.

단계 3. 서버를 시작하는 데 필요한 디버깅에 대한 최소 구성이 될 때까지 어댑터를 제거하고 모든 내부 및 외부 장치의 케이블 및 전원 코드를 분리하십시오. 서버의 최소 구성을 확인하려면 "[노드 기술 사양](#)" 153페이지의 "디버깅을 위한 최소 구성"을 참조하십시오.

단계 4. 모든 AC 전원 코드를 다시 연결하고 서버를 켜십시오. 서버가 성공적으로 시작되면 문제가 분리될 때까지 어댑터 및 장치를 한 번에 다시 고정하십시오.

서버가 최소 구성으로 시작되지 않으면 문제가 분리될 때까지 최소 구성의 구성 요소를 한 번에 교체하십시오.

의심되는 이더넷 컨트롤러 문제 해결

이더넷 컨트롤러를 테스트하기 위해 사용하는 방법은 사용 중인 운영 체제에 따라 다릅니다. 이더넷 컨트롤러에 대한 정보는 운영 체제 문서를 참조하고, 이더넷 컨트롤러 장치 드라이버 추가 정보 파일을 참조하십시오.

이더넷 컨트롤러로 의심되는 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

단계 1. 서버와 함께 제공된 장치 드라이버가 올바르게 설치되었는지와 해당 드라이버가 최신 수준인지 확인하십시오.

단계 2. 이더넷 케이블이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

- 모든 연결에 케이블을 단단히 연결하십시오. 케이블이 연결되었는데도 문제가 계속되면 다른 케이블을 사용하십시오.
- 100Mbps 또는 1000Mbps에서 작동하도록 이더넷 컨트롤러를 설정한 경우 카테고리 5 케이블 연결을 사용해야 합니다.

단계 3. 허브가 자동 교섭을 지원하는지 판별하십시오. 자동 교섭을 지원하지 않을 경우 수동으로 통합 이더넷 컨트롤러를 허브의 속도 및 양방향 모드와 일치하도록 구성하십시오.

단계 4. 서버의 이더넷 컨트롤러 LED를 확인하십시오. 이 LED가 커넥터, 케이블 또는 허브에 문제가 있는지 여부를 표시합니다.

이더넷 컨트롤러 LED 위치는 "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 162페이지에 명시되어 있습니다.

- 이더넷 컨트롤러가 허브에서 링크 펄스를 받으면 이더넷 링크 상태 LED가 켜집니다. LED가 꺼지면 커넥터 또는 케이블에 결함이 있거나 허브에 문제가 있을 수 있습니다.
- 이더넷 컨트롤러가 이더넷 네트워크를 통해 데이터를 보내거나 받으면 이더넷 전송/수신 활동 LED가 켜집니다. 이더넷 전송/수신 활동이 꺼지면 허브와 네트워크가 작동 중인지와 올바른 장치 드라이버가 설치되었는지 확인하십시오.

단계 5. 서버의 네트워크 활동 LED를 확인하십시오. 이더넷 네트워크에서 데이터를 사용 중인 경우 네트워크 활동 LED가 켜집니다. 네트워크 활동 LED가 꺼지면 허브 및 네트워크가 작동 중인지와 올바른 장치 드라이버가 설치되었는지 확인하십시오.

네트워크 활동 LED 위치는 "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 162페이지에 명시되어 있습니다.

단계 6. 운영 체제별 문제 원인을 확인하고 운영 체제 드라이버가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

단계 7. 클라이언트 및 서버의 장치 드라이버에서 같은 프로토콜을 사용하는지 확인하십시오.

이더넷 컨트롤러가 여전히 네트워크에 연결되지 않으나 하드웨어가 작동하는 것으로 나타나면 네트워크 관리자는 가능한 다른 오류 원인을 조사해야 합니다.

증상별 문제 해결

다음 정보를 사용하여 식별 가능한 증상이 있는 문제에 대한 해결책을 찾으십시오.

이 섹션의 증상 기반 문제 해결 정보를 사용하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버를 관리하는 응용 프로그램의 이벤트 로그를 확인하고 제안된 작업을 따라 이벤트 코드를 해결하십시오.

- Lenovo XClarity Administrator에서 서버를 관리하는 경우 Lenovo XClarity Administrator 이벤트 로그에서 시작하십시오.
- 다른 관리 응용 프로그램을 사용하는 경우 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그에서 시작하십시오.

이벤트 로그에 관한 자세한 정보는 "[이벤트 로그](#)" 149페이지의 내용을 참조하십시오.

2. 이 섹션을 검토하여 경험하고 있는 증상을 찾아 제안된 작업을 따라 문제를 해결하십시오.
3. 문제가 지속되면 지원 센터에 문의하십시오("[지원팀에 문의](#)" 193페이지 참조).

간헐적 문제

다음 정보를 사용하여 간헐적 문제를 해결하십시오.

- "[간헐적 외부 장치 문제](#)" 177페이지
- "[예기치 않은 간헐적 재부팅](#)" 177페이지

간헐적 외부 장치 문제

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. UEFI 및 XCC 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
2. 올바른 장치 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 해당 문서는 제조업체의 웹 사이트를 참조하십시오.
3. USB 장치의 경우:

- a. 장치가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

서버를 재시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 LXPM 시스템 설정 인터페이스를 표시합니다. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 그런 다음 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → USB 구성을 클릭하십시오.

- b. 다른 포트에 장치를 연결하십시오. USB 허브를 사용 중인 경우 허브를 제거하고 장치를 컴퓨팅 노드에 직접 연결하십시오. 포트에 대해 장치가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

예기치 않은 간헐적 재부팅

참고: 일부 수정할 수 없는 오류는 메모리 DIMM 또는 프로세서와 같은 장치를 비활성화하여 시스템이 제대로 부팅할 수 있도록 서버를 재부팅해야 합니다.

1. POST 중에 재설정이 발생하고 POST Watchdog Timer가 활성화된 경우 Watchdog 시간 제한 값 (POST Watchdog Timer)에서 충분한 시간이 허용되는지 확인하십시오.

POST 위치독 타이밍을 확인하려면 서버를 재시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 LXPM 시스템 설정 인터페이스를 표시합니다. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 그런 다음 BMC 설정 → POST Watchdog 타이머를 클릭하십시오.

2. 운영 체제가 시작된 후 재설정하는 경우 시스템이 정상적으로 작동하고 운영 체제 커널 덤프 프로세스 (Windows와 Linux 기본 운영 체제는 서로 다른 방법을 사용함)를 설정할 때 운영 체제를 시작하십시오.

시오. UEFI 설정 메뉴로 들어가서 기능을 비활성화하거나 다음 OneCli 명령으로 비활성화하십시오.
OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc *xcc_userid* PASSWORD@*xcc_ipaddress*

3. 재부팅을 나타내는 이벤트 코드를 확인하려면 서버의 관리 컨트롤러 이벤트 로그를 참조하십시오. 이벤트 로그 보기에 대한 정보는 "[이벤트 로그](#)" 149페이지의 내용을 참조하십시오. Linux 기본 운영 체제를 사용하는 경우 추가 조사를 위해 모든 로그를 캡처하여 Lenovo 지원 센터로 보내십시오.

키보드, 마우스 또는 USB 장치 문제

다음 정보를 사용하여 키보드, 마우스, KVM 스위치 또는 USB 장치에 관한 문제를 해결하십시오.

- "[키보드의 모든 키 또는 일부 키가 작동하지 않음](#)" 178페이지
- "[마우스가 작동하지 않음](#)" 178페이지
- "[USB 장치가 작동하지 않음](#)" 178페이지

키보드의 모든 키 또는 일부 키가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 키보드 케이블이 안전하게 연결되어 있어야 합니다.
 - 서버 및 모니터가 켜져 있어야 합니다.
2. USB 키보드를 사용하는 경우 Setup Utility를 실행하여 키보드 없이 작업이 가능하도록 설정하십시오.
3. USB 키보드를 사용 중이고 이 장치가 USB 허브에 연결된 경우 허브에서 키보드를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.
4. 사용 가능한 다른 USB 포트에 USB 키보드를 설치해 보십시오.
5. 키보드를 교체하십시오.

마우스가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 마우스 케이블이 서버에 안전하게 연결되어 있어야 합니다.
 - 마우스 장치 드라이버가 올바르게 설치되어 있어야 합니다.
 - 서버 및 모니터가 켜져 있어야 합니다.
 - Setup Utility에서 마우스 옵션을 사용할 수 있어야 합니다.
2. USB 마우스를 사용 중이고 이 장치가 USB 허브에 연결된 경우 허브에서 마우스를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.
3. 사용 가능한 다른 USB 포트에 USB 마우스를 설치해 보십시오.
4. 마우스를 교체하십시오.

USB 장치가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 올바른 USB 장치 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.
 - 운영 체제가 USB 장치를 지원해야 합니다.
2. 시스템 설정에서 USB 구성 옵션이 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
서버를 다시 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 눌러 LXPM 시스템 설정 인터페이스를 표시하십시오. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 그런 다음 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → USB 구성을 클릭하십시오.
3. USB 허브를 사용 중이면 허브에서 USB 장치를 분리하고 직접 서버에 연결하십시오.

메모리 문제

이 섹션을 참조하여 메모리에 관한 문제를 해결하십시오.

일반적인 메모리 문제

- ["한 채널의 다중 메모리 모듈에 결함이 있는 것으로 식별됨" 179페이지](#)
- ["표시된 시스템 메모리가 설치된 실제 메모리보다 적음" 179페이지](#)
- ["잘못된 메모리 구성이 감지됨" 180페이지](#)

한 채널의 다중 메모리 모듈에 결함이 있는 것으로 식별됨

참고: 메모리 모듈을 설치 또는 제거할 때마다 전원 소스에서 서버 연결을 해제해야 합니다. 그런 다음 서버를 다시 시작하기 전에 10초간 기다리십시오.

문제를 해결하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. 메모리 모듈을 다시 설치한 다음, 서버를 다시 시작하십시오.
2. 식별되는 가장 높은 번호의 메모리 모듈을 제거하고, 양호한 동일 메모리 모듈로 교체한 다음 서버를 다시 시작하십시오. 필요에 따라 반복하십시오. 식별된 메모리 모듈을 교체한 후에도 장애가 계속되면, 4단계로 이동하십시오.
3. 메모리 모듈에 장애가 나타날 때까지, 제거된 메모리 모듈을 한 번에 하나씩 원래 커넥터에 되돌려 각 메모리 모듈 후에 서버를 다시 시작합니다. 장애가 있는 각 메모리 모듈을 양호한 동일 메모리 모듈로 교체하고, 각 DIMM을 교체한 후 서버를 다시 시작합니다. 제거한 메모리 모듈을 모두 테스트할 때까지 3단계를 반복하십시오.
4. 식별되는 가장 높은 번호의 메모리 모듈을 교체한 다음, 서버를 다시 시작하십시오. 필요에 따라 반복하십시오.
5. 채널(동일 프로세서에 속함) 사이에서 메모리 모듈을 바꾼 다음, 서버를 다시 시작하십시오. 문제가 메모리 모듈과 관련이 있는 경우, 장애가 발생한 메모리 모듈을 교체하십시오.
6. (숙련된 기술자 전용) 프로세서 2에 대해 장애가 있는 메모리 모듈을 메모리 모듈 커넥터에 설치하여 (설치된 경우) 프로세서 또는 메모리 모듈 커넥터 문제가 아닌지 확인하십시오.
7. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)를 교체합니다.

표시된 시스템 메모리가 설치된 실제 메모리보다 적음

문제를 해결하려면 다음 절차를 완료하십시오.

참고: 메모리 모듈을 설치 또는 제거할 때마다 전원 소스에서 서버 연결을 해제해야 합니다. 그런 다음 서버를 다시 시작하기 전에 10초간 기다리십시오.

1. 다음을 확인하십시오.
 - 오류 LED가 켜지지 않습니다. ["시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결" 162페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
 - 메모리 미러링 채널은 불일치의 원인이 되지 않습니다.
 - 메모리 모듈이 올바르게 설치되어 있어야 합니다.
 - 올바른 유형의 메모리 모듈을 설치해야 합니다(요구 사항은 ["메모리 모듈 설치 규정 및 순서" 5페이지](#) 참조).
 - 메모리 모듈을 변경하거나 교체하면, Setup Utility에 따라 메모리 구성이 업데이트됩니다.
 - 모든 메모리 뱅크가 사용 가능해야 합니다. 서버에서 문제를 감지하면 메모리 뱅크를 자동으로 사용하지 못하도록 설정하거나, 아니면 수동으로 사용하지 못하도록 설정할 수 있습니다.
 - 서버가 최소 메모리 구성일 때 메모리 불일치가 없어야 합니다.
2. 메모리 모듈을 다시 설치한 다음, 서버를 다시 시작하십시오.

3. POST 오류 로그를 확인하십시오.

- SMI(Systems-Management Interrupt)로 메모리 모듈을 사용할 수 없는 경우, 메모리 모듈을 교체하십시오.
 - 사용자 또는 POST에서 메모리 모듈을 사용할 수 없도록 했다면 메모리 모듈을 다시 장착한 후 Setup Utility를 실행하고 메모리 모듈을 사용 설정하십시오.
4. 메모리 진단을 실행하십시오. 시스템을 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르면 기본적으로 LXPМ 인터페이스가 표시됩니다. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPМ 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 이 인터페이스를 사용하여 메모리 진단을 수행할 수 있습니다. 진단 페이지에서 진단 실행 → 메모리 테스트 → 고급 메모리 테스트로 이동하십시오.
 5. 채널(동일 프로세서에 속함) 사이에서 모듈을 바꾼 다음, 서버를 다시 시작하십시오. 문제가 메모리 모듈과 관련이 있는 경우, 장애가 발생한 메모리 모듈을 교체하십시오.
 6. Setup Utility를 사용하여 모든 메모리 모듈을 다시 사용 설정한 후 서버를 다시 시작하십시오.
 7. (숙련된 기술자 전용) 프로세서 2에 대해 장애가 있는 메모리 모듈을 메모리 모듈 커넥터에 설치하여 (설치된 경우) 프로세서 또는 메모리 모듈 커넥터 문제가 아닌지 확인하십시오.
 8. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)를 교체합니다.

잘못된 메모리 구성이 감지됨

이 경고 메시지가 나타나면 다음 단계를 완료하십시오.

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. 현재 메모리 모듈 구성 순서가 지원되는지 확인하려면 "메모리 모듈 설치 규정 및 순서" 5페이지의 내용을 확인하십시오.
2. 현재 순서가 실제로 지원되는 경우 Setup Utility에서 "disabled"로 표시되는 모듈이 있는지 확인하십시오.
3. "disabled"로 표시되는 모듈을 다시 장착한 후 시스템을 재부팅하십시오.
4. 문제가 지속되면 메모리 모듈을 교체하십시오.

여분의 네임 스페이스가 인터리브된 영역에 나타남

1개의 인터리브된 영역에 작성된 네임 스페이스 2개가 있는 경우, VMware ESXi는 생성된 네임 스페이스를 무시하고 시스템을 부팅하는 동안 추가로 새 네임 스페이스를 만듭니다. ESXi로 처음 부팅하기 전에, Setup Utility 또는 운영 체제에 생성된 네임 스페이스를 삭제하십시오.

모니터 및 비디오 문제

다음 정보를 사용하여 모니터 및 비디오에 관한 문제를 해결하십시오.

- "화면이 나오지 않음" 180페이지
- "일부 응용 프로그램을 시작할 때 화면이 나오지 않음" 181페이지
- "모니터에 화면 떨림이 있거나 화면 이미지가 찌그러지거나, 읽을 수 없거나, 흔들리거나, 뒤틀림" 181페이지

화면이 나오지 않음

참고: 예상 부팅 모드가 UEFI에서 레거시로 또는 그 반대로 변경되지 않았는지 확인하십시오.

1. 서버가 KVM 스위치에 연결되어 있는 경우 KVM 스위치를 생략하여 문제의 원인이 될 수 있는 KVM 스위치를 제거하고, 서버의 뒷면에 있는 올바른 커넥터에 모니터 케이블을 바로 연결하십시오.
2. 옵션 비디오 어댑터를 설치하는 경우 관리 컨트롤러 원격 관리 기능을 사용할 수 없습니다. 관리 컨트롤러 원격 관리 기능을 사용하려면 옵션 비디오 어댑터를 제거하십시오.
3. 서버에 그래픽 어댑터가 설치된 경우, 서버를 켜는 동안 약 3분 후에 Lenovo 로고가 화면에 표시됩니다. 이것은 시스템을 로드하는 중에 일어나는 정상적인 작동입니다.

4. 다음을 확인하십시오.
 - 서버가 켜져 있고 서버에 전원이 공급되고 있습니다.
 - 모니터 케이블이 올바르게 연결되어 있어야 합니다.
 - 모니터가 켜져 있고 밝기 및 대비 컨트롤이 올바르게 조정되어 있어야 합니다.
5. 올바른 서버가 모니터를 제어 중인지 확인하십시오.(해당되는 경우).
6. 손상된 서버 펌웨어가 비디오에 영향을 미치지 않는지 확인하십시오. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "펌웨어 업데이트"를 참조하십시오.
7. 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)에서 LED를 관찰하십시오. 코드가 변경되면 단계 6으로 이동하십시오.
8. 서버를 다시 시작할 때마다 다음 구성 요소를 표시된 순서대로 한 번에 하나씩 교체하십시오.
 - a. 모니터
 - b. 비디오 어댑터(설치되어 있는 경우)
 - c. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)

일부 응용 프로그램을 시작할 때 화면이 나오지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 응용 프로그램이 모니터 성능보다 높은 디스플레이 모드를 설정하고 있지 않아야 합니다.
 - 응용 프로그램에 필요한 장치 드라이버를 설치해야 합니다.

모니터에 화면 떨림이 있거나 화면 이미지가 찌그러지거나, 읽을 수 없거나, 흔들리거나, 뒤틀림

1. 모니터 자체 테스트에서 모니터가 올바르게 작동 중임을 표시하는 경우 모니터 위치를 고려하십시오. 다른 장치 주변의 자기장(예: 변압기, 전기 기구, 형광등 및 다른 모니터)은 화면 떨림 또는 흔들리거나 읽을 수 없거나 왜곡된 화면 이미지를 야기합니다. 이와 같은 현상이 발생하면 모니터를 끄십시오.

주의: 켜져 있는 동안 컬러 모니터를 이동하면 화면 변색이 발생할 수 있습니다.

장치와 모니터는 최소 305mm(12인치) 떨어뜨린 후 모니터를 켜십시오.

참고:

- a. 디스켓 드라이브 읽기/쓰기 오류가 발생하지 않도록 하려면 모니터와 외부 디스켓 드라이브 사이의 거리가 76mm(3인치) 이상인지 확인하십시오.
- b. Lenovo 이외 모니터 케이블은 예측할 수 없는 문제를 야기할 수 있습니다.
2. 모니터 케이블을 다시 장착하십시오.
3. 2단계에 나열된 구성 요소를 표시된 순서대로 한 번에 하나씩 교체하고 구성 요소를 교체할 때마다 서버를 다시 시작하십시오.
 - a. 모니터 케이블
 - b. 비디오 어댑터(설치되어 있는 경우)
 - c. 모니터
 - d. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)

네트워크 문제

다음 정보를 사용하여 뒷면 네트워킹에 관한 문제를 해결하십시오.

- "Wake on LAN을 사용하여 서버를 정상 상태로 돌릴 수 없음" 181페이지
- "SSL을 사용하도록 설정된 LDAP 계정을 사용하여 로그인할 수 없음" 182페이지

Wake on LAN을 사용하여 서버를 정상 상태로 돌릴 수 없음

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

- 멀티 포트 네트워크 어댑터를 사용하고 서버가 RJ-45 커넥터를 사용하는 네트워크에 연결된 경우 시스템 오류 로그("이벤트 로그" 149페이지 참조) 및 다음을 확인하십시오.
 - 실내 온도가 너무 높지 않아야 합니다(주변 온도 관리 참조).
 - 공기 배출구가 막히지 않았는지 확인하십시오.
 - 공기 조절 장치가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- 멀티 포트 네트워크 어댑터를 다시 장착하십시오.
- 서버의 전원을 끄고 전원에서 서버를 분리한 다음 10초간 기다린 후 서버를 다시 시작하십시오.
- 문제가 계속되면 멀티 포트 네트워크 어댑터를 교체하십시오.

SSL을 사용하도록 설정된 LDAP 계정을 사용하여 로그인할 수 없음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

- 라이선스 키가 올바른지 확인하십시오.
- 새 라이선스 키를 생성하고 다시 로그인하십시오.

관찰 가능한 문제

다음 정보를 사용하여 관찰 가능한 문제를 해결하십시오.

- "UEFI 부팅 프로세스 중에 서버가 중단됨" 182페이지
- "서버가 켜지면 즉시 서버에 POST Event Viewer가 표시됨" 182페이지
- "서버가 응답하지 않음(POST 완료 및 운영 체제 실행 중)" 183페이지
- "서버가 응답하지 않음(POST 실패 및 System Setup을 시작할 수 없음)" 183페이지
- "전압 플래너 결함이 이벤트 로그에 표시됨" 184페이지
- "이상한 냄새" 184페이지
- "서버가 과열된 것으로 보임" 184페이지
- "새 어댑터를 설치한 후 레거시 모드로 들어갈 수 없음" 184페이지
- "금이 간 부품 또는 새시" 184페이지

UEFI 부팅 프로세스 중에 서버가 중단됨

UEFI 부팅 프로세스 중에 디스플레이에 UEFI: DXE INIT 메시지가 나타나면서 시스템이 멈추는 경우, 옵션 ROM이 Legacy란 설정값으로 구성되지 않았는지 확인하십시오. Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 사용해 다음 명령을 실행하여 옵션 ROM의 현재 설정값을 원격으로 확인할 수 있습니다.

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

레거시 옵션 ROM 설정값으로 인해 부팅 프로세스 중에 중단되는 시스템을 복구하려면 다음 기술 팁을 참조하십시오.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

레거시 옵션 ROM을 사용해야 하는 경우, 슬롯 옵션 ROM을 장치 및 I/O 포트 메뉴에서 Legacy로 설정하지 마십시오. 대신, 슬롯 옵션 ROM을 자동(기본 설정값)으로 설정하고, 시스템 부팅 모드를 Legacy 모드로 설정하십시오. 레거시 옵션 ROM은 시스템이 부팅하기 직전에 호출됩니다.

서버가 켜지면 즉시 서버에 POST Event Viewer가 표시됨

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

- 시스템 LED 및 진단 디스플레이에서 가리키는 모든 오류를 수정하십시오.

2. 서버가 모든 프로세서를 지원하는지와 프로세서의 속도 및 캐시 크기가 일치하는지를 확인하십시오.
시스템 설정에서 프로세서 정보를 볼 수 있습니다.
서버에 대해 프로세서가 지원되는지 여부를 판단하려면 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.
3. (숙련된 기술자 전용) 프로세서 1이 올바르게 위치되어 있는지 확인하십시오.
4. (숙련된 기술자 전용) 프로세서 2를 제거하고 서버를 다시 시작하십시오.
5. 서버를 다시 시작할 때마다 다음 구성 요소를 표시된 순서대로 한 번에 하나씩 교체하십시오.
 - a. (숙련된 기술자 전용) 프로세서
 - b. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)

서버가 응답하지 않음(POST 완료 및 운영 체제 실행 중)

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

- 컴퓨팅 노드와 같은 장소에 있을 경우 다음 단계를 완료하십시오.
 1. KVM 연결을 사용할 경우 연결이 올바르게 작동되는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 키보드와 마우스가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
 2. 가능한 경우 컴퓨팅 노드에 로그인하고 모든 응용 프로그램이 실행되고 있는지 확인하십시오(정지된 응용 프로그램 없음).
 3. 컴퓨팅 노드를 다시 시작하십시오.
 4. 문제가 계속되면 소프트웨어가 새로 설치되었는지와 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
 5. 소프트웨어 구입처 또는 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.
- 원격 위치에서 컴퓨팅 노드에 액세스할 경우 다음 단계를 완료하십시오.
 1. 모든 응용 프로그램이 실행되고 있는지 확인하십시오(정지된 응용 프로그램 없음).
 2. 시스템에서 로그아웃하고 다시 로그인해 보십시오.
 3. 명령행에서 컴퓨팅 노드에 대한 경로 추적을 실행하거나 ping하여 네트워크 액세스의 유효성을 검증하십시오.
 - a. ping 테스트 중에 응답을 받지 못할 경우 엔클로저의 다른 컴퓨팅 노드에서 ping을 시도하여 연결 문제인지 아니면 컴퓨팅 노드 문제인지 판별하십시오.
 - b. 연결이 끊어진 지점을 판별하도록 경로 추적을 실행하십시오. VPN 또는 연결이 끊어진 지점으로 연결 문제를 해결해 보십시오.
 4. 관리 인터페이스를 통해 원격으로 컴퓨팅 노드를 다시 시작하십시오.
 5. 문제가 계속되면 소프트웨어가 새로 설치되었는지와 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
 6. 소프트웨어 구입처 또는 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

서버가 응답하지 않음(POST 실패 및 System Setup을 시작할 수 없음)

추가된 장치 또는 어댑터 펌웨어 업데이트, 펌웨어 또는 응용 프로그램 코드 문제와 같은 구성 변경사항으로 인해 서버에서 전원 공급 자체 테스트(POST)가 실패할 수 있습니다.

문제가 발생하면 서버가 다음 두 가지 방법 중 하나로 응답합니다.

- 서버가 자동으로 다시 시작되고 POST를 다시 시도합니다.
- 서버가 정지되고 서버가 POST를 다시 시도하려면 서버를 수동으로 다시 시작해야 합니다.

지정한 숫자만큼 연속 시도(자동 또는 수동)한 후, 구성에 필요한 정정을 하고 서버를 다시 시작할 수 있도록 서버가 기본 UEFI 구성으로 되돌리고 시스템 설정을 시작합니다. 서버가 기본 구성으로 POST를 성공적으로 완료할 수 없으면 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리) 문제일 수 있습니다. System Setup에서 연속 다시 시작 시도 횟수를 설정할 수 있습니다. 그런 다음 시스템 설정 → 복구 → POST 시도 → POST 시도 제한을 클릭하십시오. 사용 가능한 옵션은 3, 6, 9 및 255입니다.

전압 플래너 결함이 이벤트 로그에 표시됨

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 최소 구성으로 되돌리십시오. 필요한 최소 프로세서 및 DIMM 수에 대해서는 ["노드 기술 사양" 153페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
2. 시스템을 다시 시작하십시오.
 - 시스템이 다시 시작되면 제거한 각 항목을 한 번에 하나씩 추가하면서 오류가 발생할 때까지 시스템을 매번 다시 시작하십시오. 오류가 발생한 항목을 되돌리십시오.
 - 시스템이 다시 시작되지 않으면 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)의 이상을 생각해 보십시오.

이상한 냄새

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 새로 설치한 장비에서 이상한 냄새가 날 수 있습니다.
2. 문제가 계속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오

서버가 과열된 것으로 보임

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

다중 컴퓨팅 노드 또는 새시:

1. 실내 온도가 지정된 범위 내에 있는지 확인하십시오(["주변 온도 관리" 158페이지](#) 참조).
2. 팬이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
3. UEFI 및 XCC 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
4. 서버에 필터가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오(자세한 설치 절차는 [제 1 장 "하드웨어 교체 절차" 1페이지](#) 참조).
5. IPMI 명령을 사용하여 팬 속도를 최대 팬 속도로 올려 문제를 해결할 수 있는지 확인하십시오.

참고: IPMI raw 명령은 숙련된 기술자만 사용해야 하며 각 시스템에는 고유한 PMI raw 명령이 있습니다.

6. 관리 프로세서 이벤트 로그에서 온도를 상승시키는 이벤트가 있는지 확인하십시오. 이벤트가 없을 경우 컴퓨팅 노드가 정상 작동 온도에서 실행되고 있는지 확인하십시오. 온도에 약간의 변화를 기대할 수 있습니다.

새 어댑터를 설치한 후 레거시 모드로 들어갈 수 없음

문제를 해결하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. UEFI 설정 → 장치 및 I/O 포트 → 옵션 ROM 실행 순서 설정으로 이동하십시오.
2. 운영 체제가 설치된 RAID 어댑터를 목록의 맨 위로 이동하십시오.
3. 저장을 선택하십시오.
4. 시스템을 재부팅하고 운영 체제로 자동 부팅하십시오.

금이 간 부품 또는 새시

Lenovo 지원에 문의하십시오.

옵션 장치 문제

다음 정보를 사용하여 옵션 장치에 관한 문제를 해결하십시오.

- ["PCIe 리소스 부족이 감지됨" 185페이지](#)
- ["방금 장착한 Lenovo 옵션 장치가 작동하지 않습니다." 185페이지](#)

- "이전에 작동하던 Lenovo 옵션 장치가 현재 작동하지 않음" 185페이지

PCIe 리소스 부족이 감지됨

"PCI 리소스 부족이 감지되었습니다"라는 오류 메시지가 표시되는 경우 문제가 해결될 때까지 다음과 같은 일련의 단계를 완료하십시오.

1. Enter를 눌러 System Setup Utility에 액세스하십시오.
2. 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → MM 기본 구성을 선택한 다음 장치 리소스를 늘리도록 설정을 수정하십시오. 예를 들어 3GB를 2GB로 수정하거나 2GB를 1GB로 수정하십시오.
3. 설정을 저장하고 시스템을 다시 시작하십시오.
4. 가장 높은 장치 리소스 설정(1GB)으로 오류가 다시 발생하면 시스템을 종료하고 일부 PCIe 장치를 제거하십시오. 그런 다음 시스템의 전원을 켭니다.
5. 재부팅이 실패하면 1 - 4단계를 반복하십시오.
6. 오류가 다시 발생하면 Enter를 눌러 System Setup Utility에 액세스하십시오.
7. 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → PCI 64비트 리소스 할당을 선택한 다음 설정을 자동에서 사용으로 수정하십시오.
8. 부팅 장치가 레거시 부팅을 위해 4GB 이상의 MMIO를 지원하지 않으면 UEFI 부팅 모드를 사용하거나 일부 PCIe 장치를 제거/비활성화하십시오.
9. Lenovo 기술 지원에 문의하십시오.

방금 장착한 Lenovo 옵션 장치가 작동하지 않습니다.

1. 다음을 확인하십시오.
 - 장치가 서버에서 지원됩니다(<https://serverproven.lenovo.com> 참조).
 - 장치와 함께 제공된 설치 지시사항에 따라 장치를 올바르게 설치해야 합니다.
 - 설치된 다른 장치 또는 케이블이 느슨하지 않아야 합니다.
 - Setup Utility에서 구성 정보를 업데이트해야 합니다. 메모리 또는 다른 장치가 변경될 때마다 구성을 업데이트해야 합니다.
2. 방금 설치한 장치를 다시 장착하십시오.
3. 방금 설치한 장치를 교체하십시오.

이전에 작동하던 Lenovo 옵션 장치가 현재 작동하지 않음

1. 장치에 대한 모든 케이블 연결이 안전한지 확인하십시오.
2. 장치에 테스트 지시사항이 함께 제공된 경우 이 지시사항을 사용하여 장치를 테스트하십시오.
3. 장애가 발생한 장치가 SCSI 장치인 경우 다음을 확인하십시오.
 - 모든 외부 SCSI 장치의 케이블이 올바르게 연결되어 있습니다.
 - 외부 SCSI 장치가 켜져 있습니다. 서버를 켜기 전에 외부 SCSI 장치를 켜야 합니다.
4. 장애가 발생한 장치를 다시 설치하십시오.
5. 장애가 발생한 장치를 교체하십시오.

전원 켜짐 및 꺼짐 문제

이 정보를 사용하면 서버의 전원을 켜거나 끄는 경우 문제를 해결할 수 있습니다.

- "부팅 목록에 내장 하이퍼바이저 없음" 185페이지
- "서버 전원이 켜지지 않음" 186페이지
- "서버 전원이 꺼지지 않음" 187페이지

부팅 목록에 내장 하이퍼바이저 없음

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 선택형 내장 하이퍼바이저 플래시 장치는 시동 시 부팅 관리자 <F12> Select Boot Device에서 선택합니다.
2. 내장 하이퍼바이저 플래시 장치가 커넥터에 올바르게 고정되어 있는지 확인하십시오(제 1 장 "하드웨어 교체 절차" 1페이지 참조).
3. 장치가 올바르게 구성되었는지 확인하려면 옵션 내장 하이퍼바이저 플래시 장치와 함께 제공되는 문서를 참조하십시오.
4. 다른 소프트웨어가 서버에서 작동하는지 확인하십시오.

서버 전원이 켜지지 않음

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

참고: BMC에서 초기화를 완료하는 데 시간이 걸리므로 전원 버튼은 서버를 전원에 연결한 후 약 5~10초가 경과하면 작동합니다.

1. 전원 버튼이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
 - a. 서버 전원 코드를 분리하십시오.
 - b. 전원 코드를 다시 연결하십시오.
 - c. (숙련된 기술자 전용) 앞면 오퍼레이터 패널 케이블을 다시 장착하고 1a단계와 1b단계를 반복하십시오.
 - (숙련된 기술자 전용) 서버가 시작되면 앞면 오퍼레이터 패널을 다시 장착하십시오. 문제가 계속되면 앞면 오퍼레이터 패널을 교체하십시오.
 - 서버가 시작되지 않으면 시동 점퍼 강제 실행을 통해 전원 버튼을 우회하십시오. 서버가 시작되면 앞면 오퍼레이터 패널을 다시 장착하십시오. 문제가 계속되면 앞면 오퍼레이터 패널을 교체하십시오.
2. 재설정 버튼이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
 - a. 서버 전원 코드를 분리하십시오.
 - b. 전원 코드를 다시 연결하십시오.
 - c. (숙련된 기술자 전용) 앞면 오퍼레이터 패널 케이블을 다시 장착하고 2a단계와 2b단계를 반복하십시오.
 - (숙련된 기술자 전용) 서버가 시작되면 앞면 오퍼레이터 패널을 교체하십시오.
 - 서버가 시작되지 않으면 단계 3으로 이동하십시오.
3. 서버에 설치된 2개의 전원 공급 장치 모두 같은 유형인지 확인하십시오. 서버에서 다른 전원 공급 장치를 혼합하여 사용하면 시스템 오류가 발생합니다(앞면 오퍼레이터 패널의 시스템 오류 LED가 켜짐).
4. 다음을 확인하십시오.
 - 전원 코드가 서버 및 작동 중인 콘센트에 올바르게 연결되어 있어야 합니다.
 - 설치된 메모리 유형이 올바르며 설치 규칙을 준수해야 합니다.
 - 잠금 래치가 완전히 닫힌 상태로 DIMM이 완전히 장착되어야 합니다.
 - 전원 공급 장치의 LED가 문제를 표시하지 않아야 합니다.
 - 프로세서가 올바른 순서로 설치되어 있습니다.
5. 다음 구성 요소를 다시 고정하십시오.
 - a. 앞면 오퍼레이터 패널 커넥터
 - b. 전원 공급 장치
6. 다음 구성 요소를 교체하고 그때마다 서버를 다시 시작하십시오.
 - a. 앞면 오퍼레이터 패널 커넥터
 - b. 전원 공급 장치
7. 옵션 장치를 방금 설치한 경우 제거하고 서버를 다시 시작하십시오. 지금 서버가 시작되면 전원 공급 장치가 지원하는 것보다 많은 장치를 설치했을 수 있습니다.

8. 최소 구성(프로세서 1개와 DIMM 1개)을 구현하여 특정 구성 요소가 전원 권한을 잠그는지 확인하십시오.
9. 시스템 로그를 캡처하여 오류 정보를 수집하고 Lenovo 지원에 제공하십시오.
10. "**전원 공급 장치 LED**" 165페이지의 내용을 참조하십시오.

서버 전원이 꺼지지 않음

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. ACPI(고급 구성 및 전원 인터페이스)를 사용하는지, 아니면 ACPI가 아닌 운영 체제를 사용하는지 판별하십시오. ACPI가 아닌 운영 체제를 사용하는 경우 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. Ctrl+Alt+Delete을 누릅니다.
 - b. 전원 버튼을 5초 동안 눌러 서버를 끕니다.
 - c. 서버를 다시 시작하십시오.
 - d. 서버가 POST에 실패하고 전원 버튼이 작동하지 않는 경우, 전원 코드를 20초 동안 분리한 후 다시 연결하고 서버를 다시 시작하십시오.
2. 문제가 계속되거나 ACPI 인식 운영 체제를 사용하는 경우, 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)에 문제가 있을 수 있습니다.

전원 문제

다음 정보를 사용하여 전원 관련 문제를 해결하십시오.

시스템 오류 LED가 켜지고 이벤트 로그 "전원 공급 장치 입력이 손실되었습니다"가 표시됨

문제를 해결하려면 다음을 확인하십시오.

1. 전원 공급 장치가 전원 코드에 올바르게 연결되어 있습니다.
2. 전원 코드가 올바르게 접지된 서버의 콘센트에 연결되어 있습니다.
3. 전원 공급 장치 AC 전원이 지원되는 범위 내에서 안정적인지 확인하십시오.
4. 전원 공급 장치를 교체하여 전원 공급 장치에 문제가 있는지 확인하고, 전원 공급 장치에 문제가 있는 경우 고장난 장치를 교체하십시오.
5. 이벤트 로그를 검토하고 문제를 해결하기 위해 이벤트 로그 작업을 수행하는 데 대한 문제를 파악하십시오.

프로세서 문제

이 섹션을 참조하여 프로세서에 관한 문제를 해결하십시오.

- "**시스템의 전원이 켜지면 POST Event Viewer로 바로 이동**" 187페이지

시스템의 전원이 켜지면 POST Event Viewer로 바로 이동

1. Lightpath 진단 LED 및 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그를 확인하고 발생한 오류를 모두 해결합니다.
2. 시스템에서 모든 프로세서를 지원하는지와 프로세서의 속도 및 캐시 크기가 일치하는지 확인하십시오. 시스템 설정에서 프로세서 정보를 볼 수 있습니다. 프로세서가 시스템에서 지원되는지 여부를 판단하려면 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.
3. (숙련된 기술자 전용) 프로세서 1이 정확한 위치에 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
4. (숙련된 기술자 전용) 프로세서 2를 제거하고 시스템을 다시 시작하십시오.
5. 시스템을 다시 시작할 때마다 다음 구성 요소를 표시된 순서대로 한 번에 하나씩 교체하십시오.
 - a. (숙련된 기술자 전용) 프로세서
 - b. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드

직렬 장치 문제

다음 정보를 사용하여 직렬 장치에 관한 문제를 해결하십시오.

- "운영 체제에서 식별되는 직렬 포트 수가 설치된 포트 수보다 적음" 188페이지
- "직렬 장치가 작동하지 않음" 188페이지

운영 체제에서 식별되는 직렬 포트 수가 설치된 포트 수보다 적음

1. 다음을 확인하십시오.
 - Setup Utility에서 각 포트에 고유한 주소가 지정되었으며 사용할 수 없는 직렬 포트가 없어야 합니다.
 - 직렬 포트 어댑터(설치된 경우)가 올바르게 설치되어 있어야 합니다.
2. 직렬 포트 어댑터를 다시 설치하십시오.
3. 직렬 포트 어댑터를 교체하십시오.

직렬 장치가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
 - 장치가 서버와 호환되어야 합니다.
 - 직렬 포트를 사용할 수 있고 고유한 주소가 지정되어 있어야 합니다.
 - 장치가 올바른 커넥터에 연결되어 있습니다("시스템 보드 커넥터" 161페이지 참조).
2. 다음 구성 요소를 다시 고정하십시오.
 - a. 결함이 있는 직렬 장치
 - b. 직렬 케이블
3. 서버를 다시 시작할 때마다 다음 구성 요소를 한 번에 하나씩 교체하십시오.
 - a. 결함이 있는 직렬 장치
 - b. 직렬 케이블
4. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)를 교체합니다.

소프트웨어 문제

다음 정보를 사용하여 소프트웨어 문제를 해결하십시오.

1. 소프트웨어가 문제의 원인인지 판별하려면 다음을 확인하십시오.
 - 서버에 소프트웨어를 사용하는 데 필요한 최소 메모리가 있습니다. 메모리 요구사항은 소프트웨어와 함께 제공되는 정보를 참조하십시오.

참고: 방금 어댑터나 메모리를 설치한 경우 서버에서 메모리 주소 충돌이 있을 수 있습니다.
 - 소프트웨어가 서버에서 작동하도록 설계되어 있습니다.
 - 다른 소프트웨어가 서버에서 작동합니다.
 - 소프트웨어가 다른 서버에서 작동합니다.
2. 소프트웨어를 사용하는 동안 오류 메시지를 수신하는 경우 메시지 설명과 문제에 대해 제안되는 해결책은 소프트웨어와 함께 제공되는 정보를 참조하십시오.
3. 소프트웨어 구입처에 문의하십시오.

스토리지 드라이브 문제

다음 정보를 사용하여 스토리지 드라이브에 관한 문제를 해결하십시오.

- "서버가 드라이브를 인식할 수 없음" 189페이지

서버가 드라이브를 인식할 수 없음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버에서 드라이브가 지원되는지 확인하십시오. 지원되는 드라이브 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.
2. 드라이브가 드라이브 베이에 올바르게 장착되었고 드라이브 커넥터에 물리적인 손상이 없는지 확인하십시오.
3. SAS/SATA 어댑터 및 드라이브에 진단 테스트를 실행하십시오. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르면 기본적으로 LXPM 인터페이스가 표시됩니다. (자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 이 인터페이스에서 드라이브 진단을 수행할 수 있습니다. 진단 페이지에서 진단 실행 → 디스크 드라이브 테스트를 클릭하십시오.

해당 테스트를 기반으로 하여 다음을 수행하십시오.

- 어댑터가 테스트를 통과하지만 드라이브가 인식되지 않는 경우 백플레인 신호 케이블을 교체하고 테스트를 다시 실행하십시오.
- 해당 백플레인을 교체하십시오.
- 어댑터가 테스트를 통과한 경우 어댑터에서 백플레인 신호 케이블을 분리하고 테스트를 다시 실행하십시오.
- 어댑터가 테스트에 실패한 경우 어댑터를 교체하십시오.

부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기

도움말, 서비스 또는 기술 지원이 필요하거나 Lenovo 제품에 대한 자세한 정보를 원하는 경우 도움이 되는 다양한 정보를 Lenovo에서 구할 수 있습니다.

World Wide Web에서 Lenovo 시스템, 옵션 장치, 서비스 및 지원에 관한 최신 정보를 얻을 수 있는 웹 사이트:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

참고: IBM은 ThinkSystem에 대해 Lenovo가 선호하는 서비스 공급자입니다.

문의하기 전에

문의하기 전에 직접 문제를 시도 및 해결하도록 시도할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다. 도움을 요청해야 한다고 결정하는 경우 서비스 기술자가 보다 신속하게 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 수집하십시오.

직접 문제를 해결하기 위한 시도

온라인 도움말 또는 Lenovo 제품 문서에서 Lenovo가 제공하는 문제 해결 절차에 따라 외부 지원 없이 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 온라인 도움말은 사용자가 수행할 수 있는 진단 테스트에 대해서도 설명합니다. 대부분의 시스템, 운영 체제 및 프로그램에는 문제 해결 절차와 오류 메시지 및 오류 코드에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 소프트웨어 문제가 의심되면 운영 체제 또는 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.

ThinkSystem 제품에 대한 제품 설명서는 다음 위치에서 제공됩니다.

<https://pubs.lenovo.com/>

다음 단계를 수행하여 직접 문제를 해결하도록 시도할 수 있습니다.

- 케이블이 모두 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 스위치를 검사하여 시스템과 옵션 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- Lenovo 제품에 대한 업데이트된 소프트웨어, 펌웨어 및 운영 체제 장치 드라이버를 확인하십시오. (다음 링크를 참조) Lenovo Warranty 사용 약관에 따르면 추가 유지보수 계약이 적용되지 않는 한 제품의 모든 소프트웨어 및 펌웨어를 유지하고 업데이트할 책임은 제품의 소유자에게 있습니다. 서비스 기술자는 소프트웨어 업그레이드에 문제에 대한 솔루션이 문서화되어 있을 경우 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드하도록 요청할 것입니다.
 - 드라이버 및 소프트웨어 다운로드
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list>
 - 운영 체제 지원 센터
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 운영 체제 설치 지침
 - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- 사용자 환경에서 새 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치한 경우, <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 확인하여 제품에 해당 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되는지 확인하십시오.
- 문제 격리 및 해결에 관한 지침은 제 3 장 "문제 판별" 149페이지를 참조하십시오.
- <http://datacentersupport.lenovo.com>의 내용을 참조하여 문제 해결에 도움이 되는 정보를 확인하십시오.

서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면

1. <http://datacentersupport.lenovo.com>으로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 How To's(방법)를 클릭하십시오.
3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution(솔루션)을 클릭하십시오.

화면의 지시 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.

- 다른 사람이 유사한 문제를 겪었는지 확인하려면 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg에서 Lenovo 데이터 센터 포럼을 확인하십시오.

지원 담당자를 호출하는 데 필요한 정보 수집

Lenovo 제품에 대한 보증 서비스가 필요할 경우 전화하기 전에 해당 정보를 준비하면 더 효율적으로 서비스 기술자의 도움 받을 수 있을 것입니다. <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>으로 이동하여 제품 보증서에 대한 자세한 정보를 볼 수도 있습니다.

서비스 기술자에게 제공할 다음 정보를 수집하십시오. 이 데이터는 서비스 기술자가 문제에 대한 솔루션을 신속하게 제공하며 사용자가 계약한 수준의 서비스를 받는 데 도움이 됩니다.

- 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 계약 번호(해당되는 경우)
- 시스템 유형 번호(Lenovo 4자리 시스템 ID). 시스템 유형 번호는 ID 레이블에서 찾을 수 있습니다. *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 가이드*의 "서버 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스"를 참조하십시오.
- 모델 번호
- 일련 번호
- 현재 시스템 UEFI 및 펌웨어 수준
- 오류 메시지 및 로그와 같은 기타 관련 정보

Lenovo 지원팀 호출에 대한 대체 방법으로 <https://support.lenovo.com/servicerequest>로 이동하여 전자 서비스 요청을 제출할 수 있습니다. 전자 서비스 요청을 제출하면 서비스 기술자에게 관련 정보를 제공하여 이 문제에 대한 솔루션을 결정하는 프로세스가 시작됩니다. Lenovo 서비스 기술자는 전자 서비스 요청을 작성하여 제출하면 바로 솔루션에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.

서비스 데이터 수집

서버 문제의 근본 원인을 분명하게 식별하려고 하는 경우 또는 Lenovo 지원팀의 요청이 있을 때, 추가 분석에 사용해야 할 수 있는 서비스 데이터를 수집해야 할 수 있습니다. 서비스 데이터에는 이벤트 로그 및 하드웨어 인벤토리 같은 정보가 포함됩니다.

서비스 데이터는 다음 도구를 통해 수집할 수 있습니다.

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager의 서비스 데이터 수집 기능을 사용하여 시스템 서비스 데이터를 수집합니다. 기존 시스템 로그 데이터를 수집하거나 새 진단을 실행하여 새 데이터를 수집할 수 있습니다.

- Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 CLI를 사용해 서버에 대한 서비스 데이터를 수집할 수 있습니다. 파일을 저장하여 Lenovo 지원팀에 보낼 수 있습니다.

- 웹 인터페이스를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>에서 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "BMC 구성 백업" 섹션을 참조하십시오.
- CLI를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>에서 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "XCC `ffdc` 명령" 섹션을 참조하십시오.

- **Lenovo XClarity Administrator**

서비스 가능한 특정 이벤트가 Lenovo XClarity Administrator 및 관리되는 엔드포인트에서 발생하는 경우 진단 파일을 수집하고 자동으로 Lenovo 지원팀에 보내도록 Lenovo XClarity Administrator를 설정할 수 있습니다. 진단 파일을 Call Home을 사용하는 Lenovo 지원이나 SFTP를 사용하는 다른 서비스 제공업체로 보내는 방법을 선택할 수 있습니다. 진단 파일을 수동으로 수집하고 문제 레코드를 열고 진단 파일을 Lenovo 지원에 보낼 수 있습니다.

Lenovo XClarity Administrator 에서 자동 문제 알림을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html에서 확인할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI에는 서비스 데이터를 수집하는 인벤토리 응용 프로그램이 있습니다. 대역 내와 대역 외 모두에서 실행할 수 있습니다. 서버 호스트 운영 체제의 대역 내에서 실행하는 경우 OneCLI는 하드웨어 서비스 데이터 외에도 운영 체제 이벤트 로그와 같은 운영 체제에 대한 정보를 수집할 수 있습니다.

getinfor 명령을 실행하여 서비스 데이터를 얻을 수 있습니다. getinfor 실행에 대한 자세한 정보는 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command의 내용을 참조하십시오.

지원팀에 문의

지원팀에 문의하여 문제에 대한 도움을 받을 수 있습니다.

Lenovo 공인 서비스 공급자를 통해 하드웨어 서비스를 받을 수 있습니다. 보증 서비스를 제공하는 Lenovo 공인 서비스 공급자를 찾으려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> 사이트로 이동하여 필터링으로 여러 나라를 검색해 보십시오. Lenovo 지원 전화 번호는 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber>에서 거주 지역의 지원 세부 정보를 참조하십시오.

부록 B. 문서 및 지원

이 섹션에서는 유용한 문서, 드라이버 및 펌웨어 다운로드, 지원 리소스를 제공합니다.

문서 다운로드

이 섹션에서는 유용한 문서에 대한 소개와 다운로드 링크를 제공합니다.

문서

다음 제품 설명서를 다운로드하십시오.

https://pubs.lenovo.com/sd530-v3/pdf_files

- **레일 설치 안내서**
 - 랙에 레일 설치
https://pubs.lenovo.com/st650-v2/thinksystem_l_shaped_rail_kit.pdf
- **사용 설명서**
 - 전체 개요, 시스템 구성, 하드웨어 구성 요소 교체 및 문제 해결.
사용 설명서의 일부 장:
 - **시스템 구성 설명서**: 서버 개요, 구성 요소 식별, 시스템 LED 및 진단 디스플레이, 제품 개봉, 서버 설정 및 구성.
 - **하드웨어 유지보수 설명서**: 하드웨어 구성 요소 설치, 케이블 배선 및 문제 해결.
- **메시지 및 코드 참조서**
 - XClarity Controller, LXPM 및 uEFI 이벤트
- **UEFI 매뉴얼**
 - UEFI 설정 소개

지원 웹 사이트

이 섹션에서는 드라이버 및 펌웨어 다운로드와 지원 리소스를 제공합니다.

서비스 및 다운로드

- ThinkSystem SD530 V3용 드라이버 및 소프트웨어 다운로드 웹 사이트
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list>
- Lenovo 데이터 센터 포럼
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- ThinkSystem SD530 V3용 Lenovo 데이터 센터 지원
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3>
- Lenovo 라이선스 정보 문서
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula>
- Lenovo Press 웹 사이트(제품 안내서/데이터시트/백서)
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>

- Lenovo 개인정보 보호정책
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Lenovo 제품 보안 권고사항
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Lenovo 제품 보증 계획
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Lenovo 서버 운영 체제 지원 센터 웹 사이트
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven 웹 사이트(옵션 호환성 조회)
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- 운영 체제 설치 지시사항
 - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- eTicket 제출(서비스 요청)
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- Lenovo Data Center Group 제품 알림 구독(펌웨어 업데이트를 최신 상태로 유지)
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

부록 C. 주의사항

Lenovo가 모든 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

이 책에서 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스만 사용할 수 있다는 것은 아닙니다. Lenovo의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 기타 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가와 검증은 사용자의 책임입니다.

Lenovo는 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공하는 것은 오픈링이 아니며 이 책을 제공한다고 해서 특허 또는 특허 응용 프로그램에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo VP of Intellectual Property*

LENOVO는 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현재 상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. Lenovo는 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 책에서 설명한 제품은 오작동으로 인해 인체 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 이식 또는 기타 생명 유지 응용 프로그램에서 사용하도록 고안되지 않았습니다. 이 책에 포함된 정보는 Lenovo 제품 사양 또는 보증에 영향을 미치거나 그 내용을 변경하지 않습니다. 이 책의 어떠한 내용도 Lenovo 또는 타사의 지적 재산권 하에서 묵시적 또는 명시적 라이선스 또는 면책 사유가 될 수 없습니다. 이 책에 포함된 모든 정보는 특정 환경에서 얻은 것이며 설명 목적으로만 제공됩니다. 운영 환경이 다르면 결과가 다를 수 있습니다.

Lenovo는 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

이 책에서 언급되는 Lenovo 이외 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 Lenovo 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

본 책에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 운영 환경이 다르면 결과가 현저히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

상표

Lenovo, Lenovo 로고, ThinkSystem, Flex System, System x, NeXtScale System 및 x Architecture는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Lenovo의 상표입니다.

Intel 및 Intel Xeon은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation의 상표입니다.

Internet Explorer, Microsoft 및 Windows는 Microsoft 그룹의 상표입니다.

Linux는 Linus Torvalds의 등록 상표입니다.

기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스 표시입니다.

중요 참고사항

프로세서 속도는 프로세서의 내부 클럭 속도를 나타냅니다. 다른 요소 또한 응용 프로그램 성능에 영향을 줍니다.

CD 또는 DVD 드라이브 속도는 읽기 속도가 가변적입니다. 실제 속도는 표시된 속도와는 다르며 일반적으로 가능한 최대값보다 작습니다.

프로세서 스토리지, 실제 및 가상 스토리지 또는 채널 볼륨을 언급할 때, KB는 1,024바이트, MB는 1,048,576바이트, GB는 1,073,741,824바이트를 나타냅니다.

드라이브 용량 또는 통신 볼륨을 언급할 때 MB는 1,000,000바이트, GB는 1,000,000,000바이트를 나타냅니다. 사용자가 액세스할 수 있는 총량은 운영 환경에 따라 다를 수 있습니다.

최대 내장 드라이브 용량은 모든 드라이브 베이에서 표준 드라이브를 현재 Lenovo에서 지원되는 가장 큰 드라이브로 교체한 상태에서의 용량을 나타냅니다.

최대 메모리를 사용하려면 표준 메모리를 옵션 메모리 모듈로 교체해야 할 수도 있습니다.

각 솔리드 스테이트 메모리 셀에는 셀에서 발생할 수 있는 고유한 한정된 수의 쓰기 주기가 들어 있습니다. 따라서 솔리드 스테이트 장치는 TBW(total bytes written)로 표시될 수 있는 최대 쓰기 주기 수를 갖습니다. 이 한도를 초과한 장치는 시스템에서 생성된 명령에 응답하지 못하거나 기록할 수 없을 수도 있습니다. Lenovo는 장치에 대한 공식 발행 사양에 설명된 대로 최대 프로그램 보장 횟수/삭제 주기를 초과한 장치의 교체에 대해 책임을 지지 않습니다.

Lenovo는 Lenovo 이외 제품에 대해서는 어떠한 진술 또는 보증도 하지 않습니다. Lenovo 이외 제품에 대한 지원은 Lenovo가 아닌 타사에서 제공됩니다.

일부 소프트웨어는 일반 정품 버전과 차이가 있을 수 있으며, 사용 설명서나 일부 프로그램 기능이 포함되지 않을 수도 있습니다.

전자 방출 주의사항

모니터를 장비에 연결할 경우 지정된 모니터 케이블과 모니터와 함께 제공되는 간섭 억제 장치를 사용해야 합니다.

대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組合作件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組合作件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組合作件	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

대만 수입 및 수출 연락처 정보

대만 수입 및 수출 정보를 문의할 수 있는 연락처가 제공됩니다.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
 進口商電話: 0800-000-702

Lenovo